

東日本大震災による学校施設の非構造部材の被害事例
(校舎：天井被害)



小学校／宮城県気仙沼市／RC造／1985年



中学校／宮城県大崎市／RC造／1979年



中学校／茨城県牛久市／RC造／1979年



小学校／宮城県栗原市／RC造／1990年



幼稚園／福島県白河市／S造／1980年



小学校／茨城県水戸市／S造／1983年

凡例：学校種／所在地／構造／建築年

東日本大震災による学校施設の非構造部材の被害事例
 (屋内運動場等：ガラス被害)



小学校／茨城県常陸太田市／上層部がS造・下層部がRC造／1987年



高等学校／茨城県銚田市／上層部がS造・下層部がRC造／1973年



中学校／茨城県茨木町／RC造／1991年



中学校／茨城県茨城町／S造／1985年



中学校／茨城県茨木町／RC造／1991年



小学校／岩手県奥州市／S造／1980年

凡例：学校種／所在地／構造／建築年

東日本大震災による学校施設の非構造部材の被害事例
(校舎：ガラス被害)



特別支援学校／福島県須賀川市／RC造／1973年



中学校／茨城県茨城町／RC造／2010年



小学校／茨城県茨城町／RC造／1969年



小学校／宮城県栗原市／RC造／1975年



小学校／宮城県栗原市／RC造／1990年

凡例：学校種／所在地／構造／建築年

東日本大震災による学校施設の非構造部材の被害事例
(屋内運動場：外壁被害)



小学校／福島県いわき市／S造／1972年



中学校／宮城県塩竈市／RC造／1980年



小学校／茨城県石岡市／S造／1978年



小学校／茨城県常陸太田市／上層部がS造・下層部がRC造／1987年



高等学校／茨城県鉾田市／上層部がS造・下層部がRC造／1973年



小学校／岩手県一関市／上層部がS造・下層部がRC造／2007年

凡例：学校種／所在地／構造／建築年

東日本大震災による学校施設の非構造部材の被害事例
 (屋内運動場：軒天井被害)



高等学校／茨城県銚田市／上層部がS造・下層部がRC造／1973年



小学校／福島県郡山市／S造／1974年



中学校／宮城県気仙沼市／S造／1997年



中学校／福島県いわき市／S造／1996年



高等学校／茨城県銚田市／上層部がS造・下層部がRC造／1973年



小学校／岩手県奥州市／S造／1980年

凡例：学校種／所在地／構造／建築年