

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31001 外部/内部 内部 対象室 1F 男子WC 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 31001 内部 1F 男子WC 内装 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31002 外部/内部 内部 対象室 1F 男子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 31002 内部 1F 男子化粧室 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31003 外部/内部 内部 対象室 1F 身障者WC 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 31003 内部 1F 身障者WC 内装 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31004 外部/内部 内部 対象室 1F 通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 31004 内部 1F 通路 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31005 外部/内部 内部 対象室 1F 女子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 31005 内部 1F 女子WC 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31006 外部/内部 内部 対象室 1F 女子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31007 外部/内部 内部 対象室 1F 第1更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31008 外部/内部 内部 対象室 1F 第2更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 エキスパンジョイント部分と思われる雨漏跡がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31009 外部/内部 内部 対象室 1F 第1更衣室シャワールーム 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31010 外部/内部 内部 対象室 1F 放送室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31011 外部/内部 内部 対象室 1F 通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31012 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31013 外部/内部 内部 対象室 1F 幼児室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31014 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室7-1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31015 外部/内部 内部 対象室 1F 事務室(警備室) 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31016
	外部/内部	内部
	対象室	1F トレーニング室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31017
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室 7-2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31018
	外部/内部	内部
	対象室	1F 階段室 2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31019
	外部/内部	内部
	対象室	1F 控室1
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31020
	外部/内部	内部
	対象室	1F 通路
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31021
	外部/内部	内部
	対象室	1F 器具庫1
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	C
	所見	巾木 (ソフト巾木) の一部に浮きがみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31022
	外部/内部	内部
	対象室	1F 階段室3
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31023
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31024
	外部/内部	内部
	対象室	1F 湯沸室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31025
	外部/内部	内部
	対象室	1F 女子WCB
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	改修されており、特に異常は見られない
点検結果		



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31026 外部/内部 内部 対象室 1F 身障者WCB 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 改修されており、特に異常は見られない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31027 外部/内部 内部 対象室 1F 男子WCB 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 改修されており、特に異常は見られない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31028 外部/内部 内部 対象室 1F 貴賓室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 窓額縁の表面が劣化している 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31029 外部/内部 内部 対象室 1F 貴賓室前室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 31030 外部/内部 内部 対象室 1F 貴賓室化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31031
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第4会議室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31032
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31033
	外部/内部	内部
	対象室	1F 貴賓室玄関ホール
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31034
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31034
	外部/内部	内部
	対象室	1F アリーナ
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31035
	外部/内部	内部
	対象室	1F アリーナ 天井
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	C
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	建築基準法定期点検による特定天井の指摘あり (既存不適格)
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31036
	外部/内部	内部
	対象室	1F アリーナ
	対象設備	ボルダリング
	劣化程度	A
	所見	新設設備
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	31037
	外部/内部	内部
	対象室	1F アリーナ
	対象設備	フットサル
	劣化程度	A
	所見	新設設備
	点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32001 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32002 外部/内部 内部 対象室 2F 男子化粧室 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32003 外部/内部 内部 対象室 2F 男子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32004 外部/内部 内部 対象室 2F 女子化粧室 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32005 外部/内部 内部 対象室 2F 女子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32006 外部/内部 内部 対象室 2F 電気室 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 壁面の断熱材が剥落している。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32007 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室 2 対象設備 内装 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32008 外部/内部 内部 対象室 2F 空調機械室 8 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32009 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 32010 外部/内部 内部 対象室 2F 会議室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32011
	外部/内部	内部
	対象室	2F 貴賓室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32012
	外部/内部	内部
	対象室	2F 湯沸室
	対象設備	内装
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32013
	外部/内部	内部
	対象室	2F 化粧室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32014
	外部/内部	内部
	対象室	2F 前室
	対象設備	内装
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32015
	外部/内部	内部
	対象室	2F 倉庫
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8 - 1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	32016
	外部/内部	内部
	対象室	2F 廊下
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	

8 - 1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	33001
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観客席
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	33002
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観客席
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34001 外部/内部 外部 対象室 屋上 控室 2 上部 対象設備 AS断熱防水 露出カラー砂付き 劣化程度 C 所見 経年による劣化により仕上げ砂が摩耗、滅失し堆積している。下階での漏水は見当たらない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34002 外部/内部 外部 対象室 屋上 控室1 上部 対象設備 AS断熱防水 露出カラー砂付き 劣化程度 C 所見 経年による劣化により仕上げ砂が摩耗、滅失し堆積している。下階での漏水は見当たらない 点検結果	
未確認	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34003 外部/内部 外部 対象室 屋上 空調機械室 上部 対象設備 AS断熱防水 露出カラー砂付き 劣化程度 B 所見 防水層は未確認 下階での漏水は見当たらない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34004 外部/内部 外部 対象室 会議室 上部 屋上 対象設備 AS断熱防水 砂利押さえ 劣化程度 A 所見 防水層は未確認 下階での漏水は見当たらない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34005 外部/内部 外部 対象室 屋上 警備室 上部 対象設備 AS断熱防水 砂利押さえ 劣化程度 C 所見 下階警備室天井面に漏水痕がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34006 外部/内部 外部 対象室 屋上 第2階段室上部 対象設備 シート防水 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない。 下階での漏水は見当たらない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34007 外部/内部 外部 対象室 床 対象設備 磁器質300角タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂がみられるものの、改修が行われており問題は無いものと思われます。シーリングが未更改です。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34008 外部/内部 外部 対象室 外壁 東面 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂がみられるものの、改修が行われており問題は無いものと思われます。シーリングが未更改です。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34009 外部/内部 外部 対象室 外壁 西面 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂がみられるものの、改修が行われており問題は無いものと思われます。シーリングが更改済です。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 34010 外部/内部 外部 対象室 外壁 南面 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂がみられるものの、改修が行われており問題は無いものと思われます。シーリングが更改済です。 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34011
	外部/内部	外部
	対象室	外壁 北面
	対象設備	磁器45二丁掛タイル
	劣化程度	B
	所見	タイルに細かな亀裂がみられます。シーリングが未更改です。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34012
	外部/内部	外部
	対象室	外壁
	対象設備	御影石貼
	劣化程度	A
	所見	シーリングは更改済みです
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34013
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 キール部
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34014
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 ウィング部
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34015
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 ウィング部
	対象設備	大型段ルーフ葺き
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34016
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 階段室2
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない 下階での漏水は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34017
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 階段室3
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない 下階での漏水は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34018
	外部/内部	外部
	対象室	庇
	対象設備	VIP出入口
	劣化程度	A
	所見	ステンレス仕上げであり、特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	34019
	外部/内部	外部
	対象室	庇
	対象設備	控室 1 前
	劣化程度	C
	所見	シーリングが未更改 天端の汚損が激しい
	点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-電気)




建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35001 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 高圧受電盤1・2 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35002 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 高圧饋電盤1・2 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35003 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 高圧コンデンサ盤1・2 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35004 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 一般照明盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35005 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 調光電源盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35006 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 イベント用電灯盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35007 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 非常電灯盤 210V・105V 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35008 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 変圧器1・2・3・4 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35009 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室4 対象設備 真空遮断器 劣化程度 A 所見 H23年に更改済 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35010 外部/内部 内部 対象室 幹線設備 対象設備 動力盤・電灯盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-電気)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35011 外部/内部 内部 対象室 非常用照明設備 対象設備 誘導灯 劣化程度 A 所見 経年による劣化がみられるが、一部新型に更改されている 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35012 外部/内部 内部 対象室 拡声放送設備 1F警備室 対象設備 スピーカー 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35013 外部/内部 内部 対象室 電気時計設備 第2真賓室 対象設備 子時計 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35014 外部/内部 内部 対象室 インターホン設備 控室 1 対象設備 インターホン 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35015 外部/内部 内部 対象室 表示電鈴設備 対象設備 身障者呼び出しボタン 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35016 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 警備室 対象設備 防災盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35017 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 控室1 対象設備 感知器 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35018 外部/内部 内部 対象室 ITV設備 対象設備 警備室監視部 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 35019 外部/内部 内部 対象室 ITV設備 対象設備 監視カメラ 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36001 外部/内部 内部 対象室 1F 第1貴賓室 化粧室 対象設備 カウンター式洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36002 外部/内部 内部 対象室 1F 第1貴賓室 化粧室 対象設備 洋風便器・洗浄便座 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36003 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下2 湯沸室 対象設備 混合水栓・電気温水器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36004 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下2 湯沸室 対象設備 電気温水器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36005 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 カウンター式洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36006 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36007 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36008 外部/内部 内部 対象室 1F 多目的便所 対象設備 洗面器・洋風便器・手すり 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36009 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36010 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 男子便所
	対象設備	カウンター洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下4
	対象設備	ウォータークーラー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36013
	外部/内部	内部
	対象室	1F 男子便所
	対象設備	洗面器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36014
	外部/内部	内部
	対象室	1F 男子便所
	対象設備	小便器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36015
	外部/内部	内部
	対象室	1F 男子便所
	対象設備	洋風便器
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36016 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 洋風便器・ヘビージェア・紙巻器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	2019年1月18日 36016 内部 1F 男子便所 洋風便器・ヘビージェア・紙巻器 B 設置年1993年 25年経過による経年劣化
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36017 外部/内部 内部 対象室 1F 多目的便所 対象設備 洋風便器・汚物流し・多目的シート 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	2019年1月18日 36017 内部 1F 多目的便所 洋風便器・汚物流し・多目的シート B 設置年1993年 25年経過による経年劣化
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36018 外部/内部 内部 対象室 1F 多目的便所 対象設備 汚物流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	2019年1月18日 36018 内部 1F 多目的便所 汚物流し B 設置年1993年 25年経過による経年劣化
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36019 外部/内部 内部 対象室 1F 多目的便所 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	2019年1月18日 36019 内部 1F 多目的便所 洗面器 B 設置年1993年 25年経過による経年劣化
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36020 外部/内部 内部 対象室 1F 第2更衣室 対象設備 カウンター洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	2019年1月18日 36020 内部 1F 第2更衣室 カウンター洗面化粧台 B 設置年1993年 25年経過による経年劣化

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36021
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第2更衣室
	対象設備	ウォータークーラー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36022
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第2更衣室
	対象設備	シャワーセット
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36023
	外部/内部	内部
	対象室	1F 女子便所
	対象設備	洗面器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36024
	外部/内部	内部
	対象室	1F 警備室
	対象設備	混合水栓・電気温水器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36025
	外部/内部	内部
	対象室	1F 控室1
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36026
	外部/内部	内部
	対象室	2F 湯沸室
	対象設備	混合水栓・電気温水器
	劣化程度	B
	所見	設置年1995年 23年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36027
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室 化粧室
	対象設備	カウンター洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36028
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室 化粧室
	対象設備	洋風便器
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36029
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室 化粧室
	対象設備	紙巻器・シートペーパーホルダー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	36030
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所
	対象設備	カウンター洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36031 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36032 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36033 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 36034 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所 対象設備 カウンター洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37001
	外部/内部	内部
	対象室	1F 貴賓室 前室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37002
	外部/内部	内部
	対象室	1F 貴賓室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37003
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37004
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第4会議室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37005
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下2
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 湯沸室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37007
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下4
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37008
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下5
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37009
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第1更衣室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37010
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第2更衣室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37011
	外部/内部	内部
	対象室	1F トレーニング室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37012
	外部/内部	内部
	対象室	1F トレーニング室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37013
	外部/内部	内部
	対象室	1F 警備室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37014
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	消火栓
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	ホースの耐圧性能点検済証がありません（製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない）	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37015
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	消火栓
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	ホースの耐圧性能点検済証がありません（製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない）	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 37016 外部/内部 内部 対象室 1F 控室1 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 37017 外部/内部 内部 対象室 1F 第1器具庫 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 37018 外部/内部 内部 対象室 1F 放送室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 37019 外部/内部 内部 対象室 1F メインエントランスロビー 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 37020 外部/内部 内部 対象室 1F 第5会議室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37021
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5会議室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37022
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37023
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	37024
	外部/内部	内部
	対象室	2F 廊下
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳（サブアリーナ-空調）

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38001
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38002
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38003
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38004
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38005
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（サブアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38007
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室8
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38008
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室8
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38009
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室8
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38010
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室8
	対象設備	冷温水配管
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（サブアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室7
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 貴賓室
	対象設備	ウォールスルー空調機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38013
	外部/内部	内部
	対象室	1F 貴賓室
	対象設備	ウォールスルー空調機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38014
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第4会議室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38015
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第4会議室
	対象設備	ウォールスルー空調機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（サブアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38016
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第4会議室
	対象設備	ウォールスルー空調機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38017
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38018
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	ウォールスルー空調機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38019
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38020
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第3会議室
	対象設備	リモコンスイッチ
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38021 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下2 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38022 外部/内部 内部 対象室 1F 第1更衣室 対象設備 天井カセットエアコン 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38023 外部/内部 内部 対象室 1F トレーニングルーム 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38024 外部/内部 内部 対象室 1F トレーニングルーム 対象設備 天吊りエアコン 劣化程度 ○ 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38025 外部/内部 内部 対象室 1F トレーニングルーム 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38026
	外部/内部	内部
	対象室	1F トレーニングルーム
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38027
	外部/内部	内部
	対象室	1F トレーニングルーム
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38028
	外部/内部	内部
	対象室	1F 警備室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38029
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38030
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38031
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38032
	外部/内部	内部
	対象室	1F サブアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38033
	外部/内部	内部
	対象室	1F 控室1
	対象設備	ルームエアコン
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	冷媒ガス R22使用
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38034
	外部/内部	内部
	対象室	1F 第1器具庫
	対象設備	立型エアコン
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38035
	外部/内部	内部
	対象室	2F 放送室
	対象設備	天井カセットエアコン
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38036 外部/内部 内部 対象室 2F 放送室 対象設備 リモコンスイッチ 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38037 外部/内部 内部 対象室 2F 放送室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38038 外部/内部 外部 対象室 2F 室外機置場 対象設備 空冷ヒートポンプエアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38039 外部/内部 外部 対象室 2F 室外機置場 対象設備 空冷ヒートポンプエアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38040 外部/内部 内部 対象室 2F 第5会議室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	38041
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5会議室
	対象設備	ウォールスルーエアコン
	劣化程度	A
	所見	2016年設置
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	38042
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5会議室
	対象設備	ウォールスルーエアコン
	劣化程度	A
	所見	2016年設置
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	38043
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5会議室
	対象設備	ウォールスルーエアコン
	劣化程度	A
	所見	2016年設置
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38044
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38045
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	ウォールスルーエアコン
	劣化程度	A
	所見	2016年設置
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

8 資料編



建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38046
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38047
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38048
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室 化粧室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38049
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室廊下
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	38050
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2貴賓室廊下
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (サブアリーナ-空調)

建物名 三重県営サンアリーナ サブアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38051 外部/内部 内部 対象室 2F サブアリーナロビー 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38052 外部/内部 内部 対象室 2F 電気室4 対象設備 換気設備 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38053 外部/内部 内部 対象室 2F 電気室4 対象設備 換気設備 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38054 外部/内部 内部 対象室 2F 電気室4 対象設備 換気設備 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 38055 外部/内部 内部 対象室 2F 電気室4 対象設備 換気設備 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21001 外部/内部 内部 対象室 1F エントランスホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期調査による特定天井の指摘あり(既存不適合) 建築基準法定期調査による換気不足の指摘あり(要是正)	2019年1月18日 21001 内部 1F エントランスホール 内装・照明設備 C 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 建築基準法定期調査による特定天井の指摘あり(既存不適合) 建築基準法定期調査による換気不足の指摘あり(要是正)
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21002 外部/内部 内部 対象室 1F E L Vホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 21002 内部 1F E L Vホール 内装・照明設備 A 特に異常は見られない 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21003 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室 8 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 21003 内部 1F 空調機械室 8 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21004 外部/内部 内部 対象室 1F 電気室 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 21004 内部 1F 電気室 3 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21005 外部/内部 内部 対象室 1F E L V機械室 対象設備 内装・ELV設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 21005 内部 1F E L V機械室 内装・ELV設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21006 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21007 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期検査による換気不足の指摘あり (要是正)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21008 外部/内部 内部 対象室 1F 女子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21009 外部/内部 内部 対象室 1F 男子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21010 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	21011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 便所
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	21012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 階段室4
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	21013
	外部/内部	内部
	対象室	1F パントリー
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	C
	所見	壁面の一部に漏水跡と思われる汚損がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	21014
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下3
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	21015
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室6
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21016 外部/内部 内部 対象室 1F レセプション室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、壁クロスに変色が見られる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21017 外部/内部 内部 対象室 1F コビ-1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化が見られる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21018 外部/内部 内部 対象室 1F ラウンジ 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化が見られる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21019 外部/内部 内部 対象室 1F コビ-3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化が見られる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21020 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化が見られる 点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21021 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21022 外部/内部 内部 対象室 1F 情報コーナー (自販機コーナー) 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21023 外部/内部 内部 対象室 1F TELコーナー (授乳室) 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21024 外部/内部 内部 対象室 1F 自販機コーナー (台車置場) 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21025 外部/内部 内部 対象室 1F ロビ-2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21026 外部/内部 内部 対象室 1F 国際会議場 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 一部で床 (OAフロア) 鳴りがある 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21027 外部/内部 内部 対象室 1F 通訳ブース 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21028 外部/内部 内部 対象室 1F 通訳ブース裏通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21029 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21030 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所A 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21031 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所A 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21032 外部/内部 内部 対象室 1F 受付事務室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21033 外部/内部 内部 対象室 1F 階段室1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21034 外部/内部 内部 対象室 1F 第2更衣室シャワールーム 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 天井点検口廻りの一部天井に下がりが見られる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 21035 外部/内部 内部 対象室 1F フィットネススタジオ 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22011
	外部/内部	内部
	対象室	2F メインアリーナエントランスホール
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない 照明はLED化されている
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22012
	外部/内部	内部
	対象室	2F 風除室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22013
	外部/内部	内部
	対象室	2F 主催者控室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22014
	外部/内部	内部
	対象室	2F 化粧室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22015
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	C
	所見	窓際天井面に漏水跡がみられる。
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22016 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 22016 内部 2F 厨房 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22017 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房前室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 22017 内部 2F 厨房前室 内装・照明設備 C 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 休憩室： 建築基準法定期検査による換気不足の指摘あり（要是正）
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22018 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房便所 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 22018 内部 2F 厨房便所 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22019 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 22019 内部 2F 厨房更衣室 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22020 外部/内部 内部 対象室 2F ラウンジ 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	2019年1月18日 22020 内部 2F ラウンジ 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる



8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22021 外部/内部 内部 対象室 2F ラウンジ天井 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 スプリンクラーからの漏水と思われる天井部漏水跡が2か所みられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22022 外部/内部 内部 対象室 2F サブアリーナエントランスホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に異常は見られない 照明はLED化されている 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22023 外部/内部 内部 対象室 2F 風除室2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22024 外部/内部 内部 対象室 2F ホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 照明はLED化されている 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22025 外部/内部 内部 対象室 2F 管理事務所 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 照明はLED化されている 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22026
	外部/内部	内部
	対象室	2F 面談室 (売店)
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない 照明はLED化されている
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22027
	外部/内部	内部
	対象室	2F 湯沸室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22028
	外部/内部	内部
	対象室	2F 更衣室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22029
	外部/内部	内部
	対象室	2F 更衣室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	22030
	外部/内部	内部
	対象室	2F 書庫
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22031 外部/内部 内部 対象室 2F 応接室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22032 外部/内部 内部 対象室 2F 休憩室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22033 外部/内部 内部 対象室 2F 医務室 (打合せ室) 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22034 外部/内部 内部 対象室 2F 倉庫 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 22035 外部/内部 内部 対象室 2F 男子職員WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	2019年1月18日 22036 内部 2F 女子職員WC 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	2019年1月18日 22037 内部 2F 通路 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	2019年1月18日 22038 内部 2F 階段室 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	2019年1月18日 22039 内部 2F 身障者WC 内装・照明設備 B 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	23001
	外部/内部	内部
	対象室	3F E L Vホール
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 23101 外部/内部 内部 対象室 各所 対象設備 電動シャッター 劣化程度 C 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期調査による指摘あり (既存不適格)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 23102 外部/内部 内部 対象室 各所 対象設備 防煙垂れ壁 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 23103 外部/内部 内部 対象室 1F エレベータ 機械室 対象設備 エレベータ 劣化程度 C 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期検査による指摘あり (既存不適格)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 23104 外部/内部 内部 対象室 1F エントランスホール 対象設備 エレベータ 劣化程度 C 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期検査による指摘あり (既存不適格)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 23105 外部/内部 内部 対象室 1F バントリー 対象設備 ダムウェーダ 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	23106
	外部/内部	内部
	対象室	1F エントランスホール
	対象設備	エスカレータ
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24001
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	AS断熱防水 押さえ仕上
	劣化程度	B
	所見	防水層未確認 下階での漏水は見当たらず
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24002
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	AS断熱防水 砂利押さえ（レストラン）
	劣化程度	C
	所見	下階レストラン天井面に漏水跡がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24003
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	AS断熱防水 砂利押さえ（警備室）
	劣化程度	C
	所見	下階警備室天井面に漏水跡がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24004
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	シート防水（管理事務所）
	劣化程度	A
	所見	下階での漏水は見当たらず
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24005
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	ELV塔 露出カラー砂付き
	劣化程度	C
	所見	経年劣化による仕上げ砂が摩耗、滅失しドレイン部に堆積している。下階での漏水は未確認
点検結果		






8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24006 外部/内部 外部 対象室 屋上 対象設備 倉庫塔 露出カラー砂付き 劣化程度 C 所見 経年劣化による仕上げ砂が摩耗、滅失しドレイン部に堆積している。一部に雑草が繁茂している。下階での漏水は未確認	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24007 外部/内部 外部 対象室 床 対象設備 磁器質300角タイル張 劣化程度 A 所見 下階での漏水は見当たらず	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24008 外部/内部 外部 対象室 外壁・屋上 対象設備 エキスパンションジョイント 劣化程度 B 所見 第1更衣室内にエキスパンションからと思われる漏水跡がみられる。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24009 外部/内部 外部 対象室 外壁 対象設備 磁器45二丁掛タイル貼り 東面 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの改修が行われており問題はないものと思われます。シーリングは更改済です	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24010 外部/内部 外部 対象室 外壁 対象設備 磁器45二丁掛タイル貼り 西面 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの改修が行われており問題はないものと思われます。シーリングは更改済です	点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24011 外部/内部 外部 対象室 外壁 対象設備 磁器45二丁掛タイル貼り 北面 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの改修が行われており問題はないものと思われます。シーリングは更改済です 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24012 外部/内部 外部 対象室 外壁 対象設備 磁器45二丁掛タイル貼り 南面 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの改修が行われており問題はないものと思われます。シーリングは更改済です 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24013 外部/内部 外部 対象室 風除室 屋根 対象設備 SUS防水 劣化程度 A 所見 下階での漏水は見当たらず 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24014 外部/内部 外部 対象室 吹き抜け塔屋 屋根 対象設備 SUS防水 劣化程度 A 所見 下階での漏水は見当たらず 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 24015 外部/内部 外部 対象室 2F 対象設備 庇 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、シーリングが未更改です 点検結果	



8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24016
	外部/内部	外部
	対象室	デッキ
	対象設備	庇
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、シーリングが未更改です
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24017
	外部/内部	外部
	対象室	1F 正面玄関
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24018
	外部/内部	外部
	対象室	2F メインアリーナエントランス
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	24019
	外部/内部	外部
	対象室	2F サブアリーナエントランス
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	
	写真番号	
	外部/内部	
	対象室	
	対象設備	
	劣化程度	
	所見	
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-電気）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25001 外部/内部 内部 対象室 幹線設備 対象設備 動力盤・電灯盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25002 外部/内部 内部 対象室 非常用照明設備 対象設備 誘導灯 劣化程度 B 所見 新型に順次更改されているが、旧タイプも残置されている 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25003 外部/内部 内部 対象室 拡声放送設備 対象設備 非常用業務アンプ 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25004 外部/内部 内部 対象室 拡声放送設備 対象設備 スピーカー 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25005 外部/内部 内部 対象室 電話設備 中央監視室 対象設備 多機能電話機 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25005 外部/内部 内部 対象室 電気時計設備 中央監視室 対象設備 親時計 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25006 外部/内部 内部 対象室 電気時計設備 サブエントランスホール 対象設備 子時計 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25007 外部/内部 内部 対象室 TV共聴設備 対象設備 アンテナ 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25008 外部/内部 内部 対象室 インターホン設備 対象設備 インターホン 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25009 外部/内部 内部 対象室 表示電鈴設備 身障者トイレ 対象設備 身障者呼び出し装置 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25010 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 中央監視室 対象設備 総合防災盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 25010 内部 火災報知設備 中央監視室 総合防災盤 B 経年による劣化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25011 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 管理事務室 対象設備 総合防災盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 25011 内部 火災報知設備 管理事務室 総合防災盤 B 経年による劣化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25012 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 1Fラウンジ 対象設備 感知器 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 25012 内部 火災報知設備 1Fラウンジ 感知器 B 経年による劣化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25013 外部/内部 内部 対象室 ITV設備 管理事務室 対象設備 管理事務室監視部 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 25013 内部 ITV設備 管理事務室 管理事務室監視部 B 経年による劣化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25014 外部/内部 内部 対象室 ITV設備 対象設備 監視カメラ 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 25014 内部 ITV設備 監視カメラ B 経年による劣化がみられる 点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-電気）

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25015 外部/内部 内部 対象室 同時通訳設備 国際会議室 対象設備 同時通訳設備 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25016 外部/内部 内部 対象室 調光設備 国際会議室 対象設備 調光設備 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 25017 外部/内部 内部 対象室 照明設備 中央監視室 対象設備 調光設備 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度 所見 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26001 外部/内部 内部 対象室 1F 階段室3廊下 便所 対象設備 手洗器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26002 外部/内部 内部 対象室 1F 階段室3廊下 便所 対象設備 兼用便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26003 外部/内部 内部 対象室 1F パントリー 対象設備 電気温水器・厨房器具 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26004 外部/内部 内部 対象室 1F パントリー 対象設備 厨房器具 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26005 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 壁掛式小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26006 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 カウンター式洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26007 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 紙巻器・シートペーパーホルダー 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26008 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 洋風便器・洗浄便座 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26009 外部/内部 内部 対象室 1F 男子便所 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26010 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 カウンター式洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26011 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 紙巻器・シートペーパーホルダー 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26012 外部/内部 内部 対象室 1F 女子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A	所見 設置年2016年 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26013 外部/内部 内部 対象室 1F 第1更衣室 対象設備 カウンター洗面化粧台 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26014 外部/内部 内部 対象室 2F 湯沸室 対象設備 混合水栓・電気温水器 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26015 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 小便器 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26016 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 洗面台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26017 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26018 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26019 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所 対象設備 洗面台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26020 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26021 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26022 外部/内部 内部 対象室 2F 多目的便所室 対象設備 洋風便器・洗面器・手すり 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26023 外部/内部 内部 対象室 2F サブアリーナエントランス 対象設備 ウォータークーラー 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26024 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 厨房器具 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26025 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 グリストラップ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26026 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 男子便所 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26027 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 男子便所 対象設備 カウンター洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26028 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 男子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26029 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 女子便所 対象設備 カウンター洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 26030 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 女子便所 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25001
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室1
	対象設備	スプリンクラーヘッド制御弁
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25002
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下3
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25003
	外部/内部	内部
	対象室	1F レセプション室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25004
	外部/内部	内部
	対象室	1F ラウンジ
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25005
	外部/内部	内部
	対象室	1F ラウンジ
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-衛生）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 25006 外部/内部 内部 対象室 1F ラウンジ 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 25007 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 25008 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 25009 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 消火栓用ホース 劣化程度 C 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 耐圧性能点検済証がありません（製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない）	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 25010 外部/内部 内部 対象室 1F 国際会議室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 同時通訳室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 同時通訳室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25013
	外部/内部	内部
	対象室	1F 受付
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25014
	外部/内部	内部
	対象室	1F ロビー3
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25015
	外部/内部	内部
	対象室	1F フィットネススタジオ
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25016
	外部/内部	内部
	対象室	1F フィットネススタジオ
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25017
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25018
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインエントランス
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25019
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインエントランス
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25020
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインエントランスロビー
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25021
	外部/内部	内部
	対象室	2F 管理事務室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25022
	外部/内部	内部
	対象室	2F 管理事務室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25023
	外部/内部	内部
	対象室	2F 応接室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25024
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子更衣室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25025
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子更衣室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (管理棟-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25026
	外部/内部	内部
	対象室	2F 湯沸室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25027
	外部/内部	内部
	対象室	2F DS
	対象設備	スプリンクラーヘッド制御弁
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25028
	外部/内部	内部
	対象室	2F 主催者控室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25029
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25030
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-衛生）






建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25031
	外部/内部	内部
	対象室	2F 厨房
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	25032
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン化粧室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28001
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 1
	対象設備	冷温水発生機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28002
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 1
	対象設備	冷温水発生機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28003
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室1
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28004
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室1
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28005
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室5
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室5
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28007
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室2
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28008
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室2
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28009
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室2
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28010
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室3
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28011 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 空冷エアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28012 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 空冷エアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28013 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28014 外部/内部 内部 対象室 1F 職員玄関 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28015 外部/内部 内部 対象室 1F 職員玄関 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編



建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28016 外部/内部 内部 対象室 1F ガバナ-室前 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 28017 外部/内部 内部 対象室 1F ガバナ-室前 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28018 外部/内部 内部 対象室 1F レセプションルーム 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28019 外部/内部 内部 対象室 1F レセプションルーム 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28020 外部/内部 内部 対象室 1F ラウンジ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28021
	外部/内部	内部
	対象室	1F ラウンジ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28022
	外部/内部	内部
	対象室	1F 国際会議室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28023
	外部/内部	内部
	対象室	1F 国際会議室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28024
	外部/内部	内部
	対象室	2F 同時通訳室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28025
	外部/内部	内部
	対象室	1F □ビ-3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28026 外部/内部 内部 対象室 1F フィットネススタジオ 対象設備 天吊りエアコン 劣化程度 A 所見 追加新設 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28027 外部/内部 内部 対象室 1F フィットネススタジオ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28028 外部/内部 内部 対象室 1F メインエントランス 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28029 外部/内部 内部 対象室 1F メインエントランス 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28030 外部/内部 内部 対象室 1F メインエントランス 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28031 外部/内部 内部 対象室 2F サブアリーナエントランス 対象設備 制気口 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28032 外部/内部 内部 対象室 2F 管理事務室 対象設備 制気口 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28033 外部/内部 内部 対象室 2F 管理事務室 対象設備 制気口 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28034 外部/内部 内部 対象室 2F 医務室（打合せ室） 対象設備 制気口 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28035 外部/内部 内部 対象室 2F 休憩室 対象設備 制気口 劣化程度 B	所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果



建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28036 外部/内部 内部 対象室 2F 休憩室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28037 外部/内部 内部 対象室 2F 応接室 対象設備 天井カセットエアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28038 外部/内部 内部 対象室 2F 応接室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 制気口設置年1993年25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28039 外部/内部 内部 対象室 2F 男子更衣室 対象設備 天井カセットエアコン 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28040 外部/内部 内部 対象室 2F 女子更衣室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28041 外部/内部 内部 対象室 2F 湯沸室 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28042 外部/内部 内部 対象室 2F 第2貴賓室 対象設備 ウォールスルーエアコン 劣化程度 A 所見 2016年設置 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28043 外部/内部 内部 対象室 2F サブアリーナエントランスホール 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28044 外部/内部 内部 対象室 2F ラウンジ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28045 外部/内部 内部 対象室 2F ラウンジ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28046
	外部/内部	内部
	対象室	2F メインアリーナエントランス
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28047
	外部/内部	内部
	対象室	2F メインアリーナエントランス
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28048
	外部/内部	内部
	対象室	2F 主催者控室
	対象設備	ルームエアコン
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	冷媒ガス R22使用	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28049
	外部/内部	内部
	対象室	2F 主催者控室
	対象設備	天井換気扇
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28050
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28051 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28052 外部/内部 内部 対象室 2F レストラン 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28053 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28054 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 28055 外部/内部 内部 対象室 2F 厨房 対象設備 排気フード・グリースフィルター 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（管理棟-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28056
	外部/内部	内部
	対象室	2F 厨房
	対象設備	排気フード
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	28057
	外部/内部	内部
	対象室	2F レストラン便所
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		



建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 29001 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室1 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 29002 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室1 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 29003 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室1 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 29004 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 監視盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 29005 外部/内部 内部 対象室 1F 中央監視室 対象設備 監視盤（グラフィック） 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

建物名 三重県営サンアリーナ 管理会議棟

	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度	2019年1月18日 29006 内部 1F 中央監視室 監視盤（グラフィック） B
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度	2019年1月18日 29007 内部 1F 中央監視室 監視盤（グラフィック） B
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度	2019年1月18日 29008 内部 1F 中央監視室 監視盤（グラフィック） B
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度	2019年1月18日 29009 内部 1F 中央監視室 監視用 P C B
	撮影日付 写真番号 外部/内部 対象室 対象設備 劣化程度	     
	所見 点検結果	  