

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳 (その他-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 外構

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40001
	外部/内部	外部
	対象室	コンクリート側壁
	対象設備	御影風吹付
	劣化程度	A
	所見	吹付替が行われており、大きな異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40002
	外部/内部	外部
	対象室	舗装
	対象設備	インターロッキング舗装
	劣化程度	A
	所見	経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない。1/30現在、表面の洗浄が行われている
点検結果	建築基準法定期調査による沈下の指摘あり (要是正)	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40003
	外部/内部	外部
	対象室	舗装
	対象設備	アスファルト舗装
	劣化程度	B
	所見	小さな表面亀裂など劣化がみられるが大きな異常は見られない
点検結果	建築基準法定期調査による沈下の指摘あり (要是正)	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40004
	外部/内部	外部
	対象室	舗装
	対象設備	点字用平板ブロック
	劣化程度	B
	所見	経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40005
	外部/内部	外部
	対象室	階段・天端壁
	対象設備	御影風吹付
	劣化程度	A
	所見	吹付替が行われており、大きな異常は見られない
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ 外構

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40006 外部/内部 外部 対象室 排水溝 対象設備 グレーチング溝蓋 劣化程度 B	2019年1月18日 40006 外部 排水溝 グレーチング溝蓋 B
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40007 外部/内部 外部 対象室 縁石 対象設備 歩車道境界ブロック 劣化程度 B	2019年1月18日 40007 外部 縁石 歩車道境界ブロック B
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40008 外部/内部 外部 対象室 縁石 対象設備 地先境界ブロック 劣化程度 B	2019年1月18日 40008 外部 縁石 地先境界ブロック B
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40009 外部/内部 外部 対象室 囲障 対象設備 メッシュフェンス 劣化程度 B	2019年1月18日 40009 外部 囲障 メッシュフェンス B
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40010 外部/内部 外部 対象室 クーリングタワー置場 対象設備 基礎 劣化程度 A	2019年1月18日 40010 外部 クーリングタワー置場 基礎 A
	所見 経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果	経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果
	所見 経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果	経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果
	所見 経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果	経年による汚損がみられるが、大きな破損は見られない 点検結果
	所見 大きな破損は見られないが、下部の土羽が崩落している。 点検結果 ,	大きな破損は見られないが、下部の土羽が崩落している。 点検結果 ,
	所見 特に異常は見られない 点検結果	特に異常は見られない 点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ

外構

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40011
	外部/内部	外部
	対象室	クーリングタワー置場
	対象設備	外壁
	劣化程度	B
	所見	アスロックのタイル状模様吹付が白垂化している
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40012
	外部/内部	外部
	対象室	クーリングタワー置場
	対象設備	鉄部
	劣化程度	C
	所見	鉄骨塗装部に発錆がみられる。
点検結果	建築基準法定期検査による発錆の指摘あり（その他）	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40013
	外部/内部	外部
	対象室	受水槽置場
	対象設備	基礎
	劣化程度	C
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40014
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	会館案内サイン
	劣化程度	B
	所見	印刷部分等に経年による劣化がみられる。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40015
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	メイン案内サイン
	劣化程度	B
	所見	印刷部分等に経年による劣化がみられる。
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ

外構

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40016
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	サブ案内サイン
	劣化程度	B
	所見	印刷部分等に経年による劣化がみられる。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40017
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	誘導案内サイン
	劣化程度	B
	所見	印刷部分等に経年による劣化がみられる。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40018
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	ショーケース
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40019
	外部/内部	外部
	対象室	サイン
	対象設備	懸垂幕サイン
	劣化程度	B
	所見	鉄部に発錆等、経年による劣化がみられる。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	40020
	外部/内部	外部
	対象室	身障者用駐車場
	対象設備	外装・屋根
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 外構

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40021 外部/内部 外部 対象室 駐車場 対象設備 アスファルト舗装 劣化程度 B 所見 表面が劣化し亀裂もみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40022 外部/内部 外部 対象室 駐車場 対象設備 駐車表示ペイント 劣化程度 B 所見 駐車表示が摩耗している 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40023 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 外壁 南面 劣化程度 C 所見 下見板張りが施工されているが、塗装の劣化がみられ表面が劣化している。コンセントが破損している。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40024 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 外壁 東面 劣化程度 C 所見 下見板張りが施工されているが、塗装の劣化がみられ表面が劣化している。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40025 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 外壁 西面 劣化程度 C 所見 下見板張りが施工されているが、塗装の劣化がみられ表面が劣化している。縦樋根元が破損している。 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 外構

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40026 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 外壁 北面 劣化程度 C 所見 下見板張りが施工されているが、塗装の劣化がみられ表面が劣化している。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40027 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 屋根 劣化程度 C 所見 アphaltツグル葺きが施工されているが、表面の劣化がみられる。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40028 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 内部 女子WC 劣化程度 C 所見 トイレブースに経年劣化による破損がみられる。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40029 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 内部 男子WC 劣化程度 C 所見 トイレブースに経年劣化による破損がみられる。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40030 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 衛生機器 劣化程度 B 所見 男子WCのみ洋風便器に更改されている。	点検結果

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ 外構

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40031 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 照明設備 劣化程度 C 所見 発錆がみられる	2019年1月18日 40031 外部 屋外WC 照明設備 C 発錆がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40032 外部/内部 外部 対象室 屋外WC 対象設備 ITV 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる	2019年1月18日 40032 外部 屋外WC ITV B 経年による劣化がみられる
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40033 外部/内部 外部 対象室 駐車場 対象設備 外灯 劣化程度 C 所見 発錆や腐食がみられ、15灯のうち2灯が転倒により更改されている。	2019年1月18日 40033 外部 駐車場 外灯 C 発錆や腐食がみられ、15灯のうち2灯が転倒により更改されている。
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40034 外部/内部 外部 対象室 屋外倉庫 対象設備 外装・屋根 劣化程度 C 所見 発錆や腐食がみられる。	2019年1月18日 40034 外部 屋外倉庫 外装・屋根 C 発錆や腐食がみられる。
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 40035 外部/内部 外部 対象室 屋外倉庫 対象設備 外装・屋根 劣化程度 C 所見 発錆や腐食がみられる。	2019年1月18日 40035 外部 屋外倉庫 外装・屋根 C 発錆や腐食がみられる。

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-衛生）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45000
	外部/内部	外部
	対象室	受水槽置場
	対象設備	受水槽 36m <sup>3</sup>
	劣化程度	A
	所見	設置年2011年 7年経過
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45001
	外部/内部	外部
	対象室	受水槽置場
	対象設備	受水槽 36m <sup>3</sup>
	劣化程度	A
	所見	設置年2011年 7年経過
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45002
	外部/内部	外部
	対象室	受水槽置場
	対象設備	受水槽・薬注ポンプ
	劣化程度	A
	所見	設置年2011年 7年経過
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45003
	外部/内部	外部
	対象室	受水槽置場
	対象設備	受水槽 点検済証
	劣化程度	A
	所見	設置年2011年 7年経過
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	45004
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 西
	対象設備	危険物標示板
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		



## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-衛生）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	45005
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 西
	対象設備	油面指示計
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	45006
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 西
	対象設備	地下タンク A重油 3000L
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	45007
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 東
	対象設備	排水柵
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45008
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 東
	対象設備	排水柵
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45009
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 東
	対象設備	排水柵
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-衛生）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45010
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 西
	対象設備	排水柵
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	45011
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 西
	対象設備	排水柵
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-空調）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48001 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48002 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48003 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 電動二方弁 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48004 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 防振フレキ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48005 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 電動機 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

## 8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 48006 外部/内部 外部 対象室 冷却塔置場 対象設備 冷却塔 充填材 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48007 外部/内部 外部 対象室 サブアリーナ 南東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48008 外部/内部 外部 対象室 サブアリーナ 南東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48009 外部/内部 外部 対象室 サブアリーナ 南東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48010 外部/内部 外部 対象室 サブアリーナ 北東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-空調）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	48011
	外部/内部	外部
	対象室	2階室外機置場
	対象設備	空冷エアコン 屋外機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	48012
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 南
	対象設備	空冷エアコン 屋外機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	48013
	外部/内部	外部
	対象室	管理棟 南西
	対象設備	空冷エアコン 屋外機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	48014
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 東
	対象設備	空冷エアコン 屋外機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	48015
	外部/内部	外部
	対象室	メインアリーナ 東
	対象設備	空冷エアコン 屋外機
	劣化程度	A
	所見	設置年2016年
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（その他-空調）

建物名 三重県営サンアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48016 外部/内部 外部 対象室 メインアリーナ 東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48017 外部/内部 外部 対象室 管理棟 南東 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48018 外部/内部 外部 対象室 管理棟 南西 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 48019 外部/内部 外部 対象室 管理棟 南西 対象設備 空冷エアコン 屋外機 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

















①通常管理（法定耐用年数型）

Table with columns for 区分 (Division), 大分類 (Major Classification), 中分類 (Sub-classification), 対象設備 (Target Equipment), 小分類 (Sub-classification), 設置年 (Installation Year), 数量 (Quantity), 単位 (Unit), 区分 (Division), 形式 (Form), 耐用年数 (Useful Life), 償却率 (Depreciation Rate), 償却率 (Depreciation Rate), 償却率 (Depreciation Rate), and years 2021 through 2070. The table lists various types of equipment such as 印刷機 (Printers), 複写機 (Copiers), and 事務用機器 (Office Equipment) with their respective depreciation schedules.









① 通常管理 (法定耐用年数型)

Table with columns for 区分, 大分類, 中分類, 対象設備, 小分類, 前年, 数量, 単位, 区分, 備付方式, 積立率(前年度), 積立率(本年度), 積立率(平均), and years from 2021 to 2070. The table contains multiple rows for different equipment categories and their corresponding financial data.



①通常管理（法定耐用年数型）

Table with columns for 区分, 小分類, 中分類, 対象設備, 小分類, 耐用年数, 単位, 区分, 形式, 概要 耐用年数, 法定耐用年数, 保全方式, 竣工年, 2021-2070. It lists various equipment types like エレベーター, エscalator, 空調機, etc., with their respective values and dates.













①通常管理（法定耐用年数型）

Table with columns: 区分, 大分類, 中分類, 対象設備, 小分類, 設年, 数量, 単位, 区分, 定額, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法, 償却率, 償却方法. Rows list various equipment types like 圧入機, 圧入機, etc., with their respective depreciation rates and methods.







8-2 コストの見通しに係る算出根拠
②長寿命化管理（時間計画型）

Table with columns: 区分, 大分類, 中分類, 小分類, 設備名, 数量, 単位, 評価年(年数), 評価年(平均), 残存期間(年数), 残存期間(平均), 構造区分, 保修方式, and 年別コスト(千円) from 2021 to 2070.

②長寿命化管理（時間計画型）

Table with columns for 区分 (District), 小分類 (Sub-category), 中分類 (Mid-category), 対象設備 (Target Equipment), 小分類 (Sub-category), 区分 (District), 年度 (Year) from 2021 to 2070. It details maintenance plans for various types of equipment across different districts.











②長寿化管理（時間計画型）

Table with columns for 区分 (Division), 小分類 (Sub-classification), 中分類 (Mid-classification), 対称種編 (Symmetry code), 小分類 (Sub-classification), 期間 (Period), 数量 (Quantity), 単位 (Unit), 標準 (Standard), 原価 (Cost), 固定 (Fixed), 保全区分 (Maintenance area), and 年度別工口 (千円) (Annual work volume in 1000 yen). The table lists 1000+ items with their respective specifications and financial data from 2021 to 2070.

②長寿命化管理（時間計画型）

Table with columns for '区分' (District), '小分類' (Sub-category), '中分類' (Mid-category), '対象設備' (Target Equipment), '小分類' (Sub-category), '設備名' (Equipment Name), '数量' (Quantity), '単位' (Unit), '区分' (District), '初期年' (Initial Year), '原価' (Original Price), '残価' (Residual Value), '耐用年数' (Useful Life), '更新年' (Replacement Year), '更新原価' (Replacement Price), '更新残価' (Replacement Residual Value), '更新耐用年数' (Replacement Useful Life), '保全方式' (Maintenance Method), '保費方式' (Premium Method), '年度' (Year), and '費用' (Cost) for each year from 2021 to 2070.





②長寿命化管理（時間計画型）

Table with 37 columns for years (2021-2070) and multiple rows for equipment types and models. Headers include equipment type, model, and year. The table contains detailed maintenance schedules and costs for various assets.





②長寿命化管理（時間計画型）

対象設備			保守区分		年度間計画（千円）																																																							
区分	大分類	中分類	区別	種別	単位	位置	1以上の規定設定条件			年度	年度間計画																																																	
							種別	数量	年度		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
02	設備	04	04	04	1	1	1	1	1	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
02	設備	04	04	04	1	1	1	1	1	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
02	設備	04	04	04	1	1	1	1	1	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
02	設備	04	04	04	1	1	1	1	1	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
02	設備	04	04	04	1	1	1	1	1	1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070



















②長寿命化管理（時間計画型）

Table with columns for 区分 (District), 小分類 (Sub-category), 対象設備 (Target Equipment), 小分類 (Sub-category), 設備名 (Equipment Name), 数量 (Quantity), 単位 (Unit), 保守内容 (Maintenance Content), 保守方式 (Maintenance Method), 保守区分 (Maintenance Category), 年度別工口(千円) (Annual Workload in 1000 Yen), and years from 2021 to 2070.

