

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 11001 外部/内部 内部 対象室 1F 電気室 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 11001 内部 1F 電気室 1 内装・照明設備 A 特に異常は見られない
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 11002 外部/内部 内部 対象室 1F 電気室 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 11002 内部 1F 電気室 1 内装・照明設備 A 特に異常は見られない
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 11003 外部/内部 内部 対象室 1F 電気室2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 11003 内部 1F 電気室2 内装・照明設備 A 特に異常は見られない
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 11004 外部/内部 内部 対象室 1F 発電機室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 11004 内部 1F 発電機室 内装・照明設備 A 特に異常は見られない
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 11005 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	2019年1月18日 11005 内部 1F ポンプ室 内装・照明設備 A 特に異常は見られない


8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	11006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	11007
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室 9
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	11008
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室 9
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12001 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12002 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12003 外部/内部 内部 対象室 2F 化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12004 外部/内部 内部 対象室 2F 化粧室通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12005 外部/内部 内部 対象室 2F 身障者WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	


8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12006 外部/内部 内部 対象室 2F 男子WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12007 外部/内部 内部 対象室 2F 通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12008 外部/内部 内部 対象室 2F 休憩室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12009 外部/内部 内部 対象室 2F 記者室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果 建築基準法定期検査による吹出口周囲割れの指摘あり（要是正）	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12010 外部/内部 内部 対象室 2F 記録室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	


8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12011
	外部/内部	内部
	対象室	2F 本部室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12012
	外部/内部	内部
	対象室	2F 役員室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	C
	所見	クロスに亀裂がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12013
	外部/内部	内部
	対象室	2F ポーチ6前通路
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12014
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子WC2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12015
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子化粧室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12016 外部/内部 内部 対象室 2F 男子WC 2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12017 外部/内部 内部 対象室 2F 男子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12018 外部/内部 内部 対象室 2F 第3更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12019 外部/内部 内部 対象室 2F 第3シャワー室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12020 外部/内部 内部 対象室 2F 第4更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12021 外部/内部 内部 対象室 2F 第4シャワー室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12022 外部/内部 内部 対象室 2F 第5更衣室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12023 外部/内部 内部 対象室 2F 第5シャワー室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12024 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室9 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12025 外部/内部 内部 対象室 2F 控室5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12026 外部/内部 内部 対象室 2F 化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12027 外部/内部 内部 対象室 2F 湯沸室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12028 外部/内部 内部 対象室 2F 通路6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12029 外部/内部 内部 対象室 2F □ピ-8 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12030 外部/内部 内部 対象室 2F 女子WC3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果


8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12031 外部/内部 内部 対象室 2F 女子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12032 外部/内部 内部 対象室 2F 男子WC 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12033 外部/内部 内部 対象室 2F 男子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12034 外部/内部 内部 対象室 2F 通路 5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12035 外部/内部 内部 対象室 2F 第2器具庫 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12036 外部/内部 内部 対象室 2F ポーチ4前通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12037 外部/内部 内部 対象室 2F 空調機械室10 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12038 外部/内部 内部 対象室 2F 第3器具庫 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12039 外部/内部 内部 対象室 2F 第4器具庫 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12040 外部/内部 内部 対象室 2F 女子WC4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12041 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室 8 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12042 外部/内部 内部 対象室 2F 化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12043 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー 7 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C	所見 器具の移動などにより床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 シャッターに降下停止装置などが付加されておらず、既存不適格となっている。 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12044 外部/内部 内部 対象室 2F 男子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12045 外部/内部 内部 対象室 2F 身障者WC 2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B	所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)



建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12046 外部/内部 内部 対象室 2F 男子WC 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12047 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室 7 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12048 外部/内部 内部 対象室 2F 通路 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12049 外部/内部 内部 対象室 2F 控室 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12050 外部/内部 内部 対象室 2F 会議室 2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12051 外部/内部 内部 対象室 2F 空調機械室 1 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12052 外部/内部 内部 対象室 2F ポーチ 2 前通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 壁に破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12053 外部/内部 内部 対象室 2F 第5器具庫 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12054 外部/内部 内部 対象室 2F 通路 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12055 外部/内部 内部 対象室 2F 搬入事務室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12056 外部/内部 内部 対象室 2F 女子WC 5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12057 外部/内部 内部 対象室 2F 女子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12058 外部/内部 内部 対象室 2F コビ-6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 特に大きな異常は見られないが、器具の移動などによる床、壁等の汚損や小さな破損がみられる。 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12059 外部/内部 内部 対象室 2F 控室 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12060 外部/内部 内部 対象室 2F 湯沸室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12061
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子WC 5
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12062
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子化粧室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12063
	外部/内部	内部
	対象室	2F 身障者WC 3
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12064
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第8更衣室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12065
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第8シャワー室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)


8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12066
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第7更衣室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12067
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第7シャワー室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12068
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6更衣室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12069
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6シャワー室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12070
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子WC 6
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12071 外部/内部 内部 対象室 2F 男子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12072 外部/内部 内部 対象室 2F 女子WC6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12073 外部/内部 内部 対象室 2F 女子化粧室 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12074 外部/内部 内部 対象室 2F 通路2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12075 外部/内部 内部 対象室 2F ボーチ1前通路 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 扉ハンドルが破損している 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

未調査	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12076
	外部/内部	内部
	対象室	2F 会議室 1
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	---
	所見	使用中のため未調査
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12077
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室 1 2
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12078
	外部/内部	内部
	対象室	2F 医務室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12079
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子WC 1
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	12080
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子化粧室
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-建築）


建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12081 外部/内部 内部 対象室 2F ロッカー室（授乳室） 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12082 外部/内部 内部 対象室 2F 階段室 5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12083 外部/内部 内部 対象室 2F 通路 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12084 外部/内部 内部 対象室 2F アリーナ 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 C 所見 天井仕上材に多数の穴がみられる。興行時の吊物設置の痕跡とみられる 点検結果 建築基準法定期調査による特定天井の指摘あり（既存不適格）	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 12085 外部/内部 内部 対象室 アリーナ 対象設備 床 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない。 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13001 外部/内部 内部 対象室 3F ロビー 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13002 外部/内部 内部 対象室 3F 男子化粧室・WC1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13003 外部/内部 内部 対象室 3F 女子化粧室・WC1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13004 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 8 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13005 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)



建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13006 外部/内部 内部 対象室 3F 女子化粧室・WC2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13007 外部/内部 内部 対象室 3F 身障者WC 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13008 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊7 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13009 外部/内部 内部 対象室 3F ロビー-12 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13010 外部/内部 内部 対象室 3F 男子化粧室・WC2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13011
	外部/内部	内部
	対象室	3F 回廊 6
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13012
	外部/内部	内部
	対象室	3F ホール
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13013
	外部/内部	内部
	対象室	3F 女子化粧室・WC 3
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13014
	外部/内部	内部
	対象室	3F 男子化粧室・WC 3
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13015
	外部/内部	内部
	対象室	3F 回廊 5
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
点検結果		


8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13016 外部/内部 内部 対象室 3F ロビー-11 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13017 外部/内部 内部 対象室 3F 男子化粧室・WC 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13018 外部/内部 内部 対象室 3F 女子化粧室・WC 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13019 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 4 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13020 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)



建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13021 外部/内部 内部 対象室 3F 女子化粧室・WC 5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13022 外部/内部 内部 対象室 3F 売店 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13023 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 3 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13024 外部/内部 内部 対象室 3F □ピ-10 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13025 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 2 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13026 外部/内部 内部 対象室 3F 男子化粧室・WC 5 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13027 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13028 外部/内部 内部 対象室 3F 女子化粧室・WC 6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13029 外部/内部 内部 対象室 3F 男子化粧室・WC 6 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 13030 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 1 対象設備 内装・照明設備 劣化程度 B 所見 特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13031
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観客席
	対象設備	内装・照明設備
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13032
	外部/内部	内部
	対象室	3F 通路
	対象設備	内装
	劣化程度	B
	所見	特に異常は見られないが、経年による陳腐化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	13033
	外部/内部	内部
	対象室	各所
	対象設備	電動シャッター
	劣化程度	C
	所見	降下時緊急停止装置が不可されていない。(既存不適格)
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14001
	外部/内部	外部
	対象室	屋上 (用務員室上部)
	対象設備	AS断熱防水 砂利押さえ
	劣化程度	B
	所見	防水層は未確認 下階での漏水は見当たらず
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14002
	外部/内部	外部
	対象室	ペDESTリアンデッキ
	対象設備	AS断熱防水 押さえ仕上
	劣化程度	B
	所見	下階での漏水は見当たらず
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14003
	外部/内部	外部
	対象室	ドライエリア
	対象設備	AS断熱防水 押さえ仕上
	劣化程度	B
	所見	下階での漏水は見当たらず
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14004
	外部/内部	外部
	対象室	屋上
	対象設備	床 磁器質300角タイル貼り
	劣化程度	B
	所見	下階での漏水は見当たらず
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14005
	外部/内部	外部
	対象室	ペDESTリアンデッキ
	対象設備	床 磁器質300角タイル
	劣化程度	○
	所見	特に異常は見られない
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14006 外部/内部 外部 対象室 外壁 東面1 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14007 外部/内部 外部 対象室 外壁 東面2 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14008 外部/内部 外部 対象室 外壁 西面1 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14009 外部/内部 外部 対象室 外壁 西面2 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。	点検結果
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14010 外部/内部 外部 対象室 外壁 南面1 対象設備 磁器45二丁掛タイル 劣化程度 B 所見 タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。	点検結果

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14011
	外部/内部	外部
	対象室	外壁 南面2
	対象設備	磁器45二丁掛タイル
	劣化程度	B
	所見	タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14012
	外部/内部	外部
	対象室	外壁 北面1
	対象設備	磁器45二丁掛タイル
	劣化程度	B
	所見	タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14013
	外部/内部	外部
	対象室	外壁 北面2
	対象設備	磁器45二丁掛タイル
	劣化程度	B
	所見	タイルに細かな亀裂や欠けがみられるものの、改修が行われており、問題はないものと思われる。シーリングは更改済です。
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14014
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 キール部
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14015
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 ウィング部
	対象設備	SUS防水
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14016
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 ウイング部
	対象設備	大型段ルーフ葺き
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14017
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 キール部
	対象設備	大和葺き
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14018
	外部/内部	外部
	対象室	屋根
	対象設備	中間桶
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14019
	外部/内部	外部
	対象室	屋根 ロビー
	対象設備	大型段ルーフ葺き
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14020
	外部/内部	外部
	対象室	ペDESTリアンデッキ
	対象設備	庇 Aタイプ
	劣化程度	A
	所見	特に異常は見られない
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-建築)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14021 外部/内部 外部 対象室 ペDESTリアンデッキ 対象設備 庇 Bタイプ 劣化程度 A 所見 特に異常は見られない 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14022 外部/内部 外部 対象室 ポーチ1 対象設備 外装・照明器具 劣化程度 C 所見 天井材 (アルミスパンドレル) に点錆がみられる 照明器具に発錆がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14023 外部/内部 外部 対象室 搬入口 対象設備 外装・照明器具 劣化程度 C 所見 天井材 (アルミスパンドレル) に凹みがみられる 照明器具に発錆がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14024 外部/内部 外部 対象室 ポーチ2 対象設備 外装・照明器具 劣化程度 C 所見 照明器具に発錆がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 14025 外部/内部 外部 対象室 ポーチ3 対象設備 外装・照明器具 劣化程度 C 所見 天井材 (アルミスパンドレル) に凹みがみられる 照明器具に発錆がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-建築）

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14026
	外部/内部	外部
	対象室	ポーチ4
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	C
	所見	天井材（アルミスパンドレル）に凹みがみられる 照明器具に発錆がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14027
	外部/内部	外部
	対象室	ポーチ5
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	C
	所見	天井材（アルミスパンドレル）に凹みがみられる 照明器具に発錆がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	14028
	外部/内部	外部
	対象室	ポーチ6
	対象設備	外装・照明器具
	劣化程度	C
	所見	照明器具に発錆がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15001 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 高圧引込盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15002 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 高圧受電盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果 経年による劣化がみられる	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15002 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 高圧饋電盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15003 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 高圧発電機切替盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15004 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 高圧コンデンサ盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15005
	外部/内部	内部
	対象室	受変電設備 電気室 1
	対象設備	一般照明盤
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15006
	外部/内部	内部
	対象室	受変電設備 電気室 1
	対象設備	アリーナ照明盤
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15007
	外部/内部	内部
	対象室	受変電設備 電気室 1
	対象設備	音響電源盤
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
点検結果		
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15008
	外部/内部	内部
	対象室	受変電設備 電気室 1
	対象設備	調光電源盤
	劣化程度	C
	所見	経年による劣化がみられる
点検結果	電気設備試験成績書 (H29/6)低圧開閉器の機構不良	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15009
	外部/内部	内部
	対象室	受変電設備 電気室 1
	対象設備	イベント用電源盤
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15010 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 イベント用吊物・空調動力盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15011 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 大型映像装置電源盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15012 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 空調動力盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15013 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 空調・一般動力盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15014 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 非常動力・アリーナ照明盤 劣化程度 C 所見 経年による劣化がみられる 点検結果 電気設備試験成績書 (H29/6)トリップ動作緩慢	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15015 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 非常電灯盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 15015 内部 受変電設備 電気室 1 非常電灯盤 B 経年による劣化がみられる
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15016 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 非常照明盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 15016 内部 受変電設備 電気室 1 非常照明盤 B 経年による劣化がみられる
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15017 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 変圧器 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	2019年1月22日 15017 内部 受変電設備 電気室 1 変圧器 B 経年による劣化がみられる
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15018 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 電気室 1 対象設備 真空遮断器 劣化程度 O 所見 H23年に更改済 点検結果	2019年1月22日 15018 内部 受変電設備 電気室 1 真空遮断器 O H23年に更改済
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15019 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 発電機室 対象設備 ガスタービンエンジン 劣化程度 C 所見 経年による劣化がみられる 点検結果 点検整備報告書によるエンジン等の交換推奨あり	2019年1月22日 15019 内部 受変電設備 発電機室 ガスタービンエンジン C 経年による劣化がみられる 点検整備報告書によるエンジン等の交換推奨あり

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15021 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 発電機室 対象設備 自動始動発電機盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15022 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 発電機室 対象設備 蓄電池盤 劣化程度 C 所見 経年による劣化がみられる 点検結果 点検報告書 (H29/6)整流器部品の耐用年数超過	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15023 外部/内部 内部 対象室 受変電設備 発電機室 対象設備 直流電源装置 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15024 外部/内部 内部 対象室 幹線設備 対象設備 動力盤・電灯盤 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15025 外部/内部 内部 対象室 非常用照明設備 対象設備 誘導灯 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15026 外部/内部 内部 対象室 拡声設備 対象設備 スピーカ 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15027 外部/内部 内部 対象室 電気時計設備 対象設備 子時計 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15028 外部/内部 内部 対象室 インターホン設備 対象設備 インターホン 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15029 外部/内部 内部 対象室 表示電鈴設備 対象設備 身障者用呼び出しボタン 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 15030 外部/内部 内部 対象室 火災報知設備 観客席 対象設備 総合盤 (消火栓組込型) 劣化程度 B 所見 経年による劣化がみられる 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-電気)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15031
	外部/内部	内部
	対象室	火災報知設備 第3更衣室
	対象設備	感知器
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15032
	外部/内部	内部
	対象室	ITV設備
	対象設備	監視カメラ
	劣化程度	B
	所見	経年による劣化がみられる
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	15033
	外部/内部	内部
	対象室	照明設備 外部 (ポーチ)
	対象設備	照明器具
	劣化程度	C
	所見	経年によると思われる発錆がみられる
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16001 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室1 対象設備 貯湯槽 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16002 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室1 対象設備 真空温水ヒーター 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16003 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室1 対象設備 真空温水ヒーター 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16004 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室8 対象設備 ガスメーター 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16005 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 湧水ホップ・膨張タンク・雑用加圧給水ホップ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16006 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 湧水ポンプ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16007 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 雑用水加圧ポンプ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16008 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 雑用水加圧ポンプ 圧力タンク 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月22日 写真番号 16009 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 湧水ポンプ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16010 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 飲用加圧ポンプ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16011 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 飲用水加圧ポンプ 圧カタンク 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16012 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所1 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16013 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16014 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所1 対象設備 幼児用小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16015 外部/内部 内部 対象室 2F 多目的便所1 対象設備 洋風便器・洗面器・手すり 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16016 外部/内部 内部 対象室 2F 多目的便所1 対象設備 多目的シート 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16017 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16018 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16019 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16020 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 ベビ－チェア 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16021 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16022 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 汚物流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16023 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16024 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16025 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16026
	外部/内部	内部
	対象室	2F ロビー5
	対象設備	ウォータークーラー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16027
	外部/内部	内部
	対象室	2F 記者室
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16028
	外部/内部	内部
	対象室	2F 休憩室
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16029
	外部/内部	内部
	対象室	2F 役員室
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16030
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所2
	対象設備	洗面器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16031 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所2 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16032 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所2 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16033 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所2 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16034 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所2 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16035 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所2 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16036 外部/内部 内部 対象室 第3・4更衣室 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16037 外部/内部 内部 対象室 第3・4更衣室 対象設備 シャワーセット 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16038 外部/内部 内部 対象室 第3・4更衣室 対象設備 化粧鏡 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16039 外部/内部 内部 対象室 第3・4更衣室 対象設備 洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16040 外部/内部 内部 対象室 第3・4更衣室 対象設備 シャワーブース 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16041
	外部/内部	内部
	対象室	第3・4更衣室
	対象設備	洗面器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16042
	外部/内部	内部
	対象室	第3・4更衣室
	対象設備	シャワーセット
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16043
	外部/内部	内部
	対象室	第3・4更衣室
	対象設備	洗面化粧台・水飲器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16044
	外部/内部	内部
	対象室	第5更衣室
	対象設備	洗面化粧台・水飲器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16045
	外部/内部	内部
	対象室	2F 07-8 化粧室
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16046 外部/内部 内部 対象室 2F ロビ-8 化粧室 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16047 外部/内部 内部 対象室 2F ロビ-8 湯沸室 対象設備 洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16048 外部/内部 内部 対象室 2F ロビ-8 湯沸室 対象設備 混合水栓・電気温水器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16049 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所3 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16050 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所3 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16051 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所3 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16052 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所3 対象設備 洋風便器 劣化程度 ○ 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16053 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所3 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16054 外部/内部 内部 対象室 2F 多目的便所2 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16055 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所4 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16056 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所4 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16057 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所4 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年2016年 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16058 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所4 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16059 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所4 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16060 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所4 対象設備 洋風便器 劣化程度 A 所見 設置年2016年 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16061
	外部/内部	内部
	対象室	2F ロビ-7
	対象設備	水飲器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16062
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2会議室
	対象設備	洗面化粧台
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16063
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所5
	対象設備	洗面器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16064
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所5
	対象設備	小便器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16065
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所5
	対象設備	洋風便器
	劣化程度	○
	所見	設置年2016年
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16066 外部/内部 内部 対象室 2F 多目的便所3 対象設備 洋風便器・洗面器・手すり 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16067 外部/内部 内部 対象室 2F 〇ピ-6 湯沸室 対象設備 混合水栓・電気温水器 劣化程度 B 所見 設置年1995年 23年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16068 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所5 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16069 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所5 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16070 外部/内部 内部 対象室 2F 第8更衣室 対象設備 洗面化粧台 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16071 外部/内部 内部 対象室 2F 第8更衣室 対象設備 化粧鏡 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16072 外部/内部 内部 対象室 2F 第8更衣室 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16073 外部/内部 内部 対象室 2F 第8更衣室 対象設備 シャワーセット 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16074 外部/内部 内部 対象室 2F 第6・7更衣室 対象設備 洗面化粧台・ウォータークーラー 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16075 外部/内部 内部 対象室 2F 第6・7更衣室 対象設備 化粧鏡 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16076 外部/内部 内部 対象室 2F 第6・7更衣室 対象設備 化粧鏡 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16077 外部/内部 内部 対象室 2F 第6・7更衣室 対象設備 シャワーセット 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16078 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所6 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16079 外部/内部 内部 対象室 2F 女子便所6 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16080 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所6 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16081 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所6 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16082 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所6 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16083 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所6 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16084 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所6 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16085 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所6 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16086 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所6 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16087 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所6 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16088 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所6 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16089 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所5 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16090 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所4人 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16091 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所2 対象設備 幼児用小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16092 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所4 対象設備 トイレブース 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16093 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所4 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16094 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所4 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16095 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所4 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16096 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所4 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16097 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所4 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16098 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所4 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16099 外部/内部 内部 対象室 3F 対象設備 ウォータークーラー 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16100 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所3 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16101 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所3 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16102 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所3 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16103 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所3 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16104 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所3 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16105 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所3 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16106 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所3 対象設備 幼児用小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16107 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所3 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16108 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所3 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16109 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所3 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16110 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所2 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16111 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所2 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16112 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所2 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16113 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所2 対象設備 掃除流し 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16114 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所2 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16115 外部/内部 内部 対象室 3F 多目的便所 対象設備 洋風便器・洗面器・手すり 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16116 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所2 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16117 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所2 対象設備 幼児用小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16118 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所2 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16119 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所1 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16120 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所1 対象設備 幼児用小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16121 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所1 対象設備 和風大便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16122 外部/内部 内部 対象室 3F 女子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16123 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所1 対象設備 洗面器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16124 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所1 対象設備 小便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 16125 外部/内部 内部 対象室 3F 男子便所1 対象設備 洋風便器 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8 - 1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-衛生）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	16126
	外部/内部	内部
	対象室	3F 男子便所1
	対象設備	和風大便器
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	


8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17001 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 消火栓・スプリンクラーポンプ 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17002 外部/内部 内部 対象室 1F ポンプ室 対象設備 スプリンクラー警報盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17003 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ空調機械室4 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17004 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17005 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 消火栓用ホース 劣化程度 C 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17006 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 消火栓点検済証 劣化程度 C 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17007 外部/内部 内部 対象室 1F レセプション室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17008 外部/内部 内部 対象室 1F ラウンジ 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17009 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17010 外部/内部 内部 対象室 1F 廊下4 対象設備 屋内消火栓 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 廊下4
	対象設備	消火栓用ホース
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 国際会議室
	対象設備	スプリンクラー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17013
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路7
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17014
	外部/内部	内部
	対象室	2F 休憩室・記者室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17015
	外部/内部	内部
	対象室	2F 本部室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17016 外部/内部 内部 対象室 2F 通路6 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17017 外部/内部 内部 対象室 2F 第3・4更衣室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17018 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー8 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17019 外部/内部 内部 対象室 2F 第2器具庫 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17020 外部/内部 内部 対象室 2F 第5通路 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17021 外部/内部 内部 対象室 2F 控室4 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17022 外部/内部 内部 対象室 2F 第2会議室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17023 外部/内部 内部 対象室 2F 第5器具庫 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17024 外部/内部 内部 対象室 2F 搬入事務室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17025 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー6 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17026
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路2
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17027
	外部/内部	内部
	対象室	2F 控室4
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17028
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路2
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17029
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第7・8更衣室
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17030
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路1
	対象設備	スプリンクラーヘッド
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17031 外部/内部 内部 対象室 2F 通路1 対象設備 サイレン 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17032 外部/内部 内部 対象室 2F 医務室 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17033 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ 対象設備 消火栓 劣化程度 C 所見 ホースは× 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 ホースの耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17034 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17035 外部/内部 内部 対象室 2F ロビー 対象設備 消火栓 劣化程度 C 所見 ホースは× 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 ホースの耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17036 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17037 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17038 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17039 外部/内部 内部 対象室 3F ロビー12 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17040 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳 (メインアリーナ-衛生)

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17041 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17042 外部/内部 内部 対象室 3F 回廊 対象設備 消火栓 劣化程度 C 所見 ホースは× 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 ホースの耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17043 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17044 外部/内部 内部 対象室 3F ホール 対象設備 スプリンクラーヘッド 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 17045 外部/内部 内部 対象室 3F 観覧席 対象設備 消火栓 劣化程度 C 所見 ホースは× 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果 ホースの耐圧性能点検済証がありません (製造年より10年経過及び以降3年以内ごとに行わなければならない)	

8 - 1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-衛生）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	17046
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観覧席
	対象設備	スプリンクラー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18001
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	配管類
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18002
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	配管類
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18003
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	配管類
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18004
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	空調ポンプ類
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18005
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	ヘッダー・空調ポンプ類
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	フランジ等塗装・コーティング剥がれあり

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷温水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	18007
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷却水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	グランド部より漏れ痕跡あり
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	18008
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷却水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	グランド部より漏れ痕跡あり
	撮影日付	2019年1月22日
	写真番号	18009
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷温水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	グランド部より漏れ痕跡あり
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18010
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	ヘッダー
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18011
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷温水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18012
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷温水ポンプ
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	修理履歴	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18013
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷却水ポンプ
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	グランド部より漏れ痕跡あり	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18014
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	冷却水ポンプ
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	グランド部より漏れ痕跡あり	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18015
	外部/内部	内部
	対象室	1F 機械室 2
	対象設備	エア抜き
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18016
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室9
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18017
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室9
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	C
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果	内部フィルター枠発錆あり	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18018
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室9
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18019
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室9
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18020
	外部/内部	内部
	対象室	2F 機械室10
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18021
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室10
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18022
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室10
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18023
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室10
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18024
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室11
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18025
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室11
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18026
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室12
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18027
	外部/内部	内部
	対象室	2F 空調機械室12
	対象設備	空気調和機
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18028
	外部/内部	内部
	対象室	1F 自家発電機室
	対象設備	換気設備
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18029
	外部/内部	内部
	対象室	1F 自家発電機室
	対象設備	換気設備
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18030
	外部/内部	内部
	対象室	1F 自家発電機室
	対象設備	換気設備
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18031
	外部/内部	内部
	対象室	1F 自家発電機室
	対象設備	換気設備
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18032
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18033
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18034
	外部/内部	内部
	対象室	2F 休憩室・記者室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18035
	外部/内部	内部
	対象室	2F 休憩室・記者室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18036
	外部/内部	内部
	対象室	2F 本部室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18037
	外部/内部	内部
	対象室	女子便所1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18038
	外部/内部	内部
	対象室	男子便所1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18039
	外部/内部	内部
	対象室	休憩室・記者室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18040
	外部/内部	内部
	対象室	休憩室・記者室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18041
	外部/内部	内部
	対象室	2F 本部室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18042
	外部/内部	内部
	対象室	2F 本部室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18043
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所2
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18044
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18045
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第3・4更衣室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18046
	外部・内部	内部
	対象室	2F 第5更衣室シャワーブース
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18047
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5更衣室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18048
	外部/内部	内部
	対象室	2F 控室5
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18049
	外部/内部	内部
	対象室	2F 控室5化粧室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18050
	外部/内部	内部
	対象室	2F 控室5湯沸室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18051
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18052
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18053
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2器具庫
	対象設備	天吊りファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18054
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第4女子便所
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18055
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第3器具庫
	対象設備	天吊りファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18056
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第4器具庫
	対象設備	天吊りファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18057
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第4男子便所
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18058
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第4女子便所
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18059
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路4
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18060
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第4控室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18061
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第2会議室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18062
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5器具庫
	対象設備	天吊りファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18063
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5器具庫
	対象設備	天吊りファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18064
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第5器具庫
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18065
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18066
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所5
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18067
	外部/内部	内部
	対象室	2F 搬入事務室 前室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18068
	外部/内部	内部
	対象室	2F 搬入事務室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18069
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路2
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18070
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第8更衣室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18071
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第8更衣室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18072
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第8更衣室 シャワーブース
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18073
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6・7更衣室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18074
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6・7更衣室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18075
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6・7更衣室 シャワーブース
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18076
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6・7更衣室
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18077
	外部/内部	内部
	対象室	2F 第6男子便所
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18078
	外部/内部	内部
	対象室	2F 通路2
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18079
	外部/内部	内部
	対象室	2F 医務室
	対象設備	天井カセットファンコイル
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18080
	外部/内部	内部
	対象室	2F 医務室
	対象設備	天井カセットファンコイル・制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18081
	外部/内部	内部
	対象室	2F ロビー
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18082
	外部/内部	内部
	対象室	2F ロビー
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18083
	外部/内部	内部
	対象室	2F 回廊1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18084
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所6
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18085
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所6
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18086
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所6
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18087
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所5
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18088
	外部/内部	内部
	対象室	2F
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18089
	外部/内部	内部
	対象室	2F 回廊3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18090
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所5
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18091
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所5
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18092
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所4
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18093
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所4
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18094
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所4
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18095
	外部/内部	内部
	対象室	2F 0ビ-11
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18096
	外部/内部	内部
	対象室	2F 0ビ-11
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18097
	外部/内部	内部
	対象室	2F 男子便所3
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18098
	外部/内部	内部
	対象室	2F 0ビ-12
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18099
	外部/内部	内部
	対象室	2F 回廊7
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18100
	外部/内部	内部
	対象室	2F 女子便所1
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 18101 外部/内部 内部 対象室 2F 男子便所1 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 18102 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 18103 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 18104 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 18105 外部/内部 内部 対象室 1F メインアリーナ 対象設備 制気口 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18106
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18107
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観客席
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18108
	外部/内部	内部
	対象室	3F 観客席
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18109
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18110
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
点検結果		

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	18111
	外部/内部	内部
	対象室	1F メインアリーナ
	対象設備	制気口
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 19001 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 19002 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 19003 外部/内部 内部 対象室 1F 機械室2 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 19004 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機械室9 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	
	撮影日付 2019年1月18日 写真番号 19005 外部/内部 内部 対象室 1F 空調機室5 対象設備 制御盤 劣化程度 B 所見 設置年1993年 25年経過による経年劣化 点検結果	

8-1 劣化度調査に係る写真帳（メインアリーナ-空調）

8 資料編

建物名 三重県営サンアリーナ メインアリーナ

	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	19006
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室7
	対象設備	制御盤
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	
	撮影日付	2019年1月18日
	写真番号	19007
	外部/内部	内部
	対象室	1F 空調機械室3
	対象設備	制御盤
	劣化程度	B
	所見	設置年1993年 25年経過による経年劣化
	点検結果	