

放射化物の定義と管理

定義：発生装置と一体とみなす

管理：管理なし

定義：一定の基準を超えるもの

管理：個数 線量 代表核種 管理あり

