

学校施設等における吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査 データ集

1. 公立学校	1
1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校	
(1) 学校種別(幼、小、中、高、中等、特)	2
(2) 幼稚園	3
(3) 小学校	4
(4) 中学校	5
(5) 高等学校	6
(6) 中等教育学校	7
(7) 特別支援学校	8
(8) 都道府県別(幼、小、中、高、中等、特)	9
2) 高等専門学校	10
3) 大学	11
2. 国立学校	12
1) 高等専門学校	13
2) 大学(附属学校を含む)	14
3) 大学共同利用機関	15
3. 私立学校	16
1) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校	
(1) 学校種別(幼、小、中、高、中等、特)	17
(2) 幼稚園	18
(3) 小学校	19
(4) 中学校	20
(5) 高等学校	21
(6) 中等教育学校	22
(7) 特別支援学校	23
(8) 都道府県別(幼、小、中、高、中等、特)	24
2) 高等専門学校	25
3) 大学	26
4) 専修学校・各種学校	
(1) 専修学校・各種学校	27
(2) 専修学校	28
(3) 各種学校	29
(4) 都道府県別	30
4. 公立社会教育施設	31
1) 公立社会教育施設	32
2) 都道府県別	33
5. 公立社会体育施設	34
1) 公立社会体育施設	35
2) 都道府県別	36
6. 公立文化施設	37
1) 公立文化施設	38
2) 都道府県別	39
7. 所管独立行政法人等	40
1) 独立行政法人等	41

1. 公立学校

平成23年10月1日時点

公立学校(幼、小、中、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
幼稚園	4,996	1	69 (21,025)	230 (16,152)	70 (2,236)	- (2,637)	66 (20,412)	223 (15,543)	69 (2,232)	- (2,637)	3 (613)	7 (609)	1 (4)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小学校	21,390	24	1,221 (768,746)	6,381 (464,251)	1,881 (93,334)	- (211,161)	892 (484,695)	4,583 (330,398)	1,081 (48,882)	- (105,415)	464 (284,051)	1,798 (133,853)	800 (44,452)	- (105,746)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中学校	9,890	16	579 (390,413)	3,143 (238,485)	886 (52,295)	- (99,633)	436 (230,124)	1,959 (152,361)	530 (34,503)	- (43,260)	206 (160,157)	1,184 (86,124)	356 (17,792)	- (56,241)	1 (132)	0 (0)	0 (0)	- (132)
高等学校	3,717	0	287 (293,878)	2,045 (233,139)	228 (10,182)	- (50,557)	192 (224,869)	1,535 (181,638)	179 (6,821)	- (36,410)	106 (68,492)	509 (50,984)	49 (3,361)	- (14,147)	1 (517)	1 (517)	0 (0)	- (0)
中等教育学校	28	0	1 (8)	0 (0)	1 (8)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (8)	0 (0)	1 (8)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
特別支援学校	986	0	50 (24,908)	190 (20,965)	21 (1,165)	- (2,778)	40 (22,153)	157 (19,324)	21 (1,165)	- (1,664)	12 (2,755)	33 (1,641)	0 (0)	- (1,114)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小計	41,007	41	2,207 (1,498,978)	11,989 (972,992)	3,087 (159,220)	- (366,766)	1,626 (982,253)	8,457 (699,264)	1,880 (93,603)	- (189,386)	792 (516,076)	3,531 (273,211)	1,207 (65,617)	- (177,248)	2 (649)	1 (517)	0 (0)	- (132)
共同調理場 (学校敷地外にあるもの)	1,905	0	36 (5,429)	49 (4,373)	17 (727)	- (329)	25 (3,889)	32 (3,203)	13 (628)	- (58)	11 (1,540)	17 (1,170)	4 (99)	- (271)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
教育研修センター	158	0	13 (2,980)	16 (1,601)	25 (569)	- (810)	8 (1,745)	14 (1,110)	24 (559)	- (76)	5 (1,235)	2 (491)	1 (10)	- (734)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
教育支援センター (適応指導教室)	371	1	7 (1,011)	8 (332)	5 (191)	- (488)	6 (955)	8 (332)	4 (175)	- (448)	1 (56)	0 (0)	1 (16)	- (40)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
教員宿舎	21,053	0	64 (11,580)	553 (7,109)	279 (4,275)	- (196)	23 (4,484)	446 (4,122)	112 (188)	- (174)	41 (7,096)	107 (2,987)	167 (4,087)	- (22)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他施設	118	0	7 (7,046)	15 (3,343)	8 (2,466)	- (1,237)	6 (6,950)	15 (3,343)	8 (2,466)	- (1,141)	1 (96)	0 (0)	0 (0)	- (96)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小計	23,605	1	127 (28,046)	641 (16,758)	334 (8,228)	- (3,060)	68 (18,023)	515 (12,110)	161 (4,016)	- (1,897)	59 (10,023)	126 (4,648)	173 (4,212)	- (1,163)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	64,612	42	2,334 (1,527,024)	12,630 (989,750)	3,421 (167,448)	- (369,826)	1,694 (1,000,276)	8,972 (711,374)	2,041 (97,619)	- (191,283)	851 (526,099)	3,657 (277,859)	1,380 (69,829)	- (178,411)	2 (649)	1 (517)	0 (0)	- (132)

平成23年10月1日時点

公立学校(幼稚園)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
公立幼稚園	4,996	1	69 (21,025)	230 (16,152)	70 (2,236)	- (2,637)	66 (20,412)	223 (15,543)	69 (2,232)	- (2,637)	3 (613)	7 (609)	1 (4)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	4996	1	69 (21,025)	230 (16,152)	70 (2,236)	- (2,637)	66 (20,412)	223 (15,543)	69 (2,232)	- (2,637)	3 (613)	7 (609)	1 (4)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

公立学校(小学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	21390	24	1007 (704,975)	6130 (411,043)	1668 (86,048)	- (207,884)	754 (438,612)	4372 (293,206)	904 (42,711)	- (102,695)	419 (266,363)	1758 (117,837)	764 (43,337)	- (105,189)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			196 (46,179)	121 (40,639)	97 (3,523)	- (2,017)	156 (30,020)	83 (25,535)	80 (3,025)	- (1,460)	44 (16,159)	38 (15,104)	17 (498)	- (557)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舍			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			10 (483)	3 (46)	18 (437)	- (0)	7 (325)	3 (46)	9 (279)	- (0)	3 (158)	0 (0)	9 (158)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			107 (14,315)	125 (11,545)	49 (1,510)	- (1,260)	104 (13,279)	123 (10,633)	48 (1,386)	- (1,260)	3 (1,036)	2 (912)	1 (124)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも属さない工物など)			31 (2,794)	2 (978)	49 (1,816)	- (0)	22 (2,459)	2 (978)	40 (1,481)	- (0)	9 (335)	0 (0)	9 (335)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計			1221 (768,746)	6381 (464,251)	1881 (93,334)	- (211,161)	892 (484,695)	4583 (330,398)	1081 (48,882)	- (105,415)	464 (284,051)	1798 (133,853)	800 (44,452)	- (105,746)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

公立学校(中学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
校舎	9890	16	477 (339,997)	2988 (200,019)	744 (44,923)	- (95,055)	360 (195,028)	1835 (126,997)	414 (28,222)	- (39,809)	177 (144,837)	1153 (73,022)	330 (16,701)	- (55,114)	1 (132)	0 (0)	0 (0)	- (132)
屋内運動場			83 (34,908)	66 (27,063)	52 (3,580)	- (4,265)	60 (21,176)	47 (15,345)	32 (2,649)	- (3,182)	24 (13,732)	19 (11,718)	20 (931)	- (1,083)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			2 (368)	1 (100)	9 (161)	- (107)	2 (354)	1 (100)	9 (161)	- (93)	1 (14)	0 (0)	0 (0)	- (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			19 (5,228)	22 (3,882)	10 (1,297)	- (49)	10 (3,967)	12 (2,679)	9 (1,269)	- (19)	6 (1,261)	10 (1,203)	1 (28)	- (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			45 (7,851)	61 (6,611)	27 (1,128)	- (112)	45 (7,851)	61 (6,611)	27 (1,128)	- (112)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			1 (293)	1 (293)	/	/	1 (293)	1 (293)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも属さない工作物など)			24 (1,768)	4 (517)	44 (1,206)	- (45)	18 (1,455)	2 (336)	39 (1,074)	- (45)	6 (313)	2 (181)	5 (132)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計			579 (390,413)	3143 (238,485)	886 (52,295)	- (99,633)	436 (230,124)	1959 (152,361)	530 (34,503)	- (43,260)	206 (160,157)	1184 (86,124)	356 (17,792)	- (56,241)	1 (132)	0 (0)	0 (0)	- (132)

公立学校(高等学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	3717	0	179 (194,759)	1886 (137,587)	185 (8,507)	- (48,665)	111 (136,777)	1404 (96,214)	139 (5,256)	- (35,307)	79 (57,982)	482 (41,373)	46 (3,251)	- (13,358)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			79 (86,354)	78 (85,181)	10 (502)	- (671)	64 (80,755)	68 (79,766)	8 (410)	- (579)	15 (5,599)	10 (5,415)	2 (92)	- (92)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			8 (2,308)	52 (1,342)	4 (99)	- (867)	4 (1,890)	49 (1,285)	3 (81)	- (524)	4 (418)	3 (57)	1 (18)	- (343)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			20 (7,128)	23 (6,914)	1 (84)	- (130)	11 (4,353)	12 (4,269)	1 (84)	- (0)	8 (2,258)	10 (2,128)	0 (0)	- (130)	1 (517)	1 (517)	0 (0)	- (0)
給食施設			1 (99)	1 (99)	0 (0)	- (0)	1 (99)	1 (99)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			22 (3,230)	5 (2,016)	28 (990)	- (224)	18 (995)	1 (5)	28 (990)	- (0)	4 (2,235)	4 (2,011)	0 (0)	- (224)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計			287 (293,878)	2045 (233,139)	228 (10,182)	- (50,557)	192 (224,869)	1535 (181,638)	179 (6,821)	- (36,410)	106 (68,492)	509 (50,984)	49 (3,361)	- (14,147)	1 (517)	1 (517)	0 (0)	- (0)

公立学校(中等教育学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建 物 種 別	全機関数	調査中機関数	①吹付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの								
			機関数 (室面積)	室 数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室 数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの				
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	
校舎	28	0	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	
			(8)	(0)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8)	(0)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
屋内運動場			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
寄宿舍			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給食施設	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-			
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
船舶	0	0	/	/	0	0	/	/	0	0	/	/	0	0	/	/			
	(0)	(0)			(0)	(0)			(0)	(0)			(0)	(0)					
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも属さない工作物など)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-			
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
計	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-			
	(8)	(0)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8)	(0)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			

公立学校(特別支援学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
校舎	986	0	33 (15,950)	160 (12,556)	15 (886)	- (2,508)	24 (13,727)	139 (11,298)	15 (886)	- (1,543)	10 (2,223)	21 (1,258)	0 (0)	- (965)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			13 (7,709)	12 (7,606)	1 (103)	- (0)	13 (7,709)	12 (7,606)	1 (103)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			4 (824)	16 (471)	2 (83)	- (270)	3 (292)	4 (88)	2 (83)	- (121)	2 (532)	12 (383)	0 (0)	- (149)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			1 (160)	1 (160)	0 (0)	- (0)	1 (160)	1 (160)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			4 (265)	1 (172)	3 (93)	- (0)	4 (265)	1 (172)	3 (93)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計			50 (24,908)	190 (20,965)	21 (1,165)	- (2,778)	40 (22,153)	157 (19,324)	21 (1,165)	- (1,664)	12 (2,755)	33 (1,641)	0 (0)	- (1,114)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

公立学校(幼、小、中、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	2,240	0	310	479,834 m ²	235	236,410 m ²	262	243,424 m ²	0	0 m ²
2 青森県	600	6	42	14,729 m ²	9	2,648 m ²	33	12,081 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	704	0	19	5,150 m ²	18	3,770 m ²	1	1,380 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	875	0	54	19,564 m ²	20	11,507 m ²	35	8,057 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	462	0	1	367 m ²	1	367 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
6 山形県	523	0	33	9,912 m ²	28	8,049 m ²	5	1,863 m ²	0	0 m ²
7 福島県	998	0	40	7,990 m ²	21	3,449 m ²	19	4,541 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	1,087	0	14	15,563 m ²	10	15,140 m ²	4	423 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	640	0	23	5,571 m ²	5	933 m ²	18	4,638 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	683	0	57	14,649 m ²	50	12,156 m ²	8	2,493 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	1,495	0	92	25,879 m ²	44	16,090 m ²	49	9,789 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	1,535	0	182	221,782 m ²	113	124,675 m ²	73	97,107 m ²	0	0 m ²
13 東京都	2,386	4	144	54,848 m ²	135	53,301 m ²	9	1,547 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	1,535	0	95	89,649 m ²	79	83,272 m ²	18	6,377 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	933	0	30	9,669 m ²	28	8,918 m ²	2	751 m ²	0	0 m ²
16 富山県	374	0	26	4,708 m ²	25	4,434 m ²	1	274 m ²	0	0 m ²
17 石川県	393	0	25	8,061 m ²	21	7,314 m ²	4	747 m ²	0	0 m ²
18 福井県	423	0	47	5,693 m ²	47	5,693 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	336	0	24	12,282 m ²	17	3,374 m ²	11	8,908 m ²	0	0 m ²
20 長野県	697	0	53	42,879 m ²	33	15,784 m ²	23	27,095 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	731	0	25	17,973 m ²	15	11,680 m ²	10	6,293 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	1,188	2	46	24,206 m ²	33	21,181 m ²	12	2,508 m ²	1	517 m ²
23 愛知県	1,682	0	249	96,909 m ²	237	94,325 m ²	12	2,584 m ²	0	0 m ²
24 三重県	861	0	11	2,415 m ²	11	2,415 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	559	0	23	3,748 m ²	17	1,966 m ²	6	1,782 m ²	0	0 m ²
26 京都府	747	0	9	5,547 m ²	8	5,526 m ²	1	21 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	2,036	0	129	131,055 m ²	116	119,811 m ²	15	11,244 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	1,824	0	84	47,289 m ²	71	43,405 m ²	13	3,884 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	527	3	18	4,837 m ²	12	3,597 m ²	8	1,240 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	534	0	9	4,006 m ²	9	4,006 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	248	0	1	70 m ²	1	70 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	485	0	12	3,925 m ²	5	100 m ²	7	3,693 m ²	1	132 m ²
33 岡山県	959	0	12	3,213 m ²	12	3,213 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
34 広島県	1,012	0	131	52,109 m ²	52	13,198 m ²	81	38,911 m ²	0	0 m ²
35 山口県	646	0	15	10,571 m ²	8	7,660 m ²	7	2,911 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	598	0	12	3,485 m ²	2	621 m ²	10	2,864 m ²	0	0 m ²
37 香川県	441	0	3	1,548 m ²	3	1,548 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	610	0	3	851 m ²	2	781 m ²	1	70 m ²	0	0 m ²
39 高知県	462	0	2	686 m ²	2	686 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	1,309	0	39	19,899 m ²	27	17,088 m ²	15	2,811 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	333	26	13	6,119 m ²	10	4,459 m ²	3	1,660 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	686	0	1	54 m ²	0	0 m ²	1	54 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	716	0	23	4,933 m ²	21	4,883 m ²	2	50 m ²	0	0 m ²
44 大分県	664	0	5	1,930 m ²	3	1,794 m ²	2	136 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	463	0	5	1,152 m ²	3	492 m ²	2	660 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	1,022	0	12	1,412 m ²	6	423 m ²	6	989 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	745	0	4	257 m ²	1	41 m ²	3	216 m ²	0	0 m ²
合計	41,007	41	2,207	1,498,978 m ²	1,626	982,253 m ²	792	516,076 m ²	2	649 m ²

平成23年10月1日時点

公立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
1. 大学																		
大学校舎			14 (11,882)	111 (7,325)	36 (3,599)	- (958)	10 (6,223)	62 (4,633)	13 (725)	- (865)	7 (5,659)	49 (2,692)	23 (2,874)	- (93)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
大学体育館			3 (2,562)	5 (2,481)	0 (0)	- (81)	1 (1,614)	1 (1,614)	0 (0)	- (0)	2 (948)	4 (867)	0 (0)	- (81)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
大学宿舎 (学生寄宿舍、職員宿舎を含む)	99	0	5 (962)	46 (761)	4 (107)	- (94)	4 (902)	46 (761)	3 (94)	- (47)	1 (60)	0 (0)	1 (13)	- (47)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
附属病院			1 (472)	0 (0)	0 (0)	- (472)	1 (312)	0 (0)	0 (0)	- (312)	1 (160)	0 (0)	0 (0)	- (160)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
大学計	99	0	15 (15,878)	162 (10,567)	40 (3,706)	- (1,605)	11 (9,051)	109 (7,008)	16 (819)	- (1,224)	7 (6,827)	53 (3,559)	24 (2,887)	- (381)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

2. 国立学校

平成23年10月1日時点

国立学校(高等専門学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	
高専校舎	51	0	14 (8,440)	138 (7,351)	13 (522)	- (567)	14 (8,440)	138 (7,351)	13 (522)	- (567)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高専体育館			1 (144)	4 (82)	1 (16)	- (46)	1 (144)	4 (82)	1 (16)	- (46)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高専宿舎 (学生寄宿舎、職員宿舎含む)			14 (17,441)	832 (13,621)	10 (207)	- (3,613)	14 (17,441)	832 (13,621)	10 (207)	- (3,613)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
計	51	0	19 (26,025)	974 (21,054)	24 (745)	- (4,226)	19 (26,025)	974 (21,054)	24 (745)	- (4,226)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

国立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの								
			室数				室数				③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの				
			機関数 (室面積)	日常 利用室 (室面積)	他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	日常 利用室 (室面積)	他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	日常 利用室 (室面積)	他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	日常 利用室 (室面積)	他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	
1. 大学																			
大学校舎	86	0	41 (117,660)	1206 (70,635)	240 (8,793)	- (38,232)	34 (63,261)	463 (32,049)	155 (3,169)	- (28,043)	22 (54,399)	743 (38,586)	85 (5,624)	- (10,189)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
大学体育館			1 (255)	0 (255)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (255)	2 (255)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
大学宿舎 (学生寄宿舍、職員宿舎を含む)			32 (68,484)	4694 (63,270)	195 (714)	- (4,500)	19 (39,222)	2351 (37,979)	193 (505)	- (738)	21 (29,262)	2343 (25,291)	2 (209)	- (3,762)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
附属病院			15 (29,835)	676 (13,763)	208 (12,457)	- (3,615)	8 (18,383)	676 (13,763)	155 (1,951)	- (2,669)	9 (11,452)	0 (0)	53 (10,506)	- (946)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	/
大学計	86	0	54 (216,234)	6578 (147,923)	643 (21,964)	- (46,347)	45 (120,866)	3490 (83,791)	503 (5,625)	- (31,450)	29 (95,368)	3088 (64,132)	140 (16,339)	- (14,897)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
2. 幼稚園																			
附属学校校舎	49	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
幼稚園計	49	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
3. 小学校																			
附属学校校舎	74	0	2 (374)	1 (47)	0 (0)	- (327)	1 (67)	1 (47)	0 (0)	- (20)	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
附属学校体育館	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
小学校計	74	0	2 (374)	1 (47)	0 (0)	- (327)	1 (67)	1 (47)	0 (0)	- (20)	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
4. 中学校																			
附属学校校舎	75	0	1 (240)	2 (240)	0 (0)	- (0)	1 (240)	2 (240)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
附属学校体育館	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
中学校計	75	0	1 (240)	2 (240)	0 (0)	- (0)	1 (240)	2 (240)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
5. 高等学校																			
附属学校校舎	15	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
附属学校体育館	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
高等学校計	15	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
6. 中等教育学校																			
附属学校校舎	4	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
附属学校体育館	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
中等教育学校計	4	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
7. 特別支援学校																			
附属学校校舎	45	0	4 (2,448)	38 (1,545)	2 (24)	- (879)	2 (73)	0 (0)	2 (24)	- (49)	3 (2,375)	38 (1,545)	0 (0)	- (830)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
附属学校体育館	0	0	1 (208)	1 (208)	0 (0)	- (208)	1 (208)	1 (208)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
特別支援学校計	45	0	5 (2,656)	39 (1,753)	2 (24)	- (879)	3 (281)	1 (208)	2 (24)	- (49)	3 (2,375)	38 (1,545)	0 (0)	- (830)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
計	86	0	55 (219,504)	6620 (149,963)	645 (21,988)	- (47,553)	46 (121,454)	3494 (84,286)	505 (5,649)	- (31,519)	30 (98,050)	3126 (65,677)	140 (16,339)	- (16,034)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	

平成23年10月1日時点

国立学校(大学共同利用機関)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
A. 研究所 (以下B,C以外すべて)	4	0	3 (3,450)	28 (2,345)	17 (772)	- (333)	1 (280)	0 (0)	14 (163)	- (117)	3 (3,170)	28 (2,345)	3 (609)	- (216)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
B. 研究所宿舎 (学生寄宿舍、職員宿舎を含む)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
C. 船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
計	4	0	3 (3,450)	28 (2,345)	17 (772)	- (333)	1 (280)	0 (0)	14 (163)	- (117)	3 (3,170)	28 (2,345)	3 (609)	- (216)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

3. 私立学校

私立学校(幼、小、中、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの				
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
幼稚園	8,136	27	631 (309,893)	3,791 (215,281)	902 (33,380)	- (61,232)	577 (286,390)	3,550 (199,536)	826 (30,362)	- (56,492)	63 (23,497)	241 (15,745)	75 (3,012)	- (4,740)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)
小学校	213	1	13 (11,840)	88 (8,970)	20 (951)	- (1,919)	13 (11,283)	87 (8,425)	20 (951)	- (1,907)	1 (557)	1 (545)	0 (0)	- (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中学校	738	1	43 (31,913)	313 (23,497)	52 (2,448)	- (5,968)	36 (29,539)	286 (21,793)	45 (1,819)	- (5,927)	11 (2,374)	27 (1,704)	7 (629)	- (41)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高等学校	1382	10	229 (222,471)	1,563 (151,664)	359 (32,232)	- (38,575)	199 (198,200)	1,423 (134,038)	328 (30,022)	- (34,140)	43 (24,271)	140 (17,626)	31 (2,210)	- (4,435)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中等教育学校	16	0	1 (1,436)	1 (1,436)	0 (0)	- (0)	1 (1,436)	1 (1,436)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
特別支援学校	14	0	1 (116)	0 (0)	0 (0)	- (116)	1 (116)	0 (0)	0 (0)	- (116)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	10,499	39	918 (577,669)	5,756 (400,848)	1,333 (69,011)	- (107,810)	827 (526,964)	5,347 (365,228)	1,219 (63,154)	- (98,582)	118 (50,699)	409 (35,620)	113 (5,851)	- (9,228)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)

平成23年10月1日時点

私立学校(幼稚園)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの				
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
私立幼稚園	8,136	27	631 (309,893)	3791 (215,281)	902 (33,380)	- (61,232)	577 (286,390)	3,550 (199,536)	826 (30,362)	- (56,492)	63 (23,497)	241 (15,745)	75 (3,012)	- (4,740)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)
計	8136	27	631 (309,893)	3791 (215,281)	902 (33,380)	- (61,232)	577 (286,390)	3550 (199,536)	826 (30,362)	- (56,492)	63 (23,497)	241 (15,745)	75 (3,012)	- (4,740)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)

平成23年10月1日時点

私立学校(小学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	213	1	10 (9,257)	79 (6,626)	26 (802)	- (1,829)	10 (9,257)	79 6626	26 802	- 1829	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
屋内運動場			2 (1,799)	6 (1,787)	0 (0)	- (12)	2 (1,242)	5 1242	0 0	- 0	1 (557)	1 545	0 0	- 12	0 (0)	0 0	0 0	- 0
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
学校体育施設 (プール・武道場など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 0	/	/	0 (0)	0 0	/	/	0 (0)	0 0	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			4 (784)	3 (557)	4 (149)	- (78)	4 (784)	3 557	4 149	- 78	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
計	213	1	16 (11,840)	88 (8,970)	30 (951)	- (1,919)	16 (11,283)	87 (8,425)	30 (951)	- (1,907)	0 (557)	1 (545)	0 (0)	- (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成23年10月1日時点

私立学校(中学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	738	1	26 (24,210)	222 (17,567)	39 (1,648)	- (4,995)	21 (22,548)	198 16269	35 1308	- 4971	6 (1,662)	24 1298	4 340	- 24	0 (0)	0 0	0 0	- 0
屋内運動場			5 (2,028)	11 (1,903)	1 (108)	- (17)	4 (1,899)	10 1899	0 0	- 0	3 (129)	1 4	1 108	- 17	0 (0)	0 0	0 0	- 0
寄宿舎			2 (2,412)	62 (1,617)	5 (154)	- (641)	2 (2,412)	62 1617	5 154	- 641	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
学校体育施設 (プール・武道場など)			5 (2,140)	10 (1,872)	0 (0)	- (268)	3 (1,738)	8 1470	0 0	- 268	2 (402)	2 402	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
給食施設			1 (63)	1 (63)	0 (0)	- (0)	1 (63)	1 63	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 0	/	/	0 (0)	0 0	/	/	0 (0)	0 0	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも属さない工作物など)			7 (1,059)	7 (474)	7 (538)	- (47)	6 (878)	7 474	5 357	- 47	1 (181)	0 0	2 181	- 0	0 (0)	0 0	0 0	- 0
計	738	1	46 (31,912)	313 (23,496)	52 (2,448)	- (5,968)	37 (29,538)	286 (21,792)	45 (1,819)	- (5,927)	12 (2,374)	27 (1,704)	7 (629)	- (41)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成23年10月1日時点

私立学校(高等学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	1382	10	145 (120,429)	983 (77,388)	240 (13,193)	- (29,848)	121 (102,962)	852 (65,347)	221 (12,125)	- (25,490)	27 (17,467)	131 (12,041)	19 (1,068)	- (4,358)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			40 (29,814)	69 (27,105)	15 (1,780)	- (929)	36 (28,053)	66 (25,538)	13 (1,663)	- (852)	5 (1,761)	3 (1,567)	2 (117)	- (77)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			19 (32,673)	400 (14,566)	49 (13,418)	- (4,689)	18 (32,634)	400 (14,566)	47 (13,379)	- (4,689)	2 (39)	0 (0)	2 (39)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			24 (23,030)	42 (21,829)	11 (432)	- (769)	19 (18,996)	36 (17,811)	10 (416)	- (769)	6 (4,034)	6 (4,018)	1 (16)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			4 (474)	5 (467)	0 (0)	- (7)	4 (474)	5 (467)	0 (0)	- (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも属さない工作物など)			42 (16,050)	49 (10,309)	44 (3,409)	- (2,332)	36 (15,080)	49 (10,309)	37 (2,439)	- (2,332)	7 (970)	0 (0)	7 (970)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	1382	10	274 (222,470)	1548 (151,664)	359 (32,232)	- (38,574)	234 (198,199)	1408 (134,038)	328 (30,022)	- (34,139)	47 (24,271)	140 (17,626)	31 (2,210)	- (4,435)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

私立学校(特別支援学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
校舎	14	0	1 (62)	0 (0)	0 (0)	- (62)	1 (62)	0 (0)	0 (0)	- (62)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			1 (54)	0 (0)	0 (0)	- (54)	1 (54)	0 (0)	0 (0)	- (54)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	14	0	2 (116)	0 (0)	0 (0)	- (116)	2 (116)	0 (0)	0 (0)	- (116)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

私立学校(幼、小、中、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	549	0	22	15,088 m ²	22	15,088 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
2 青森県	133	5	6	8,518 m ²	6	8,518 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	101	0	2	2,378 m ²	2	2,378 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	218	0	14	12,077 m ²	14	12,077 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	73	0	2	1,121 m ²	2	1,121 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
6 山形県	106	0	12	7,211 m ²	10	6,615 m ²	2	590 m ²	1	6 m ²
7 福島県	176	0	10	4,620 m ²	9	4,020 m ²	2	600 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	245	1	11	5,225 m ²	11	5,225 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	213	1	17	17,336 m ²	13	15,138 m ²	5	2,198 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	146	2	15	7,355 m ²	14	6,970 m ²	1	385 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	653	0	73	51,075 m ²	73	51,075 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	522	0	65	34,988 m ²	55	30,046 m ²	11	4,942 m ²	0	0 m ²
13 東京都	1,311	5	108	56,593 m ²	85	41,830 m ²	30	14,763 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	846	4	96	80,555 m ²	94	78,575 m ²	10	1,980 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	134	2	17	8,458 m ²	14	7,840 m ²	3	618 m ²	0	0 m ²
16 富山県	66	0	8	3,648 m ²	8	3,648 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	76	0	14	7,754 m ²	14	7,754 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	45	0	1	449 m ²	1	449 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	88	0	3	1,281 m ²	3	1,281 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
20 長野県	135	0	5	1,949 m ²	4	1,911 m ²	1	38 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	128	1	10	4,483 m ²	9	4,323 m ²	1	160 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	311	0	19	9,719 m ²	16	8,949 m ²	4	770 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	498	2	48	19,051 m ²	35	13,629 m ²	15	5,422 m ²	0	0 m ²
24 三重県	91	0	3	314 m ²	2	185 m ²	1	129 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	45	0	7	1,758 m ²	7	1,758 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
26 京都府	238	1	18	12,150 m ²	14	8,785 m ²	6	3,365 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	620	3	99	62,234 m ²	95	58,572 m ²	4	3,662 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	336	1	48	24,369 m ²	38	19,294 m ²	13	5,075 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	78	0	9	42,010 m ²	9	42,010 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	62	0	2	1,058 m ²	2	1,058 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	37	0	4	1,172 m ²	4	1,172 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	27	0	1	257 m ²	1	257 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	69	0	4	1,132 m ²	3	715 m ²	1	417 m ²	0	0 m ²
34 広島県	284	3	22	10,243 m ²	20	8,129 m ²	3	2,114 m ²	0	0 m ²
35 山口県	173	0	14	4,363 m ²	14	4,363 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	20	0	1	75 m ²	1	75 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	50	0	3	3,265 m ²	2	1,963 m ²	1	1,302 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	121	2	10	4,892 m ²	10	4,892 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	49	0	3	2,674 m ²	2	739 m ²	1	1,935 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	526	1	50	24,633 m ²	49	24,625 m ²	1	8 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	111	0	3	306 m ²	3	306 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	171	3	17	9,898 m ²	17	9,898 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	145	1	9	6,242 m ²	9	6,242 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
44 大分県	94	0	10	3,196 m ²	9	3,136 m ²	1	60 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	142	0	1	158 m ²	1	158 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	188	1	1	170 m ²	1	170 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	49	0	1	165 m ²	0	0 m ²	1	165 m ²	0	0 m ²
合計	10,499	39	918	577,666 m ²	827	526,962 m ²	118	50,698 m ²	1	6 m ²

平成23年10月1日時点

私立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
大学校舎	961	0	202	5391	1334	-	179	4724	952	-	64	667	374	-	2	0	8	-
			(509,188)	(335,853)	(65,713)	(107,622)	(420,928)	(287,164)	(45,729)	(88,035)	(87,893)	(48,689)	(19,617)	(19,587)	(367)	(0)	(367)	(0)
大学体育館			53	154	72	-	39	113	65	-	16	41	6	-	1	0	1	-
			(57,585)	(47,789)	(5,446)	(4,350)	(37,865)	(31,984)	(2,918)	(2,963)	(17,548)	(15,805)	(356)	(1,387)	(2,172)	(0)	(2,172)	(0)
大学宿舎 (学生寄宿舍、職員宿舎を含む)			26	1619	543	-	19	1025	417	-	9	594	126	-	0	0	0	-
	(44,966)	(30,849)	(7,004)	(7,113)	(31,184)	(22,215)	(4,572)	(4,397)	(13,782)	(8,634)	(2,432)	(2,716)	(0)	(0)	(0)	(0)		
附属病院			25	2131	420	-	19	1690	96	-	17	441	296	-	3	0	28	-
			(119,676)	(55,430)	(38,525)	(25,721)	(67,074)	(43,162)	(9,576)	(14,336)	(48,907)	(12,268)	(25,254)	(11,385)	(3,695)	(0)	(3,695)	(0)
船舶			0	0	/	/	0	0	/	/	0	0	/	/	0	0	/	/
			(0)	(0)			(0)	(0)			(0)	(0)		(0)	(0)			
大学計	961	0	232	9295	2369	-	208	7552	1530	-	75	1743	802	-	5	0	37	-
			(731,415)	(469,921)	(116,688)	(144,806)	(557,051)	(384,525)	(62,795)	(109,731)	(168,130)	(85,396)	(47,659)	(35,075)	(6,234)	(0)	(6,234)	(0)

平成23年10月1日時点

専修学校・各種学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積
専修学校	3173	9	233 (221,045)	2495 (126,587)	905 (44,170)	- (50,289)	206 (207,354)	2342 (117,414)	809 (42,667)	- (47,274)	36 (13,691)	153 (9,173)	96 (1,503)	- (3,015)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
各種学校	1317	7	68 (26,147)	209 (17,386)	104 (3,469)	- (5,292)	39 (20,456)	168 (12,865)	91 (2,779)	- (4,812)	29 (5,691)	41 (4,521)	13 (690)	- (480)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	4490	16	301 (247,192)	2704 (143,973)	1009 (47,639)	- (55,581)	245 (227,810)	2510 (130,279)	900 (45,446)	- (52,086)	65 (19,382)	194 (13,694)	109 (2,193)	- (3,495)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

専修学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

建物種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)
校舎	3173	9	200 (209,466)	2345 (121,154)	824 (39,008)	- (49,305)	178 (196,824)	2196 (112,380)	742 (37,954)	- (46,491)	28 (12,642)	149 (8,774)	82 (1,054)	- (2,814)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			6 (2,211)	6 (1,765)	2 (403)	- (43)	6 (2,211)	6 (1,765)	2 (403)	- (43)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舍			9 (4,168)	137 (2,095)	28 (1,388)	- (685)	5 (3,894)	135 (1,943)	24 (1,276)	- (675)	4 (274)	2 (152)	4 (112)	- (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			2 (48)	0 (0)	3 (48)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	2 (48)	0 (0)	3 (48)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			1 (438)	2 (247)	0 (0)	- (191)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (438)	2 (247)	0 (0)	- (191)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			20 (4,714)	5 (1,326)	48 (3,323)	- (65)	19 (4,425)	5 (1,326)	41 (3,034)	- (65)	4 (289)	0 (0)	7 (289)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	3173	9	233 (221,045)	2495 (126,587)	905 (44,170)	- (50,289)	206 (207,354)	2342 (117,414)	809 (42,667)	- (47,274)	36 (13,691)	153 (9,173)	96 (1,503)	- (3,015)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

各種学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

建 物 種 別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの								
			機関数 (室面積)	室 数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室 数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの				
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)		機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	
校舎	1317	7	53 (22,265)	205 (16,030)	75 (1,595)	- (4,640)	28 (17,299)	164 (11,509)	66 (1,494)	- (4,296)	26 (4,966)	41 (4,521)	9 (101)	- (344)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
屋内運動場			1 (766)	1 (766)	0 (0)	- (0)	1 (766)	1 (766)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
寄宿舍			2 (1,315)	1 (414)	19 (611)	- (290)	2 (1,315)	1 (414)	19 (611)	- (290)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)			2 (455)	1 (105)	1 (308)	- (42)	1 (147)	1 (105)	0 (0)	- (42)	1 (308)	0 (0)	1 (308)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			10 (1,346)	1 (71)	9 (955)	- (320)	7 (929)	1 (71)	6 (674)	- (184)	2 (417)	0 (0)	3 (281)	- (136)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	1317	7	68 (26,147)	209 (17,386)	104 (3,469)	- (5,292)	39 (20,456)	168 (12,865)	91 (2,779)	- (4,812)	29 (5,691)	41 (4,521)	13 (690)	- (480)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	

専修学校・各種学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	231	0	10	5,116 m ²	10	5,116 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
2 青森県	48	0	2	2,239 m ²	2	2,239 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	41	0	5	728 m ²	5	728 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	81	0	7	5,584 m ²	7	5,584 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	30	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
6 山形県	27	0	2	438 m ²	1	395 m ²	1	43 m ²	0	0 m ²
7 福島県	66	0	1	24 m ²	1	24 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	85	0	1	25 m ²	1	25 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	68	0	5	8,613 m ²	4	6,648 m ²	2	1,965 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	88	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	137	0	10	4,570 m ²	10	4,570 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	115	0	9	9,047 m ²	7	5,666 m ²	2	3,381 m ²	0	0 m ²
13 東京都	599	0	44	29,793 m ²	32	25,506 m ²	12	4,287 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	125	0	16	30,596 m ²	14	30,303 m ²	2	293 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	88	0	7	13,791 m ²	7	13,791 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
16 富山県	55	0	6	3,572 m ²	5	3,558 m ²	1	14 m ²	0	0 m ²
17 石川県	51	0	3	91 m ²	3	91 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	38	0	4	824 m ²	4	824 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	34	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
20 長野県	94	1	7	6,852 m ²	6	6,758 m ²	1	94 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	72	0	6	2,442 m ²	5	2,431 m ²	1	11 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	129	0	5	1,805 m ²	5	1,805 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	276	5	12	34,041 m ²	7	30,589 m ²	6	3,452 m ²	0	0 m ²
24 三重県	97	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	37	0	2	663 m ²	2	645 m ²	1	18 m ²	0	0 m ²
26 京都府	104	0	4	380 m ²	3	351 m ²	1	29 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	279	3	33	29,400 m ²	29	29,092 m ²	5	308 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	187	0	7	2,897 m ²	6	2,210 m ²	3	687 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	78	0	3	8,245 m ²	3	8,245 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	71	0	7	3,490 m ²	6	3,219 m ²	2	271 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	36	0	10	4,430 m ²	10	4,430 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	49	0	20	1,391 m ²	1	228 m ²	19	1,163 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	73	0	3	2,279 m ²	2	93 m ²	2	2,186 m ²	0	0 m ²
34 広島県	117	1	11	8,908 m ²	11	8,908 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
35 山口県	89	0	3	2,055 m ²	2	2,033 m ²	1	22 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	28	0	1	62 m ²	1	62 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	43	0	1	197 m ²	1	197 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	45	0	2	889 m ²	2	889 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	29	1	2	23 m ²	2	23 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	186	0	16	15,735 m ²	15	14,716 m ²	1	1,019 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	30	1	1	776 m ²	1	692 m ²	1	84 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	49	0	1	87 m ²	1	87 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	55	1	5	2,978 m ²	5	2,978 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
44 大分県	64	0	3	1,479 m ²	3	1,479 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	42	0	2	532 m ²	2	532 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	55	0	2	105 m ²	1	50 m ²	1	55 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	69	3	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
合計	4,490	16	301	247,192 m ²	245	227,810 m ²	65	19,382 m ²	0	0 m ²

4. 公立社会教育施設

平成23年10月1日時点

公立社会教育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
公民館	14588	23	260 (77,917)	363 (41,376)	203 (18,012)	- (18,529)	153 (47,808)	260 (27,636)	119 (11,511)	- (8,661)	106 (29,546)	103 (13,740)	77 (5,938)	- (9,868)	6 (563)	0 (0)	7 (563)	- (0)
図書館	2816	5	59 (23,218)	149 (15,800)	56 (4,489)	- (2,929)	33 (11,582)	79 (8,747)	28 (1,944)	- (891)	28 (11,636)	70 (7,053)	28 (2,545)	- (2,038)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
博物館 (相当施設・類似施設を含む)	2102	5	40 (18,999)	89 (10,273)	72 (6,075)	- (2,651)	31 (13,015)	72 (6,182)	59 (5,284)	- (1,549)	10 (4,757)	16 (2,951)	8 (704)	- (1,102)	1 (1,227)	1 (1,140)	5 (87)	- (0)
青少年教育施設	984	0	53 (12,258)	99 (7,589)	38 (2,575)	- (2,094)	35 (6,149)	66 (3,707)	24 (1,263)	- (1,179)	20 (5,628)	32 (3,401)	14 (1,312)	- (915)	1 (481)	1 (481)	0 (0)	- (0)
視聴覚センター・ライブラリー	102	0	1 (28)	1 (28)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (28)	1 (28)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
女性教育会館	72	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
地域改善対策集会所	1122	0	3 (962)	14 (823)	0 (0)	- (139)	1 (419)	11 (280)	0 (0)	- (139)	2 (543)	3 (543)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他の社会教育施設	3024	1	60 (14,847)	44 (8,700)	49 (2,772)	- (3,375)	33 (9,758)	30 (6,484)	30 (1,230)	- (2,044)	29 (5,058)	14 (2,216)	19 (1,542)	- (1,300)	1 (31)	0 (0)	0 (0)	- (31)
計	24810	34	476 (148,229)	759 (84,589)	418 (33,923)	- (29,717)	286 (88,731)	518 (53,036)	260 (21,232)	- (14,463)	196 (57,196)	239 (29,932)	146 (12,041)	- (15,223)	9 (2,302)	2 (1,621)	12 (650)	- (31)

公立社会教育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	1,126	0	36	19,833 m ²	27	12,581 m ²	9	7,221 m ²	1	31 m ²
2 青森県	369	10	8	1,911 m ²	5	1,319 m ²	3	592 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	583	8	11	4,796 m ²	7	3,312 m ²	3	1,484 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	352	0	3	1,238 m ²	0	0 m ²	3	1,238 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	579	0	3	1,014 m ²	3	690 m ²	1	324 m ²	0	0 m ²
6 山形県	394	1	8	1,408 m ²	6	1,050 m ²	3	358 m ²	0	0 m ²
7 福島県	488	0	18	5,272 m ²	9	3,495 m ²	9	1,777 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	570	1	7	2,567 m ²	0	0 m ²	7	2,567 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	293	0	13	1,957 m ²	11	1,466 m ²	2	491 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	399	0	5	1,956 m ²	4	1,837 m ²	1	119 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	843	0	28	9,341 m ²	8	4,708 m ²	20	4,633 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	575	0	23	8,546 m ²	9	2,702 m ²	15	5,844 m ²	0	0 m ²
13 東京都	755	4	31	10,564 m ²	23	8,909 m ²	8	1,655 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	404	3	5	1,268 m ²	4	500 m ²	1	768 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	957	0	17	4,547 m ²	16	4,484 m ²	1	63 m ²	0	0 m ²
16 富山県	443	0	8	2,594 m ²	8	2,594 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	534	0	7	1,058 m ²	7	1,058 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	274	0	23	3,642 m ²	14	2,586 m ²	8	1,053 m ²	1	3 m ²
19 山梨県	610	0	3	1,069 m ²	2	1,055 m ²	1	14 m ²	0	0 m ²
20 長野県	1,750	0	18	7,016 m ²	10	4,330 m ²	7	2,657 m ²	1	29 m ²
21 岐阜県	594	0	23	3,102 m ²	8	1,273 m ²	16	1,829 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	392	0	5	945 m ²	2	143 m ²	3	802 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	690	0	25	6,025 m ²	16	3,083 m ²	9	2,438 m ²	2	504 m ²
24 三重県	548	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	289	2	10	2,446 m ²	7	1,624 m ²	3	338 m ²	2	484 m ²
26 京都府	130	0	15	3,737 m ²	8	1,319 m ²	8	2,418 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	497	0	15	4,781 m ²	8	2,513 m ²	7	2,268 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	593	0	20	5,810 m ²	14	3,254 m ²	10	2,556 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	450	0	7	1,487 m ²	5	1,243 m ²	2	244 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	484	0	3	1,622 m ²	3	1,622 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	285	0	3	161 m ²	1	100 m ²	1	37 m ²	1	24 m ²
32 島根県	435	0	4	2,876 m ²	3	2,645 m ²	1	231 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	593	0	7	2,813 m ²	4	776 m ²	3	2,037 m ²	0	0 m ²
34 広島県	573	0	6	1,330 m ²	3	856 m ²	3	474 m ²	0	0 m ²
35 山口県	430	0	10	3,668 m ²	7	2,478 m ²	3	1,190 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	470	0	4	776 m ²	2	141 m ²	2	635 m ²	0	0 m ²
37 香川県	317	0	4	1,371 m ²	1	350 m ²	3	1,021 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	862	0	1	126 m ²	0	0 m ²	1	126 m ²	0	0 m ²
39 高知県	353	0	9	2,581 m ²	6	948 m ²	3	1,633 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	888	2	8	3,863 m ²	7	3,593 m ²	1	270 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	246	0	7	2,598 m ²	4	1,103 m ²	3	1,495 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	339	0	4	1,199 m ²	2	197 m ²	3	1,002 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	644	1	4	432 m ²	0	0 m ²	4	432 m ²	0	0 m ²
44 大分県	360	0	1	1,727 m ²	1	500 m ²	0	0 m ²	1	1,227 m ²
45 宮崎県	256	0	3	81 m ²	0	0 m ²	3	81 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	572	0	3	1,075 m ²	1	294 m ²	2	781 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	222	2	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
合計	24,810	34	476	148,229 m ²	286	88,731 m ²	196	57,196 m ²	9	2,302 m ²

5. 公立社会体育施設

公立社会体育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
屋外体育施設	14625	2	28 (6,171)	18 (1,598)	30 (3,940)	- (633)	18 (4,972)	15 (1,115)	21 (3,224)	- (633)	9 (1,186)	3 (483)	8 (703)	- (0)	1 (13)	0 (0)	1 (13)	- (0)
体育館	5945	7	162 (145,283)	218 (116,090)	107 (13,191)	- (16,002)	110 (73,559)	149 (62,751)	84 (7,601)	- (3,207)	54 (70,463)	68 (52,249)	22 (5,558)	- (12,656)	2 (1,261)	1 (1,090)	1 (32)	- (139)
柔剣道場	1475	2	22 (12,972)	23 (11,501)	11 (440)	- (1,031)	16 (10,778)	18 (9,556)	4 (214)	- (1,008)	6 (2,194)	5 (1,945)	7 (226)	- (23)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内水泳プール	1226	1	6 (2,097)	18 (1,399)	4 (348)	- (350)	4 (1,259)	17 (579)	3 (330)	- (350)	2 (838)	1 (820)	1 (18)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内庭球場	94	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
弓道場	857	0	4 (491)	5 (491)	0 (0)	- (0)	3 (445)	3 (445)	0 (0)	- (0)	1 (46)	2 (46)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
トレーニング室	835	0	2 (485)	2 (485)	0 (0)	- (0)	2 (485)	2 (485)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他	5414	0	16 (19,042)	26 (4,007)	16 (8,842)	- (6,193)	11 (18,518)	21 (3,689)	14 (8,720)	- (6,109)	5 (524)	5 (318)	2 (122)	- (84)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	30471	12	240 (186,541)	310 (135,571)	168 (26,761)	- (24,209)	164 (110,016)	225 (78,620)	126 (20,089)	- (11,307)	77 (75,251)	84 (55,861)	40 (6,627)	- (12,763)	3 (1,274)	1 (1,090)	2 (45)	- (139)

公立社会体育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	3,782	1	36	31,142 m ²	26	20,145 m ²	11	10,997 m ²	0	0 m ²
2 青森県	693	0	4	2,292 m ²	1	6 m ²	3	2,286 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	353	0	6	6,239 m ²	6	6,239 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	1,145	0	2	560 m ²	0	0 m ²	2	560 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	1,121	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
6 山形県	289	0	4	7,592 m ²	3	2,092 m ²	1	5,500 m ²	0	0 m ²
7 福島県	433	0	4	657 m ²	0	0 m ²	4	657 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	146	0	8	8,007 m ²	4	764 m ²	4	7,243 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	978	1	3	497 m ²	1	9 m ²	2	488 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	360	0	6	2,296 m ²	2	809 m ²	4	1,487 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	500	0	19	13,147 m ²	12	8,243 m ²	7	4,904 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	358	0	13	11,984 m ²	7	5,385 m ²	7	6,599 m ²	0	0 m ²
13 東京都	2,125	1	6	1,723 m ²	5	1,482 m ²	1	241 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	873	0	10	9,486 m ²	5	5,242 m ²	5	4,244 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	898	0	14	15,083 m ²	12	14,842 m ²	2	241 m ²	0	0 m ²
16 富山県	414	2	4	3,329 m ²	3	1,103 m ²	1	2,226 m ²	0	0 m ²
17 石川県	690	1	7	2,013 m ²	7	2,013 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	423	0	12	4,039 m ²	5	421 m ²	7	3,618 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	313	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
20 長野県	2,201	0	10	4,428 m ²	9	3,987 m ²	1	441 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	601	0	5	2,980 m ²	2	1,168 m ²	3	1,812 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	299	1	3	5,716 m ²	0	0 m ²	2	5,684 m ²	1	32 m ²
23 愛知県	610	2	8	8,506 m ²	6	7,264 m ²	0	0 m ²	2	1,242 m ²
24 三重県	362	1	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	169	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
26 京都府	686	1	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	439	0	7	562 m ²	5	397 m ²	2	165 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	440	0	6	1,283 m ²	6	1,283 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	296	1	3	4,722 m ²	2	389 m ²	2	4,333 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	404	0	4	737 m ²	4	737 m ²	0	m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	219	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	238	0	3	2,333 m ²	3	2,333 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	440	0	3	7,654 m ²	3	7,654 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
34 広島県	606	0	3	1,856 m ²	3	1,856 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
35 山口県	620	0	9	4,967 m ²	8	4,934 m ²	1	33 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	318	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	386	0	2	819 m ²	2	819 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	533	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	367	0	2	2,530 m ²	1	510 m ²	2	2,020 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	726	0	4	5,420 m ²	4	5,420 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	730	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	815	0	4	7,273 m ²	3	564 m ²	1	6,709 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	446	0	2	1,323 m ²	2	1,323 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
44 大分県	378	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	358	0	2	2,763 m ²	0	0 m ²	2	2,763 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	618	0	2	583 m ²	2	583 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	272	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
合計	30,471	12	240	186,541 m ²	164	110,016 m ²	77	75,251 m ²	3	1,274 m ²

6. 公立文化施設

平成23年10月1日時点

公立文化施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
文化会館	1700	5	119 (95,778)	220 (46,422)	170 (29,856)	- (19,500)	83 (53,722)	130 (25,970)	115 (18,773)	- (8,979)	42 (40,288)	77 (19,160)	54 (10,607)	- (10,521)	2 (1,768)	13 (1,292)	1 (476)	- (0)
文化財保存施設	2010	8	33 (8,279)	61 (3,627)	47 (4,171)	- (481)	20 (3,391)	16 (1,400)	32 (1,847)	- (144)	13 (4,888)	45 (2,227)	15 (2,324)	- (337)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	3,710	13	152 (104,057)	281 (50,049)	217 (34,027)	- (19,981)	103 (57,113)	146 (27,370)	147 (20,620)	- (9,123)	55 (45,176)	122 (21,387)	69 (12,931)	- (10,858)	2 (1,768)	13 (1,292)	1 (476)	- (0)

公立文化施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査中機関数	①アスベストあり		②措置済状態		③飛散によるばく露の恐れなし		④飛散によるばく露の恐れあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
1 北海道	150	0	9	5,949 m ²	5	3,405 m ²	4	2,544 m ²	0	0 m ²
2 青森県	68	0	3	2,220 m ²	1	957 m ²	2	1,263 m ²	0	0 m ²
3 岩手県	65	4	1	4,531 m ²	1	2,482 m ²	1	2,049 m ²	0	0 m ²
4 宮城県	114	0	1	19 m ²	1	19 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
5 秋田県	35	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
6 山形県	44	0	2	923 m ²	2	923 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
7 福島県	95	0	3	1,660 m ²	2	847 m ²	1	813 m ²	0	0 m ²
8 茨城県	51	0	1	1,029 m ²	1	1,029 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
9 栃木県	66	0	3	4,538 m ²	2	2,579 m ²	2	1,959 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	69	0	1	268 m ²	0	0 m ²	1	268 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	130	0	9	5,939 m ²	8	5,659 m ²	1	280 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	83	0	6	6,376 m ²	5	1,471 m ²	2	4,905 m ²	0	0 m ²
13 東京都	160	1	18	1,805 m ²	17	1,671 m ²	1	134 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	100	1	7	10,248 m ²	5	7,137 m ²	2	3,111 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	86	0	8	3,690 m ²	7	2,996 m ²	1	694 m ²	0	0 m ²
16 富山県	79	0	2	140 m ²	2	140 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	72	0	2	167 m ²	2	167 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	48	0	5	1,252 m ²	4	812 m ²	1	440 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	45	0	2	455 m ²	1	20 m ²	1	435 m ²	0	0 m ²
20 長野県	84	0	1	5 m ²	1	5 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	110	1	3	1,626 m ²	2	1,606 m ²	1	20 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	83	0	6	3,413 m ²	2	342 m ²	4	1,779 m ²	1	1,292 m ²
23 愛知県	125	0	6	12,160 m ²	4	7,905 m ²	4	4,255 m ²	0	0 m ²
24 三重県	72	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	80	0	3	3,255 m ²	2	1,000 m ²	1	2,255 m ²	0	0 m ²
26 京都府	49	0	2	763 m ²	2	763 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	117	1	13	7,558 m ²	5	1,527 m ²	9	5,555 m ²	1	476 m ²
28 兵庫県	106	0	7	633 m ²	2	30 m ²	5	603 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	60	0	3	1,538 m ²	2	948 m ²	1	590 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	34	0	2	658 m ²	2	658 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	41	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	58	0	1	2,630 m ²	1	2,630 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	104	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
34 広島県	132	0	1	23 m ²	0	0 m ²	1	23 m ²	0	0 m ²
35 山口県	100	0	7	5,767 m ²	3	3,548 m ²	4	2,219 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	32	0	1	298 m ²	1	298 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	28	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	63	0	1	700 m ²	1	700 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	43	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	163	3	1	24 m ²	1	24 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	50	1	3	3,670 m ²	2	540 m ²	1	3,130 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	77	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	96	0	2	1,530 m ²	1	720 m ²	1	810 m ²	0	0 m ²
44 大分県	61	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	51	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	89	0	4	2,234 m ²	3	1,555 m ²	1	679 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	42	1	2	4,363 m ²	0	0 m ²	2	4,363 m ²	0	0 m ²
合計	3,710	13	152	104,057 m ²	103	57,113 m ²	55	45,176 m ²	2	1,768 m ²

7. 所管独立行政法人等

平成23年10月1日時点

所管独立行政法人等

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査中機関数	①吹き付けアスベスト等があるもの				②左記①のうち、措置済状態にあるもの				左記①のうち、措置済状態ではないもの							
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)		その他の諸室 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)	通路部分面積		
宿舎、船舶以外	24	1	14 (19,881)	184 (9,514)	177 (8,332)	- (2,035)	11 (13,487)	95 (6,928)	53 (5,129)	- (1,430)	5 (6,394)	89 (2,586)	124 (3,203)	- (605)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
宿舎 (国家公務員宿舎を除く)			4 (7,508)	207 (7,272)	1 (17)	- (219)	1 (3,360)	108 (3,132)	1 (17)	- (211)	3 (4,148)	99 (4,140)	0 (0)	- (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
計			16 (27,102)	390 (16,530)	177 (8,318)	- (2,254)	12 (16,560)	202 (9,804)	53 (5,115)	- (1,641)	6 (10,542)	188 (6,726)	124 (3,203)	- (613)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)