

学校施設等における吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査 (前回調査時における「調査区分③、④」のフォローアップ調査) データ集

1. 公立学校	1
1) 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、 中等教育学校、特別支援学校	
(1) 学校種別(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)	2
(2) 幼稚園・幼保連携型認定こども園	3
(3) 小学校	4
(4) 中学校	5
(5) 義務教育学校	6
(6) 高等学校	7
(7) 中等教育学校	8
(8) 特別支援学校	9
(9) 都道府県別(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)	10
2) 高等専門学校	11
3) 大学	12
2. 国立学校	13
1) 高等専門学校	14
2) 大学(附属学校を含む)	15
3) 大学共同利用機関	16
3. 私立学校	17
1) 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、 中等教育学校、特別支援学校	
(1) 学校種別(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)	18
(2) 幼稚園・幼保連携型認定こども園	19
(3) 小学校	20
(4) 中学校	21
(5) 義務教育学校	22
(6) 高等学校	23
(7) 中等教育学校	24
(8) 特別支援学校	25
(9) 都道府県別(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)	26
2) 高等専門学校	27
3) 大学	28
4) 専修学校・各種学校	
(1) 専修学校・各種学校	29
(2) 専修学校	30
(3) 各種学校	31
(4) 都道府県別	32
4. 公立社会教育施設	33
1) 公立社会教育施設	34
2) 都道府県別	35
5. 公立社会体育施設	36
1) 公立社会体育施設	37
2) 都道府県別	38
6. 公立文化施設	39
1) 公立文化施設	40
2) 都道府県別	41
7. 所管独立行政法人等	42
1) 独立行政法人等	43
8. 文部科学省において直接個別に取りまとめた機関のうち 「④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露の おそれがあるもの」に該当のあった機関名一覧	44
9. 使用実態調査未実施機関の完了予定時期	45

1. 公立学校

平成28年10月1日時点

公立学校(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

機関種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点							
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの	④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの	機関数 (室面積)	室数 日常生活 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの	④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの	機関数 (室面積)	室数 日常生活 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積		
幼稚園	4,100	0	1 (427)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	6 (427)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
幼保連携型認定こども園	345	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小学校	19,996	0	307 (205,502)	1,264 (82,969)	689 (37,923)	84,610 (84,610)	- (0)	299 (204,696)	1,263 (82,509)	692 (38,081)	84,106 (84,106)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中学校	9,528	0	136 (109,874)	884 (56,954)	287 (14,233)	38,687 (38,687)	0 (0)	126 (104,261)	876 (54,037)	272 (13,634)	36,590 (36,590)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
義務教育学校	21	0	-	-	-	-	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
高等学校	3,585	0	53 (37,063)	289 (25,414)	36 (2,895)	8,754 (8,754)	0 (0)	55 (36,813)	287 (25,728)	36 (2,895)	8,190 (8,190)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
中等教育学校	36	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
特別支援学校	1,055	0	6 (930)	18 (673)	0 (0)	257 (257)	0 (0)	5 (433)	8 (323)	0 (0)	110 (110)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
小計	38,666	0	503 (353,796)	2,461 (166,437)	1,012 (55,051)	132,308 (132,308)	0 (0)	486 (346,630)	2,440 (163,024)	1,000 (54,610)	128,996 (128,996)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
共同調理場 (学校敷地外にあるもの)	1,749	0	4 (637)	10 (575)	1 (20)	42 (42)	0 (0)	3 (173)	9 (111)	1 (20)	42 (42)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
教育研修センター	184	0	5 (1,177)	5 (594)	1 (10)	573 (573)	0 (0)	4 (1,041)	2 (363)	1 (10)	668 (668)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
教育支援センター (適応指導教室)	429	0	1 (56)	0 (0)	1 (16)	40 (40)	0 (0)	1 (56)	0 (0)	1 (16)	40 (40)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
教員宿舎	16,687	0	12 (3,377)	53 (2,027)	80 (1,350)	0 (0)	7 (1,916)	41 (1,788)	2 (56)	2 (56)	72 (72)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
その他施設	136	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
小計	19,185	0	22 (5,247)	68 (3,196)	83 (1,396)	655 (655)	0 (0)	15 (3,186)	52 (2,262)	5 (102)	822 (822)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-
計	57,851	0	525 (359,043)	2,529 (169,633)	1,095 (56,447)	132,963 (132,963)	0 (0)	501 (349,816)	2,492 (165,286)	1,005 (54,712)	129,818 (129,818)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-

平成28年10月1日時点

公立学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園) 吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

機 関 種 別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点									
			機関数 (室面積)	室 数		機関数 (室面積)	室 数		機関数 (室面積)	室 数		機関数 (室面積)	室 数					
				日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)							
公立幼稚園	4,100	0	1 (427)	6 (427)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
公立幼保連携型認定こども園※	345	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
計	4,445	0	1 (427)	6 (427)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※保育園より移行したものを除く。

平成28年10月1日時点

公立学校(小学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点							
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの				
			機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積		
校舎			288 (201,282)	1,248 (80,359)	669 (37,308)	- (83,615)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	280 (201,238)	1,247 (79,899)	672 (37,648)	- (83,691)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			25 (4,023)	16 (2,610)	15 (418)	- (995)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	23 (3,361)	16 (2,610)	14 (336)	- (415)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	19,996	0	1 (36)	0 (0)	2 (36)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (36)	0 (0)	2 (36)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			1 (124)	0 (0)	1 (124)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			2 (37)	0 (0)	2 (37)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (61)	0 (0)	4 (61)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	19,996	0	307 (205,502)	1,264 (82,969)	689 (37,923)	- (84,610)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	299 (204,696)	1,263 (82,509)	692 (38,081)	- (84,106)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

公立学校(中学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点						
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの						
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	
校舎			130 (106,597)	873 (54,066)	282 (14,113)	- (38,418)	0 (0)	0 (0)	121 (103,514)	867 (53,588)	270 (13,571)	- (36,355)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			11 (2,819)	3 (2,488)	4 (92)	- (239)	0 (0)	0 (0)	7 (289)	1 (49)	1 (35)	- (205)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	9,528	0	4 (458)	8 (400)	1 (28)	- (30)	0 (0)	0 (0)	4 (458)	8 (400)	1 (28)	- (30)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	9,528	0	136 (109,874)	884 (56,954)	287 (14,233)	- (38,687)	0 (0)	0 (0)	126 (104,261)	876 (54,037)	272 (13,634)	- (36,590)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

公立学校(義務教育学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別		平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点									
		③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの	機関数 (室面積)	室数		③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの	機関数 (室面積)	室数		④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの					
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)						
				通路部分面積				通路部分面積							
全機関数	調査未完了機関数	0				0									
校舎		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
屋内運動場		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
寄宿舎		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)		21	0	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
給食施設		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
船舶		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	/	/	0 (0)	0 (0)	/	/
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)		/	/	/	/	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
計		21	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

公立学校(高等学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積			
校舎			45 (34,969)	279 (23,646)	35 (2,877)	- (8,446)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	46 (34,205)	275 (23,416)	35 (2,877)	- (7,912)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			7 (416)	5 (342)	0 (0)	- (74)	0 (0)	0 (0)	8 (509)	6 (435)	0 (0)	- (74)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
寄宿舎			3 (222)	0 (0)	1 (18)	- (204)	0 (0)	0 (0)	2 (192)	0 (0)	1 (18)	- (174)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
学校体育施設 (プール・武道場など)	3,585	0	4 (835)	3 (805)	0 (0)	- (30)	0 (0)	0 (0)	5 (1,286)	4 (1,256)	0 (0)	- (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
その他施設 (専用講堂や上記のいづれにも 属さない工作物など)			1 (621)	2 (621)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (621)	2 (621)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
計	3,585	0	53 (37,063)	289 (25,414)	36 (2,895)	- (8,754)	0 (0)	0 (0)	55 (36,813)	287 (25,728)	36 (2,895)	- (8,190)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	

平成28年10月1日時点

公立学校(中等教育学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点									
			機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積				
				日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)					
校舎	36	0	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	36	0	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)
船舶 <small>その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)</small>			0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)
計	36	0	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

平成28年10月1日時点

公立学校(特別支援学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点							平成28年10月1日時点														
			機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積						
				日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)											
校舎	1,055	0	5 (431)	8 (323)	0 (0)	- (108)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (433)	8 (323)	0 (0)	- (110)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
寄宿舎			1 (499)	10 (350)	0 (0)	- (149)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	1,055	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
船舶 <small>その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)</small>			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
計	1,055	0	6 (930)	18 (673)	0 (0)	- (257)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (433)	8 (323)	0 (0)	- (110)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

公立学校(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点			
			③飛散による ばく露のおそれなし			④飛散による ばく露のおそれあり			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積		
01 北海道	2,040	0	245	229,041 m ²	0	0 m ²	242	226,613 m ²	0	0 m ²		
02 青森県	538	0	28	11,047 m ²	0	0 m ²	27	10,795 m ²	0	0 m ²		
03 岩手県	630	0	1	1,380 m ²	0	0 m ²	1	1,380 m ²	0	0 m ²		
04 宮城県	785	0	35	8,077 m ²	0	0 m ²	35	8,050 m ²	0	0 m ²		
05 秋田県	395	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
06 山形県	436	0	3	1,161 m ²	0	0 m ²	2	526 m ²	0	0 m ²		
07 福島県	984	0	10	1,007 m ²	0	0 m ²	7	396 m ²	0	0 m ²		
08 茨城県	1,006	0	9	4,593 m ²	0	0 m ²	8	4,013 m ²	0	0 m ²		
09 栃木県	616	0	2	482 m ²	0	0 m ²	2	482 m ²	0	0 m ²		
10 群馬県	648	0	1	7 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
11 埼玉県	1,472	0	22	3,110 m ²	0	0 m ²	21	3,014 m ²	0	0 m ²		
12 千葉県	1,488	0	32	42,702 m ²	0	0 m ²	30	42,173 m ²	0	0 m ²		
13 東京都	2,335	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
14 神奈川県	1,515	0	6	716 m ²	0	0 m ²	7	1,106 m ²	0	0 m ²		
15 新潟県	883	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
16 富山県	355	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
17 石川県	358	0	1	111 m ²	0	0 m ²	1	111 m ²	0	0 m ²		
18 福井県	396	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
19 山梨県	310	0	5	3,047 m ²	0	0 m ²	5	2,894 m ²	0	0 m ²		
20 長野県	673	0	6	9,956 m ²	0	0 m ²	9	12,895 m ²	0	0 m ²		
21 岐阜県	736	0	6	3,734 m ²	0	0 m ²	6	3,734 m ²	0	0 m ²		
22 静岡県	1,154	0	10	1,937 m ²	0	0 m ²	10	1,937 m ²	0	0 m ²		
23 愛知県	1,676	0	10	1,359 m ²	0	0 m ²	6	314 m ²	0	0 m ²		
24 三重県	794	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
25 滋賀県	549	0	2	2,439 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
26 京都府	711	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
27 大阪府	1,985	0	3	760 m ²	0	0 m ²	3	760 m ²	0	0 m ²		
28 兵庫県	1,706	0	4	475 m ²	0	0 m ²	4	475 m ²	0	0 m ²		
29 奈良県	511	0	1	12 m ²	0	0 m ²	1	12 m ²	0	0 m ²		
30 和歌山県	496	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
31 鳥取県	237	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
32 島根県	432	0	4	1,455 m ²	0	0 m ²	3	836 m ²	0	0 m ²		
33 岡山県	904	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
34 広島県	921	0	41	19,828 m ²	0	0 m ²	40	19,073 m ²	0	0 m ²		
35 山口県	591	0	0	0 m ²	0	0 m ²	1	180 m ²	0	0 m ²		
36 徳島県	488	0	5	2,239 m ²	0	0 m ²	5	2,239 m ²	0	0 m ²		
37 香川県	404	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
38 愛媛県	552	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
39 高知県	423	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
40 福岡県	1,270	0	5	1,732 m ²	0	0 m ²	4	1,233 m ²	0	0 m ²		
41 佐賀県	315	0	3	1,258 m ²	0	0 m ²	3	1,258 m ²	0	0 m ²		
42 長崎県	626	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
43 熊本県	643	0	2	95 m ²	0	0 m ²	2	95 m ²	0	0 m ²		
44 大分県	591	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
45 宮崎県	437	0	1	36 m ²	0	0 m ²	1	36 m ²	0	0 m ²		
46 鹿児島県	927	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
47 沖縄県	724	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
合計	38,666	0	503	353,796 m ²	0	0 m ²	486	346,630 m ²	0	0 m ²		

平成28年10月1日時点

公立学校(高等専門学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査未完了機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点											
			③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積						
高専校舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)
高専体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
高専宿舎 (学生寮宿舎、職員宿舎含む)	3	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)
計	3	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)

平成28年10月1日時点

公立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

		平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
機 関 種 別	全機関数	調査 未完了 機関数	③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの				
			機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)		通路 部分 面積		
大学校舎			2 (1,851)	10 (561)	4 (1,290)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	3 (2,081)	10 (561)	9 (1,520)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
大学体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
大学宿舎 (学生寮宿舎、 職員宿舎を含む)	105	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
附属病院			1 (160)	0 (0)	0 (0)	- (160)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (160)	0 (0)	0 (0)	- (160)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	
大学計	105	0	2 (2,011)	10 (561)	4 (1,290)	- (160)	0 (0)	0 (0)	- (0)	3 (2,241)	10 (561)	9 (1,520)	- (160)	0 (0)	0 (0)	- (0)

2. 国立学校

平成28年10月1日時点

国立学校(高等専門学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点									
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの							
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積						
高専校舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高専体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
高専宿舎 (学生寄宿舎、職員宿舎含む)	51	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
計	51	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

国立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点								平成28年10月1日時点								
				③損傷、劣化等による 石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による 石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの				③損傷、劣化等による 石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの				④損傷、劣化等による 石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの				
				機関数 (室面積)	室数		通路 部分 面積													
					日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)		
大学	大学校舎	86	0	16 (33,034)	485 (24,070)	63 (3,143)	- (5,821)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	14 (30,960)	468 (22,444)	63 (3,143)	- (5,373)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
	大学体育館			1 (255)	2 (255)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (255)	2 (255)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
	大学宿舎 (学生寄宿舎、職員宿舎を含む)			8 (22,805)	1,942 (19,212)	17 (1,028)	- (2,565)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	7 (22,069)	1,876 (18,656)	16 (848)	- (2,565)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
	附属病院			3 (5,793)	0 (0)	14 (5,565)	- (228)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	2 (255)	0 (0)	1 (27)	- (228)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
	船舶			0 (0)	0 (0)	/	/	/												
大学計		86	0	21 (61,887)	2,421 (43,537)	94 (9,736)	- (8,614)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	18 (53,539)	2,346 (41,355)	80 (4,018)	- (8,166)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
幼稚園	附属学校校舎	49	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	幼稚園計	49	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
小学校	附属学校校舎	72	0	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小学校計		72	0	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (307)	0 (0)	0 (0)	- (307)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
中学校	附属学校校舎	73	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中学校計		73	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
義務教育学校	附属学校校舎	0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
義務教育学校計		0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
高等学校	附属学校校舎	15	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高等学校計		15	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
中等教育学校	附属学校校舎	4	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中等教育学校計		4	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
特別支援学校	附属学校校舎	45	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
	附属学校体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
特別支援学校計		45	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)													
計		86	0	21 (62,194)	2,421 (43,537)	94 (9,736)	- (8,921)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	18 (53,846)	2,346 (41,355)	80 (4,018)	- (8,473)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	

平成28年10月1日時点

国立学校(大学共同利用機関)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点									
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの						
			機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数					
A. 研究所 (以下B,C以外すべて)			3 (4,017)	59 (3,102)	1 (10)	- (905)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	3 (3,140)	28 (2,383)	1 (10)	- (747)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
B. 研究所宿舎 (学生寄宿舍、職員宿舎を含 む)	4	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
C. 船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	4	0	3 (4,017)	59 (3,102)	1 (10)	- (905)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	3 (3,140)	28 (2,383)	1 (10)	- (747)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

3. 私立学校

平成28年10月1日時点

私立学校(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

機関種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積			
幼稚園	6,994	0	41 (17,157)	181 (11,409)	55 (2,362)	- (3,386)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	31 (13,908)	155 (9,583)	45 (1,684)	- (2,641)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)
幼保連携型認定こども園	1,148	0	3 (934)	13 (721)	4 (37)	- (176)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (1,773)	19 (1,352)	4 (37)	- (384)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
小学校	227	0	1 (557)	1 (545)	0 (0)	- (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (557)	1 (545)	0 (0)	- (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中学校	755	0	9 (2,894)	24 (1,931)	8 (683)	- (280)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (2,855)	19 (1,765)	6 (444)	- (646)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
義務教育学校	2	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
高等学校	1,391	0	29 (19,105)	128 (12,530)	28 (2,736)	- (3,839)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	27 (17,347)	116 (11,249)	26 (2,315)	- (3,783)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
中等教育学校	30	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
特別支援学校	13	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	1 (123)	1 (123)	0 (0)	- (0)
計	10,560	0	83 (40,647)	347 (27,136)	95 (5,818)	- (7,693)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	71 (36,440)	310 (24,494)	81 (4,480)	- (7,466)	2 (129)	1 (123)	1 (6)	- (0)

面積単位：m

平成28年10月1日時点

私立学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

機関種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの					
			機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数	
私立幼稚園	6,994	0	41 (17,157)	181 (11,409)	55 (2,362)	- (3,386)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)	31 (13,908)	155 (9,583)	45 (1,684)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (0)
私立幼保連携型認定こども園※	1,148	0	3 (934)	13 (721)	4 (37)	- (176)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (1,773)	19 (1,352)	4 (37)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (384)
計	8,142	0	44 (18,091)	194 (12,130)	59 (2,399)	- (3,562)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	35 (15,681)	174 (10,935)	49 (1,721)	1 (6)	0 (0)	1 (6)	- (3,025)	- (0)

※保育園より移行したものを除く。

平成28年10月1日時点

私立学校(小学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点					
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの					
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積
校舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
屋内運動場			1 (557)	0 (0)	0 (0)	- (12)	0 (0)	1 (545)	0 (0)	1 (557)	0 (0)	0 (0)	- (12)	
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
学校体育施設 (プール・武道場など)	227	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-	
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	
計	227	0	1 (557)	0 (0)	0 (0)	- (12)	0 (0)	1 (545)	0 (0)	1 (557)	0 (0)	0 (0)	- (12)	

平成28年10月1日時点

私立学校(中学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点							
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの							
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積		
校舎			4 (1,992)	23 (1,636)	3 (300)	- (56)	0 (0)	0 (0)	3 (1,953)	18 (1,470)	1 (61)	- (422)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			3 (426)	0 (0)	3 (202)	- (224)	0 (0)	0 (0)	3 (426)	0 (0)	3 (202)	- (224)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール、武道場など)	755	0	1 (295)	1 (295)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (295)	1 (295)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			1 (181)	0 (0)	2 (181)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (181)	0 (0)	2 (181)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	755	0	9 (2,894)	24 (1,931)	8 (683)	- (280)	0 (0)	0 (0)	8 (2,855)	19 (1,765)	6 (444)	- (646)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

私立学校(義務教育学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

		平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点								
建物種別	全機関数	調査未完了機関数	③損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがないもの								
			機関数(室面積)	室数 日常生活利用室(室面積)	その他の諸室(室面積)	通路部分面積	機関数(室面積)	室数 日常生活利用室(室面積)	その他の諸室(室面積)	通路部分面積				
校舎			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
屋内運動場			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
寄宿舎			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
学校体育施設 (プール、武道場など)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
給食施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
船舶			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
その他施設 (専門講堂や上記のいずれにも属さない工作物など)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-

平成28年10月1日時点

私立学校(高等学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	平成27年10月1日時点					平成28年10月1日時点														
	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)	機関数 (室面積)	室数		通路部分面積	機関数 (室面積)										
		日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)				日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)												
	18	123	15	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15,085)	(10,609)	(861)	(3,615)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,629)	(10,630)	(440)	(3,559)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
校舎	2	2	2	-	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(652)	(334)	(94)	(224)	(0)	(0)	(0)	(0)	(652)	(334)	(94)	(224)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
屋内運動場	2	0	2	-	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(194)	(0)	(194)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(194)	(0)	(194)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
寄宿舎	3	3	4	-	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2,484)	(1,587)	(897)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,182)	(285)	(897)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
給食施設	4	0	5	-	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(690)	(0)	(690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(690)	(0)	(690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
船舶	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)	4	0	5	-	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(690)	(0)	(690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(690)	(0)	(690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	29	128	28	-	0	0	0	0	27	116	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(19,105)	(12,530)	(2,736)	(3,839)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,347)	(11,249)	(2,315)	(3,783)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

平成28年10月1日時点

私立学校(中等教育学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積			
校舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	30	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	30	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

私立学校(特別支援学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積			
校舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (123)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	13	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	13	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (123)	0 (0)	0 (0)	- (0)

私立学校(幼、幼保、小、中、義務、高、中等、特)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点			
			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり		③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
01 北海道	575	0	1	672 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
02 青森県	124	0	1	56 m ²	0	0 m ²	2	706 m ²	0	0 m ²
03 岩手県	110	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
04 宮城県	215	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
05 秋田県	79	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
06 山形県	106	0	2	936 m ²	1	6 m ²	1	690 m ²	1	6 m ²
07 福島県	189	0	2	755 m ²	0	0 m ²	1	335 m ²	0	0 m ²
08 茨城県	248	0	1	159 m ²	0	0 m ²	1	159 m ²	0	0 m ²
09 栃木県	214	0	3	1,641 m ²	0	0 m ²	2	1,427 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	146	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	649	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	523	0	8	3,239 m ²	0	0 m ²	7	3,189 m ²	0	0 m ²
13 東京都	1,295	0	17	13,062 m ²	0	0 m ²	15	12,402 m ²	1	123 m ²
14 神奈川県	834	0	6	610 m ²	0	0 m ²	6	610 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	132	0	3	618 m ²	0	0 m ²	3	618 m ²	0	0 m ²
16 富山県	65	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	73	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	47	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	90	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
20 長野県	146	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	133	0	1	160 m ²	0	0 m ²	1	160 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	319	0	3	686 m ²	0	0 m ²	2	656 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	511	0	10	3,407 m ²	0	0 m ²	8	2,701 m ²	0	0 m ²
24 三重県	93	0	1	129 m ²	0	0 m ²	1	129 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	57	0	1	134 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
26 京都府	236	0	2	1,131 m ²	0	0 m ²	1	557 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	616	0	5	4,788 m ²	0	0 m ²	5	4,788 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	347	0	10	3,504 m ²	0	0 m ²	9	3,278 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	96	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	65	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	38	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	24	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	72	0	1	417 m ²	0	0 m ²	1	417 m ²	0	0 m ²
34 広島県	275	0	1	1,080 m ²	0	0 m ²	1	1,080 m ²	0	0 m ²
35 山口県	171	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	22	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	52	0	1	1,302 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	111	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	50	0	1	1,935 m ²	0	0 m ²	1	1,935 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	518	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	106	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	167	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	140	0	0	0 m ²	0	0 m ²	1	177 m ²	0	0 m ²
44 大分県	94	0	1	60 m ²	0	0 m ²	1	60 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	141	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	184	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	62	0	1	166 m ²	0	0 m ²	1	366 m ²	0	0 m ²
合計	10,560	0	83	40,647 m ²	1	6 m ²	71	36,440 m ²	2	129 m ²

平成28年10月1日時点

私立学校(高等専門学校)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点						
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの	④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)			
					日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)				
高等学校			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
高専体育館			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
高専宿舎 (学生寮宿舎、職員宿舎含む)	3	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)
計	3	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	- (0)

平成28年10月1日時点

私立学校(大学)

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点					
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの					
建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積
大学校舎			52 (74,509)	484 (42,983)	317 (17,412)	- (14,114)	1 (108)	0 (0)	8 (108)	- (0)	40 (55,100)	490 (32,281)	224 (13,006)	- (9,813)
大学体育館			11 (11,784)	26 (9,847)	20 (652)	- (1,285)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	8 (8,495)	14 (6,468)	16 (962)	- (1,065)
大学宿舎 (学生寄宿舍、 職員宿舎を含む)	936	0	7 (5,847)	334 (4,658)	29 (782)	- (408)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	3 (6,307)	369 (4,438)	62 (920)	- (949)
附属病院			13 (32,548)	423 (11,123)	108 (14,974)	- (6,450)	3 (1,824)	0 (0)	14 (1,824)	- (0)	13 (28,179)	423 (11,123)	82 (11,617)	- (5,440)
船舶			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)		
大学計	936	0	59 (124,688)	1,265 (68,611)	457 (33,820)	- (22,257)	3 (1,932)	0 (0)	22 (1,932)	- (0)	47 (98,081)	1,296 (54,309)	384 (26,505)	- (17,267)
											4 (1,935)	0 (0)	23 (1,935)	- (0)

平成28年10月1日時点

専修学校・各種学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点									
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの	室数		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの	室数		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの							
機関数 (室面積)	日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)		通路 部分 面積	機関数 (室面積)		日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)		通路 部分 面積						
専修学校	3,091	1	27 (9,587)	69 (3,268)	33 (1,058)	- (5,261)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (192)	0 (0)	0 (0)	- (192)	
各種学校	1,114	4	19 (2,635)	18 (1,968)	8 (649)	- (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	17 (2,540)	7 (635)	7 (635)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (18)
計	4,205	5	46 (12,222)	87 (5,236)	41 (1,707)	- (5,279)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	42 (11,521)	38 (1,598)	38 (1,598)	1 (192)	0 (0)	0 (0)	- (5,175)

平成28年10月1日時点

専修学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点							平成28年10月1日時点												
			機関数 (室面積)	室数			機関数 (室面積)	通路 部分 面積	③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの	機関数 (室面積)	室数			機関数 (室面積)	通路 部分 面積	④損傷、劣化等による石綿等 の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの						
				日常 利用室 (室面積)	他の諸 室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)					日常 利用室 (室面積)	他の諸 室 (室面積)	その他 の諸室 (室面積)									
校舎			18 (7,444)	67 (3,203)	21 (676)	21 (676)	- (3,565)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	17 (6,905)	62 (2,824)	21 (610)	21 (610)	- (3,471)	1 (192)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
寄宿舎			5 (1,877)	2 (65)	6 (116)	6 (116)	- (1,696)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (1,839)	1 (37)	6 (116)	6 (116)	- (1,686)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	3,091	1	1 (36)	0 (0)	1 (36)	1 (36)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (36)	0 (0)	1 (36)	1 (36)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			4 (230)	0 (0)	5 (230)	5 (230)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (201)	0 (0)	3 (201)	3 (201)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
計	3,091	1	27 (9,587)	69 (3,268)	33 (1,058)	33 (1,058)	- (5,261)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	25 (8,981)	63 (2,861)	31 (963)	31 (963)	- (5,157)	1 (192)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

平成28年10月1日時点

各種学校

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：㎡

建物種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの								
			機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室数 日常 利用室 (室面積)	室数 その他 の諸室 (室面積)	通路 部分 面積			
校舎			17 (2,046)	18 (1,968)	4 (60)	- (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (1,951)	17 (1,887)	3 (46)	- (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内運動場			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
寄宿舎			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
学校体育施設 (プール・武道場など)	1,114	4	1 (308)	0 (0)	1 (308)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (308)	0 (0)	0 (0)	1 (308)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
給食施設			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	△	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	△	0 (0)	0 (0)	0 (0)	△
その他施設 (専用講堂や上記のいずれにも 属さない工作物など)			1 (281)	0 (0)	3 (281)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (281)	0 (0)	0 (0)	3 (281)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	1,114	4	19 (2,635)	18 (1,968)	8 (649)	- (18)	0 (0)	0 (0)	17 (2,540)	17 (1,887)	7 (635)	- (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	

専修学校・各種学校

吹き付けアスベスト対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点					
			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり		③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり			
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積		
01 北海道	225	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
02 青森県	38	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
03 岩手県	43	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
04 宮城県	86	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
05 秋田県	28	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
06 山形県	26	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
07 福島県	67	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
08 茨城県	76	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
09 栃木県	78	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	89	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	134	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	94	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
13 東京都	554	1	12	7,399 m ²	0	0 m ²	11	7,354 m ²	1	192 m ²		
14 神奈川県	122	0	1	579 m ²	0	0 m ²	1	579 m ²	0	0 m ²		
15 新潟県	78	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
16 富山県	51	0	1	14 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
17 石川県	48	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
18 福井県	37	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
19 山梨県	37	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
20 長野県	83	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
21 岐阜県	70	0	2	56 m ²	0	0 m ²	2	56 m ²	0	0 m ²		
22 静岡県	120	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
23 愛知県	253	4	4	410 m ²	0	0 m ²	4	410 m ²	0	0 m ²		
24 三重県	77	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
25 滋賀県	37	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
26 京都府	106	0	1	29 m ²	0	0 m ²	1	29 m ²	0	0 m ²		
27 大阪府	262	0	1	24 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
28 兵庫県	178	0	3	687 m ²	0	0 m ²	2	164 m ²	0	0 m ²		
29 奈良県	66	0	2	127 m ²	0	0 m ²	2	127 m ²	0	0 m ²		
30 和歌山県	54	0	2	271 m ²	0	0 m ²	2	271 m ²	0	0 m ²		
31 鳥取県	38	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
32 島根県	46	0	13	815 m ²	0	0 m ²	12	734 m ²	0	0 m ²		
33 岡山県	69	0	1	715 m ²	0	0 m ²	1	715 m ²	0	0 m ²		
34 広島県	107	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
35 山口県	84	0	1	22 m ²	0	0 m ²	1	22 m ²	0	0 m ²		
36 徳島県	20	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
37 香川県	38	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
38 愛媛県	41	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
39 高知県	34	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
40 福岡県	184	0	1	1,019 m ²	0	0 m ²	1	1,019 m ²	0	0 m ²		
41 佐賀県	29	0	0	0 m ²	0	0 m ²	1	40 m ²	0	0 m ²		
42 長崎県	35	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
43 熊本県	55	0	0	0 m ²	0	0 m ²	1	1 m ²	0	0 m ²		
44 大分県	56	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
45 宮崎県	38	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
46 鹿児島県	48	0	1	55 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
47 沖縄県	66	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²		
合計	4,205	5	46	12,222 m ²	0	0 m ²	42	11,521 m ²	1	192 m ²		

4. 公立社会教育施設

平成28年10月1日時点

公立社会教育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機関種別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点						
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの			④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの			
			機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)
公民館	11,805	0	71 (21,393)	70 (10,395)	59 (5,557)	5 (175)	0 (0)	4 (92)	72 (17,559)	61 (7,770)	49 (3,769)	4 (274)	0 (0)	3 (68)	- (206)
図書館	2,915	0	21 (8,454)	59 (4,731)	20 (2,470)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16 (6,884)	59 (4,297)	20 (1,792)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
博物館 (相当施設・類似施設を含む)	2,180	0	10 (6,905)	16 (4,591)	9 (859)	1 (1,227)	1 (1,140)	5 (87)	10 (6,084)	19 (3,068)	10 (1,534)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
青少年教育施設	898	0	9 (2,319)	5 (1,785)	9 (520)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (2,293)	5 (1,785)	8 (508)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
視聴覚センター・ライブ ラリー	119	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (28)	1 (28)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
女性教育会館	120	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
地域改善対策集会所	957	0	1 (14)	0 (0)	1 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (14)	0 (0)	1 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他の社会教育施設	3,255	0	21 (2,784)	9 (1,270)	11 (816)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	20 (2,710)	7 (1,016)	12 (1,192)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (502)
計	22,249	0	133 (41,869)	159 (22,772)	109 (10,236)	6 (1,402)	1 (1,140)	9 (179)	127 (35,572)	152 (17,964)	98 (8,695)	4 (274)	0 (0)	3 (68)	- (206)

公立社会教育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点			
			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり		③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
01 北海道	1,120	0	4	4,242 m ²	0	0 m ²	5	4,430 m ²	0	0 m ²
02 青森県	361	0	5	1,202 m ²	0	0 m ²	6	1,872 m ²	0	0 m ²
03 岩手県	615	0	2	365 m ²	0	0 m ²	4	730 m ²	0	0 m ²
04 宮城県	351	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
05 秋田県	419	0	1	324 m ²	0	0 m ²	1	610 m ²	0	0 m ²
06 山形県	315	0	2	505 m ²	0	0 m ²	2	505 m ²	0	0 m ²
07 福島県	479	0	6	987 m ²	0	0 m ²	6	1,057 m ²	0	0 m ²
08 茨城県	456	0	3	281 m ²	0	0 m ²	3	514 m ²	1	206 m ²
09 栃木県	324	0	2	491 m ²	0	0 m ²	2	491 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	432	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	807	0	12	3,790 m ²	0	0 m ²	12	3,272 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	548	0	5	2,432 m ²	1	83 m ²	6	2,881 m ²	0	0 m ²
13 東京都	788	0	6	720 m ²	0	0 m ²	5	850 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	386	0	1	768 m ²	0	0 m ²	1	768 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	490	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
16 富山県	387	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	450	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	298	0	2	85 m ²	1	3 m ²	2	85 m ²	1	3 m ²
19 山梨県	639	0	1	14 m ²	0	0 m ²	1	14 m ²	0	0 m ²
20 長野県	664	0	4	725 m ²	1	27 m ²	5	825 m ²	1	27 m ²
21 岐阜県	637	0	12	1,843 m ²	0	0 m ²	11	1,249 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	304	0	1	448 m ²	0	0 m ²	1	448 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	633	0	10	4,795 m ²	0	0 m ²	9	2,285 m ²	0	0 m ²
24 三重県	540	0	3	707 m ²	0	0 m ²	3	707 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	256	0	1	180 m ²	1	38 m ²	0	0 m ²	1	38 m ²
26 京都府	310	0	6	2,146 m ²	0	0 m ²	5	1,429 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	530	0	6	1,448 m ²	0	0 m ²	2	1,119 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	543	0	7	1,228 m ²	0	0 m ²	8	1,261 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	449	0	3	242 m ²	0	0 m ²	3	242 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	288	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	281	0	1	37 m ²	1	24 m ²	1	37 m ²	0	0 m ²
32 島根県	395	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	595	0	3	2,037 m ²	0	0 m ²	3	2,037 m ²	0	0 m ²
34 広島県	608	0	1	166 m ²	0	0 m ²	3	429 m ²	0	0 m ²
35 山口県	425	0	2	1,666 m ²	0	0 m ²	1	18 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	475	0	1	395 m ²	0	0 m ²	1	395 m ²	0	0 m ²
37 香川県	245	0	3	1,021 m ²	0	0 m ²	3	1,021 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	833	0	1	126 m ²	0	0 m ²	1	126 m ²	0	0 m ²
39 高知県	352	0	1	1,195 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	753	0	2	349 m ²	0	0 m ²	1	270 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	250	0	2	1,453 m ²	0	0 m ²	1	883 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	313	0	3	945 m ²	0	0 m ²	1	491 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	528	0	2	118 m ²	0	0 m ²	2	118 m ²	0	0 m ²
44 大分県	354	0	1	1,531 m ²	1	1,227 m ²	1	1,531 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	267	0	3	81 m ²	0	0 m ²	3	81 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	571	0	2	781 m ²	0	0 m ²	2	491 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	185	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
合計	22,249	0	133	41,869 m ²	6	1,402 m ²	127	35,572 m ²	4	274 m ²

5. 公立社会体育施設

平成28年10月1日時点

公立社会体育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位 : m²

機 関 種 別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点							
			③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの		③損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがないもの		④損傷、劣化等による石綿等の 粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの							
			機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数 日常 利用室 (室面積)	その他の 諸室 (室面積)	通路 部分 面積		
屋外体育施設	13,049	0	7 (493)	1 (23)	6 (380)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (456)	0 (0)	5 (366)	- (90)	0 (0)	0 (0)	- (0)
体育館	6,142	0	36 (48,763)	33 (34,303)	20 (7,489)	- (10,149)	0 (0)	0 (0)	34 (44,732)	39 (29,432)	18 (5,038)	- (10,262)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
柔剣道場	1,451	0	4 (854)	3 (605)	7 (226)	- (23)	0 (0)	0 (0)	5 (1,174)	4 (925)	7 (226)	- (23)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内水泳プール	1,169	0	3 (2,680)	4 (2,337)	1 (2)	- (341)	0 (0)	0 (0)	3 (2,680)	4 (2,337)	1 (2)	- (341)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
屋内庭球場	104	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
弓道場	836	0	1 (46)	2 (46)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	1 (46)	2 (46)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
トレーニング室	947	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
その他	4,308	0	3 (275)	0 (0)	2 (122)	- (153)	0 (0)	0 (0)	1 (77)	0 (0)	0 (0)	- (77)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	28,006	0	54 (53,111)	43 (37,314)	36 (8,219)	- (10,666)	0 (0)	0 (0)	49 (49,165)	49 (32,740)	31 (5,632)	- (10,793)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

公立社会体育施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点			
			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり		③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
01 北海道	3,053	0	7	8,288 m ²	0	0 m ²	5	4,825 m ²	0	0 m ²
02 青森県	608	0	4	2,398 m ²	0	0 m ²	4	2,398 m ²	0	0 m ²
03 岩手県	344	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
04 宮城県	1,045	0	2	560 m ²	0	0 m ²	2	560 m ²	0	0 m ²
05 秋田県	669	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
06 山形県	291	0	1	5,500 m ²	0	0 m ²	1	5,500 m ²	0	0 m ²
07 福島県	488	0	3	288 m ²	0	0 m ²	1	90 m ²	0	0 m ²
08 茨城県	437	0	3	1,938 m ²	0	0 m ²	2	5,102 m ²	0	0 m ²
09 栃木県	986	0	3	958 m ²	0	0 m ²	3	958 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	359	0	1	77 m ²	0	0 m ²	1	77 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	615	0	7	4,904 m ²	0	0 m ²	7	4,904 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	352	0	2	1,900 m ²	0	0 m ²	2	1,900 m ²	0	0 m ²
13 東京都	2,210	0	2	575 m ²	0	0 m ²	2	575 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	835	0	3	4,009 m ²	0	0 m ²	4	4,329 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	898	0	2	241 m ²	0	0 m ²	2	241 m ²	0	0 m ²
16 富山県	410	0	1	2,226 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	637	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	542	0	2	123 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	379	0	1	2,334 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
20 長野県	896	0	1	1,646 m ²	0	0 m ²	1	1,646 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	600	0	2	33 m ²	0	0 m ²	2	33 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	343	0	1	3,930 m ²	0	0 m ²	1	3,930 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	622	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
24 三重県	541	0	1	91 m ²	0	0 m ²	1	91 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	172	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
26 京都府	675	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	511	0	1	75 m ²	0	0 m ²	1	75 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	472	0	1	23 m ²	0	0 m ²	2	91 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	287	0	1	4,275 m ²	0	0 m ²	1	4,275 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	277	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	229	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	257	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	444	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
34 広島県	546	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
35 山口県	602	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	319	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	440	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	419	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	408	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	737	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	296	0	1	10 m ²	0	0 m ²	1	10 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	719	0	1	6,709 m ²	0	0 m ²	1	6,709 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	495	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
44 大分県	388	0	0	0 m ²	0	0 m ²	2	846 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	356	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	619	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	178	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
合計	28,006	0	54	53,111 m ²	0	0 m ²	49	49,165 m ²	0	0 m ²

6. 公立文化施設

平成28年10月1日時点

公立文化施設

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

機 関 種 別	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点								
			機関数 (室面積)	室 数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数	通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数		通路 部分 面積	機関数 (室面積)	室 数		通路 部分 面積
				日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)						日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)			日常 利用室 (室面積)	その 他の 諸室 (室面積)	
文化会館	1,691	0	30 (28,986)	55 (13,886)	43 (8,933)	- (6,166)	1 (497)	0 (0)	11 (497)	- (0)	27 (27,034)	52 (12,597)	42 (8,795)	- (5,642)	0 (0)	0 (0)	- (0)
文化財保存施設	1,957	0	16 (4,776)	46 (3,053)	12 (1,100)	- (623)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	14 (4,309)	38 (2,771)	9 (935)	- (603)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	3,648	0	46 (33,762)	101 (16,939)	55 (10,033)	- (6,789)	1 (497)	0 (0)	11 (497)	- (0)	41 (31,343)	90 (15,368)	51 (9,730)	- (6,245)	0 (0)	0 (0)	- (0)

公立文化施設

吹き付けアスベスト対策状況フォローアップ調査
(都道府県別)

都道府県	全機関数	調査 未完了 機関数	平成27年10月1日時点				平成28年10月1日時点			
			③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり		③飛散による ばく露のおそれなし		④飛散による ばく露のおそれあり	
			機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積	機関数	面積
01 北海道	156	0	3	1,827 m ²	0	0 m ²	1	1,360 m ²	0	0 m ²
02 青森県	78	0	4	2,174 m ²	0	0 m ²	3	1,504 m ²	0	0 m ²
03 岩手県	63	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
04 宮城県	47	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
05 秋田県	22	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
06 山形県	43	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
07 福島県	72	0	2	1,324 m ²	0	0 m ²	1	813 m ²	0	0 m ²
08 茨城県	75	0	1	674 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
09 栃木県	58	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
10 群馬県	93	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
11 埼玉県	116	0	1	105 m ²	0	0 m ²	1	105 m ²	0	0 m ²
12 千葉県	79	0	1	3,509 m ²	0	0 m ²	1	3,509 m ²	0	0 m ²
13 東京都	161	0	1	521 m ²	0	0 m ²	1	521 m ²	0	0 m ²
14 神奈川県	95	0	1	21 m ²	0	0 m ²	1	21 m ²	0	0 m ²
15 新潟県	108	0	3	1,263 m ²	0	0 m ²	3	1,263 m ²	0	0 m ²
16 富山県	53	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
17 石川県	73	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
18 福井県	49	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
19 山梨県	46	0	2	1,670 m ²	1	497 m ²	2	1,670 m ²	0	0 m ²
20 長野県	112	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
21 岐阜県	133	0	2	166 m ²	0	0 m ²	2	166 m ²	0	0 m ²
22 静岡県	90	0	2	1,403 m ²	0	0 m ²	2	1,403 m ²	0	0 m ²
23 愛知県	133	0	5	4,762 m ²	0	0 m ²	5	4,666 m ²	0	0 m ²
24 三重県	74	0	1	329 m ²	0	0 m ²	1	329 m ²	0	0 m ²
25 滋賀県	85	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
26 京都府	55	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
27 大阪府	110	0	6	3,689 m ²	0	0 m ²	6	3,689 m ²	0	0 m ²
28 兵庫県	75	0	3	515 m ²	0	0 m ²	3	515 m ²	0	0 m ²
29 奈良県	64	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
30 和歌山県	36	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
31 鳥取県	46	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
32 島根県	69	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
33 岡山県	99	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
34 広島県	137	0	1	23 m ²	0	0 m ²	1	23 m ²	0	0 m ²
35 山口県	90	0	2	1,088 m ²	0	0 m ²	2	1,088 m ²	0	0 m ²
36 徳島県	28	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
37 香川県	20	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
38 愛媛県	74	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
39 高知県	43	0	1	102 m ²	0	0 m ²	1	102 m ²	0	0 m ²
40 福岡県	164	0	1	1,104 m ²	0	0 m ²	1	1,104 m ²	0	0 m ²
41 佐賀県	56	0	1	3,130 m ²	0	0 m ²	1	3,130 m ²	0	0 m ²
42 長崎県	77	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
43 熊本県	60	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
44 大分県	46	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
45 宮崎県	53	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
46 鹿児島県	88	0	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²	0	0 m ²
47 沖縄県	44	0	2	4,363 m ²	0	0 m ²	2	4,362 m ²	0	0 m ²
合計	3,648	0	46	33,762 m ²	1	497 m ²	41	31,343 m ²	0	0 m ²

7. 所管独立行政法人等

平成28年10月1日時点

所管独立行政法人等

吹き付けアスベスト等対策状況フォローアップ調査

面積単位：m²

建物種別	全機関数	調査未完了機関数	平成27年10月1日時点						平成28年10月1日時点									
			機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	室数		機関数 (室面積)	通路部分面積	機関数 (室面積)	室数				
				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)				日常利用室 (室面積)	その他の諸室 (室面積)			
宿舎、船舶以外			4 (5,857)	85 (1,925)	118 (3,357)	- (575)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (7,620)	- (0)	0 (0)	107 (2,839)	127 (3,522)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
宿舎 (国家公務員宿舎を除く)	23	0	2 (4,063)	90 (4,055)	0 (0)	- (8)	0 (0)	0 (0)	2 (4,063)	- (0)	0 (0)	0 (0)	90 (4,055)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
船舶			0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)
計	23	0	4 (9,920)	175 (5,980)	118 (3,357)	- (583)	0 (0)	0 (0)	5 (11,683)	- (0)	0 (0)	197 (6,894)	127 (3,522)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	- (0)

8. 文部科学省において直接個別に取りまとめた機関のうち 「④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれがあるもの」に該当のあった機関名一覧

○調査区分④に該当があった機関は以下の機関である。

なお、いずれの機関についても、当該室等の使用禁止、立ち入り制限又は
応急対策を講じている。

機関又は学校種別	私立大学(私立短期大学含む)
機 関 名	
1	湘南工科大学
2	関西医科大学
3	兵庫医科大学
4	久留米大学
計	4機関

(注)

1. 本一覧は、標題にあるとおり、文部科学省において、直接個別に取りまとめた機関のうち、「④損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの」に該当のあった機関名を取りまとめたものです。
2. 文部科学省においては、「アスベスト対策に関する留意事項」(平成17年11月29日付17文科施第273号通知 別紙)に基づき、学校等の設置者に対し、ばく露のおそれのある室等が確認された場合、該当する部屋等を使用禁止するなどしたうえで、法令に基づき適切な措置を講じること、また、ホームページ等で公表することや関係者への説明を行うことを依頼しているところです。
3. 上記機関についての詳細な情報や本一覧に掲載のない機関(公立文教施設等)の情報については、各設置者にお問い合わせいただくようお願いいたします。

9. 使用実態調査未実施機関の完了予定時期

平成28年10月1日時点

○使用実態調査未実施機関の完了予定時期

	平成28年度	平成29年度	平成30年度 以降	調査完了時期が 明確でないもの	計
1. 公立学校(幼～特) <small>(幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特殊教育諸学校)</small>	0	0	0	0	0
2. 公立学校(高専、大学) <small>(高等専門学校、大学)</small>	0	0	0	0	0
3. 公立学校関係施設 <small>(教育研修センター等)</small>	0	0	0	0	0
4. 国立学校 <small>(高等専門学校、大学(附属学校含む)、大学共同利用機関等)</small>	0	0	0	0	0
5. 私立学校 <small>(幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特殊教育諸学校、高等専門学校、大学等)</small>	0	0	0	5	5
幼稚園等					0
小学校、中学校等					0
大学等					0
専修・各種学校				5	5
6. 公立社会教育施設	0	0	0	0	0
7. 公立社会体育施設	0	0	0	0	0
8. 公立文化施設 <small>(文化会館、文化財保存施設)</small>	0	0	0	0	0
9. 所管独立行政法人等施設 <small>(国立大学法人、国立高等専門学校機構、大学共同利用機関を除く)</small>	0	0	0	0	0
計	0	0	0	5	5

○使用実態調査が未完了の機関のうち平成28年度末までに
使用実態調査が完了しない機関名

機関種別		専修学校・各種学校
設置者名		機関名
1	河内 隆行(東京都)	池袋調理師専門学校
2	愛知朝鮮学園(愛知県)	愛知朝鮮第七初級学校
3	愛知朝鮮学園(愛知県)	東春朝鮮初級学校
4	愛知朝鮮学園(愛知県)	豊橋朝鮮初級学校
5	愛知朝鮮学園(愛知県)	名古屋朝鮮初級学校
計	5機関	

上記機関についての詳細な情報については、各設置者にお問合せいただくとお願いいたします。