




海域断層陸域延長部の変動地形調査結果




- ・F11断層及びF13断層は、D層に変位・変形を与えているが、少なくともC2層以上の地層に変位・変形が認められる箇所はない。
- ・陸域延長部に活断層を指摘する文献はない。また空中写真判読は認められない。

→後期更新世以降の活動はないと判断



F 1 断層周辺の海上音波探査測線図




F 1 断層の音波探査記録 (1)



SN94-2及びSN94-A:
F1c断層はE層及びD層に変位を与えている。






No.9A:
F1c断層はE層, D層
及びC層に変位を
与えている。





F 1 断層の音波探査記録 (2)


No.2: F1c, F1b-2及びF1b-3断層は, D1層上部まで変位を与えている。





No.3: F1c断層はC2層上部まで変位を与えている。





F 1 断層の音波探査記録 (3)




No.4: F1c断層はC2層上部に変位・変形を与えていない。





No.5: F1c断層はC1層上部に変位・変形を与えていない。





F 1 断層の音波探査記録 (4)




No.6:F1c断層はC1層上部に変位・変形を与えていない。





No.7:F1c断層はC1層上部に変位・変形を与えていない。



F 1 断層の音波探査記録 (5)



No.8:F1c断層はC1層上部に変位・変形を与えていない。



No.9:F1c断層はB3層上部に変位・変形を与えていない。

