

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第11回）結果について（速報）第8報

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査実施予定期間
平成29年9月5日（火）から9月28日（木）
- 2 調査結果（9月14日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

今回調査結果	前回調査結果
0.04～0.25	0.05～0.30

※前回（第10回）調査は平成28年9月29日から11月1日に実施。
※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

3 調査対象

調査対象施設予定数	今回速報公表施設数 （9月14日調査分）
1631	106

【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。
------	-----------------------------

測定地点	正門	1地点
	昇降口	1地点
	校庭・園庭等	中心部及び4隅の5地点の平均値

担当：放射線監視室

室長 酒井 広行 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 柏倉 晋 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
1	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	9月14日	50cm	0.09	0.12	0.06	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.07	0.08	0.10	
2	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	9月14日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.09	0.11	
					1m	0.11	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	
3	福島市	保育園	立子山季節保育園	9月14日	50cm	0.12	0.15	0.06	0.09	0.12	0.15	
					1m	0.13	0.16	0.07	0.09	0.12	0.15	
4	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	9月14日	50cm	0.11	0.12	0.06	0.07	0.08	0.10	
					1m	0.11	0.13	0.05	0.07	0.09	0.10	
5	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	9月14日	50cm	0.11	0.20	0.09	0.10	0.09	0.11	
					1m	0.11	0.18	0.09	0.09	0.09	0.11	
6	福島市	小学校	福島市立青木小学校	9月14日	50cm	0.15	0.18	0.07	0.09	0.10	0.11	
					1m	0.16	0.19	0.06	0.09	0.10	0.11	
7	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	9月14日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11	0.12	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.12	
8	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	9月14日	50cm	0.10	0.15	0.07	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.16	0.07	0.08	0.09	0.11	
9	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	9月14日	50cm	0.12	0.14	0.07	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.12	0.15	0.08	0.08	0.09	0.10	
10	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	9月14日	50cm	0.14	0.17	0.06	0.09	0.08	0.10	
					1m	0.13	0.19	0.08	0.09	0.08	0.10	
11	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	9月14日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.08	0.09	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	
12	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	9月14日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.09	0.08	0.09	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.06	0.09	0.08	0.08	
13	二本松市	保育園	あだたら保育所	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
14	二本松市	こども園	とうわこども園	9月14日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.12	0.13	0.07	0.09	0.10	0.10	
15	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	9月14日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	
16	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	9月14日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	
17	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	9月14日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.08	0.09	
					1m	0.11	0.12	0.11	0.13	0.08	0.09	
18	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	
19	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	9月14日	50cm	0.15	0.21	0.07	0.08	0.14	0.14	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート
					1m	0.14	0.21	0.08	0.08	0.14	0.15	
					50cm					0.17	0.17	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック
					1m					0.16	0.18	
					50cm					0.11	0.12	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場
					1m					0.11	0.12	
					50cm					0.13	0.15	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場
					1m					0.14	0.15	
20	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	9月14日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.11	0.12	0.07	0.09	0.10	0.10	
21	伊達市	保育園	保原保育園	9月14日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.09	0.08	0.10	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.09	0.08	0.10	
22	伊達市	保育園	保原保育園分園	9月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	
23	伊達市	こども園	認定こども園大田	9月14日	50cm	0.21	0.30	0.07	0.08	0.08	0.12	
					1m	0.22	0.24	0.07	0.08	0.08	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
24	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	9月14日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.13	0.12	0.14	
					1m	0.10	0.10	0.11	0.15	0.12	0.14	
25	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	9月14日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.11	0.08	0.10	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	
26	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	9月14日	50cm	0.12	0.18	0.08	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.13	0.17	0.08	0.10	0.10	0.11	
27	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	9月14日	50cm	0.04	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.10	0.08	0.09	
28	伊達市	中学校	伊達市立桃陵中学校	9月14日	50cm	0.10	0.26	0.06	0.09	0.10	0.12	
					1m	0.12	0.22	0.07	0.10	0.10	0.11	
29	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	9月14日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.09	0.11	0.14	
					1m	0.12	0.13	0.07	0.09	0.11	0.14	
30	郡山市	保育園	八山田保育園	9月14日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.14	0.14	
					1m	0.11	0.13	0.09	0.11	0.13	0.14	
31	郡山市	保育園	久保田保育所	9月14日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	
32	郡山市	保育園	はなさと保育園	9月14日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	
33	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	9月14日	50cm	/	/	0.13	0.13	/	/	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.12	0.13	/	/	
34	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	9月14日	50cm	/	/	0.10	0.11	0.13	0.15	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.10	0.12	0.13	0.14	
35	郡山市	保育園	L-kids保育園	9月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	/	/	
36	郡山市	保育園	ひよこ保育園	9月14日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.09	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.10	0.09	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
37	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	9月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10			[校庭・園庭等]無し
					1m	0.11	0.12	0.11	0.11			
38	郡山市	保育園	アスク八山田保育園	9月14日	50cm			0.08	0.08	0.09	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.09	0.09	0.10	
39	郡山市	保育園	岡ノ城保育園	9月14日	50cm	0.12		0.09		0.10		新規地点
					1m	0.11		0.10		0.11		
40	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	
41	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11	
					1m	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11	
42	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	
					1m	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	
43	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	9月14日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.13	0.10	0.11	
					1m	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	
44	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	9月14日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	
					1m	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	
45	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.12	
46	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	9月14日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.12	
					1m	0.13	0.13	0.09	0.11	0.12	0.12	
47	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	9月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.13	0.13	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13	
48	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	9月14日	50cm	0.10	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	
					1m	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	
49	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	9月14日	50cm	0.25	0.26	0.10	0.10	0.16	0.16	
					1m	0.24	0.26	0.10	0.11	0.15	0.16	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
50	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	9月14日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.13	0.09	0.09			
51	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	9月14日	50cm	0.12	0.10	0.13	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.11	0.12	0.12			
52	鏡石町	保育園	鏡石保育所	9月14日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.11	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	
53	鏡石町	保育園	岡ノ内保育園	9月14日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
54	鏡石町	こども園	認定こども園ぶどうの木	9月14日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	
55	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	9月14日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
56	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	
57	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	9月14日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.10	0.12	0.12	0.08	0.09	
58	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	
59	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	
60	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	9月14日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.07	0.07	0.09	0.10	
61	会津若松市	保育園	つるが保育園	9月14日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.07	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.09	
62	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
63	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	9月14日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	
					1m	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	
64	会津若松市	保育園	まな児遊園 幸くるルーム	9月14日	50cm	/	/	0.06	0.07	/	/	第10回学校等名称:幸くる保育園 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.06	0.07	/	/	
65	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター (つくし園)	9月14日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ
					1m	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	
66	会津若松市	こども園	認定こども園 子どもの森	9月14日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.11	
					1m	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	0.10	
67	会津若松市	こども園	ザベリオ学園こども園	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	第10回学校等名称:会津若松ザベリオ学園幼稚園
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
68	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	9月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	
69	会津若松市	幼稚園	大熊町立熊町・大野幼稚園会津若松 園舎(旧会津若松市立河東保育所)	9月14日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.08	0.11	0.12	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.10	0.12	
70	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	9月14日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	
71	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	9月14日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	
72	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	9月14日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.14	0.15	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.15	
73	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	9月14日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	
74	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	
75	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
76	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	9月14日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.05	0.11	0.12	
					1m	0.05	0.06	0.09	0.05	0.11	0.13	
77	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	9月14日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.12	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	
78	会津若松市	小学校	大熊町立熊町・大野小学校会津若松 校舎(旧河東第三小学校)	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	
79	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門] 会津若松ザベリオ学園中学校、同高校 と共用
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
80	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.13	0.12	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	
81	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	9月14日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	
82	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	
83	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同高校 と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と 共用
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
84	会津若松市	高等学校	葵高校	9月14日	50cm	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.09	[校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	
					50cm					0.11	0.11	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m					0.10	0.11	
85	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	[正門] 会津若松ザベリオ学園小学校、同中 学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中 学校と共用
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
86	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会 津看護高等専修学校	9月14日	50cm	0.06		0.07				移転により新規地点 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06		0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
87	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	9月14日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
88	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	9月14日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.08	[校庭・園庭等] 園庭
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	
					50cm					0.07	0.08	[校庭・園庭等] グラウンド
					1m					0.07	0.08	
89	喜多方市	保育園	東町さつき保育園	9月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09	
90	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	9月14日	50cm			0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.07	0.07	
91	喜多方市	保育園	ホッズランドどんぐりの森	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.09	
92	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	9月14日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	
93	喜多方市	保育園	こすもす保育園	9月14日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.12	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	
94	喜多方市	こども園	喜多方市立第三こども園	9月14日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	
95	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	9月14日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.10	0.12	
96	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	9月14日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
97	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.13	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.12	
98	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	9月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.14	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.12	0.13	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)結果
(平成29年9月14日調査分速報)

平成29年10月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	今回 調査結果	第10回 調査結果	
99	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	9月14日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	
100	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	9月14日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	
101	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	
102	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	9月14日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	[校庭・園庭等] 西側園庭
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	
					50cm					0.06	0.06	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.06	0.07	
103	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	
104	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	9月14日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	
105	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	9月14日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
106	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	9月14日	50cm			0.13	0.12			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.12	0.12			

※ 「第10回調査結果」とは、平成28年9月29日から11月1日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。