

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：青森県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
黒石市	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
つがる市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
七戸町	1	1	0	0	0	0	0	0	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大間町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
南部町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0%	(33.3%)	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。					
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)				全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況			
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V		W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
黒石市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
つがる市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
七戸町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
大間町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%	
南部町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	100.0%	5	100.0%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：岩手県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																				
	非木造										木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					$A=B+C$
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
大船渡市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	-	100.0%
花巻市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
北上市	4	0	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
一関市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	4	2	2	2	0	0	0	100.0%	100.0%	-
釜石市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
奥州市	13	6	7	2	5	0	0	5	28.6%	61.5%	(61.5%)	7	6	1	1	0	0	0	100.0%	100.0%	-
金ヶ崎町	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	-	100.0%
平泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
山田町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
軽米町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	-	100.0%
九戸村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	-	100.0%
一戸町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
合計	29	17	12	7	5	0	0	5	58.3%	82.8%	(82.8%)	15	12	3	3	0	0	0	100.0%	100.0%	-

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：宮城県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
仙台市	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
石巻市	3	1	2	2	0	0	0	100.0%	100.0% (50.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
気仙沼市	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
白石市	2	0	2	2	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
名取市	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
角田市	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
登米市	14	10	4	4	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
栗原市	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	6	6	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
東松島市	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大崎市	10	6	4	3	1	1	0	100.0%	90.0% (80.0%)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
蔵王町	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
村田町	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
柴田町	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川崎町	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
松島町	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大郷町	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
富谷町	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
色麻町	2	1	1	1	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
加美町	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
涌谷町	2	0	2	2	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
美里町	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	53	38	15	14	1	1	0	100.0%	98.1% (94.5%)	21	21	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：秋田県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
男鹿市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鹿角市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
由利本荘市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
湯上市	2	1	1	0	1	0	0	1	0.0%	50.0%	(50.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
仙北市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
藤里町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
八部潟町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
井川町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
大潟村	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
美郷町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	12	9	3	0	3	0	0	3	0.0%	75.0%	(75.0%)	5	5	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																			
	吊り天井を有する棟数		特定天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y														
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	0
男鹿市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%	
鹿角市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
由利本荘市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
潟上市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
仙北市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
藤里町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%		
八郎潟町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
井川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
大潟村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%		
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	10	87.5%	14	87.5%		

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：山形県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南陽市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
河北町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0%
最上町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川西町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
飯豊町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
三川町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
庄内町	9	1	8	8	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	15	6	9	9	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	6	6	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。											
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況							
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y						
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
南陽市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%						
河北町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%							
最上町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	100.0%	1	100.0%							
川西町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%							
飯豊町	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0.0%	0	0.0%							
三川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%							
庄内町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%							
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	15	10	6	66.7%	6	40.0%							

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：福島県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福島市	22	12	10	7	3	3	1	0	100.0%	86.4% (86.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
会津若松市	3	1	2	0	2	2	2	0	100.0%	33.3% (33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
いわき市	17	10	7	2	5	5	1	0	100.0%	70.6% (82.6%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
白河市	6	4	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
須賀川市	5	4	1	0	1	0	0	1	0.0%	80.0% (80.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
喜多方市	19	7	12	12	0	0	0	0	100.0%	100.0% (89.5%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
相馬市	7	7	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
二本松市	11	9	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
田村市	7	4	3	0	3	3	3	0	100.0%	57.1% (57.1%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
南相馬市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊達市	13	8	5	3	2	2	2	0	100.0%	84.6% (84.6%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
本宮市	8	8	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
桑折町	8	7	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
国見町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川俣町	5	1	4	1	3	3	3	0	100.0%	40.0% (40.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大玉村	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鏡石町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
天栄村	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南会津町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
北塩原村	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
磐梯町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
猪苗代町	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
会津坂下町	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0% (50.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
湯川村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
会津美里町	2	1	1	0	1	1	0	0	100.0%	50.0% (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西郷村	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
泉崎村	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
中島村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
矢吹町	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
棚倉町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
矢祭町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
塙町	3	0	3	2	1	1	1	0	100.0%	66.7% (33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鮫川村	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
玉川村	2	0	2	0	2	2	1	0	100.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
平田村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
浅川町	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
三春町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小野町	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
広野町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	167	98	69	42	27	23	14	4	94.2%	83.8% (83.3%)	17	17	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y											
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
福島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0.0%	0	0.0%	
会津若松市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	12	66.7%		
白河市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
須賀川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
喜多方市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%		
相馬市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%		
二本松市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	11	100.0%		
田村市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%		
南相馬市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	5	100.0%		
伊達市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	100.0%	0	0.0%		
本宮市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%		
桑折町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
国見町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
川俣町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	100.0%	2	50.0%		
大玉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%		
鏡石町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
天栄村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
南会津町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
北塩原村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%		
磐梯町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%		
猪苗代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
会津坂下町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
湯川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
会津美里町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
西郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
泉崎村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
中島村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%		
矢吹町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%		
棚倉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	100.0%	4	100.0%		
矢祭町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
塙町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
鮫川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%		
玉川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%		
平田村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%		
浅川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
三春町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
小野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
広野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	16	5	0	15	167	135	104	80.8%	108	64.7%							

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：茨城県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
水戸市	13	7	6	5	1	0	0	1	83.3%	92.3% (85.7%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
日立市	13	2	11	1	10	0	0	10	9.1%	23.1% (23.1%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
土浦市	5	1	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0% (80.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
石岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%
下妻市	6	1	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
常総市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%
常陸太田市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
高萩市	3	0	3	0	3	0	0	3	0.0%	0.0% (0.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
笠間市	5	0	5	0	5	0	0	5	0.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
取手市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
牛久市	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
つくば市	15	3	12	11	1	1	1	0	100.0%	93.3% (86.7%)	5	4	1	0	1	1	1	0	100.0%	80.0%
ひたちなか市	7	1	6	1	5	5	3	0	100.0%	28.6% (28.6%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鹿嶋市	4	1	3	0	3	0	0	3	0.0%	25.0% (20.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
潮来市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
常陸大宮市	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
那珂市	6	2	4	0	4	4	3	0	100.0%	33.3% (33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
筑西市	9	2	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
坂東市	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0% (0.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
稲敷市	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
桜川市	6	1	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
神栖市	5	0	5	0	5	5	3	0	100.0%	0.0% (16.7%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
行方市	5	4	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鉾田市	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
つくばみらい市	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0% (50.0%)	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%
小美玉市	8	4	4	0	4	4	2	0	100.0%	50.0% (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
茨城町	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
大洗町	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
城里町	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0% (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東海村	5	1	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0% (83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大子町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
美浦村	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
河内町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	144	42	102	55	47	23	14	24	76.5%	67.4% (64.4%)	23	18	5	1	4	2	2	2	60.0%	82.6%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y											
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
水戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	100.0%	15	100.0%	
日立市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%		
土浦市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%		
石岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100.0%	1	100.0%
下妻市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%		
常総市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%		
常陸太田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
高萩市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	4	100.0%		
笠間市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%		
取手市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%		
牛久市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
つくば市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%		
ひたちなか市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%		
鹿嶋市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
潮来市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
常陸大宮市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%		
那珂市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%		
筑西市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
坂東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
稲敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
桜川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
神栖市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	6	100.0%		
行方市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
鉾田市	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
つくばみらい市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%		
小美玉市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%		
茨城町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	1	33.3%		
大洗町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
城里町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%		
東海村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	1	25.0%		
大子町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
美浦村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
河内町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
合計	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5	148	147	109	99.3%	129	87.2%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：栃木県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																				
	非木造									木造											
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					A=B+C
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
栃木市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
那須塩原市	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
那須烏山市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
那珂川町	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%	(0.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	4	2	2	0	2	1	0	1	50.0%	50.0%	(50.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。							
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)				耐震点検を実施した棟数	照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井						※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	※高さ6mを超える天井	耐震点検実施校	うち、学校設置者による点検実施校
K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y			
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
栃木市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
那須塩原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
那須烏山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
那珂川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%		

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：群馬県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
前橋市	7	4	3	2	1	1	0	0	100.0%	85.7% (85.7%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高崎市	8	3	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0% (75.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
桐生市	7	1	6	3	3	3	0	0	100.0%	57.1% (57.1%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊勢崎市	10	3	7	3	4	4	0	0	100.0%	60.0% (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
太田市	6	3	3	1	2	0	0	2	33.3%	66.7% (80.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
沼田市	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
館林市	6	4	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
渋川市	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
富岡市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
みどり市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
榛東村	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
甘楽町	3	1	2	1	1	0	0	1	50.0%	66.7% (33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
中之条町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
長野原町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
嬭恋村	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高山村	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東吾妻町	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川場村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
みなかみ町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
玉村町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
明和町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
千代田町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
邑楽町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (50.0%)	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	85	50	35	24	11	8	0	3	91.4%	87.1% (80.7%)	11	11	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：千葉県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
銚子市	3	2	1	0	1	1	0	0	100.0%	66.7% (66.7%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
市川市	7	3	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
館山市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (83.3%)	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%
野田市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
茂原市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%
成田市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐倉市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東金市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
習志野市	15	6	9	8	1	1	0	0	100.0%	93.3% (64.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
勝浦市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%
市原市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%
流山市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
鴨川市	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
君津市	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0% (0.0%)	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%
浦安市	18	9	9	9	0	0	0	0	100.0%	100.0% (94.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
袖ヶ浦市	2	0	2	1	1	1	0	0	100.0%	50.0% (50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
八街市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
印西市	6	5	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
富里市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
南房総市	8	4	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0% (85.7%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
匝瑳市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
香取市	2	1	1	0	1	0	0	1	0.0%	50.0% (50.0%)	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%
山武市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
大網白里市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
多古町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
九十九里町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2	1	1	0	1	0	0	1	0.0%	50.0%
睦沢町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長柄町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鉾南町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	98	57	41	36	5	3	0	2	95.1%	94.9% (88.2%)	30	22	8	3	5	1	1	4	50.0%	83.3%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。															
	吊り天井を有する棟数		特定天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y										
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	-
銚子市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	0	0.0%	
市川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	0	0.0%		
館山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	7	77.8%		
野田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
茂原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
成田市	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
佐倉市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
東金市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
習志野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	100.0%	14	100.0%		
勝浦市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%		
市原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%		
流山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
鴨川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	8	100.0%	8	100.0%		
君津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%	0	0.0%		
浦安市	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	100.0%	0	0.0%		
袖ヶ浦市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
八街市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%		
印西市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%		
富里市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	1	33.3%		
南房総市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0.0%	0	0.0%		
匝瑳市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%		
香取市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%		
山武市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	5	100.0%		
大網白里市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%		
多古町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
東庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%		
九十九里町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%		
睦沢町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
長柄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%		
鋸南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%		
合計	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	4	2	1	0	3	125	114	94	91.2%	68	54.4%								

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																			
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y														
都立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	0
千代田区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%
中央区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%	
港区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	100.0%	12	100.0%	
新宿区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%	
文京区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%	
台東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	11	100.0%	
墨田区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	2	28.6%	
江東区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	100.0%	17	85.0%	
品川区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
目黒区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
世田谷区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
渋谷区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
中野区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
杉並区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
豊島区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
北区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
荒川区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	0	0.0%	
板橋区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
練馬区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
足立区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%	
葛飾区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
江戸川区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
府中市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%	
日野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	166	164	98.8%	146	86.9%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：神奈川県）

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
相模原市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
横須賀市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
平塚市	7	0	7	3	4	4	0	0	100.0%	42.9%	(42.9%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小田原市	6	0	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
秦野市	17	5	12	12	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南足柄市	8	3	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大磯町	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
中井町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大井町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
松田町	2	1	1	0	1	1	0	0	100.0%	50.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
山北町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
開成町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
箱根町	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
真鶴町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
湯河原町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
清川村	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	60	21	39	34	5	5	0	0	100.0%	91.7%	(92.6%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)													左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。						
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟を含む)					全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W		X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
相模原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
横須賀市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
平塚市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
小田原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0.0%	0	0.0%
秦野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%
南足柄市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%
大磯町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%
中井町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%
大井町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%
松田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	50.0%	0	0.0%
山北町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
開成町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
箱根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%
真鶴町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
湯河原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
清川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	37	33	78.7%	32	68.1%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：新潟県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																				
	非木造									木造											
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					A=B+C
県立	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新潟市	17	9	8	7	1	1	0	0	100.0%	94.1%	(94.1%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長岡市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新発田市	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
燕市	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
糸魚川市	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
妙高市	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
五泉市	4	4	0	0	0	0	0	-	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
上越市	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
阿賀野市	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐渡市	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
魚沼市	2	0	2	1	1	0	0	1	50.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
胎内市	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
聖籠町	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	48	28	20	17	3	2	1	1	95.0%	93.8%	(93.6%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。									
	吊り天井を有する棟数				特定天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y		AC	AD=AC/Y			
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	11	100.0%				
長岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
新発田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%				
燕市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%				
糸魚川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
妙高市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	100.0%	2	66.7%					
五泉市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%				
上越市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
阿賀野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%					
佐渡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%				
魚沼市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%				
胎内市	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
聖籠町	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%				
合計	4	3	0	0	3	1	1	1	0	7	2	2	0	5	38	35	26	92.1%	32	84.2%				

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：富山県）

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
富山市	14	7	7	5	2	2	0	0	100.0%	85.7% (85.7%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高岡市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
魚津市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
黒部市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
砺波市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
小矢部市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
射水市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	25	12	13	11	2	2	0	0	100.0%	92.0% (92.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。													
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況									
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y								
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
富山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	1	9.1%								
高岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%									
魚津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%									
黒部市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%									
砺波市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100.0%	0	0.0%									
小矢部市	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%									
射水市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	1	33.3%									
合計	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	29	29	13	100.0%	5	17.2%									

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)										左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。								
	吊り天井を有する棟数					左記以外の吊り天井を有する棟数					耐震点検状況								
	特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	高さ6mを超える天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
白山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
津幡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	100.0%	2	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)													左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																				
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井※を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y														
耐震点検実施校	うち、学校設置者による点検実施校	耐震点検実施率	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数	耐震対策実施率																														
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
福井市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%
敦賀市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
小浜市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
大野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
勝山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
鯖江市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%	
あわら市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
越前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	100.0%	13	92.9%	
坂井市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
永平寺町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
池田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
南越前町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	51	51	81.0%	50	79.4%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：長野県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																				
	非木造										木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					A=B+C
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%
松本市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
上田市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
飯田市	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
駒ヶ根市	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
安曇野市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
木曾町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小布施町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	9	5	4	2	2	1	1	1	75.0%	77.8%	(70.0%)	1	0	1	0	1	0	0	1	0.0%	0.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。					
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟を含む)				全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況			
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V		W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
松本市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%
上田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%
飯田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
駒ヶ根市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%
安曇野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
木曾町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
小布施町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	6	75.0%	5	41.7%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：岐阜県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
岐阜市	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(66.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大垣市	23	5	18	17	1	1	1	0	100.0%	95.7%	(95.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
多治見市	10	3	7	5	2	2	0	0	100.0%	80.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
中津川市	6	5	1	0	1	1	0	0	100.0%	83.3%	(83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
瑞浪市	6	4	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
羽島市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
恵那市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
土岐市	7	6	1	0	1	1	1	0	100.0%	85.7%	(85.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
可児市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
瑞穂市	5	0	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
本巣市	8	7	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
郡上市	2	1	1	0	1	1	0	0	100.0%	50.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
海津市	6	1	5	4	1	1	0	0	100.0%	83.3%	(83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
養老町	6	4	2	1	1	1	0	0	100.0%	83.3%	(83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
垂井町	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
関ヶ原町	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
神戸町	5	1	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
北方町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
坂祝町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	101	41	60	51	9	9	3	0	100.0%	91.1%	(88.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：静岡県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
静岡市	17	11	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
浜松市	60	33	27	27	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
沼津市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
熱海市	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三島市	10	4	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊東市	9	2	7	5	2	2	0	0	100.0%	77.8%	(77.8%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
富士市	12	9	3	0	3	3	0	0	100.0%	75.0%	(75.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
磐田市	27	6	21	21	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
焼津市	7	4	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
掛川市	12	7	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
御殿場市	10	8	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
袋井市	19	7	12	12	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
下田市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
裾野市	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
湖西市	15	11	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊豆市	5	3	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
御前崎市	9	9	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
菊川市	5	4	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊豆の国市	7	7	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
牧之原市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東伊豆市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
河津町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南伊豆町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
松崎町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西伊豆町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
函南町	6	4	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
清水町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(80.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長泉町	5	4	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小山町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
森町	5	3	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	270	158	112	107	5	5	0	0	100.0%	98.1%	(97.8%)	10	10	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：愛知県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
名古屋市	29	4	25	25	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
岡崎市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
半田市	7	7	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
津島市	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
碧南市	8	6	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
刈谷市	29	18	11	11	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
豊田市	20	5	15	15	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
安城市	7	6	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西尾市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
犬山市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
常滑市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小牧市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新城市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
知多市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高浜市	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
清須市	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
阿久比町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	126	60	66	65	1	1	0	0	100.0%	99.2%	(98.5%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：三重県）

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
津市	42	26	16	16	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
四日市市	21	6	15	15	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊勢市	5	3	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
松阪市	15	10	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
桑名市	18	8	10	10	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鈴鹿市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	4	0	4	4	0	0	0	100.0%	100.0%
名張市	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
尾鷲市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
亀山市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
鳥羽市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
志摩市	7	4	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
伊賀市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
木曾岬町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東員町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	4	4	0	0	0	0	0	-	100.0%
菟野町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
朝日町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川越町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
明和町	4	0	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
紀北町	4	0	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	138	70	68	68	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	13	9	4	4	0	0	0	100.0%	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：滋賀県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大津市	53	35	18	13	5	5	0	0	100.0%	90.6% (82.7%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
彦根市	10	4	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長浜市	28	24	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0% (87.5%)	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
近江八幡市	15	6	9	6	3	3	1	0	100.0%	80.0% (81.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
草津市	13	7	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
守山市	11	10	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
栗東市	11	8	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
甲賀市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
野洲市	13	11	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
湖南市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高島市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東近江市	32	14	18	9	9	8	5	1	94.4%	71.9% (72.7%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
米原市	6	6	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (80.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
日野町	7	7	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
竜王町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
愛荘町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
豊郷町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
甲良町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
多賀町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	221	148	73	56	17	16	6	1	98.6%	92.3% (88.4%)	9	9	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：京都府）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
府立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
京都市	17	2	15	15	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福知山市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(40.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
舞鶴市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
綾部市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宇治市	4	0	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宮津市	7	0	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
亀岡市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
城陽市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
八幡市	10	2	8	8	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
京田辺市	15	6	9	2	7	7	0	0	100.0%	53.3%	(53.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
京丹後市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0%
南丹市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
木津川市	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
久御山町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
京丹波町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
与謝野町	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	76	22	54	46	8	8	1	0	100.0%	89.5%	(85.3%)	4	4	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)													左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。						
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)					全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W		X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC
府立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
京都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	100.0%	16	100.0%
福知山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%
舞鶴市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%
綾部市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%
宇治市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%
宮津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	2	100.0%	1	50.0%
亀岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%
城陽市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%
八幡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%
京田辺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%
京丹後市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	6	100.0%
南丹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%
木津川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%
久御山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%
京丹波町	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%
与謝野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%
合計	1	1	1	0	1	0	0	0	0	3	3	3	0	0	62	52	40	83.9%	46	74.2%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。															
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y										
府立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
大阪市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	100.0%	54	93.1%
堺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	5	50.0%	
岸和田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	1	100.0%	1	4.3%	
豊中市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	0	0.0%	
池田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
吹田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23	100.0%	0	0.0%	
泉大津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0.0%	0	0.0%	
高槻市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	23	100.0%	0	0.0%	
貝塚市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%	
守口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	20.0%	1	20.0%	
枚方市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	8	72.7%	
茨木市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%	
八尾市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	100.0%	19	100.0%	
泉佐野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%	
富田林市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	7	7	63.6%	7	63.6%	
寝屋川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0%	0	0.0%	
河内長野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%	
松原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	5	83.3%	
大東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
和泉市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%	
箕面市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
柏原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
羽曳野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	100.0%	0	0.0%	
門真市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
摂津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
高石市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%	
藤井寺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	8	100.0%	
東大阪市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	100.0%	0	0.0%	
泉南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
四條畷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%	
交野市	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
大阪狭山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%	
阪南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
島本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
豊能町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
忠岡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
田尻町	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%	
岬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%	
太子町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
河南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
千早赤阪村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	288	232	86.7%	146	44.0%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：兵庫県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
神戸市	83	37	46	46	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
姫路市	48	32	16	16	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(94.1%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
尼崎市	18	3	15	3	12	12	1	0	100.0%	33.3%	(33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
明石市	43	12	31	31	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(92.9%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西宮市	23	7	16	16	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
洲本市	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
芦屋市	14	3	11	11	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊丹市	22	5	17	17	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
相生市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
豊岡市	14	14	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	2	1	1	1	0	0	0	100.0%	100.0%
加古川市	28	7	21	21	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(82.1%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
赤穂市	12	3	9	5	4	4	4	0	100.0%	66.7%	(25.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西脇市	4	1	3	0	3	3	2	0	100.0%	25.0%	(25.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宝塚市	16	11	5	3	2	2	0	0	100.0%	87.5%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三木市	11	2	9	0	9	9	1	0	100.0%	18.2%	(18.2%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高砂市	12	5	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川西市	10	0	10	6	4	4	0	0	100.0%	60.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小野市	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三田市	14	6	8	8	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
加西市	4	1	3	0	3	3	1	0	100.0%	25.0%	(25.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
篠山市	8	4	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
養父市	5	4	1	0	1	0	0	1	0.0%	80.0%	(100.0%)	4	4	0	0	0	0	0	-	100.0%
丹波市	5	1	4	3	1	1	0	0	100.0%	80.0%	(90.9%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南あわじ市	7	4	3	1	2	0	0	2	33.3%	71.4%	(71.4%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
朝来市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	6	6	0	0	0	0	0	-	100.0%
淡路市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宍粟市	8	4	4	0	4	0	0	4	0.0%	50.0%	(50.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
加東市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
たつの市	15	9	6	1	5	0	0	5	16.7%	66.7%	(76.9%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
猪名川町	7	6	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
多可町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福美町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
播磨町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
市川町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福崎町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
神河町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(66.7%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
太子町	9	7	2	0	2	2	2	0	100.0%	77.8%	(77.8%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
上郡町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
香美町	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(40.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
新温泉町	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	478	213	265	209	56	40	1	16	94.0%	88.3%	(84.8%)	20	19	1	1	0	0	0	100.0%	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。															
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y										
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	40	40	40	100.0%	40	100.0%
姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	37	100.0%	37	100.0%	
尼崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	0	0.0%	
明石市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	100.0%	28	100.0%	
西宮市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	100.0%	20	100.0%	
洲本市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	5	100.0%	
芦屋市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0.0%	0	0.0%	
伊丹市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	100.0%	17	100.0%	
相生市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
豊岡市	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	100.0%	19	100.0%	
加古川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	100.0%	0	0.0%	
赤穂市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	100.0%	0	0.0%	
西脇市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
宝塚市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0.0%	0	0.0%	
三木市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0.0%	0	0.0%	
高砂市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0.0%	0	0.0%	
川西市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	0	0.0%	
小野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
三田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	0	0.0%	
加西市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
篠山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	0	0.0%	
養父市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	8	100.0%	
丹波市	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
南あわじ市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	100.0%	6	100.0%	
朝来市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%	
淡路市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
宍粟市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100.0%	0	0.0%	
加東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
たつの市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0.0%	0	0.0%	
猪名川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	4	100.0%	
多可町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
稲美町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	0	0.0%	
播磨町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
市川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	1	50.0%	
福崎町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%	
神河町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
太子町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
上郡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
香美町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	5	55.6%	
新温泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	2	1	1	0	1	1	1	0	1	12	12	1	0	11	408	347	273	85.0%	228	55.9%										

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：奈良県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																				
	非木造										木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					A=B+C
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
奈良市	56	26	30	24	6	6	1	0	100.0%	89.3%	(81.8%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大和高田市	8	7	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大和郡山市	19	0	19	4	15	15	12	0	100.0%	21.1%	(21.1%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
天理市	11	6	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
橿原市	21	5	16	15	1	1	0	0	100.0%	95.2%	(95.2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
桜井市	5	2	3	0	3	3	2	0	100.0%	40.0%	(40.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
五條市	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
御所市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
生駒市	20	7	13	8	5	5	4	0	100.0%	75.0%	(75.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
香芝市	14	7	7	6	1	1	0	0	100.0%	92.9%	(92.9%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
葛城市	7	5	2	0	2	2	1	0	100.0%	71.4%	(71.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宇陀市	6	3	3	0	3	0	0	3	0.0%	50.0%	(50.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
平群町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三郷町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
斑鳩町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川西町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三宅町	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
田原本町	11	0	11	0	11	8	7	3	72.7%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高取町	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
明日香村	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
上牧町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
王寺町	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
広陵町	7	3	4	0	4	0	0	4	0.0%	42.9%	(42.9%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
河合町	1	0	1	0	1	1	0	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
吉野町	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大淀町	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
下市町	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
天川村	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東吉野村	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	218	88	130	75	55	43	29	12	90.8%	74.8%	(72.2%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：和歌山県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、I _w 値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、I _w 値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
和歌山市	16	13	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
海南市	5	1	4	3	1	1	0	0	100.0%	80.0%	(83.3%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
橋本市	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
御坊市	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
田辺市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
新宮市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
九度山町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
広川町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
美浜町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
みなべ町	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
白浜町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
太地町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
串本町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	40	26	14	13	1	1	0	0	100.0%	97.5%	(97.6%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。										
	吊り天井を有する棟数				特定天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況			
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA		AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y				
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	0	84.6%	11	84.6%
海南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%
橋本市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0%	0	0.0%
御坊市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%
田辺市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%
新宮市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%
九度山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%
広川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%
美浜町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
みなべ町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%
白浜町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%
太地町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%
串本町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	34	18	72.3%	21	44.7%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：鳥取県）

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)																				
	非木造									木造											
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	
																					A=B+C
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鳥取市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
若桜町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
北栄町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：島根県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
松江市	28	11	17	16	1	1	1	0	100.0%	96.4%	(96.4%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
浜田市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	2	0	2	0	2	0	0	0.0%	0.0%
出雲市	28	17	11	8	3	2	0	1	90.9%	89.3%	(82.1%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
大田市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
安来市	6	6	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
江津市	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
雲南市	11	11	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	80	50	30	24	6	3	1	3	90.0%	92.5%	(90.1%)	4	2	2	0	2	0	0	0.0%	50.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。									
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況					
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y				
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
松江市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	100.0%	29	100.0%				
浜田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%					
出雲市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	100.0%	27	100.0%					
大田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%					
安来市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0%	0	0.0%					
江津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%					
雲南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	100.0%	0	0.0%					
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	74	34	93.7%	61	77.2%					

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：岡山県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
岡山市	81	36	45	32	13	13	3	0	100.0%	84.0%	(84.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
倉敷市	72	8	64	28	36	31	11	5	92.2%	50.0%	(26.1%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
津山市	11	4	7	0	7	0	0	7	0.0%	36.4%	(36.4%)	2	1	1	0	1	0	1	0.0%	50.0%
玉野市	7	0	7	2	5	0	0	5	28.6%	28.6%	(28.6%)	1	0	1	0	1	0	1	0.0%	0.0%
笠岡市	6	5	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
井原市	9	6	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
総社市	22	19	3	1	2	2	0	0	100.0%	90.9%	(90.9%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
高梁市	8	3	5	4	1	1	0	0	100.0%	87.5%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新見市	9	6	3	2	1	1	1	0	100.0%	88.9%	(72.7%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
備前市	10	5	5	3	2	2	1	0	100.0%	80.0%	(80.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
瀬戸内市	9	4	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
赤磐市	5	3	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(80.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
真庭市	7	6	1	0	1	0	0	1	0.0%	85.7%	(85.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
美作市	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
浅口市	6	2	4	2	2	2	0	0	100.0%	66.7%	(66.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
和気町	4	1	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
早島町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
里庄町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
矢掛町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鏡野町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
奈義町	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西粟倉村	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
吉備中央町	4	4	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	287	126	161	91	70	52	16	18	88.8%	75.6%	(69.3%)	8	6	2	0	2	0	2	0.0%	75.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																			
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y														
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-	0
岡山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	100.0%	65	100.0%
倉敷市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	19	100.0%	19	35.8%	
津山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	6	46.2%	
玉野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%	
笠岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	0	0.0%	
井原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%	
総社市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	18	100.0%	
高梁市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	2	100.0%	2	15.4%	
新見市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	3	30.0%	
備前市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
瀬戸内市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
赤磐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	0	0.0%	
真庭市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100.0%	0	0.0%	
美作市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
浅口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	3	60.0%	
和気町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%	
早島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
里庄町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
矢掛町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	0	0.0%	
鏡野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
奈義町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
西粟倉村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
吉備中央町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	271	200	100.0%	163	60.1%	

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。									
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井※を有する棟数 ※高さ6mを超える天井、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況					
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y				
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
広島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	100.0%	19	100.0%				
呉市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%					
竹原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%					
三原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	100.0%	11	91.7%					
尾道市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	100.0%	14	100.0%					
福山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	100.0%	14	100.0%					
東広島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%					
廿日市市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	0	0.0%					
安芸高田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%					
安芸太田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%					
大崎上島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%					
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	52	100.0%	64	94.1%					

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：山口県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
下関市	16	4	12	2	10	9	3	1	91.7%	37.5% (35.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
山口市	7	1	6	4	2	2	1	0	100.0%	71.4% (28.6%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
岩国市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
光市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長門市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
周南市	8	1	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0% (68.8%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
山陽小野田市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
和木町	4	0	4	1	3	3	0	0	100.0%	25.0% (25.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
平生町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	43	10	33	18	15	14	4	1	97.0%	65.1% (52.7%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。									
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井※を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況					
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y				
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
下関市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	0	0.0%				
山口市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	100.0%	10	100.0%				
岩国市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%				
光市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%				
長門市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%				
周南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%				
山陽小野田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
和木町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
平生町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	44	44	40	100.0%	21	47.7%				

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：徳島県）

設置者名	構造体の耐震化(棟単位)																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数(補強済み含む)	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
徳島市	36	10	26	26	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
鳴門市	21	9	12	4	8	8	5	0	100.0%	61.9%	(63.8%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小松島市	10	2	8	8	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
阿南市	6	2	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
吉野川市	11	6	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
阿波市	7	6	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	4	4	0	0	0	0	0	-	100.0%
美馬市	10	4	6	4	2	1	0	1	83.3%	80.0%	(42.9%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
三好市	6	2	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(66.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
那賀町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
美波町	2	0	2	0	2	0	0	2	0.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
海陽町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
松茂町	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
北島町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
藍住町	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
板野町	7	4	3	0	3	0	0	3	0.0%	57.1%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
上板町	4	3	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
つるぎ町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東みよし町	4	1	3	2	1	1	0	0	100.0%	75.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	141	57	84	68	16	10	5	6	92.9%	88.7%	(87.0%)	8	8	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																										
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟を含む)				総点検を実施した棟数	照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数	うち、H26年度に吊り天井を撤去した棟数	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況																				
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V						W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y																
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徳島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	0	0	26	26	26	100.0%	26	100.0%																	
鳴門市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%																	
小松島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	100.0%	0	0.0%																	
阿南市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%																	
吉野川市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	100.0%	13	100.0%																	
阿波市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%																	
美馬市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	100.0%	12	100.0%																	
三好市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100.0%	9	100.0%																	
那賀町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%																	
美波町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%																	
海陽町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%																	
松茂町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%																	
北島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%																	
藍住町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	4	100.0%																	
板野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	2	50.0%																	
上板町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%																	
つるぎ町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	3	100.0%																	
東みよし町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	3	75.0%																	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	0	0	0	0	0	131	131	105	100.0%	118	90.1%																	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：香川県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高松市	33	8	25	25	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
丸亀市	10	5	5	3	2	2	2	0	100.0%	80.0%	(61.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
板南市	7	1	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
普通市	9	3	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
観音寺市	10	7	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
さぬき市	10	5	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
東かがわ市	6	5	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(87.5%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三豊市	19	11	8	8	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
土庄町	7	1	6	2	4	0	0	4	33.3%	42.9%	(42.9%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小豆島町	8	4	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
三木町	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
直島町	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宇多津町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
綾川町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
琴平町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
多度津町	7	0	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
まんのう町	6	4	2	1	1	0	0	1	50.0%	83.3%	(83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	144	59	85	78	7	2	2	5	94.1%	95.1%	(92.6%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：愛媛県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
松山市	7	5	2	1	1	0	0	1	50.0%	85.7% (85.7%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
今治市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宇和島市	6	4	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (83.3%)	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
八幡浜市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新居浜市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西条市	5	3	2	0	2	1	1	1	50.0%	60.0% (60.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
大洲市	6	4	2	1	1	1	1	0	100.0%	83.3% (83.3%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊予市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
四国中央市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西予市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (75.0%)	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
東温市	7	0	7	5	2	2	0	0	100.0%	71.4% (71.4%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
久万高原町	3	2	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
松前町	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
砥部町	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
内子町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0% (100.0%)	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%
愛南町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0% (100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	53	24	29	23	6	4	2	2	93.1%	88.7% (88.2%)	7	7	0	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)													左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。						
	吊り天井を有する棟数				左記以外の吊り天井を有する棟数				吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)					全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況		
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W		X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
松山市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	2	40.0%
今治市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
宇和島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	0	0.0%	
八幡浜市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
新居浜市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%	
西条市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	6	100.0%	
大洲市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	6	100.0%	
伊予市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
四国中央市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100.0%	0	0.0%	
西予市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
東温市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
久万高原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100.0%	9	100.0%	
松前町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%	
砥部町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	100.0%	3	100.0%	
内子町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	4	100.0%	
愛南町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	26	100.0%	43	64.2%	

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：高知県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
高知市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
南国市	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
香南市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
奈半利町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
田野町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
安田町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
芸西村	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
いの町	4	1	3	1	2	2	2	0	100.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
越知町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
梼原町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
津野町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%
四万十町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	10	3	7	5	2	2	2	0	100.0%	80.0%	(80.0%)	8	8	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：福岡県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
北九州市	9	0	9	9	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福岡市	6	2	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
飯塚市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
田川市	3	3	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大川市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小郡市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
筑紫野市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
福津市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
宮若市	4	3	1	0	1	0	0	1	0.0%	75.0%	(75.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
那珂川町	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
篠栗町	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
須恵町	5	1	4	2	2	2	0	0	100.0%	60.0%	(77.8%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新宮町	5	5	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
久山町	2	0	2	0	2	2	0	0	100.0%	0.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
粕屋町	4	2	2	0	2	0	0	2	0.0%	50.0%	(50.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
小竹町	3	1	2	0	2	0	0	2	0.0%	33.3%	(33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
桂川町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
香春町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
川崎町	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
吉富町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	65	32	33	24	9	4	0	5	84.8%	86.2%	(89.9%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：佐賀県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐賀市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
唐津市	3	1	2	0	2	0	0	2	0.0%	33.3%	(33.3%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
伊万里市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
武雄市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小城市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
吉野ヶ里町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
江北町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	14	8	6	4	2	0	0	2	66.7%	85.7%	(85.7%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：長崎県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
長崎市	2	0	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐世保市	4	2	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
諫早市	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大村市	5	1	4	0	4	0	0	4	0.0%	20.0%	(16.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
平戸市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
対馬市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
壱岐市	6	1	5	5	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
五島市	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
西海市	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
南島原市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
小値賀町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐々町	1	0	1	0	1	1	1	0	100.0%	0.0%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
新上五島町	3	0	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(75.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
合計	30	9	21	15	6	2	2	4	81.0%	80.0%	(75.0%)	3	3	0	0	0	0	0	-	100.0%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：熊本県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造									木造										
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isw値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isw値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
熊本市	11	4	7	7	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
八代市	6	3	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
山鹿市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
菊池市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
宇土市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
天草市	5	1	4	4	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大津町	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
嘉島町	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
益城町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
芦北町	2	1	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	31	15	16	16	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	2	2	0	0	0	0	0	-	100.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。								
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井※を有する棟数 ※高さ6mを超える天井、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況				
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y			
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
熊本市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%			
八代市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	0	0.0%				
山鹿市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	2	100.0%				
菊池市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
宇土市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%				
天草市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%				
大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
嘉島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
益城町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
芦北町	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	27	27	18	100.0%	20	74.1%				

公立学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別：大分県）

設置者名	構造体の耐震化（棟単位）																			
	非木造										木造									
	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.3未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率	全棟数	S57年以降建築の棟数	S56年以前建築の棟数	耐震性がある棟数（補強済み含む）	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Isv値0.7未満の棟数	第二次診断等未実施棟数	第二次診断等実施率	耐震化率
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
大分市	28	11	17	17	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
別府市	11	5	6	6	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	1	0	1	0	1	0	0	0.0%	0.0%
中津市	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(60.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
佐伯市	12	8	4	3	1	1	0	0	100.0%	91.7%	(91.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
臼杵市	1	1	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
豊後高田市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
杵築市	6	6	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(85.7%)	1	1	0	0	0	0	0	-	100.0%
宇佐市	2	1	1	0	1	1	1	0	100.0%	50.0%	(50.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
豊後大野市	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
由布市	3	2	1	0	1	0	0	1	0.0%	66.7%	(66.7%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
国東市	2	2	0	0	0	0	0	0	-	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
姫島村	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
日出町	5	2	3	3	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
九重町	3	1	2	0	2	2	1	0	100.0%	33.3%	(0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
玖珠町	3	1	2	2	0	0	0	0	100.0%	100.0%	(100.0%)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
合計	87	45	42	37	5	4	2	1	97.6%	94.3%	(90.9%)	2	1	1	0	1	0	0	0.0%	50.0%

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)													左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。																								
	吊り天井を有する棟数			特定天井を有する棟数			総点検を実施した棟数			左記以外の吊り天井を有する棟数			吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)			総点検を実施した棟数	照明・バスケットゴールの落下防止対策実施済み棟数	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数	対策未実施の棟数(一部未実施含む)	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況														
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y						Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y													
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大分市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	100.0%	28	100.0%													
別府市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	100.0%	15	100.0%													
中津市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	100.0%	10	90.9%													
佐伯市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	100.0%	20	100.0%													
臼杵市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%													
豊後高田市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%													
杵築市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	100.0%	7	100.0%													
宇佐市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	0	0.0%													
豊後大野市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%													
由布市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	100.0%	8	100.0%													
国東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0.0%	0	0.0%													
姫島村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%													
日出町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0.0%	0	0.0%													
九重町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	100.0%	4	100.0%													
玖珠町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%													
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	106	105	89.1%	100	84.0%													

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。								
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、水平投影面積が200㎡を超える天井 K=L+P	特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超え、かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井 L=N+O	総点検を実施した棟数 M	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 N	対策未実施の棟数(一部未実施含む) O	左記以外の吊り天井を有する棟数 P=R+S	総点検を実施した棟数 Q	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 R	対策未実施の棟数(一部未実施含む) S	吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む) T=V+X	総点検を実施した棟数 U	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数 V	うち、H26年度に吊り天井を撤去で対策した棟数 W	対策未実施の棟数(一部未実施含む) X	全学校数 Y	耐震点検状況			耐震対策状況				
																耐震点検実施校 Z	うち、学校設置者による点検実施校 AA	耐震点検実施率 AB=Z/Y	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた学校数 AC	耐震対策実施率 AD=AC/Y			
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	100.0%	0	0.0%			
都城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%				
延岡市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	0	0.0%				
小林市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%				
日向市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%				
諸塚村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	1	100.0%				
美郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	15	8	100.0%	4	26.7%				

幼稚園

平成27年4月1日現在
※()は平成26年4月1日の数値

設置者名	屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(棟単位)														左記以外の非構造部材の耐震対策(学校単位) ※左記の調査対象を除いた全ての非構造部材のうち、「人に重大な被害を与える恐れがある」と学校設置者が判断する箇所が調査対象。															
	吊り天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井		特定天井を有する棟数 ※高さ6mを超える天井かつ、水平投影面積が200㎡を超える吊り天井		総点検を実施した棟数		吊り天井・照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		左記以外の吊り天井を有する棟数		総点検を実施した棟数		吊り天井を有していない棟数(H26年度に吊り天井を撤去した棟数を含む)		総点検を実施した棟数		照明・バスケットゴールの落下防止対策済み棟数		うち、H26年度に吊り天井を撤去した棟数		対策未実施の棟数(一部未実施含む)		全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況	
	K=L+P	L=N+O	M	N	O	P=R+S	Q	R	S	T=V+X	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB=Z/Y	AC	AD=AC/Y										
県立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	
那覇市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	6	100.0%	8	22.2%
宜野湾市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	100.0%	9	100.0%	
石垣市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0.0%	0	0.0%	
浦添市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0.0%	0	0.0%	
名護市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0.0%	0	0.0%	
糸満市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0.0%	0	0.0%	
沖縄市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	100.0%	0	0.0%	
豊見城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	3	100.0%	3	42.9%	
うるま市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	100.0%	0	0.0%	
宮古島市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	100.0%	0	0.0%	
南城市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	100.0%	3	50.0%	
国頭村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
大宜味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
今帰仁村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	2	66.7%	
本部町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0%	0	0.0%	
恩納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	5	100.0%	
宜野座村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	100.0%	3	100.0%	
金武町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%	0	0.0%	
伊江村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%	0	0.0%	
読谷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100.0%	5	100.0%	
嘉手納町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
北谷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
北中城村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
中城村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0%	0	0.0%	
西原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	0	0.0%	
与那原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100.0%	2	100.0%	
南風原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
座間味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
粟国村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
渡名喜村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
南大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	1	100.0%	
北大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
伊平屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
伊是名村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	0	0.0%	
久米島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0.0%	0	0.0%	
八重瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.0%	0	0.0%	
多良間村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	
竹富町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
与那国町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	139	71	58.4%	41	17.2%	