

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第12回）結果について（速報）最終報

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果（9月27、28日調査分速報）

今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

今回調査結果	前回調査結果
0.05～0.16	0.03～0.18

※前回（第11回）調査は平成29年9月5日から10月13日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

3 調査対象

調査対象施設予定数	今回速報公表施設数 （9月27、28日調査分）
1614	83

【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。
------	-----------------------------

測定地点	正門	1地点
	昇降口	1地点
	校庭・園庭等	中心部及び4隅の5地点の平均値

・福島県環境モニタリング調査（学校等第12回）結果について（速報）の公表は本日分で終了となります。

担当：放射線監視室

室長 酒井 広行 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 柏倉 晋 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	
1	天栄村	保育園	天栄保育所	9月27日	50cm	0.16	0.18	0.11	0.11	0.12	0.12	
					1m	0.16	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11	
2	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	9月27日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.12	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.11	
3	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	9月27日	50cm	0.16	0.16	0.12	0.14	0.11	0.11	
					1m	0.15	0.15	0.12	0.12	0.10	0.10	
4	会津若松市	保育園	若松第一保育園	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
5	会津若松市	保育園	若松第二保育園	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	
6	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	9月28日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	
7	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	9月27日	50cm			0.06	0.07	0.08	0.08	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 西側園庭
					1m			0.06	0.07	0.08	0.08	
					50cm					0.08	0.08	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m					0.08	0.07	
8	会津若松市	保育園	面川報徳保育園分園大戸報徳保育園	9月28日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	
9	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	9月27日	50cm			0.07	0.07	0.08	0.08	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.07	0.08	0.08	
10	会津若松市	保育園	Lotus Kids	9月27日	50cm			0.08	0.05			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] No11ロータス 保育園と共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.05			
11	会津若松市	保育園	ロータス保育園	9月27日	50cm			0.08	0.05			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [昇降口] No10Lotus Kidsと共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.05			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	
12	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	9月27日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
13	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第一幼稚園	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
14	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	9月27日	50cm			0.07		0.06		第11回以降に施設建替え 正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定
					1m			0.08		0.05		
15	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
16	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	9月27日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	
					1m	0.08	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	
17	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	9月27日	50cm	0.06	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	[昇降口] 工事等により近傍で測定
					1m	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	
18	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	9月27日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
19	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	9月28日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10	
20	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
21	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
22	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	9月28日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	
23	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	9月27日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	
24	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	9月27日	50cm			0.09	0.08			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.09	0.08			
25	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	9月27日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10			
26	南会津町	保育園	田島保育園	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
27	南会津町	保育園	田部原保育所	9月27日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
28	南会津町	幼稚園	田島カトリック暁の星幼稚園	9月27日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
29	南会津町	小学校	南会津町立田島第二小学校	9月27日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
30	南会津町	小学校	南会津町立田島小学校	9月27日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
31	南会津町	中学校	南会津町立田島中学校	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
32	南会津町	高等学校	田島高校	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
33	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	9月28日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	
34	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	9月28日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	
35	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	9月28日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.08	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	
36	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	9月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
37	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	9月28日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	
38	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	9月28日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
39	南相馬市	高等学校	原町高校	9月28日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	
40	新地町	保育園	新地保育所	9月27日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.04	
41	新地町	保育園	福田保育所	9月27日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	
					1m	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	
42	新地町	小学校	新地町立新地小学校	9月27日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.05	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	
43	新地町	小学校	新地町立福田小学校	9月27日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	
44	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	9月27日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	
45	新地町	高等学校	新地高校	9月27日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.04	
46	いわき市	保育園	梨花の里保育園	9月28日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	
47	いわき市	保育園	白土保育所	9月28日	50cm	0.07		0.05		0.08		移転 園舎工事中により、仮園舎を使用
					1m	0.08		0.06		0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	
48	いわき市	保育園	愛宕保育園	9月28日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	
49	いわき市	保育園	滝尻保育所	9月28日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
50	いわき市	保育園	下川保育所	9月28日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	
51	いわき市	保育園	泉保育所	9月28日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
52	いわき市	保育園	小島保育園	9月28日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
53	いわき市	保育園	高坂保育所	9月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
54	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	9月28日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
55	いわき市	保育園	桶売保育所	9月27日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.09	/	[校庭・園庭等] 第11回は工事等により測定不可
					1m	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	/	
56	いわき市	保育園	特別養護老人ホーム寿限無内保育所	9月28日	50cm	/	/	0.09	/	0.06	0.06	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.08	/	0.05	0.05	
57	いわき市	保育園	おひさまルーム	9月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	/	/	
58	いわき市	こども園	平幼稚園	9月28日	50cm	0.07	/	0.06	/	0.08	/	第11回は調査対象外
					1m	0.07	/	0.05	/	0.08	/	
59	いわき市	こども園	認定こども園 りんごの木	9月28日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	
60	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	[正門] No69いわき市立宮小学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
61	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	9月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
62	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	9月28日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
63	いわき市	幼稚園	郷ヶ丘幼稚園	9月28日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06			[校庭・園庭等] 工事等により測定不可
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07			
64	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	9月28日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
65	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	9月28日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
66	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	9月28日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	
67	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	9月28日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	
68	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
69	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	[正門] No60いわき市立宮幼稚園と共用
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	
70	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	9月28日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	
71	いわき市	小学校	いわき市立川前小学校	9月27日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No77いわき市立川前中学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	今回調査結果	第11回調査結果	
72	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	9月27日	50cm	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	[正門][校庭・園庭等] No78いわき市立桶売小学校と共用 [校庭・園庭等] 第11回は工事等により4地点の平均値
					1m	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	
73	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	9月27日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No79いわき市立小白井中学校と共用
					1m	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	
74	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	9月28日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	
75	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	9月28日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	
76	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	
77	いわき市	中学校	いわき市立川前中学校	9月27日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No71いわき市立川前小学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	
78	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	9月27日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.12	0.09	0.12	[正門][校庭・園庭等] No72いわき市立桶売小学校と共用 [校庭・園庭等] 第11回は工事等により4地点の平均値
					1m	0.12	0.10	0.11	0.13	0.09	0.10	
79	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	9月27日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No73いわき市立小白井小学校と共用
					1m	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	
80	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	9月28日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No82磐城緑蔭高校と共用
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	
81	いわき市	高等学校	平工業高校	9月28日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
82	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	9月28日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No80磐城緑蔭中学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)結果
(平成30年9月27、28日調査分速報)

平成30年10月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	今回 調査結果	第11回 調査結果	
83	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	9月28日	50cm or 1m	0.09	0.07	0.09	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.07	0.09	0.07			

※ 「第11回調査結果」とは、平成29年9月5日から10月13日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第11回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。