

# 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第13回）結果について（速報）第2報

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

## 1 調査結果概要

8月20、21日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

## 2 調査結果

今回調査結果	前回調査結果
0.04～0.15	0.05～0.16

(単位： $\mu$ Sv/h)

※前回調査は平成30年8月30日から11月8日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

### 【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。	
測定地点	正門	1地点
	昇降口	1地点
	校庭・園庭等	中心部及び4隅の5地点の平均値

## 3 調査対象

調査対象施設予定数	今回速報公表地点数 (8月20、21日調査分)
1,584	141

担当：放射線監視室

室長 酒井 広行 電話 024-521-8491 内線 5322  
副課長兼主任主査 佐藤 俊弥 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
1	福島市	保育園	平野保育所	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	
2	福島市	保育園	サンフラワー保育園	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	
3	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	8月21日	50cm	0.08	0.07	0.05	0.06	0.10	0.10	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.05	0.10	0.09	
4	福島市	こども園	福島市立ひらの認定こども園	8月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	第12回学校等名称:福島市立ひらの幼稚園
					1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	
5	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.04	0.05	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 第12回は工事等により4地点の平均値
					1m	0.10	0.09	0.04	0.05	0.08	0.08	
6	福島市	小学校	福島市立平野小学校	8月21日	50cm	0.09	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.06	0.06	0.10	0.10	
7	福島市	中学校	福島市立西根中学校	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.06	0.08	0.08	
8	福島市	中学校	福島市立平野中学校	8月21日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	[校庭・園庭等] 第12回は工事等により4地点の平均値
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	
9	伊達市	保育園	保原保育園	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
10	伊達市	保育園	保原保育園分園	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
11	伊達市	保育園	保育園もものき	8月21日	50cm	0.10		0.08		0.09		新規地点
					1m	0.08		0.08		0.09		
12	伊達市	こども園	認定こども園上保原	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.05	0.05	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
13	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	
					1m	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	
14	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
15	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.07	0.11	0.11	
					1m	0.10	0.10	0.06	0.06	0.11	0.11	
16	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.11	
17	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	8月21日	50cm	0.11	0.11	0.06	0.06	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.11	0.06	0.07	0.11	0.11	
18	郡山市	保育園	梅の木保育園	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
19	郡山市	保育園	安積保育所	8月21日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	
20	郡山市	保育園	御代田保育所	8月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
21	郡山市	保育園	芳賀保育所	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
22	郡山市	保育園	ポニー保育園	8月20日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.14	
					1m	0.15	0.16	0.12	0.12	0.13	0.13	
23	郡山市	保育園	(一財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所	8月21日	50cm	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.10	
24	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダーガーデン	8月21日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.14	0.08	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
25	郡山市	保育園	アルゴ幼稚舎保育園	8月20日	50cm			0.10	0.10	0.10	0.10	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.10	0.10	0.09	0.10	
26	郡山市	保育園	プティ保育園	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08			
27	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09			
28	郡山市	保育園	だいこん畑の保育園	8月21日	50cm			0.08	0.07	0.07	0.08	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.07	0.08	0.07	
29	郡山市	保育園	アルカーサリーハウス	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
30	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	8月21日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.14	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	
31	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	
32	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	
33	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
34	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	
35	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	8月20日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	
36	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	8月20日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10	
					1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
37	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	
38	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	8月21日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.14	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.14	
39	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	8月21日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	
40	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	8月21日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.12			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.13	0.12	0.12			
41	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	8月21日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.11	0.10			
42	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08			
43	須賀川市	保育園	うつみね保育園	8月21日	50cm			0.09	0.09	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.09	0.08	0.07	
44	須賀川市	保育園	白鳩保育園	8月20日	50cm			0.09	0.09	0.08	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.08	0.08	
45	須賀川市	保育園	第二保育所	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	
46	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室	8月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08			
47	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月20日	50cm			0.08	0.09	0.08	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.08	0.08	0.08	
48	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	8月20日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
49	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぽぽ保育園	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	
50	須賀川市	こども園	認定こども園オリーブの木	8月20日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
51	須賀川市	こども園	認定こども園天泉こども園	8月21日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	
52	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	
53	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.12	0.12	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.11	0.12	0.08	0.08	
54	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	8月21日	50cm			0.09	0.10	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.10	0.09	0.07	0.09	
55	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	
56	須賀川市	高等学校	須賀川高校	8月21日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	
57	須賀川市	特別支援学校	須賀川支援学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
58	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月21日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.06			
59	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10			
60	田村市	保育園	滝根保育所	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
61	田村市	こども園	大越こども園	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					50cm					0.08	0.08	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.07	0.07	
62	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
63	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	8月21日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.11	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.07	0.07	
64	田村市	小学校	田村市立大越小学校	8月21日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	[校庭・園庭等] 第1校庭
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	
					50cm					0.08	0.08	[校庭・園庭等] 第2校庭
					1m					0.08	0.08	
65	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	
66	田村市	中学校	田村市立大越中学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	
67	石川町	保育園	石川町立第一保育所	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	
68	石川町	保育園	石川町立第二保育所	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
69	石川町	中学校	石川義塾中学校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.71学校法人石川高校と共用
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	
70	石川町	高等学校	石川高校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
71	石川町	高等学校	学校法人石川高校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.69石川義塾中学校と 共用
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	
72	石川町	特別支援学校	石川支援学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	
73	三春町	保育園	三春町第一保育所	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	
74	三春町	保育園	三春町北保育所	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	
75	三春町	こども園	認定こども園三春幼保園	8月20日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	
76	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	8月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
77	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	8月20日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.10	
78	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	8月20日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09	
79	三春町	小学校	三春町立三春小学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	
80	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	8月21日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	
					1m	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11	
81	三春町	小学校	三春町立沢石小学校	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	
82	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	8月20日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	
					1m	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
83	三春町	高等学校	田村高校	8月21日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.14	0.14	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.13	
84	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	8月20日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.07	/	/	[昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.09	0.07	0.08	/	/	
85	会津美里町	こども園	認定こども園きぼう	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
86	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
87	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.11	0.11	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.11	0.10	0.09	0.08	
88	会津美里町	高等学校	大沼高校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
					50cm	/	/	0.08	0.07	0.08	0.08	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート
					1m	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 南庭
					1m	/	/	/	/	0.08	0.07	
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.08	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m	/	/	/	/	0.08	0.07	
89	只見町	保育園	只見保育所	8月21日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	
90	只見町	保育園	朝日保育所	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	
91	只見町	小学校	只見町立只見小学校	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
92	只見町	小学校	只見町立朝日小学校	8月21日	50cm			0.09	0.09	0.10	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.08	0.10	0.10	
93	只見町	中学校	只見町立只見中学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	
94	只見町	高等学校	只見高校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	
95	南会津町	保育園	田島保育園	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	
96	南会津町	保育園	びわのかげ保育所	8月21日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	
97	南会津町	小学校	南会津町立荒海小学校	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
98	南会津町	小学校	南会津町立桜沢小学校	8月21日	50cm	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	
99	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
100	いわき市	保育園	むつみ保育所	8月21日	50cm	0.06		0.06		0.08		移転 第12回は園舎工事中により仮園舎
					1m	0.06		0.06		0.08		
101	いわき市	保育園	中央台保育園	8月20日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
102	いわき市	保育園	若葉台保育園	8月20日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.08	0.06	0.06	
103	いわき市	保育園	船尾保育園	8月20日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
104	いわき市	保育園	常磐第一保育園	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
105	いわき市	保育園	常磐第二保育園	8月20日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	
106	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.126まこと幼稚園と共用
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
107	いわき市	保育園	さかえ保育園	8月20日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
108	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	8月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
109	いわき市	保育園	宮保育所	8月20日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
110	いわき市	保育園	(財)磐城済世会松村幼児園(松村総合病院)	8月21日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.08	0.08	/	/	
111	いわき市	保育園	ひなた保育園	8月21日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.06	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.08	0.05	0.06	/	/	
112	いわき市	保育園	西郷保育園	8月20日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	
113	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)湯本センター内託児所	8月20日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	/	/	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	/	/	
114	いわき市	保育園	ゆしまや保育園	8月21日	50cm	/	/	0.06	0.06	0.07	0.08	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定
					1m	/	/	0.06	0.06	0.07	0.07	
115	いわき市	保育園	キャンディきつず	8月21日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
116	いわき市	保育園	正月町おうち保育園®	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.06			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07			
117	いわき市	保育園	ベビーハウスひまわり	8月20日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09			
118	いわき市	保育園	つばさ幼稚園(湯本病院内託児室)	8月21日	50cm			0.07	0.08			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.07			
119	いわき市	保育園	母親支援室パンダさん	8月20日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08			
120	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
121	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	8月20日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	
122	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	8月21日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	
123	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	
124	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	8月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	
125	いわき市	幼稚園	明德館幼稚園	8月20日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	
126	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	[正門][校庭・園庭等] No.106まことアソカ保育園と共用
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
127	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
128	いわき市	小学校	いわき市立中央台北小学校	8月20日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	
129	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	8月20日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	
130	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	
131	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	
132	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09	0.09	
133	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	8月20日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	
134	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	8月20日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
135	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.08	
136	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	8月21日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	
137	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	8月20日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	
138	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	8月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.09	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	
139	いわき市	高等学校	湯本高校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果  
(令和元年8月20、21日調査分速報)

令和元年9月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	今回 調査結果	第12回 調査結果	
140	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10			
141	いわき市	専修学校	いわき市医師会附属准看護学校	8月20日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.06			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.05	0.07	0.06	0.06			

※ 「第12回調査結果」とは、平成30年8月30日から11月8日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。