

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第13回）結果について（速報）第4報

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

8月23日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

2 調査結果

| 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|-----------|-----------|
| 0.04～0.22 | 0.05～0.24 |

(単位： $\mu\text{Sv/h}$)

※前回調査は平成30年8月30日から11月8日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法及び測定地点】

| 測定方法 | 地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。 | |
|------|-----------------------------|-----------------|
| 測定地点 | 正門 | 1地点 |
| | 昇降口 | 1地点 |
| | 校庭・園庭等 | 中心部及び4隅の5地点の平均値 |

3 調査対象

| 調査対象施設予定数 | 今回速報公表地点数 (8月23日調査分) |
|-----------|-------------------------|
| 1,584 | 99 |

担当：放射線監視室

室長 酒井 広行 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 佐藤 俊弥 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 1 | 二本松市 | 幼稚園 | 二本松市立川崎幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | [正門] No.3二本松市立川崎小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |
| 2 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立東和小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 3 | 二本松市 | 小学校 | 二本松市立川崎小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | [正門] No.1二本松市立川崎幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 4 | 二本松市 | 小学校 | 浪江小学校(旧下川崎小学校) | 8月23日 | 50cm | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 5 | 伊達市 | 保育園 | ふれ愛保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 6 | 伊達市 | 保育園 | 梁川中央保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 7 | 伊達市 | 保育園 | 梁川保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 8 | 伊達市 | こども園 | 伊達市立梁川認定こども園 | 8月23日 | 50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | |
| 9 | 伊達市 | 幼稚園 | 伊達市立堰本幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | [正門] No.10伊達市立堰本小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 10 | 伊達市 | 小学校 | 伊達市立堰本小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | [正門] No.9伊達市立堰本幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| 11 | 伊達市 | 中学校 | 伊達市立梁川中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 12 | 伊達市 | 高等学校 | 梁川高校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 13 | 郡山市 | 保育園 | 針生保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | |
| 14 | 郡山市 | 保育園 | はなさと保育園大町分園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.09 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.08 | / | / | |
| 15 | 郡山市 | 保育園 | 中町はなさと保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.10 | 0.12 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.10 | 0.11 | / | / | |
| 16 | 郡山市 | 保育園 | あさか保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 17 | 郡山市 | 保育園 | 食育保育園豆の木ハウス安積 | 8月23日 | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | |
| 18 | 郡山市 | 保育園 | 菜の花保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 19 | 郡山市 | 保育園 | ユーパロ中町保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | / | / | |
| 20 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |
| 21 | 郡山市 | 保育園 | 虹保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | / | / | |
| 22 | 郡山市 | 保育園 | 八山田保育園ひだまり分園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.07 | 0.08 | / | / | |
| 23 | 郡山市 | 保育園 | 木の実保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | / | / | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | / | / | |
| 24 | 郡山市 | 保育園 | ニチイキッズ郡山エスパル保育園 | 8月23日 | 50cm | / | / | 0.11 | 0.11 | / | / | 正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | / | / | 0.09 | 0.10 | / | / | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 25 | 郡山市 | 保育園 | ココカラ安積 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 26 | 郡山市 | こども園 | エムポリアムこども園 | 8月23日 | 50cm | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 第12回学校等名称:エムポリアム幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 27 | 郡山市 | 幼稚園 | 双葉第二幼稚園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| 28 | 郡山市 | 幼稚園 | 小原田幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | [昇降口] 工事等により近傍で測定 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 29 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 30 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立小原田小学校 | 8月23日 | 50cm | | | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 31 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立桜小学校 | 8月23日 | 50cm | | | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| 32 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立小原田中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |
| 33 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山萌世高校 | 8月23日 | 50cm | | | 0.11 | 0.12 | | | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.12 | | | |
| 34 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山東高校 | 8月23日 | 50cm | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 35 | 郡山市 | 専修学校 | 今泉女子専門学校 | 8月23日 | 50cm | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | | | |
| 36 | 須賀川市 | 保育園 | コアラ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|----------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 37 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.09 | |
| 38 | 須賀川市 | 保育園 | なかよしえん | 8月23日 | 50cm | | | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 39 | 須賀川市 | 保育園 | イマジン・ナーサリー | 8月23日 | 50cm | | | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 40 | 須賀川市 | 保育園 | アップル第二保育園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 41 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園プリムラこども園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| 42 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園なのはなこども園 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| 43 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園すぎのここども園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 44 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園くるみの木 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | |
| 45 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第一小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 46 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立西袋中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 47 | 田村市 | 保育園 | どんぐり保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|----------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 48 | 田村市 | 保育園 | ひまわり保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 49 | 田村市 | 保育園 | 郡山ヤクルト販売(株)船引センター保 育室 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | | | [校庭・園庭等]無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | |
| 50 | 田村市 | 保育園 | たんぼぼ保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 51 | 田村市 | 保育園 | 実り保育園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 52 | 田村市 | 小学校 | 田村市立芦沢小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |
| 53 | 石川町 | 保育園 | 介護老人保健施設オルキス託児所 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | |
| 54 | 石川町 | こども園 | 認定こども園石川文化幼稚園・クロー バー保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | クローバー保育園 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 石川文化幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 55 | 泉崎村 | 保育園 | 泉崎保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 第12回学校等名称:泉崎村保育所 |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 56 | 泉崎村 | 幼稚園 | 泉崎村立泉崎幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 57 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第一小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 58 | 泉崎村 | 小学校 | 泉崎村立泉崎第二小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-------|------|-------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 59 | 泉崎村 | 中学校 | 泉崎村立泉崎中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 60 | 柳津町 | 保育園 | 柳津保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 61 | 金山町 | 保育園 | 横田保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 北側園庭 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.07 | 0.07 | [校庭・園庭等] 南側園庭 |
| | | | | | 1m | | | | | 0.07 | 0.07 | |
| 62 | 会津美里町 | こども園 | 本郷こども園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 本郷保育所と会津美里町立本郷幼稚園が統合し、本郷こども園に名称変更 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 63 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立本郷小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | |
| 64 | 会津美里町 | 小学校 | 会津美里町立宮川小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| 65 | 会津美里町 | 中学校 | 会津美里町立本郷中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 66 | 檜枝岐村 | 小学校 | 檜枝岐村立檜枝岐小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.67檜枝岐村立檜枝岐中学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 67 | 檜枝岐村 | 中学校 | 檜枝岐村立檜枝岐中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.66檜枝岐村立檜枝岐小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 68 | 只見町 | 保育園 | 明和保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
| 69 | 只見町 | 小学校 | 只見町立明和小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | 備考 |
|-----|------|-----|-------------|----------|------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 70 | 南会津町 | 保育園 | 伊南保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 71 | 南会津町 | 保育園 | 舘岩幼稚園小規模保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 新規地点 [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.72南会津 町立舘岩幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 72 | 南会津町 | 幼稚園 | 南会津町立舘岩幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | [正門][昇降口][校庭・園庭等] No.71舘岩幼 稚園小規模保育所と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 73 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立舘岩小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 74 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立伊南小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | |
| 75 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立南郷小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 76 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立舘岩中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 77 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立南会津中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 78 | いわき市 | 保育園 | 永崎保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 79 | いわき市 | 保育園 | 白土保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 園舎工事中により、仮園舎を使用 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 80 | いわき市 | 保育園 | 古湊保育所 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 81 | いわき市 | 保育園 | 小島保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|--------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 82 | いわき市 | 保育園 | 金山保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 83 | いわき市 | 保育園 | 東田保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 84 | いわき市 | 保育園 | 子供の部屋保育園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | |
| 85 | いわき市 | こども園 | 平幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| 86 | いわき市 | こども園 | 認定こども園 りんごの木 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 87 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立江名幼稚園 | 8月23日 | 50cm | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | [正門] 工事等により測定不可 [校庭・園庭等] 工事等により3地点の平均値 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 88 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立汐見が丘幼稚園 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 89 | いわき市 | 小学校 | いわき市立江名小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 90 | いわき市 | 小学校 | いわき市立永崎小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 91 | いわき市 | 小学校 | いわき市立平第三小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 92 | いわき市 | 小学校 | いわき市立植田小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 93 | いわき市 | 小学校 | いわき市立汐見が丘小学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)結果
(令和元年8月23日調査分速報)

令和元年9月18日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μ Sv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|-----------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第12回 調査結果 | |
| 94 | いわき市 | 中学校 | いわき市立江名中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | |
| 95 | いわき市 | 中学校 | いわき市立平第三中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| 96 | いわき市 | 中学校 | いわき市立植田東中学校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 97 | いわき市 | 高等学校 | いわき海星高校 | 8月23日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 98 | いわき市 | 高等学校 | 小名浜高校 | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| 99 | いわき市 | 専修学校 | iwakiヘアメイクアカデミー | 8月23日 | 50cm | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | |

※ 「第12回調査結果」とは、平成30年8月30日から11月8日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第12回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。