


## 南海トラフ地震発生帯掘削計画




#### Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment (NanTroSEIZE)

なんとろさいず 2007年9月より開始

http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/nantroseize/









#### IODP南海掘削の実績

研究航海:12航海

(Expedition 314, 315, 316, 319, 322, 326, 332, 333, 338, 348, 365, 380)


掘削地点:15地点(サイト)

掘削孔数:68孔 (ホール)

総掘削長:34,219.7m

総コア長:6,671.1m

参加研究者:のべ228人(15カ国)









#### 「ちきゅう」南海トラフ地震発生帯掘削計画の軌跡

南海トラフ地震発生帯掘削計画では、巨大地震の震源域浅部に相当するプレート境界断層および巨大分岐断層を掘削し、コア試料の採取や、掘削による孔内計測を実施することにより、南海トラフにおける地震と津波の発生メカニズムを解明することを目的にプロジェクトが進められている。














### 強震動堆積物の発見





❖ 強震動の場所と規模の新指標





- ❖ X線CTによって初めて確認
- ❖ 最新の年代は東南海地震と一致






# 南海トラフと東北沖での共通性を新たに見いだす海溝軸付近まで地震性高速滑りが発生してた!






3.11地震直後の海底調査、掘削により、海溝軸付近でのプレート境界断層の実態(物質、物性)を地震直後に世界で初めて明らかにし、大津波発生のメカニズムを明らかにした。











#### 回収した装置





#### 新たに設置した装置





#### 2016.04.01三重県沖地震を記録

1 2 3 4 5

000

33°00'


1944年東南海地震、1946年南海地震以来のプレート境界地震が発生し、震源のほぼ直上で観測に成功した。

#### IODP Exp. 365


- ▶掘削孔内の間隙水圧は、本震時に2kPa急上昇し、その後も2日間にわたってさらに30%程度上昇を続けた
- ▶本震後に遅れて、震源から10km程度離れた場所の余震活動が活発化
- ▶本震後周囲のプレート境界面がゆっくりと滑っている可能性を示唆

km


▶本震震源がゆっくり滑りを起こす領域と深部の固着域の間の遷移域で発生したことを示している



2016年4月1日に発生した地震 (Mw6.0) は、約70年ぶりに発生したプレート境界地震であることをDONET及び孔内観測データの統合的解析から明らかにした。







緯度・経度: 33°18.05′N、136°38.20′E


水深:1939.0m

これまでの航海:第326次航海(2010年度)、第338次航海(2012年度)、第348次航海(2013年度)

これまでの掘削深度:3,058.5m


掘削予定深度:海底下5,200m程度

新宮市からの距離:約75km




### 海洋開発分科会提言(平成26年8月)

- 1. 早期に巨大分岐断層/プレート境界断層接合部を掘り抜く事を目指す。
- 2. そのため、超深度掘削(ステージ3)は、連続する2会計年度内での完遂を目指す。様々な理由によりそれ以上かかると見込まれる場合には一旦休止することを含め技術の進歩や社会情勢などを鑑みて決定する。
- 3. 掘削方法の選択に当たっては、計画案それぞれのリスクを徹底的に検証し、上記第2項の方針を考慮しながら、できるだけ成功確率の高い手段が選択されるよう技術合理性に基づいた判断を行う。



#### A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 18-3/4" WH housing Seabed 1967.5 mBRT (1939 mMSL) 36" 2021.5 mBRT > 54 mbsf 20" 2827.8 mBRT 860.3 mbsf 11-3/4" Liner & Liner Packer Top of Liner 3882.8 mBRT 1915.3 mbsf Whipstock -13-3/8" Casing Window 3904-3912.6 mBRT 17" Hole 4297.5 mBRT 2330 mbsf Porearc Basin Strata 11-3/4" Liner Casing Shoe 4890 mBRT 2922.5 mbsf Accretionary 14-1/2" Hole TD Prints 4927.5 mBRT 2960 mbsf 12-1/4" Hole TD → 5026 mBRT 3,058.5mbsf





#### 黑潮大蛇行中





図1: 1月4日の予測値(日平均)。矢印(ベクトル)は海面近くの流れの向き(メートル毎秒, 長いほど速い流れ)、色は海面温度(°C)。青丸(○)が八丈島の位置。クリックすると拡大します。

#### 10月以降発生した台風の軌跡




10月10日の出港以降、黒潮は大蛇行を続け、掘削海域は平均1ノット以下の潮流であった。また大きな海気象の変化(台風、寒冷前線など)は無く、比較的安定した海況が続いている。





#### 複雑な地質構造





#### 硬くて崩れやすい複雑な地層を掘削した機器




高トルクでパイプジョイント変形 (1月6日)



拡掘機器の破壊 (1月9日)








掘削ビット (上段:これまでに9個使用) ケーシング穴あけ用ミル(下段)






#### 1月16日現在の状況



R-2孔浅部約60m部に拡張型ケーシングパイプを設置。引き続き掘進中。









### 地層の状態をモニタリングし、サンプルを船上で分析・解析中

International Ocean Discovery Program

358-C0002R 2019/1/3 5050 mBRT (3082.5 mbsf)

D/V CHIKYU

泥岩 (シルト岩〜粘土岩)

















### 今後の予定

- ・掘進(時間短縮のため、下部ケーシングパイプ枚数減)
- ・カッティングス記載・分析、ガスモニタリングの継続
- ・歪蓄積領域~プレート境界まで到達



