

非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査結果について(都道府県別)

平成25年4月1日現在

都道府県名	全学校数 [A]	耐震点検状況			耐震対策状況		
		耐震点検実施校 [B]	耐震点検実施率 [C=B/A]	耐震点検未実施校 [D]	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要がない学校 [E]	耐震対策実施率 [F=E/A]	耐震対策未実施校 [G]
1 北海道	74	70	94.6%	4	51	68.9%	23
2 青森県	7	5	71.4%	2	5	71.4%	2
3 岩手県	55	37	67.3%	18	37	67.3%	18
4 宮城県	88	62	70.5%	26	55	62.5%	33
5 秋田県	18	14	77.8%	4	11	61.1%	7
6 山形県	18	5	27.8%	13	5	27.8%	13
7 福島県	146	99	67.8%	47	94	64.4%	52
8 茨城県	157	134	85.4%	23	116	73.9%	41
9 栃木県	5	5	100.0%	0	1	20.0%	4
10 群馬県	83	83	100.0%	0	66	79.5%	17
11 埼玉県	56	29	51.8%	27	20	35.7%	36
12 千葉県	134	100	74.6%	34	94	70.1%	40
13 東京都	176	138	78.4%	38	105	59.7%	71
14 神奈川県	54	52	96.3%	2	45	83.3%	9
15 新潟県	41	34	82.9%	7	27	65.9%	14
16 富山県	31	31	100.0%	0	16	51.6%	15
17 石川県	4	4	100.0%	0	4	100.0%	0
18 福井県	71	48	67.6%	23	48	67.6%	23
19 山梨県	3	1	33.3%	2	1	33.3%	2
20 長野県	12	11	91.7%	1	7	58.3%	5
21 岐阜県	82	55	67.1%	27	24	29.3%	58
22 静岡県	238	238	100.0%	0	200	84.0%	38
23 愛知県	91	66	72.5%	25	50	54.9%	41
24 三重県	163	98	60.1%	65	70	42.9%	93
25 滋賀県	159	101	63.5%	58	30	18.9%	129
26 京都府	56	30	53.6%	26	27	48.2%	29
27 大阪府	323	231	71.5%	92	121	37.5%	202
28 兵庫県	415	308	74.2%	107	187	45.1%	228
29 奈良県	153	55	35.9%	98	6	3.9%	147
30 和歌山県	49	36	73.5%	13	14	28.6%	35
31 鳥取県	8	3	37.5%	5	3	37.5%	5
32 島根県	85	76	89.4%	9	66	77.6%	19
33 岡山県	276	251	90.9%	25	146	52.9%	130
34 広島県	75	75	100.0%	0	52	69.3%	23
35 山口県	55	55	100.0%	0	22	40.0%	33
36 徳島県	140	140	100.0%	0	140	100.0%	0
37 香川県	134	134	100.0%	0	94	70.1%	40
38 愛媛県	77	67	87.0%	10	56	72.7%	21
39 高知県	18	14	77.8%	4	5	27.8%	13
40 福岡県	55	19	34.5%	36	10	18.2%	45
41 佐賀県	11	6	54.5%	5	1	9.1%	10
42 長崎県	36	20	55.6%	16	4	11.1%	32
43 熊本県	28	20	71.4%	8	23	82.1%	5
44 大分県	110	79	71.8%	31	54	49.1%	56
45 宮崎県	15	7	46.7%	8	7	46.7%	8
46 鹿児島県	75	66	88.0%	9	57	76.0%	18
47 沖縄県	238	103	43.3%	135	63	26.5%	175
合計	4,398	3,315	75.4%	1,083	2,340	53.2%	2,058

※ 「耐震点検実施校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震点検を実施している学校数。

※ 「耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要のない学校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震対策を実施している学校数。

※ 屋内運動場等の吊り天井等については、別項目で調査実施しているため、本調査から除く。

非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査結果について(都道府県一覧)

平成25年4月1日現在

都道府県名	全学校数 [A]	耐震点検状況			耐震対策状況		
		耐震点検実施校 [B]	耐震点検実施率 [C=B/A]	耐震点検未実施校 [D]	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要がない学校 [E]	耐震対策実施率 [F=E/A]	耐震対策未実施校 [G]
1 北海道	1,752	1,706	97.4%	46	1,313	74.9%	439
2 青森県	474	379	80.0%	95	285	60.1%	189
3 岩手県	519	320	61.7%	199	294	56.6%	225
4 宮城県	592	245	41.4%	347	203	34.3%	389
5 秋田県	347	239	68.9%	108	200	57.6%	147
6 山形県	381	200	52.5%	181	140	36.7%	241
7 福島県	676	458	67.8%	218	446	66.0%	230
8 茨城県	770	696	90.4%	74	628	81.6%	142
9 栃木県	547	533	97.4%	14	220	40.2%	327
10 群馬県	493	493	100.0%	0	375	76.1%	118
11 埼玉県	1,232	912	74.0%	320	622	50.5%	610
12 千葉県	1,209	1,148	95.0%	61	986	81.6%	223
13 東京都	1,927	1,706	88.5%	221	1,195	62.0%	732
14 神奈川県	1,269	1,254	98.8%	15	1,054	83.1%	215
15 新潟県	738	709	96.1%	29	573	77.6%	165
16 富山県	275	240	87.3%	35	153	55.6%	122
17 石川県	315	256	81.3%	59	256	81.3%	59
18 福井県	275	224	81.5%	51	210	76.4%	65
19 山梨県	273	243	89.0%	30	190	69.6%	83
20 長野県	556	472	84.9%	84	268	48.2%	288
21 岐阜県	559	452	80.9%	107	251	44.9%	308
22 静岡県	775	775	100.0%	0	652	84.1%	123
23 愛知県	1,390	1,018	73.2%	372	775	55.8%	615
24 三重県	547	365	66.7%	182	263	48.1%	284
25 滋賀県	327	192	58.7%	135	27	8.3%	300
26 京都府	571	431	75.5%	140	314	55.0%	257
27 大阪府	1,471	1,203	81.8%	268	849	57.7%	622
28 兵庫県	1,120	1,008	90.0%	112	618	55.2%	502
29 奈良県	310	144	46.5%	166	50	16.1%	260
30 和歌山県	370	306	82.7%	64	109	29.5%	261
31 鳥取県	193	93	48.2%	100	49	25.4%	144
32 島根県	316	257	81.3%	59	252	79.7%	64
33 岡山県	565	510	90.3%	55	273	48.3%	292
34 広島県	731	722	98.8%	9	528	72.2%	203
35 山口県	465	465	100.0%	0	367	78.9%	98
36 徳島県	273	273	100.0%	0	273	100.0%	0
37 香川県	245	245	100.0%	0	187	76.3%	58
38 愛媛県	450	422	93.8%	28	317	70.4%	133
39 高知県	304	284	93.4%	20	109	35.9%	195
40 福岡県	1,094	826	75.5%	268	452	41.3%	642
41 佐賀県	261	209	80.1%	52	123	47.1%	138
42 長崎県	544	382	70.2%	162	223	41.0%	321
43 熊本県	552	401	72.6%	151	293	53.1%	259
44 大分県	411	411	100.0%	0	259	63.0%	152
45 宮崎県	377	282	74.8%	95	196	52.0%	181
46 鹿児島県	768	668	87.0%	100	555	72.3%	213
47 沖縄県	412	214	51.9%	198	88	21.4%	324
合計	30,021	24,991	83.2%	5,030	18,063	60.2%	11,958

※ 「耐震点検実施校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震点検を実施している学校数。

※ 「耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要のない学校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震対策を実施している学校数。

※ 屋内運動場等の吊り天井等については、別項目で調査実施しているため、本調査から除く。

非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査結果について(都道府県別)

平成25年4月1日現在

都道府県名	全学校数 [A]	耐震点検状況			耐震対策状況		
		耐震点検実施校 [B]	耐震点検実施率 [C=B/A]	耐震点検未実施校 [D]	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要がない学校 [E]	耐震対策実施率 [F=E/A]	耐震対策未実施校 [G]
1 北海道	247	247	100.0%	0	230	93.1%	17
2 青森県	65	64	98.5%	1	64	98.5%	1
3 岩手県	68	68	100.0%	0	67	98.5%	1
4 宮城県	76	70	92.1%	6	70	92.1%	6
5 秋田県	53	51	96.2%	2	51	96.2%	2
6 山形県	48	47	97.9%	1	47	97.9%	1
7 福島県	79	79	100.0%	0	79	100.0%	0
8 茨城県	96	96	100.0%	0	81	84.4%	15
9 栃木県	60	60	100.0%	0	40	66.7%	20
10 群馬県	70	70	100.0%	0	70	100.0%	0
11 埼玉県	147	147	100.0%	0	49	33.3%	98
12 千葉県	132	130	98.5%	2	129	97.7%	3
13 東京都	190	189	99.5%	1	189	99.5%	1
14 神奈川県	158	158	100.0%	0	153	96.8%	5
15 新潟県	92	92	100.0%	0	92	100.0%	0
16 富山県	43	43	100.0%	0	26	60.5%	17
17 石川県	45	44	97.8%	1	35	77.8%	10
18 福井県	31	31	100.0%	0	0	0.0%	31
19 山梨県	33	31	93.9%	2	31	93.9%	2
20 長野県	84	83	98.8%	1	64	76.2%	20
21 岐阜県	66	64	97.0%	2	63	95.5%	3
22 静岡県	99	99	100.0%	0	98	99.0%	1
23 愛知県	164	113	68.9%	51	15	9.1%	149
24 三重県	58	58	100.0%	0	1	1.7%	57
25 滋賀県	49	49	100.0%	0	26	53.1%	23
26 京都府	63	63	100.0%	0	63	100.0%	0
27 大阪府	161	160	99.4%	1	20	12.4%	141
28 兵庫県	149	149	100.0%	0	146	98.0%	3
29 奈良県	37	35	94.6%	2	34	91.9%	3
30 和歌山県	46	46	100.0%	0	1	2.2%	45
31 鳥取県	24	24	100.0%	0	19	79.2%	5
32 島根県	38	37	97.4%	1	36	94.7%	2
33 岡山県	64	64	100.0%	0	55	85.9%	9
34 広島県	93	93	100.0%	0	88	94.6%	5
35 山口県	60	60	100.0%	0	47	78.3%	13
36 徳島県	36	36	100.0%	0	36	100.0%	0
37 香川県	32	32	100.0%	0	32	100.0%	0
38 愛媛県	52	52	100.0%	0	35	67.3%	17
39 高知県	38	37	97.4%	1	5	13.2%	33
40 福岡県	106	103	97.2%	3	100	94.3%	6
41 佐賀県	36	36	100.0%	0	0	0.0%	36
42 長崎県	57	57	100.0%	0	57	100.0%	0
43 熊本県	61	61	100.0%	0	61	100.0%	0
44 大分県	48	48	100.0%	0	47	97.9%	1
45 宮崎県	39	39	100.0%	0	39	100.0%	0
46 鹿児島県	71	71	100.0%	0	70	98.6%	1
47 沖縄県	60	60	100.0%	0	60	100.0%	0
合計	3,624	3,546	97.8%	78	2,821	77.8%	803

※ 「耐震点検実施校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震点検を実施している学校数。

※ 「耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要のない学校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震対策を実施している学校数。

※ 屋内運動場等の吊り天井等については、別項目で調査実施しているため、本調査から除く。

非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査結果について(都道府県別)

平成25年4月1日現在

都道府県名	全学校数 [A]	耐震点検状況			耐震対策状況		
		耐震点検実施校 [B]	耐震点検実施率 [C=B/A]	耐震点検未実施校 [D]	耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要がない学校 [E]	耐震対策実施率 [F=E/A]	耐震対策未実施校 [G]
1 北海道	64	64	100.0%	0	59	92.2%	5
2 青森県	19	19	100.0%	0	19	100.0%	0
3 岩手県	14	14	100.0%	0	14	100.0%	0
4 宮城県	19	18	94.7%	1	18	94.7%	1
5 秋田県	13	13	100.0%	0	13	100.0%	0
6 山形県	12	12	100.0%	0	12	100.0%	0
7 福島県	14	14	100.0%	0	14	100.0%	0
8 茨城県	22	22	100.0%	0	19	86.4%	3
9 栃木県	14	14	100.0%	0	8	57.1%	6
10 群馬県	19	19	100.0%	0	19	100.0%	0
11 埼玉県	39	38	97.4%	1	26	66.7%	13
12 千葉県	36	36	100.0%	0	36	100.0%	0
13 東京都	61	60	98.4%	1	58	95.1%	3
14 神奈川県	44	44	100.0%	0	41	93.2%	3
15 新潟県	26	25	96.2%	1	25	96.2%	1
16 富山県	14	14	100.0%	0	11	78.6%	3
17 石川県	12	12	100.0%	0	12	100.0%	0
18 福井県	12	12	100.0%	0	0	0.0%	12
19 山梨県	11	11	100.0%	0	11	100.0%	0
20 長野県	19	2	10.5%	17	2	10.5%	17
21 岐阜県	20	19	95.0%	1	19	95.0%	1
22 静岡県	35	35	100.0%	0	35	100.0%	0
23 愛知県	33	27	81.8%	6	4	12.1%	29
24 三重県	16	16	100.0%	0	2	12.5%	14
25 滋賀県	14	14	100.0%	0	6	42.9%	8
26 京都府	23	23	100.0%	0	23	100.0%	0
27 大阪府	45	45	100.0%	0	10	22.2%	35
28 兵庫県	42	40	95.2%	2	35	83.3%	7
29 奈良県	10	10	100.0%	0	10	100.0%	0
30 和歌山県	12	12	100.0%	0	0	0.0%	12
31 鳥取県	9	8	88.9%	1	6	66.7%	3
32 島根県	12	12	100.0%	0	11	91.7%	1
33 岡山県	14	14	100.0%	0	13	92.9%	1
34 広島県	18	18	100.0%	0	18	100.0%	0
35 山口県	13	13	100.0%	0	12	92.3%	1
36 徳島県	11	11	100.0%	0	11	100.0%	0
37 香川県	8	8	100.0%	0	8	100.0%	0
38 愛媛県	7	7	100.0%	0	3	42.9%	4
39 高知県	14	14	100.0%	0	7	50.0%	7
40 福岡県	40	40	100.0%	0	31	77.5%	9
41 佐賀県	8	8	100.0%	0	0	0.0%	8
42 長崎県	15	15	100.0%	0	15	100.0%	0
43 熊本県	17	16	94.1%	1	17	100.0%	0
44 大分県	16	16	100.0%	0	16	100.0%	0
45 宮崎県	13	13	100.0%	0	13	100.0%	0
46 鹿児島県	16	16	100.0%	0	16	100.0%	0
47 沖縄県	16	16	100.0%	0	16	100.0%	0
合計	981	949	96.7%	32	774	78.9%	207

※ 「耐震点検実施校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震点検を実施している学校数。

※ 「耐震対策実施済み又は耐震点検の結果、対策の必要のない学校」は人に重大な被害を与える恐れがある箇所の耐震対策を実施している学校数。

※ 屋内運動場等の吊り天井等については、別項目で調査実施しているため、本調査から除く。