

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：北海道）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕										吊り天井を有していない棟数			
	吊り天井を有する棟数		一定規模に該当する棟数 〔※2〕		一定規模に該当しない棟数		吊り天井を有している棟数		一定規模に該当する棟数		一定規模に該当しない棟数			
	[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	[D]	①	②	[E]	③	④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤	⑥	
北海道	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
札幌市	368	6	1.6%	0	0	0	6	6	6	362	98.4%	362	191	
函館市	72	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	72	100.0%	0	0	
小樽市	39	3	7.7%	2	0	0	1	0	0	36	92.3%	0	0	
旭川市	81	10	12.3%	10	0	0	0	0	0	71	87.7%	0	0	
室蘭市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	25	25	
釧路市	43	1	2.3%	1	0	0	0	0	0	42	97.7%	4	0	
帯広市	43	3	7.0%	0	0	0	3	2	2	40	93.0%	11	11	
北見市	43	4	9.3%	1	1	1	3	0	0	39	90.7%	0	0	
夕張市	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
岩見沢市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	25	25	
網走市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	0	0	
留萌市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
苫小牧市	38	4	10.5%	4	4	1	0	0	0	34	89.5%	34	34	
稚内市	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	19	0	
美唄市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
芦別市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
江別市	27	1	3.7%	1	1	0	0	0	0	26	96.3%	26	26	
赤平市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
紋別市	13	1	7.7%	0	0	0	1	1	1	12	92.3%	12	12	
士別市	13	4	30.8%	4	0	0	0	0	0	9	69.2%	0	0	
名寄市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	11	
三笠市	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
根室市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
千歳市	28	9	32.1%	8	0	0	1	0	0	19	67.9%	0	0	
滝川市	12	3	25.0%	1	1	1	2	2	2	9	75.0%	9	9	
砂川市	8	2	25.0%	1	0	0	1	0	0	6	75.0%	0	0	
歌志内市	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
深川市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
富良野市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	4	4	
登別市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0	
恵庭市	13	7	53.8%	7	0	0	0	0	0	6	46.2%	0	0	
伊達市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	2	2	
北広島市	16	6	37.5%	6	0	0	0	0	0	10	62.5%	0	0	
石狩市	23	3	13.0%	1	0	0	2	0	0	20	87.0%	0	0	
北斗市	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	3	3	
当別町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	1	1	
新篠津村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
松前町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
福島町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
知内町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
木古内町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
七飯町	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
鹿部町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
森町	11	1	9.1%	1	0	0	0	0	0	10	90.9%	4	4	
八雲町	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	17	17	
長万部町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0	
江差町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
上ノ国町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	1	
厚沢部町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	0	
乙部町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0	
奥尻町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
今金町	3	2	66.7%	2	0	0	0	0	0	1	33.3%	0	0	
せたな町	11	1	9.1%	0	0	0	1	0	0	10	90.9%	0	0	
島牧村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
寿都町	4	1	25.0%	0	0	0	1	1	1	3	75.0%	3	3	
黒松内町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
蘭越町	4	1	25.0%	0	0	0	1	0	0	3	75.0%	0	0	
二セコ町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
真狩村	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0	
留寿都村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
喜茂別町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
京極町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
倶知安町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：北海道）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数				一定規模に該当しない棟数				吊り天井を有していない棟数			
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 〔※2〕 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	[E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥
共和町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
岩内町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
泊村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
神恵内村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3
積丹町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
古平町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
仁木町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0
余市町	10	2	20.0%	0	0	0	2	2	2	8	80.0%	8	8
赤井川村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
南幌町	2	1	50.0%	1	1	0	0	0	0	1	50.0%	1	1
奈井江町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
上砂川町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
由仁町	4	2	50.0%	2	0	0	0	0	0	2	50.0%	0	0
長沼町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
栗山町	5	2	40.0%	2	0	0	0	0	0	3	60.0%	0	0
月形町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
浦臼町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	1
新十津川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
妹背牛町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
秩父別町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
雨竜町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	1
北竜町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
沼田町	2	1	50.0%	1	1	1	0	0	0	1	50.0%	1	1
鷹栖町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
東神楽町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
当麻町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
比布町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
愛別町	3	1	33.3%	1	1	1	0	0	0	2	66.7%	2	0
上川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
東川町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
美瑛町	9	1	11.1%	1	1	0	0	0	0	8	88.9%	4	0
上富良野町	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	5	83.3%	1	1
中富良野町	7	6	85.7%	6	0	0	0	0	0	1	14.3%	0	0
南富良野町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
占冠村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
和寒町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	1
剣淵町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
下川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
美深町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
音威子府村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
中川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
幌加内町	3	1	33.3%	0	0	0	1	0	0	2	66.7%	0	0
増毛町	6	1	16.7%	0	0	0	1	0	0	5	83.3%	0	0
小平町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
苫前町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0
羽幌町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	6
初山別村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	0
遠別町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
天塩町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
猿払村	8	3	37.5%	3	0	0	0	0	0	5	62.5%	0	0
浜頓別町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
中頓別町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
枝幸町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
豊富町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3
礼文町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
利尻町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
利尻富士町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
幌延町	3	1	33.3%	1	1	0	0	0	0	2	66.7%	2	2
美幌町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7
津別町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
斜里町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
清里町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
小清水町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3
訓子府町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：北海道）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) 〔C=B/A〕	一定規模に該当する棟数 〔D〕 〔※2〕	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 〔E〕	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) 〔G=F/A〕	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥	
置戸町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
佐呂間町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
遠軽町	16	2	12.5%	2	0	0	0	0	0	14	87.5%	4	4	
湧別町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
滝上町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
興部町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
西興部村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	1	1	
雄武町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	6	
大空町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
豊浦町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
壮瞥町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
白老町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	1	0	
厚真町	4	4	100.0%	4	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
洞爺湖町	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	5	83.3%	1	1	
安平町	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	5	83.3%	0	0	
むかわ町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7	
日高町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
平取町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	6	
新冠町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
浦河町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
様似町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
えりも町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
新ひだか町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
音更町	23	4	17.4%	2	0	0	2	0	0	19	82.6%	0	0	
士幌町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
上士幌町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
鹿追町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
新得町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
清水町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
芽室町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
中札内村	4	1	25.0%	0	0	0	1	1	1	3	75.0%	3	3	
更別村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
大樹町	3	1	33.3%	0	0	0	1	1	1	2	66.7%	2	2	
広尾町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
幕別町	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14	
池田町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	1	1	
豊頃町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
本別町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7	
足寄町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
陸別町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
浦幌町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
釧路町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	2	2	
厚岸町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
浜中町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
標茶町	11	2	18.2%	2	2	2	0	0	0	9	81.8%	9	9	
弟子屈町	8	1	12.5%	0	0	0	1	1	0	7	87.5%	2	0	
鶴居村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
白糠町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0	
別海町	18	6	33.3%	6	6	0	0	0	0	12	66.7%	12	12	
中標津町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	12	10	
標津町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
羅臼町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
合計	1,877	122	6.5%	90	20	7	32	17	16	1,755	93.5%	864	623	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：青森県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
	[A=B+F]													
青森県	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
青森市	78	13	16.7%	5	0	0	8	0	0	65	83.3%	0	0	
弘前市	67	33	49.3%	18	1	1	15	0	0	34	50.7%	0	0	
八戸市	84	12	14.3%	0	0	0	12	0	0	72	85.7%	1	1	
黒石市	15	2	13.3%	1	0	0	1	0	0	13	86.7%	0	0	
五所川原市	23	3	13.0%	0	0	0	3	0	0	20	87.0%	0	0	
十和田市	29	10	34.5%	10	0	0	0	0	0	19	65.5%	0	0	
三沢市	14	14	100.0%	11	11	0	3	0	0	0	0.0%	0	0	
むつ市	24	6	25.0%	6	0	0	0	0	0	18	75.0%	0	0	
つがる市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	0	0	
平川市	16	4	25.0%	2	0	0	2	0	0	12	75.0%	0	0	
平内町	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	5	83.3%	5	5	
今別町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
蓬田村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
外ヶ浜町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
鱒ヶ沢町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
深浦町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7	
西目屋村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	1	
藤崎町	6	2	33.3%	1	0	0	1	0	0	4	66.7%	0	0	
大鰐町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
田舎館村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
板柳町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
鶴田町	7	1	14.3%	1	1	1	0	0	0	6	85.7%	6	6	
中泊町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	0	0	
野辺地町	5	4	80.0%	4	0	0	0	0	0	1	20.0%	0	0	
七戸町	10	7	70.0%	7	0	0	0	0	0	3	30.0%	0	0	
六戸町	5	3	60.0%	3	0	0	0	0	0	2	40.0%	0	0	
横浜町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
東北町	12	9	75.0%	8	0	0	1	0	0	3	25.0%	0	0	
六ヶ所村	8	7	87.5%	7	0	0	0	0	0	1	12.5%	0	0	
おいらせ町	8	8	100.0%	8	1	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
大間町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
東通村	2	2	100.0%	2	2	2	0	0	0	0	0.0%	0	0	
風間浦村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
佐井村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
三戸町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
五戸町	11	7	63.6%	6	0	0	1	0	0	4	36.4%	0	0	
田子町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
南部町	12	1	8.3%	1	0	0	0	0	0	11	91.7%	0	0	
階上町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	6	
新郷村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
八戸市階上町田代 小学校中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
合計	543	150	27.6%	103	16	4	47	0	0	393	72.4%	42	40	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：岩手県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1				一定規模に該当する棟数 ※2				一定規模に該当しない棟数					
	[A=B+F]	[B=D+E]	[C=B/A]	[D]	①	②	[E]	③	④	[F]	[G=F/A]	⑤	⑥	
岩手県	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	0
盛岡市	97	4	4.1%	4	0	0	0	0	0	0	93	95.9%	0	0
宮古市	43	3	7.0%	3	0	0	0	0	0	0	40	93.0%	0	0
大船渡市	17	10	58.8%	10	0	0	0	0	0	0	7	41.2%	0	0
花巻市	43	7	16.3%	7	6	6	0	0	0	0	36	83.7%	36	1
北上市	28	1	3.6%	1	0	0	0	0	0	0	27	96.4%	0	0
久慈市	28	4	14.3%	3	0	0	0	1	0	0	24	85.7%	0	0
遠野市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	0	0
一関市	65	2	3.1%	1	1	0	1	1	1	0	63	96.9%	63	63
陸前高田市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0
釜石市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
二戸市	12	2	16.7%	2	2	2	0	0	0	0	10	83.3%	10	10
八幡平市	14	4	28.6%	4	0	0	0	0	0	0	10	71.4%	0	0
奥州市	50	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	50	100.0%	18	18
雫石町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
葛巻町	11	3	27.3%	3	0	0	0	0	0	0	8	72.7%	0	0
岩手町	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0
滝沢村	14	4	28.6%	2	0	0	2	0	0	0	10	71.4%	0	0
紫波町	14	1	7.1%	0	0	0	1	0	0	0	13	92.9%	0	0
矢巾町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8
西和賀町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	0	4	80.0%	4	4
金ヶ崎町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
平泉町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
住田町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
大槌町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
山田町	12	3	25.0%	1	0	0	2	0	0	0	9	75.0%	9	9
岩泉町	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	0	0
田野畑村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
普代村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
軽米町	8	1	12.5%	0	0	0	1	0	0	0	7	87.5%	0	0
野田村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
九戸村	7	1	14.3%	0	0	0	0	1	0	0	6	85.7%	0	0
洋野町	18	1	5.6%	0	0	0	1	1	1	0	17	94.4%	17	17
一戸町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0
合計	614	52	8.5%	42	9	8	10	2	2	562	91.5%	170	132	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：宮城県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	③ 一定規模に該当しない棟数	④ 総点検を実施した棟数	⑤ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4	[F]	(割合) [G=F/A]	⑥	
	[A=B+F]		[D]			[E]							
宮城県	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
仙台市	245	3	1.2%	3	0	0	0	0	0	242	98.8%	242	242
石巻市	58	12	20.7%	12	0	0	0	0	0	46	79.3%	0	0
塩竈市	11	3	27.3%	3	3	0	0	0	0	8	72.7%	8	8
気仙沼市	32	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	32	100.0%	0	0
白石市	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
名取市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	0
角田市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
多賀城市	14	1	7.1%	0	0	0	1	0	0	13	92.9%	0	0
岩沼市	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0
登米市	35	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	35	100.0%	35	35
栗原市	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
東松島市	13	8	61.5%	8	0	0	0	0	0	5	38.5%	0	0
大崎市	51	5	9.8%	3	0	0	2	0	0	46	90.2%	0	0
蔵王町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
七ヶ宿町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
大河原町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
村田町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
柴田町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
川崎町	7	1	14.3%	1	1	1	0	0	0	6	85.7%	0	0
丸森町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9
亘理町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
山元町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
松島町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
七ヶ浜町	11	2	18.2%	0	0	0	2	0	0	9	81.8%	0	0
利府町	9	1	11.1%	1	0	0	0	0	0	8	88.9%	0	0
大和町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
大郷町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
富谷町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	12	12
大衡村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
色麻町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
加美町	16	3	18.8%	0	0	0	3	0	0	13	81.3%	0	0
涌谷町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0
美里町	11	4	36.4%	4	4	0	0	0	0	7	63.6%	7	7
女川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
南三陸町	8	3	37.5%	0	0	0	3	3	3	5	62.5%	5	5
合計	660	50	7.6%	39	10	3	11	3	3	610	92.4%	337	322

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：秋田県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) 〔C=B/A〕	一定規模に該当する棟数 〔D〕 〔※2〕	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 〔E〕	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) 〔G=F/A〕	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥
秋田県	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0
秋田市	83	4	4.8%	4	0	0	0	0	0	79	95.2%	0	0
能代市	23	5	21.7%	0	0	0	5	5	5	18	78.3%	18	18
横手市	38	6	15.8%	6	0	0	0	0	0	32	84.2%	0	0
大館市	33	5	15.2%	3	2	2	2	0	0	28	84.8%	28	18
男鹿市	15	3	20.0%	1	0	0	2	0	0	12	80.0%	12	12
湯沢市	23	6	26.1%	6	0	0	0	0	0	17	73.9%	0	0
鹿角市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0
由利本荘市	33	8	24.2%	3	0	0	5	0	0	25	75.8%	0	0
潟上市	13	1	7.7%	1	0	0	0	0	0	12	92.3%	0	0
大仙市	37	15	40.5%	15	0	0	0	0	0	22	59.5%	0	0
北秋田市	23	3	13.0%	1	0	0	2	0	0	20	87.0%	0	0
にかほ市	14	3	21.4%	1	0	0	2	0	0	11	78.6%	0	0
仙北市	13	3	23.1%	2	0	0	1	0	0	10	76.9%	0	0
小坂町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
上小阿仁村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
藤里町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
三種町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0
八峰町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
五城目町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
八郎潟町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
井川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	1
大潟村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
美郷町	4	2	50.0%	2	2	0	0	0	0	2	50.0%	2	0
羽後町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
東成瀬村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
合計	412	65	15.8%	46	4	2	19	5	5	347	84.2%	68	54

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数）。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：山形県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	一定規模に該当する棟数 ※2	一定規模に該当する棟数 ※2	[E]	[F]	(割合) [G=F/A]	一定規模に該当しない棟数	一定規模に該当しない棟数	一定規模に該当しない棟数
				①	②	③	④				⑤	⑥	
山形市	65	9	13.8%	9	0	0	0	0	56	86.2%	0	0	
米沢市	33	4	12.1%	4	0	0	0	0	29	87.9%	0	0	
鶴岡市	61	45	73.8%	39	0	0	6	0	16	26.2%	0	0	
酒田市	40	1	2.5%	1	0	0	0	0	39	97.5%	0	0	
新庄市	12	1	8.3%	0	0	0	1	0	11	91.7%	0	0	
寒河江市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
上山市	14	1	7.1%	0	0	0	1	0	13	92.9%	0	0	
村山市	10	1	10.0%	1	1	0	0	0	9	90.0%	9	9	
長井市	14	7	50.0%	2	0	0	5	0	7	50.0%	0	0	
天童市	20	1	5.0%	1	0	0	0	0	19	95.0%	19	19	
東根市	14	9	64.3%	0	0	0	9	0	5	35.7%	0	0	
尾花沢市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	16	100.0%	0	0	
南陽市	13	1	7.7%	0	0	0	1	1	12	92.3%	12	12	
山辺町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
中山町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
河北町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
西川町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	1	50.0%	0	0	
朝日町	4	4	100.0%	4	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
大江町	4	2	50.0%	1	1	1	1	1	2	50.0%	2	0	
大石田町	4	1	25.0%	1	1	1	0	0	3	75.0%	3	3	
金山町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0	
最上町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	7	100.0%	2	2	
舟形町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
真室川町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
大蔵村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
鮭川村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
戸沢村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	1	
高島町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
川西町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
小国町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
白鷹町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	7	100.0%	3	2	
飯豊町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
三川町	4	4	100.0%	4	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
庄内町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
遊佐町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
合計	442	92	20.8%	68	3	2	24	2	350	79.2%	69	60	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：福島県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
	[A=B+F]			[D]										
福島市	73	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	73	100.0%	0	0
会津若松市	29	4	13.8%	4	1	1	0	0	0	25	86.2%	25	25	
郡山市	99	98	99.0%	1	0	0	97	0	0	1	1.0%	0	0	
いわき市	121	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	121	100.0%	110	0	
白河市	26	1	3.8%	1	1	1	0	0	0	25	96.2%	25	25	
須賀川市	27	3	11.1%	1	1	0	2	2	2	24	88.9%	24	24	
喜多方市	24	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	24	100.0%	24	24	
相馬市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	0	15	
二本松市	30	5	16.7%	5	0	0	0	0	0	25	83.3%	0	0	
田村市	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	2	2	
南相馬市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16	
伊達市	33	8	24.2%	2	0	0	6	0	0	25	75.8%	0	0	
本宮市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0	
桑折町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
国見町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
川俣町	6	1	16.7%	1	1	1	0	0	0	5	83.3%	5	5	
大玉村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
鏡石町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	2	
天栄村	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
下郷町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	1	
檜枝岐村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1	
只見町	4	3	75.0%	3	3	0	0	0	0	1	25.0%	1	0	
南会津町	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	12	12	
北塩原村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
西会津町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0	
磐梯町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	0	
猪苗代町	9	2	22.2%	2	2	2	0	0	0	7	77.8%	7	7	
会津坂下町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
湯川村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
柳津町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
三島町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
金山町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
昭和村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
会津美里町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
西郷村	8	3	37.5%	3	0	0	0	0	0	5	62.5%	0	0	
泉崎村	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0	
中島村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
矢吹町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
棚倉町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	4	4	
矢祭町	1	1	100.0%	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
埴町	4	4	100.0%	3	3	3	1	1	1	0	0.0%	0	0	
鮫川村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
石川町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	4	4	
玉川村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
平田村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
浅川町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	3	0	
古殿町	1	1	100.0%	0	0	0	1	0	0	0	0.0%	0	0	
三春町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
小野町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
広野町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
川内村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
新地町	4	4	100.0%	4	4	4	0	0	0	0	0.0%	0	0	
合計	697	141	20.2%	34	17	12	107	3	3	556	79.8%	298	192	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：茨城県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数							
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤
水戸市	64	46	71.9%	30	0	0	0	16	0	0	0	18	28.1%	0	0
日立市	47	34	72.3%	27	0	0	0	7	0	0	0	13	27.7%	0	0
土浦市	35	10	28.6%	10	10	0	0	0	0	0	0	25	71.4%	25	0
古河市	41	15	36.6%	14	2	0	0	1	0	0	0	26	63.4%	3	3
石岡市	26	1	3.8%	1	1	1	1	0	0	0	0	25	96.2%	0	0
結城市	15	4	26.7%	2	2	0	0	2	2	0	0	11	73.3%	11	0
龍ヶ崎市	25	6	24.0%	1	1	0	0	5	5	5	5	19	76.0%	19	19
下妻市	17	4	23.5%	1	1	1	1	3	0	0	0	13	76.5%	6	6
常総市	22	5	22.7%	1	0	0	0	4	0	0	0	17	77.3%	0	0
常陸太田市	22	1	4.5%	1	1	0	0	0	0	0	0	21	95.5%	21	20
高萩市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
北茨城市	19	4	21.1%	2	0	0	0	2	2	0	0	15	78.9%	0	0
笠間市	21	3	14.3%	3	3	1	1	0	0	0	0	18	85.7%	18	10
取手市	30	5	16.7%	0	0	0	0	5	5	5	5	25	83.3%	25	9
牛久市	19	9	47.4%	2	0	0	0	7	0	0	0	10	52.6%	0	0
つくば市	65	9	13.8%	1	1	0	0	8	8	0	0	56	86.2%	56	56
ひたちなか市	37	10	27.0%	2	1	1	1	8	0	0	0	27	73.0%	0	0
鹿嶋市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	22	0
潮来市	11	1	9.1%	0	0	0	0	1	1	1	1	10	90.9%	10	10
守谷市	17	4	23.5%	0	0	0	0	4	4	2	2	13	76.5%	13	13
常陸大宮市	19	4	21.1%	4	1	1	1	0	0	0	0	15	78.9%	0	0
那珂市	21	5	23.8%	0	0	0	0	5	5	5	5	16	76.2%	16	16
筑西市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	27	22
坂東市	22	8	36.4%	7	0	0	0	1	0	0	0	14	63.6%	1	1
稲敷市	24	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	24	100.0%	0	0
かすみがうら市	20	13	65.0%	13	13	7	7	0	0	0	0	7	35.0%	7	7
桜川市	20	6	30.0%	2	0	0	0	4	1	1	1	14	70.0%	8	8
神栖市	32	11	34.4%	5	2	0	0	6	0	0	0	21	65.6%	1	0
行方市	14	3	21.4%	3	3	3	3	0	0	0	0	11	78.6%	11	11
鉾田市	25	9	36.0%	9	2	2	2	0	0	0	0	16	64.0%	0	0
つくばみらい市	19	1	5.3%	0	0	0	0	1	0	0	0	18	94.7%	0	0
小美玉市	16	4	25.0%	3	0	0	0	1	0	0	0	12	75.0%	4	4
茨城町	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	15
大洗町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0
城里町	7	7	100.0%	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0.0%	0	0
東海村	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	10	8
大子町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
美浦村	5	2	40.0%	1	1	0	0	1	0	0	0	3	60.0%	3	3
阿見町	12	3	25.0%	0	0	0	0	3	2	2	2	9	75.0%	0	0
河内町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0
八千代町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
五霞町	3	3	100.0%	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
境町	9	2	22.2%	0	0	0	0	2	0	0	0	7	77.8%	0	0
利根町	5	4	80.0%	3	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0%	0	0
合計	919	256	27.9%	151	45	17	105	42	21	663	72.1%	342	241		

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：栃木県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
宇都宮市	115	4	3.5%	4	0	0	0	0	0	111	96.5%	0	0
足利市	44	1	2.3%	1	0	0	0	0	0	43	97.7%	0	0
栃木市	49	4	8.2%	0	0	0	4	0	0	45	91.8%	0	0
佐野市	44	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	44	100.0%	31	31
鹿沼市	37	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	37	100.0%	0	0
日光市	50	1	2.0%	1	0	0	0	0	0	49	98.0%	0	0
小山市	50	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	50	100.0%	50	50
真岡市	36	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	36	100.0%	0	0
大田原市	30	1	3.3%	1	0	0	0	0	0	29	96.7%	0	0
矢板市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0
那須塩原市	39	2	5.1%	1	1	0	1	1	1	37	94.9%	37	37
さくら市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
那須烏山市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
下野市	16	1	6.3%	1	0	0	0	0	0	15	93.8%	0	0
上三川町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
益子町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
茂木町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
市貝町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
芳賀町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	3	3
壬生町	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	0	0
野木町	11	4	36.4%	2	0	0	2	0	0	7	63.6%	0	0
岩舟町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
塩谷町	5	1	20.0%	1	1	1	0	0	0	4	80.0%	0	0
高根沢町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	0
那須町	38	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	38	100.0%	0	0
那珂川町	8	1	12.5%	0	0	0	1	0	0	7	87.5%	0	0
合計	673	20	3.0%	12	2	1	8	1	1	653	97.0%	130	121

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：群馬県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4	
	[A=B+F]		[D]	①	②	[E]	③	④			⑤	⑥		
群馬県	3	1	33.3%	0	0	0	1	1	1	2	66.7%	0	0	
前橋市	104	74	71.2%	40	12	1	34	2	1	30	28.8%	0	0	
高崎市	105	28	26.7%	4	4	1	24	24	0	77	73.3%	77	0	
桐生市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	0	0	
伊勢崎市	43	7	16.3%	0	0	0	7	0	0	36	83.7%	10	10	
太田市	57	18	31.6%	3	0	0	15	0	0	39	68.4%	0	0	
沼田市	27	4	14.8%	0	0	0	4	0	0	23	85.2%	0	0	
館林市	19	3	15.8%	0	0	0	3	0	0	16	84.2%	6	0	
渋川市	34	13	38.2%	4	0	0	9	0	0	21	61.8%	0	0	
藤岡市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16	
富岡市	23	5	21.7%	0	0	0	5	0	0	18	78.3%	0	0	
安中市	20	2	10.0%	0	0	0	2	1	1	18	90.0%	11	11	
みどり市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0	
榛東村	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0	
吉岡町	2	1	50.0%	0	0	0	1	1	0	1	50.0%	1	0	
上野村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
神流町	3	3	100.0%	1	0	0	2	0	0	0	0.0%	0	0	
下仁田町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
南牧村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
甘楽町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
中之条町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
長野原町	11	4	36.4%	2	0	0	2	0	0	7	63.6%	0	0	
嬭恋村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
草津町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	1	
高山村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
東吾妻町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
片品村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
川場村	2	2	100.0%	0	0	0	2	1	1	0	0.0%	0	0	
昭和村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
みなかみ町	16	1	6.3%	1	0	0	0	0	0	15	93.8%	0	0	
玉村町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7	
板倉町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
明和町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0	
千代田町	4	1	25.0%	0	0	0	1	0	0	3	75.0%	0	0	
大泉町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
邑楽町	8	3	37.5%	1	0	0	2	0	0	5	62.5%	0	0	
合計	615	172	28.0%	58	16	2	114	30	4	443	72.0%	152	67	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：埼玉県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A = B + F]	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B = D + E]	(割合) [C = B / A]	一定規模に該当する棟数 〔※2〕 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G = F / A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥	
さいたま市	207	51	24.6%	4	1	0	47	0	0	156	75.4%	30	0	
川越市	76	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	76	100.0%	22	22	
熊谷市	54	10	18.5%	1	1	1	9	9	0	44	81.5%	44	17	
川口市	100	15	15.0%	0	0	0	15	15	0	85	85.0%	85	3	
行田市	31	6	19.4%	0	0	0	6	0	0	25	80.6%	0	0	
秩父市	25	1	4.0%	0	0	0	1	0	0	24	96.0%	7	4	
所沢市	62	3	4.8%	3	0	0	0	0	0	59	95.2%	46	43	
飯能市	23	1	4.3%	0	0	0	1	1	1	22	95.7%	0	0	
加須市	35	10	28.6%	5	0	0	5	0	0	25	71.4%	25	24	
本庄市	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	16	13	
東松山市	21	5	23.8%	2	0	0	3	0	0	16	76.2%	0	0	
春日部市	40	5	12.5%	2	0	0	3	0	0	35	87.5%	23	13	
狭山市	36	6	16.7%	3	0	0	3	0	0	30	83.3%	0	0	
羽生市	15	1	6.7%	0	0	0	1	1	1	14	93.3%	14	0	
鴻巣市	32	1	3.1%	1	0	0	0	0	0	31	96.9%	15	9	
深谷市	39	15	38.5%	0	0	0	15	0	0	24	61.5%	0	0	
上尾市	44	10	22.7%	0	0	0	10	0	0	34	77.3%	33	33	
草加市	32	2	6.3%	2	0	0	0	0	0	30	93.8%	0	0	
越谷市	50	5	10.0%	1	0	0	4	0	0	45	90.0%	0	0	
蕨市	12	1	8.3%	0	0	0	1	1	0	11	91.7%	9	4	
戸田市	24	7	29.2%	1	0	0	6	0	0	17	70.8%	17	17	
入間市	27	3	11.1%	2	0	0	1	0	0	24	88.9%	11	0	
朝霞市	20	5	25.0%	2	0	0	3	0	0	15	75.0%	0	0	
志木市	13	3	23.1%	3	3	3	0	0	0	10	76.9%	10	10	
和光市	12	3	25.0%	2	0	0	1	1	1	9	75.0%	3	3	
新座市	29	5	17.2%	0	0	0	5	5	5	24	82.8%	24	12	
桶川市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
久喜市	39	6	15.4%	1	0	0	5	0	0	33	84.6%	0	0	
北本市	16	4	25.0%	0	0	0	4	0	0	12	75.0%	10	9	
八潮市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	19	11	
富士見市	17	1	5.9%	1	0	0	0	0	0	16	94.1%	0	0	
三郷市	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	30	100.0%	24	11	
蓮田市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	4	4	
坂戸市	27	7	25.9%	7	0	0	0	0	0	20	74.1%	7	6	
幸手市	15	3	20.0%	0	0	0	3	3	0	12	80.0%	12	0	
鶴ヶ島市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	8	8	
日高市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	1	1	
吉川市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	11	7	
ふじみ野市	22	3	13.6%	1	1	0	2	2	2	19	86.4%	19	19	
白岡市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
伊奈町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
三芳町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
毛呂山町	8	2	25.0%	0	0	0	2	0	0	6	75.0%	0	0	
越生町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0	
滑川町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
嵐山町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
小川町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
川島町	13	4	30.8%	0	0	0	4	4	4	9	69.2%	9	7	
吉見町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
鳩山町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0	
ときがわ町	5	1	20.0%	1	1	1	0	0	0	4	80.0%	3	3	
横瀬町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
皆野町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
長瀬町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
小鹿野町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
東秩父村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
美里町	4	1	25.0%	1	1	0	0	0	0	3	75.0%	3	0	
神川町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
上里町	8	1	12.5%	1	1	1	0	0	0	7	87.5%	7	7	
寄居町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0	

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：埼玉県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 （※1） [A = B + F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B = D + E]	(割合) [C = B / A]	一定規模に該当する棟数 （※2） [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 （※3） ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G = F / A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 （※4） ⑥
宮代町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
杉戸町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
松伏町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0
合計	1,486	210	14.1%	50	9	6	160	42	14	1,276	85.9%	594	343

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：千葉県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数				一定規模に該当する棟数				一定規模に該当しない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	③	④	[E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤	⑥
千葉県	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
千葉市	227	62	27.3%	7	5	0	55	0	0	165	72.7%	110	87			
銚子市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	0	0			
市川市	71	19	26.8%	3	3	0	16	16	0	52	73.2%	52	0			
船橋市	89	9	10.1%	0	0	0	9	0	0	80	89.9%	0	0			
館山市	18	9	50.0%	8	8	0	1	1	0	9	50.0%	9	4			
木更津市	33	10	30.3%	9	0	0	1	0	0	23	69.7%	0	0			
松戸市	64	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	64	100.0%	0	0			
野田市	33	3	9.1%	1	1	1	2	0	0	30	90.9%	30	21			
茂原市	29	10	34.5%	1	1	0	9	9	9	19	65.5%	19	11			
成田市	43	10	23.3%	10	3	1	0	0	0	33	76.7%	0	0			
佐倉市	35	12	34.3%	12	0	0	0	0	0	23	65.7%	0	0			
東金市	17	1	5.9%	1	1	0	0	0	0	16	94.1%	16	16			
旭市	23	18	78.3%	15	0	0	3	0	0	5	21.7%	1	0			
習志野市	23	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	23	100.0%	0	0			
柏市	83	4	4.8%	1	0	0	3	0	0	79	95.2%	21	0			
勝浦市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	5	0			
市原市	89	24	27.0%	1	0	0	23	0	0	65	73.0%	46	0			
流山市	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	30	100.0%	7	7			
八千代市	33	9	27.3%	9	0	0	0	0	0	24	72.7%	0	0			
我孫子市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	25	13			
鴨川市	16	1	6.3%	0	0	0	1	0	0	15	93.8%	0	0			
鎌ヶ谷市	19	2	10.5%	2	2	0	0	0	0	17	89.5%	17	0			
君津市	30	1	3.3%	1	0	0	0	0	0	29	96.7%	0	0			
富津市	20	3	15.0%	0	0	0	3	0	0	17	85.0%	0	0			
浦安市	26	4	15.4%	4	0	0	0	0	0	22	84.6%	0	0			
四街道市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	22	18			
袖ヶ浦市	18	8	44.4%	8	8	7	0	0	0	10	55.6%	10	5			
八街市	16	9	56.3%	9	0	0	0	0	0	7	43.8%	1	1			
印西市	35	3	8.6%	3	0	0	0	0	0	32	91.4%	0	0			
白井市	19	5	26.3%	0	0	0	5	0	0	14	73.7%	14	7			
富里市	14	10	71.4%	7	7	0	3	3	0	4	28.6%	4	4			
南房総市	22	8	36.4%	7	0	0	1	0	0	14	63.6%	0	0			
匝瑳市	18	9	50.0%	6	0	0	3	0	0	9	50.0%	3	3			
香取市	31	10	32.3%	8	0	0	2	0	0	21	67.7%	4	4			
山武市	23	12	52.2%	10	10	1	2	0	0	11	47.8%	11	11			
いすみ市	18	4	22.2%	3	3	0	1	1	0	14	77.8%	14	0			
大網白里市	12	4	33.3%	4	1	0	0	0	0	8	66.7%	0	0			
酒々井町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
栄町	5	5	100.0%	5	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0			
神崎町	3	2	66.7%	2	0	0	0	0	0	1	33.3%	1	1			
多古町	6	5	83.3%	2	0	0	0	0	0	1	16.7%	0	0			
東庄町	6	3	50.0%	3	0	0	0	0	0	3	50.0%	0	0			
九十九里町	5	4	80.0%	4	0	0	0	0	0	1	20.0%	0	0			
芝山町	4	3	75.0%	3	0	0	0	0	0	1	25.0%	0	0			
横芝光町	20	2	10.0%	1	1	1	1	1	1	18	90.0%	18	14			
一宮町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	1	1			
睦沢町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0			
長生村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0			
白子町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5			
長柄町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
長南町	6	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	5	83.3%	0	0			
大多喜町	10	6	60.0%	1	0	0	5	0	0	4	40.0%	4	4			
御宿町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2			
鋸南町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0			
布施学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1			
合計	1,457	324	22.2%	175	54	11	149	31	10	1,133	77.8%	474	241			

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済みの棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済みの棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：東京都）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 〔※2〕 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥	
東京都	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	0
千代田区	22	21	95.5%	15	15	2	6	6	2	1	4.5%	1	1	
中央区	23	21	91.3%	15	9	8	6	6	2	2	8.7%	1	1	
港区	42	30	71.4%	27	27	8	3	3	2	12	28.6%	12	9	
新宿区	46	6	13.0%	3	2	0	3	0	0	40	87.0%	0	0	
文京区	41	10	24.4%	5	5	0	5	0	0	31	75.6%	31	31	
台東区	27	1	3.7%	1	1	1	0	0	0	26	96.3%	26	26	
墨田区	49	5	10.2%	5	0	0	0	0	0	44	89.8%	0	0	
江東区	67	7	10.4%	7	0	0	0	0	0	60	89.6%	0	0	
品川区	63	19	30.2%	14	13	0	5	5	1	44	69.8%	42	4	
目黒区	37	8	21.6%	6	0	0	2	0	0	29	78.4%	0	0	
大田区	99	17	17.2%	13	13	0	4	4	4	82	82.8%	82	82	
世田谷区	125	37	29.6%	12	6	6	25	5	5	88	70.4%	88	88	
渋谷区	41	10	24.4%	10	0	0	0	0	0	31	75.6%	0	0	
中野区	41	5	12.2%	5	0	0	0	0	0	36	87.8%	0	0	
杉並区	66	9	13.6%	9	0	0	0	0	0	57	86.4%	0	0	
豊島区	35	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	35	100.0%	35	35	
北区	50	1	2.0%	1	0	0	0	0	0	49	98.0%	8	0	
荒川区	39	14	35.9%	12	12	12	2	2	2	25	64.1%	25	22	
板橋区	95	22	23.2%	22	0	0	0	0	0	73	76.8%	0	0	
練馬区	117	25	21.4%	7	1	1	18	0	0	92	78.6%	14	5	
足立区	108	7	6.5%	7	7	7	0	0	0	101	93.5%	101	101	
葛飾区	74	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	74	100.0%	74	74	
江戸川区	119	22	18.5%	11	0	0	11	0	0	97	81.5%	0	0	
八王子市	119	13	10.9%	5	0	0	8	0	0	106	89.1%	0	0	
立川市	28	1	3.6%	1	0	0	0	0	0	27	96.4%	0	0	
武蔵野市	23	10	43.5%	8	8	0	2	2	0	13	56.5%	13	0	
三鷹市	23	1	4.3%	1	1	1	0	0	0	22	95.7%	0	0	
青梅市	28	4	14.3%	3	0	0	1	0	0	24	85.7%	0	0	
府中市	33	6	18.2%	6	0	0	0	0	0	27	81.8%	0	0	
昭島市	21	5	23.8%	5	5	1	0	0	0	16	76.2%	16	16	
調布市	31	1	3.2%	0	0	0	1	1	1	30	96.8%	30	30	
町田市	71	10	14.1%	4	3	2	6	0	0	61	85.9%	59	50	
小金井市	17	4	23.5%	2	0	0	2	0	0	13	76.5%	0	0	
小平市	28	2	7.1%	0	0	0	2	2	0	26	92.9%	26	0	
日野市	25	1	4.0%	1	0	0	0	0	0	24	96.0%	0	0	
東村山市	25	1	4.0%	0	0	0	1	0	0	24	96.0%	0	0	
国分寺市	15	6	40.0%	6	2	0	0	0	0	9	60.0%	0	0	
国立市	11	9	81.8%	9	0	0	0	0	0	2	18.2%	0	0	
福生市	10	8	80.0%	8	1	0	0	0	0	2	20.0%	0	0	
狛江市	11	1	9.1%	0	0	0	1	0	0	10	90.9%	0	0	
東大和市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	13	13	
清瀬市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
東久留米市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	0	0	
武蔵村山市	13	2	15.4%	2	2	2	0	0	0	11	84.6%	0	0	
多摩市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	0	0	
稲城市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	0	0	
羽村市	10	5	50.0%	5	5	0	0	0	0	5	50.0%	5	0	
あきる野市	20	4	20.0%	1	0	0	3	0	0	16	80.0%	0	0	
西東京市	31	4	12.9%	2	0	0	2	0	0	27	87.1%	0	0	
瑞穂町	9	8	88.9%	6	0	0	2	0	0	1	11.1%	0	0	
日の出町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0	
檜原村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
奥多摩町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
大島町	5	3	60.0%	3	0	0	0	0	0	2	40.0%	0	0	
利島村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	0	
新島村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4	
神津島村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
三宅村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
御蔵島村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：東京都）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A = B + F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B = D + E]	(割合) [C = B / A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G = F / A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
八丈町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
青ヶ島村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
小笠原村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
合計	2,160	407	18.8%	286	138	51	121	36	19	1,753	81.2%	710	592

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：神奈川県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数				
		[A=B+D+E]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	一定規模に該当しない棟数	[E]	③ 総点検を実施した棟数	④ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]
横浜市	605	108	17.9%	41	41	0	67	67	0	497	82.1%	497	497
川崎市	201	38	18.9%	4	4	0	34	34	1	163	81.1%	163	163
相模原市	138	41	29.7%	10	10	0	31	31	31	97	70.3%	97	97
横須賀市	84	4	4.8%	4	4	0	0	0	0	80	95.2%	80	80
平塚市	47	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	47	100.0%	47	47
鎌倉市	26	2	7.7%	2	1	0	0	0	0	24	92.3%	7	0
藤沢市	59	9	15.3%	5	0	0	4	0	0	50	84.7%	0	0
小田原市	38	4	10.5%	2	0	0	2	1	0	34	89.5%	0	0
茅ヶ崎市	32	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	32	100.0%	32	32
逗子市	8	1	12.5%	1	1	0	0	0	0	7	87.5%	7	7
三浦市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
秦野市	31	3	9.7%	0	0	0	3	3	3	28	90.3%	28	28
厚木市	42	1	2.4%	0	0	0	1	0	0	41	97.6%	41	41
大和市	32	5	15.6%	1	1	0	4	4	4	27	84.4%	27	27
伊勢原市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14
海老名市	19	2	10.5%	2	2	1	0	0	0	17	89.5%	17	14
座間市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	17	17
南足柄市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9
綾瀬市	26	14	53.8%	3	0	0	11	0	0	12	46.2%	0	0
葉山町	8	4	50.0%	4	0	0	0	0	0	4	50.0%	0	0
寒川町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
大磯町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
二宮町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	6
中井町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
大井町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
松田町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
山北町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	5	3
開成町	3	1	33.3%	1	1	1	0	0	0	2	66.7%	2	2
箱根町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
真鶴町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
湯河原町	5	3	60.0%	3	1	1	0	0	0	2	40.0%	0	0
愛川町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
清川村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
合計	1,510	240	15.9%	83	66	3	157	140	39	1,270	84.1%	1,104	1,092

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：新潟県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]
新潟市	242	37	15.3%	12	12	0	25	25	7	205	84.7%	205	83
長岡市	98	18	18.4%	11	11	1	7	7	0	80	81.6%	80	25
三条市	42	4	9.5%	4	0	0	0	0	0	38	90.5%	0	0
柏崎市	35	35	100.0%	32	0	0	3	0	0	0	0.0%	0	0
新発田市	34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	34	100.0%	0	0
小千谷市	17	17	100.0%	3	0	0	14	0	0	0	0.0%	0	0
加茂市	13	3	23.1%	3	0	0	0	0	0	10	76.9%	0	0
十日町市	36	12	33.3%	10	1	1	2	0	0	24	66.7%	0	0
見附市	12	5	41.7%	5	3	0	0	0	0	7	58.3%	0	0
村上市	31	11	35.5%	7	0	0	4	0	0	20	64.5%	0	0
燕市	24	4	16.7%	1	0	0	3	0	0	20	83.3%	0	0
糸魚川市	25	9	36.0%	9	0	0	0	0	0	16	64.0%	0	0
妙高市	15	8	53.3%	8	0	0	0	0	0	7	46.7%	0	0
五泉市	18	6	33.3%	4	0	0	2	0	0	12	66.7%	0	0
上越市	76	27	35.5%	27	0	0	0	0	0	49	64.5%	0	0
阿賀野市	14	5	35.7%	5	0	0	0	0	0	9	64.3%	2	2
佐渡市	34	4	11.8%	4	0	0	0	0	0	30	88.2%	1	1
魚沼市	19	6	31.6%	6	0	0	0	0	0	13	68.4%	0	0
南魚沼市	34	5	14.7%	3	0	0	2	0	0	29	85.3%	0	0
胎内市	10	2	20.0%	2	1	1	0	0	0	8	80.0%	0	0
聖籠町	4	4	100.0%	4	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
弥彦村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
田上町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0
阿賀町	8	3	37.5%	3	3	0	0	0	0	5	62.5%	5	0
出雲崎町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
湯沢町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	0	0
津南町	6	1	16.7%	1	1	1	0	0	0	5	83.3%	5	4
刈羽村	3	1	33.3%	1	1	0	0	0	0	2	66.7%	2	0
関川村	3	1	33.3%	0	0	0	1	0	0	2	66.7%	0	0
粟島浦村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
合計	869	230	26.5%	167	33	4	63	32	7	639	73.5%	300	115

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：富山県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
富山市	119	11	9.2%	7	0	0	4	4	4	108	90.8%	108	108
高岡市	50	17	34.0%	15	15	5	2	2	0	33	66.0%	33	14
魚津市	16	3	18.8%	0	0	0	3	3	0	13	81.3%	13	2
水見市	21	2	9.5%	2	2	0	0	0	0	19	90.5%	5	5
滑川市	11	2	18.2%	0	0	0	2	2	2	9	81.8%	9	9
黒部市	18	1	5.6%	0	0	0	1	0	0	17	94.4%	2	2
砺波市	16	3	18.8%	1	0	0	2	0	0	13	81.3%	0	0
小矢部市	10	6	60.0%	6	0	0	0	0	0	4	40.0%	0	0
南砺市	25	10	40.0%	10	1	1	0	0	0	15	60.0%	3	3
射水市	27	11	40.7%	4	0	0	7	0	0	16	59.3%	0	0
舟橋村	2	1	50.0%	0	0	0	1	1	1	1	50.0%	1	1
上市町	13	2	15.4%	2	0	0	0	0	0	11	84.6%	0	0
立山町	10	3	30.0%	2	0	0	1	0	0	7	70.0%	0	0
入善町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	4
朝日町	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0
合計	349	73	20.9%	50	18	6	23	12	7	276	79.1%	182	148

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：石川県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1				一定規模に該当する棟数 ※2						一定規模に該当しない棟数			
	[A=B+F]	[B=D+E]	[C=B/A]	[D]	①	②	③	④	[E]	[F]	[G=F/A]	⑤	⑥	
	吊り天井を有する棟数	(割合)	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	一定規模に該当する棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	吊り天井を有していない棟数	(割合)	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4			
石川県	1	0.0%	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0			
金沢市	127	5.5%	7	5	3	3	2	120	94.5%	49	49			
七尾市	24	12.5%	3	1	0	0	2	21	87.5%	21	17			
小松市	40	50.0%	20	16	6	2	4	20	50.0%	11	11			
輪島市	15	33.3%	5	5	0	0	0	10	66.7%	0	0			
珠洲市	13	61.5%	8	8	2	2	0	5	38.5%	2	2			
加賀市	44	40.9%	18	8	0	0	10	26	59.1%	0	0			
羽咋市	8	0.0%	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8			
かほく市	8	25.0%	2	2	2	1	0	6	75.0%	6	6			
白山市	37	18.9%	7	6	1	0	1	30	81.1%	0	0			
能美市	11	81.8%	9	8	0	0	1	2	18.2%	0	0			
野々市市	8	25.0%	2	2	0	0	0	6	75.0%	0	0			
川北町	4	75.0%	3	3	0	0	0	1	25.0%	0	0			
津幡町	11	18.2%	2	2	0	0	0	9	81.8%	0	0			
内灘町	6	16.7%	1	1	0	0	0	5	83.3%	0	0			
志賀町	13	23.1%	3	3	0	0	0	10	76.9%	0	0			
宝達志水町	8	62.5%	5	5	0	0	0	3	37.5%	0	0			
中能登町	7	28.6%	2	2	0	0	0	5	71.4%	3	2			
穴水町	5	0.0%	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0			
能登町	12	25.0%	3	1	0	0	2	9	75.0%	1	0			
合計	402	24.9%	100	78	14	8	22	302	75.1%	101	95			

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：福井県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
福井市	72	9	12.5%	6	0	0	3	0	0	63	87.5%	11	1
敦賀市	19	3	15.8%	3	0	0	0	0	0	16	84.2%	0	0
小浜市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	0	0
大野市	15	1	6.7%	1	0	0	0	0	0	14	93.3%	0	0
勝山市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	0	0
鯖江市	18	9	50.0%	6	6	6	3	3	0	9	50.0%	9	9
あわら市	14	5	35.7%	3	1	1	2	0	0	9	64.3%	0	0
越前市	27	3	11.1%	2	0	0	1	0	0	24	88.9%	0	0
坂井市	27	8	29.6%	6	0	0	2	0	0	19	70.4%	0	0
永平寺町	11	6	54.5%	3	2	2	3	1	1	5	45.5%	0	0
池田町	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
南越前町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
越前町	13	8	61.5%	6	0	0	2	0	0	5	38.5%	0	0
美浜町	9	3	33.3%	3	3	1	0	0	0	6	66.7%	6	6
高浜町	6	3	50.0%	2	2	0	1	1	1	3	50.0%	3	3
おおい町	7	7	100.0%	5	0	0	2	0	0	0	0.0%	0	0
若狭町	14	3	21.4%	2	2	1	1	1	1	11	78.6%	11	11
合計	296	70	23.6%	50	16	11	20	6	3	226	76.4%	40	30

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：山梨県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数
				①	②				③	④			⑤	⑥
甲府市	48	12	25.0%	0	0	0	12	1	1	36	75.0%	36	36	
富士吉田市	10	2	20.0%	2	2	2	0	0	0	8	80.0%	8	8	
都留市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0	
山梨市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16	
大月市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	2	2	
韭崎市	9	9	100.0%	0	0	0	9	0	0	0	0.0%	0	0	
南アルプス市	23	9	39.1%	6	0	0	3	0	0	14	60.9%	0	0	
北杜市	28	2	7.1%	1	0	0	1	0	0	26	92.9%	19	18	
甲斐市	22	4	18.2%	4	0	0	0	0	0	18	81.8%	0	0	
笛吹市	22	5	22.7%	5	0	0	0	0	0	17	77.3%	0	0	
上野原市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9	
甲州市	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	18	100.0%	0	0	
中央市	10	3	30.0%	3	0	0	0	0	0	7	70.0%	0	0	
市川三郷町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
早川町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
身延町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	0	
南部町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
富士川町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
昭和町	6	4	66.7%	1	1	0	3	0	0	2	33.3%	0	0	
道志村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
西桂町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
忍野村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
山中湖村	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	
鳴沢村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0	
富士河口湖町	16	1	6.3%	0	0	0	1	0	0	15	93.8%	0	0	
小菅村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1	
丹波山村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
河口湖南中学校組合	2	2	100.0%	2	2	2	0	0	0	0	0.0%	0	0	
合計	311	54	17.4%	25	6	5	29	1	1	257	82.6%	113	102	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：長野県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A = B + F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B = D + E]	(割合) [C = B / A]	一定規模に該当する棟数 〔※2〕 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G = F / A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥
長野市	128	11	8.6%	4	0	0	7	0	0	117	91.4%	18	1
松本市	49	8	16.3%	8	0	0	0	0	0	41	83.7%	0	0
上田市	43	18	41.9%	16	14	5	2	1	0	25	58.1%	10	7
岡谷市	22	2	9.1%	2	0	0	0	0	0	20	90.9%	0	0
飯田市	33	11	33.3%	10	10	0	1	1	1	22	66.7%	22	0
諏訪市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
須坂市	19	3	15.8%	0	0	0	3	0	0	16	84.2%	0	0
小諸市	10	1	10.0%	1	0	0	0	0	0	9	90.0%	0	0
伊那市	26	6	23.1%	6	0	0	0	0	0	20	76.9%	0	0
駒ヶ根市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7
中野市	21	7	33.3%	6	2	0	1	0	0	14	66.7%	0	0
大町市	9	6	66.7%	6	6	0	0	0	0	3	33.3%	3	3
飯山市	10	5	50.0%	5	0	0	0	0	0	5	50.0%	0	0
茅野市	18	3	16.7%	3	0	0	0	0	0	15	83.3%	1	1
塩尻市	14	4	28.6%	2	2	0	2	2	0	10	71.4%	10	0
佐久市	32	23	71.9%	18	0	0	5	0	0	9	28.1%	0	0
千曲市	18	2	11.1%	2	0	0	0	0	0	16	88.9%	0	0
東御市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
安曇野市	24	19	79.2%	17	17	0	2	2	0	5	20.8%	5	0
小海町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
川上村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
南牧村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5
南相木村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
北相木村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
佐久穂町	5	3	60.0%	3	3	0	0	0	0	2	40.0%	2	0
軽井沢	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
御代田町	4	1	25.0%	0	0	0	1	0	0	3	75.0%	0	0
立科町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
青木村	2	2	100.0%	2	2	2	0	0	0	0	0.0%	0	0
長和町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
下諏訪町	4	1	25.0%	1	1	0	0	0	0	3	75.0%	3	0
富士見町	5	1	20.0%	0	0	0	1	0	0	4	80.0%	0	0
原村	2	1	50.0%	1	1	0	0	0	0	1	50.0%	1	0
辰野町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	1	1
箕輪町	6	1	16.7%	0	0	0	1	1	1	5	83.3%	5	5
飯島町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
南箕輪村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
中川村	3	3	100.0%	3	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
宮田村	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
松川町	5	4	80.0%	4	2	2	0	0	0	1	20.0%	1	1
高森町	4	3	75.0%	3	3	1	0	0	0	1	25.0%	1	1
阿南町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
阿智村	7	2	28.6%	2	0	0	0	0	0	5	71.4%	0	0
平谷村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
根羽村	2	2	100.0%	2	2	2	0	0	0	0	0.0%	0	0
下條村	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
売木村	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
天龍村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
泰阜村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
喬木村	3	3	100.0%	3	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
豊丘村	3	2	66.7%	2	0	0	0	0	0	1	33.3%	0	0
大鹿村	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
上松町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
南木曾町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
木祖村	2	2	100.0%	2	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
王滝村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
大桑村	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
木曾町	8	2	25.0%	2	0	0	0	0	0	6	75.0%	0	0
麻績村	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
生坂村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：長野県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1			一定規模に該当する棟数 ※2						一定規模に該当しない棟数			
	[A=B+F]	[B=D+E]	[C=B/A] (割合)	[D]	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	③ 総点検を実施した棟数	④ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	[G=F/A] (割合)	⑤ 総点検を実施した棟数	⑥ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
山形村	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
朝日村	1	1	100.0%	0	0	0	1	1	0	0	0.0%	0	0
筑北村	4	2	50.0%	2	0	0	0	0	0	2	50.0%	0	0
池田町	3	2	66.7%	2	1	0	0	0	0	1	33.3%	1	1
松川村	2	2	100.0%	2	2	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
白馬村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
小谷村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
坂城町	4	4	100.0%	4	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
小布施町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3
高山村	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
山ノ内町	7	5	71.4%	4	0	0	1	1	1	2	28.6%	2	2
木島平村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
野沢温泉村	2	2	100.0%	0	0	0	2	2	0	0	0.0%	0	0
信濃町	2	1	50.0%	0	0	0	1	0	0	1	50.0%	0	0
小川村	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
飯綱町	7	4	57.1%	4	3	0	0	0	0	3	42.9%	0	0
栄村	3	2	66.7%	2	2	2	0	0	0	1	33.3%	0	0
辰野町塩原市小学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
小海町北相木村南相木村中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
上田市長和町中学校組合	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
松本市山形村朝日村中学校組合	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
塩原市辰野町中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	0
麻績村筑北村学校組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
合計	687	203	29.5%	172	77	18	31	11	3	484	70.5%	114	48

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：岐阜県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 〔A=B+F〕	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		〔B=D+E〕	〔C=B/A〕 （割合）	〔D〕	一定規模に該当する棟数 〔※2〕	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 〔E〕	③	④	〔F〕	〔G=F/A〕 （割合）	⑤	⑥
岐阜市	102	1	1.0%	0	0	0	0	1	0	0	101	99.0%	17	0
大垣市	42	12	28.6%	2	1	0	0	10	0	0	30	71.4%	1	0
高山市	31	5	16.1%	5	3	0	0	0	0	0	26	83.9%	19	13
多治見市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	0	0
関市	29	3	10.3%	3	0	0	0	0	0	0	26	89.7%	1	0
中津川市	29	5	17.2%	5	0	0	0	0	0	0	24	82.8%	0	0
美濃市	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
瑞浪市	16	3	18.8%	1	0	0	0	2	0	0	13	81.3%	0	0
羽島市	18	14	77.8%	12	0	0	0	2	0	0	4	22.2%	0	0
恵那市	26	2	7.7%	2	2	0	0	0	0	0	24	92.3%	5	4
美濃加茂市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	13	0
土岐市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	15
各務原市	33	9	27.3%	7	0	0	0	2	0	0	24	72.7%	0	0
可児市	16	3	18.8%	3	0	0	0	0	0	0	13	81.3%	1	0
山県市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
瑞穂市	13	6	46.2%	3	3	2	0	3	3	3	7	53.8%	7	7
飛騨市	9	6	66.7%	5	4	4	0	1	0	0	3	33.3%	0	0
本巣市	16	4	25.0%	4	4	0	0	0	0	0	12	75.0%	12	0
郡上市	34	3	8.8%	2	0	0	0	1	0	0	31	91.2%	0	0
下呂市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	25	0
海津市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	6	0
岐南町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0
笠松町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	1	1
養老町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0
垂井町	10	8	80.0%	8	0	0	0	0	0	0	2	20.0%	0	0
関ヶ原町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
神戸町	5	4	80.0%	4	2	1	0	0	0	0	1	20.0%	0	0
輪之内町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0
安八町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
揖斐川町	13	2	15.4%	2	0	0	0	0	0	0	11	84.6%	0	0
大野町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
池田町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
北方町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
坂祝町	3	2	66.7%	1	0	0	0	1	0	0	1	33.3%	0	0
富加町	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
川辺町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	0	3	75.0%	2	0
七宗町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	0
八百津町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
白川町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0
東白川村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
御嵩町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0
白川村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	0
東安中組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
共和中組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
養基小組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
双葉中組合	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
合計	640	98	15.3%	75	19	7	23	3	3	542	84.7%	129	40	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：静岡県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	一定規模に該当しない棟数	一定規模に該当しない棟数	[E]	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
				①	②						⑤	⑥	
静岡市	156	28	17.9%	2	2	0	26	26	1	128	82.1%	128	8
浜松市	176	40	22.7%	18	1	1	22	0	0	136	77.3%	136	136
沼津市	45	4	8.9%	0	0	0	4	0	0	41	91.1%	38	31
熱海市	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	13	92.9%	0	0
三島市	27	6	22.2%	0	0	0	6	0	0	21	77.8%	21	0
富士宮市	34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	34	100.0%	0	0
伊東市	19	2	10.5%	2	0	0	0	0	0	17	89.5%	2	0
島田市	31	9	29.0%	7	0	0	2	0	0	22	71.0%	0	0
富士市	51	18	35.3%	10	1	0	8	2	1	33	64.7%	2	1
磐田市	40	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	40	100.0%	0	0
焼津市	24	4	16.7%	4	4	0	0	0	0	20	83.3%	20	0
掛川市	33	2	6.1%	1	1	1	1	1	1	31	93.9%	31	26
藤枝市	37	9	24.3%	0	0	0	9	9	9	28	75.7%	28	28
御殿場市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16
袋井市	20	7	35.0%	2	2	0	5	5	2	13	65.0%	13	3
下田市	11	2	18.2%	2	0	0	0	0	0	9	81.8%	0	0
裾野市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16
湖西市	15	4	26.7%	3	0	0	1	0	0	11	73.3%	11	11
伊豆市	13	3	23.1%	3	0	0	0	0	0	10	76.9%	0	0
御前崎市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	0
菊川市	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
伊豆の国市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	10	10
牧之原市	13	3	23.1%	2	0	0	1	0	0	10	76.9%	0	0
東伊豆町	4	4	100.0%	4	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
河津町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4
南伊豆町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	0
松崎町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
西伊豆町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
函南町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	4
清水町	7	2	28.6%	0	0	0	2	2	0	5	71.4%	5	0
長泉町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0
小山町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8
吉田町	7	4	57.1%	4	4	4	0	0	0	3	42.9%	3	3
川根本町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0
森町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8
牧之原市菊川市学校組合	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
御前崎市牧之原市学校組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
合計	896	154	17.2%	67	15	6	87	45	14	742	82.8%	530	313

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」(技術基準案)で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。)が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策(吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準(案)等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：愛知県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数							
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	一定規模に該当しない棟数 [E]	③	④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤	⑥
名古屋市	481	114	23.7%	5	0	0	0	109	0	0	0	367	76.3%	0	0
豊橋市	95	95	100.0%	0	0	0	0	95	20	0	0	0	0.0%	0	0
岡崎市	85	18	21.2%	0	0	0	0	18	0	0	0	67	78.8%	39	39
一宮市	82	30	36.6%	24	0	0	0	6	0	0	0	52	63.4%	0	0
瀬戸市	34	1	2.9%	1	0	0	0	0	0	0	0	33	97.1%	0	0
半田市	23	18	78.3%	13	0	0	0	5	0	0	0	5	21.7%	0	0
春日井市	68	16	23.5%	0	0	0	0	16	0	0	0	52	76.5%	0	0
豊川市	36	1	2.8%	1	0	0	0	0	0	0	0	35	97.2%	0	0
津島市	16	3	18.8%	0	0	0	0	3	0	0	0	13	81.3%	0	0
碧南市	17	8	47.1%	3	0	0	0	5	0	0	0	9	52.9%	0	0
刈谷市	27	5	18.5%	0	0	0	0	5	0	0	0	22	81.5%	0	0
豊田市	127	12	9.4%	12	0	0	0	0	0	0	0	115	90.6%	0	0
安城市	37	6	16.2%	6	0	0	0	0	0	0	0	31	83.8%	0	0
西尾市	36	21	58.3%	18	0	0	0	3	0	0	0	15	41.7%	0	0
蒲郡市	27	21	77.8%	14	0	0	0	7	0	0	0	6	22.2%	0	0
犬山市	14	3	21.4%	3	0	0	0	0	0	0	0	11	78.6%	0	0
常滑市	15	2	13.3%	2	0	0	0	0	0	0	0	13	86.7%	0	0
江南市	15	6	40.0%	6	2	2	0	0	0	0	0	9	60.0%	0	0
小牧市	35	4	11.4%	0	0	0	0	4	3	0	0	31	88.6%	29	0
稲沢市	40	17	42.5%	9	0	0	0	8	0	0	0	23	57.5%	0	0
新城市	28	2	7.1%	2	0	0	0	0	0	0	0	26	92.9%	0	0
東海市	18	2	11.1%	2	2	0	0	0	0	0	0	16	88.9%	0	0
大府市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	1	1
知多市	22	4	18.2%	1	1	1	0	3	0	0	0	18	81.8%	0	0
知立市	13	1	7.7%	1	0	0	0	0	0	0	0	12	92.3%	0	0
尾張旭市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	2	1
高浜市	10	10	100.0%	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0.0%	0	0
岩倉市	8	2	25.0%	2	2	0	0	0	0	0	0	6	75.0%	6	6
豊明市	18	15	83.3%	12	12	0	0	3	3	0	0	3	16.7%	0	0
日進市	13	9	69.2%	9	9	0	0	0	0	0	0	4	30.8%	4	2
田原市	32	7	21.9%	4	0	0	0	3	0	0	0	25	78.1%	0	0
愛西市	23	16	69.6%	16	0	0	0	0	0	0	0	7	30.4%	0	0
清須市	12	9	75.0%	9	0	0	0	0	0	0	0	3	25.0%	0	0
北名古屋市	16	16	100.0%	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
弥富市	10	10	100.0%	0	0	0	0	10	3	3	0	0	0.0%	0	0
みよし市	12	10	83.3%	3	3	0	0	7	7	7	0	2	16.7%	2	2
あま市	17	10	58.8%	10	4	0	0	0	0	0	0	7	41.2%	5	0
長久手市	12	11	91.7%	8	0	0	0	3	0	0	0	1	8.3%	0	0
東郷町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
豊山町	4	2	50.0%	2	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0%	0	0
大口町	4	3	75.0%	3	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0%	0	0
扶桑町	6	2	33.3%	2	0	0	0	0	0	0	0	4	66.7%	0	0
大治町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0
蟹江町	9	1	11.1%	1	0	0	0	0	0	0	0	8	88.9%	0	0
飛島村	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
阿久比町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
東浦町	11	9	81.8%	9	0	0	0	0	0	0	0	2	18.2%	0	0
南知多町	14	6	42.9%	6	0	0	0	0	0	0	0	8	57.1%	0	0
美浜町	8	7	87.5%	7	0	0	0	0	0	0	0	1	12.5%	0	0
武豊町	8	3	37.5%	1	0	0	0	2	0	0	0	5	62.5%	0	0
幸田町	12	8	66.7%	5	0	0	0	3	0	0	0	4	33.3%	0	0
設楽町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
東栄町	3	2	66.7%	2	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3%	0	0
合計	1,711	580	33.9%	256	35	3	3	324	36	10	1,131	66.1%	88	51	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。