

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：三重県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数
				①	②				③	④			⑤	⑥
津市	84	11	13.1%	2	0	0	9	0	0	0	73	86.9%	0	0
四日市市	83	26	31.3%	6	0	0	20	0	0	0	57	68.7%	0	0
伊勢市	37	14	37.8%	14	0	0	0	0	0	0	23	62.2%	23	23
松阪市	58	12	20.7%	2	0	0	10	10	10	0	46	79.3%	46	46
桑名市	39	1	2.6%	1	0	0	0	0	0	0	38	97.4%	0	0
鈴鹿市	43	5	11.6%	5	5	0	0	0	0	0	38	88.4%	38	38
名張市	27	6	22.2%	1	0	0	5	0	0	0	21	77.8%	8	8
尾鷲市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0
亀山市	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	0	13	92.9%	0	0
鳥羽市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
熊野市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14
いなべ市	22	9	40.9%	0	0	0	9	0	0	0	13	59.1%	0	0
志摩市	29	2	6.9%	2	0	0	0	0	0	0	27	93.1%	0	0
伊賀市	38	3	7.9%	0	0	0	3	0	0	0	35	92.1%	0	0
木曽岬町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
東員町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
菰野町	9	8	88.9%	8	0	0	0	0	0	0	1	11.1%	0	0
朝日町	3	1	33.3%	0	0	0	1	0	0	0	2	66.7%	0	0
川越町	4	2	50.0%	0	0	0	2	0	0	0	2	50.0%	0	0
多気町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
明和町	7	5	71.4%	5	0	0	0	0	0	0	2	28.6%	2	2
大台町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	0	6	85.7%	6	6
玉城町	6	6	100.0%	6	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
度会町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0
大紀町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
南伊勢町	11	11	100.0%	10	0	0	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
紀北町	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	0	0
御浜町	7	1	14.3%	0	0	0	1	1	0	0	6	85.7%	6	6
紀宝町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8
多気町松阪市学校組合	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
合計	614	126	20.5%	65	5	0	61	11	10	488	79.5%	151	151	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数）。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：滋賀県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数							
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
				[D]	①	②			③	④			⑤	⑥	
滋賀県	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	3
大津市	71	2	2.8%	2	0	0	0	0	0	0	69	97.2%	0	0	
彦根市	30	7	23.3%	0	0	0	0	7	0	0	23	76.7%	0	0	
長浜市	51	11	21.6%	4	0	0	0	7	0	0	40	78.4%	0	0	
近江八幡市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	19	0	
草津市	19	4	21.1%	0	0	0	0	4	0	0	15	78.9%	0	0	
守山市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
栗東市	15	1	6.7%	1	0	0	0	0	0	0	14	93.3%	0	0	
甲賀市	31	2	6.5%	1	0	0	0	1	0	0	29	93.5%	0	0	
野洲市	11	1	9.1%	0	0	0	0	1	0	0	10	90.9%	0	0	
湖南市	16	2	12.5%	2	1	0	0	0	0	0	14	87.5%	0	0	
高島市	26	7	26.9%	5	0	0	0	2	0	0	19	73.1%	0	0	
東近江市	35	1	2.9%	1	0	0	0	0	0	0	34	97.1%	0	0	
米原市	15	4	26.7%	1	0	0	0	3	0	0	11	73.3%	0	0	
日野町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
竜王町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
愛荘町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0	
豊郷町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
甲良町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
多賀町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
合計	388	43	11.1%	18	1	0	0	25	0	0	345	88.9%	26	3	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：京都府）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数
				[D]	①	②			③	④			⑤	⑥
京都市	270	30	11.1%	24	0	0	6	0	0	0	240	88.9%	146	146
福知山市	32	1	3.1%	0	0	0	1	1	1	31	96.9%	0	0	
舞鶴市	30	5	16.7%	1	0	0	4	0	0	25	83.3%	0	0	
綾部市	18	6	33.3%	6	3	3	0	0	0	12	66.7%	0	0	
宇治市	41	1	2.4%	0	0	0	1	0	0	40	97.6%	0	0	
宮津市	11	4	36.4%	4	1	1	0	0	0	7	63.6%	0	0	
亀岡市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	0	0	
城陽市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	15	
向日市	9	3	33.3%	3	0	0	0	0	0	6	66.7%	0	0	
長岡京市	19	3	15.8%	1	1	0	2	1	0	16	84.2%	11	11	
八幡市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	16	
京田辺市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	1	1	
京丹後市	44	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	44	100.0%	0	0	
南丹市	21	1	4.8%	1	1	1	0	0	0	20	95.2%	20	20	
木津川市	21	6	28.6%	2	0	0	4	0	0	15	71.4%	0	0	
大山崎町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
久御山町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
井手町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
宇治田原町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
精華町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0	
京丹波町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	4	4	
伊根町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0	
与謝野町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
与謝野町宮津市中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
相楽東部広域連合	6	1	16.7%	1	1	0	0	0	0	5	83.3%	5	5	
合計	639	62	9.7%	44	7	5	18	2	1	577	90.3%	228	224	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：大阪府）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 （※1）	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 （※2） [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 （※3） ②	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]
大阪市	551	511	92.7%	397	1	1	114	0	0	40	7.3%	0	0
堺市	140	28	20.0%	10	9	0	18	18	0	112	80.0%	109	0
岸和田市	55	15	27.3%	0	0	0	15	0	0	40	72.7%	0	0
豊中市	59	2	3.4%	2	2	1	0	0	0	57	96.6%	57	48
池田市	16	2	12.5%	2	0	0	0	0	0	14	87.5%	0	0
吹田市	53	2	3.8%	2	2	0	0	0	0	51	96.2%	51	0
泉大津市	11	3	27.3%	3	2	0	0	0	0	8	72.7%	0	0
高槻市	61	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	61	100.0%	0	0
貝塚市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	3	3
守口市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	0	0
枚方市	65	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	65	100.0%	45	45
茨木市	46	1	2.2%	1	1	0	0	0	0	45	97.8%	45	0
八尾市	48	14	29.2%	13	5	0	1	0	0	34	70.8%	13	0
泉佐野市	22	5	22.7%	5	0	0	0	0	0	17	77.3%	0	0
富田林市	27	1	3.7%	0	0	0	1	1	0	26	96.3%	26	0
寝屋川市	37	2	5.4%	2	2	0	0	0	0	35	94.6%	35	0
河内長野市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	0	0
松原市	22	1	4.5%	1	0	0	0	0	0	21	95.5%	0	0
大東市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	20	0
和泉市	33	1	3.0%	1	1	0	0	0	0	32	97.0%	32	0
箕面市	20	1	5.0%	1	0	0	0	0	0	19	95.0%	0	0
柏原市	17	1	5.9%	1	0	0	0	0	0	16	94.1%	0	0
羽曳野市	27	4	14.8%	3	0	0	1	0	0	23	85.2%	0	0
門真市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	0	0
摂津市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	0
高石市	10	10	100.0%	10	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
藤井寺市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	10	0
東大阪市	81	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	81	100.0%	0	0
泉南市	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	13	92.9%	0	0
四條畷市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
交野市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14
大阪狭山市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	10	10
阪南市	16	3	18.8%	2	2	2	1	1	1	13	81.3%	13	13
島本町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0
豊能町	7	5	71.4%	4	0	0	1	0	0	2	28.6%	0	0
能勢町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0
忠岡町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
熊取町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
田尻町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
岬町	6	3	50.0%	1	0	0	2	0	0	3	50.0%	0	0
太子町	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0
河南町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
千早赤阪村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	3	3
合計	1,649	618	37.5%	464	27	4	154	20	1	1,031	62.5%	501	136

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：兵庫県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数				
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	一定規模に該当しない棟数	③ 総点検を実施した棟数	④ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤ 総点検を実施した棟数
兵庫県	2	2	100.0%	2	2	2	0	0	0	0	0.0%	0	0
神戸市	282	91	32.3%	51	18	2	40	11	3	191	67.7%	191	191
姫路市	137	109	79.6%	76	26	0	33	11	0	28	20.4%	8	0
尼崎市	65	5	7.7%	5	5	0	0	0	0	60	92.3%	60	0
明石市	54	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	54	100.0%	0	0
西宮市	60	10	16.7%	10	0	0	0	0	0	50	83.3%	6	6
洲本市	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	18	100.0%	0	0
芦屋市	14	3	21.4%	2	0	0	1	0	0	11	78.6%	0	0
伊丹市	33	5	15.2%	3	0	0	2	0	0	28	84.8%	0	0
相生市	10	2	20.0%	2	0	0	0	0	0	8	80.0%	8	8
豊岡市	45	11	24.4%	11	0	0	0	0	0	34	75.6%	0	0
加古川市	52	17	32.7%	5	0	0	12	0	0	35	67.3%	8	8
赤穂市	20	1	5.0%	1	0	0	0	0	0	19	95.0%	0	0
西脇市	11	3	27.3%	3	0	0	0	0	0	8	72.7%	0	0
宝塚市	42	11	26.2%	11	0	0	0	0	0	31	73.8%	0	0
三木市	24	8	33.3%	8	0	0	0	0	0	16	66.7%	0	0
高砂市	22	8	36.4%	2	0	0	6	0	0	14	63.6%	0	0
川西市	23	11	47.8%	11	0	0	0	0	0	12	52.2%	0	0
小野市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	15	1
三田市	36	27	75.0%	19	0	0	8	0	0	9	25.0%	9	9
加西市	18	5	27.8%	1	1	1	4	4	0	13	72.2%	13	5
篠山市	20	14	70.0%	14	0	0	0	0	0	6	30.0%	0	0
養父市	14	8	57.1%	7	0	0	1	0	0	6	42.9%	0	0
丹波市	36	20	55.6%	16	14	0	4	4	1	16	44.4%	11	2
南あわじ市	22	1	4.5%	1	1	1	0	0	0	21	95.5%	21	21
朝来市	13	5	38.5%	5	0	0	0	0	0	8	61.5%	0	0
淡路市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	0	0
宍粟市	27	16	59.3%	12	0	0	4	0	0	11	40.7%	0	0
加東市	14	2	14.3%	2	0	0	0	0	0	12	85.7%	0	0
たつの市	27	9	33.3%	6	0	0	3	0	0	18	66.7%	0	0
猪名川町	12	3	25.0%	3	0	0	0	0	0	9	75.0%	0	0
多可町	10	3	30.0%	3	2	2	0	0	0	7	70.0%	1	1
稲美町	11	3	27.3%	0	0	0	3	0	0	8	72.7%	1	0
播磨町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	6
市川町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	0	0
福崎町	6	2	33.3%	2	0	0	0	0	0	4	66.7%	0	0
神河町	4	4	100.0%	4	4	1	0	0	0	0	0.0%	0	0
太子町	7	3	42.9%	2	0	0	1	0	0	4	57.1%	0	0
上郡町	6	2	33.3%	0	0	0	2	0	0	4	66.7%	0	0
佐用町	14	9	64.3%	9	0	0	0	0	0	5	35.7%	0	0
香美町	15	8	53.3%	8	0	0	0	0	0	7	46.7%	1	1
新温泉町	8	7	87.5%	7	0	0	0	0	0	1	12.5%	0	0
三土中学校事務組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
南あわじ市・洲本市 小中学校組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
播磨高原広域事務組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
合計	1,295	449	34.7%	325	73	9	124	30	4	846	65.3%	363	261

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：奈良県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数							
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
				①	②				③	④			⑤	⑥	
奈良市	88	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	88	100.0%	0	0
大和高田市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
大和郡山市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	1	1	
天理市	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	0	13	92.9%	1	0	
橿原市	29	1	3.4%	1	0	0	0	0	0	0	28	96.6%	1	0	
桜井市	18	2	11.1%	2	0	0	0	0	0	0	16	88.9%	16	0	
五條市	15	2	13.3%	1	0	0	0	1	0	0	13	86.7%	0	0	
御所市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
生駒市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	0	0	
香芝市	15	2	13.3%	1	0	0	0	1	0	0	13	86.7%	0	0	
葛城市	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
宇陀市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0	
山添村	3	2	66.7%	2	2	2	0	0	0	0	1	33.3%	1	1	
平群町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
三郷町	3	1	33.3%	1	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	2	1	
斑鳩町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
安堵町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
川西町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
三宅町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
田原本町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
曾爾村	2	2	100.0%	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0%	0	0	
御杖村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
高取町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
明日香村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0	
上牧町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
王寺町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
広陵町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	0	
河合町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
吉野町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
大淀町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
下市町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
黒滝村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
天川村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
野迫川村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
十津川村	5	2	40.0%	2	0	0	0	0	0	0	3	60.0%	0	0	
下北山村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	1	1	
上北山村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
川上村	2	1	50.0%	1	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	1	0	
東吉野村	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0	
式下中学校組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
合計	356	17	4.8%	13	4	2	4	0	0	339	95.2%	38	7		

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：和歌山県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1		吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
	[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥	
和歌山市	71	18	25.4%	18	0	0	0	0	0	53	74.6%	5	5	
海南市	21	1	4.8%	0	0	0	1	0	0	20	95.2%	0	0	
橋本市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	0	0	
有田市	12	3	25.0%	2	1	0	1	1	1	9	75.0%	4	0	
御坊市	10	2	20.0%	2	0	0	0	0	0	8	80.0%	0	0	
田辺市	44	24	54.5%	19	0	0	5	0	0	20	45.5%	0	0	
新宮市	10	3	30.0%	3	0	0	0	0	0	7	70.0%	0	0	
紀の川市	30	9	30.0%	3	0	0	6	0	0	21	70.0%	0	0	
岩出市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	10	10	
紀美野町	6	2	33.3%	2	0	0	0	0	0	4	66.7%	0	0	
かつらぎ町	7	5	71.4%	5	4	4	0	0	0	2	28.6%	1	1	
九度山町	3	3	100.0%	3	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
高野町	4	3	75.0%	3	0	0	0	0	0	1	25.0%	0	0	
湯浅町	5	1	20.0%	1	1	0	0	0	0	4	80.0%	4	4	
広川町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
有田川町	21	9	42.9%	7	0	0	2	0	0	12	57.1%	0	0	
美浜町	4	4	100.0%	3	0	0	1	0	0	0	0.0%	0	0	
日高町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0	
由良町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
印南町	8	7	87.5%	7	0	0	0	0	0	1	12.5%	0	0	
みなべ町	10	8	80.0%	8	0	0	0	0	0	2	20.0%	0	0	
日高町	13	5	38.5%	5	5	0	0	0	0	8	61.5%	8	8	
白浜町	17	1	5.9%	1	0	0	0	0	0	16	94.1%	0	0	
上富田町	7	1	14.3%	1	1	0	0	0	0	6	85.7%	6	0	
すさみ町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
那智勝浦町	9	1	11.1%	1	1	1	0	0	0	8	88.9%	0	0	
太地町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0	
古座川町	3	1	33.3%	1	0	0	0	0	0	2	66.7%	0	0	
北山村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
串本町	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	13	92.9%	0	0	
御坊市日高川町中学校組合	1	1	100.0%	1	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	
合計	381	115	30.2%	99	14	6	16	1	1	266	69.8%	38	28	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：鳥取県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[A=B+E]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	③ 一定規模に該当しない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤ 総点検を実施した棟数	⑥ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4		
鳥取市	65	2	3.1%	2	0	0	0	0	63	96.9%	0	0		
米子市	44	16	36.4%	6	0	0	10	1	28	63.6%	6	6		
倉吉市	23	7	30.4%	4	4	0	3	3	16	69.6%	16	16		
境港市	13	10	76.9%	10	0	0	0	0	3	23.1%	0	0		
岩美町	5	1	20.0%	0	0	0	1	0	4	80.0%	0	0		
若桜町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0		
智頭町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0		
八頭町	10	1	10.0%	1	1	1	0	0	9	90.0%	9	0		
三朝町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0		
湯梨浜町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0		
琴浦町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0		
北栄町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0		
日吉津村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0		
大山町	9	2	22.2%	1	0	0	1	0	7	77.8%	0	0		
南部町	5	1	20.0%	1	1	1	0	0	4	80.0%	0	0		
伯耆町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0		
日南町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1		
日野町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3		
江府町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3		
米子市日吉津村中学校組合	2	1	50.0%	0	0	0	1	0	1	50.0%	1	1		
合計	219	41	18.7%	25	6	2	16	4	178	81.3%	39	30		

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：島根県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数
				①	②				③	④			⑤	⑥
松江市	58	9	15.5%	5	0	0	4	0	0	0	49	84.5%	0	0
浜田市	33	6	18.2%	6	0	0	0	0	0	0	27	81.8%	0	0
出雲市	67	10	14.9%	3	0	0	7	1	1	1	57	85.1%	9	9
益田市	30	3	10.0%	3	0	0	0	0	0	0	27	90.0%	0	0
大田市	25	5	20.0%	1	0	0	4	0	0	0	20	80.0%	0	0
安来市	22	5	22.7%	0	0	0	5	0	0	0	17	77.3%	0	0
江津市	14	4	28.6%	1	0	0	3	0	0	0	10	71.4%	0	0
雲南市	28	1	3.6%	1	0	0	0	0	0	0	27	96.4%	0	0
奥出雲町	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0
飯南町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0
川本町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	0
美郷町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0
邑南町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
津和野町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	0	4	80.0%	3	2
吉賀町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
海士町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
西ノ島町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
知夫村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
隠岐の島町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	3	3
合計	342	44	12.9%	21	0	0	23	1	1	1	298	87.1%	22	15

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数）。

※4 ⑥の「対策実施済又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：岡山県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
				①	②				③	④		⑤	⑥	
岡山県	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1
岡山市	168	14	8.3%	0	0	0	14	0	0	154	91.7%	0	0	
倉敷市	117	23	19.7%	2	2	0	21	0	0	94	80.3%	91	1	
津山市	42	4	9.5%	1	1	0	3	1	0	38	90.5%	17	8	
玉野市	24	1	4.2%	1	0	0	0	0	0	23	95.8%	0	0	
笠岡市	30	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	30	100.0%	0	0	
井原市	23	3	13.0%	1	0	0	2	0	0	20	87.0%	0	0	
総社市	23	6	26.1%	0	0	0	6	2	0	17	73.9%	17	17	
高梁市	23	4	17.4%	4	4	0	0	0	0	19	82.6%	19	5	
新見市	27	4	14.8%	3	3	0	1	1	0	23	85.2%	23	0	
備前市	24	3	12.5%	1	0	0	2	0	0	21	87.5%	3	3	
瀬戸内市	14	2	14.3%	2	0	0	0	0	0	12	85.7%	0	0	
赤磐市	22	1	4.5%	1	0	0	0	0	0	21	95.5%	0	0	
真庭市	34	8	23.5%	7	0	0	1	0	0	26	76.5%	0	0	
美作市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	0	0	
浅口市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
和気町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	11	11	
早島町	2	1	50.0%	1	1	0	0	0	0	1	50.0%	1	1	
里庄町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
矢掛町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
新庄村	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
鏡野町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
勝央町	4	1	25.0%	0	0	0	1	0	0	3	75.0%	0	0	
奈義町	1	1	100.0%	1	1	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
西粟倉村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
久米南町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
美咲町	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
吉備中央町	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0	
笠岡市・矢掛町中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
合計	672	78	11.6%	27	12	0	51	4	0	594	88.4%	183	47	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：広島県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数			一定規模に該当する棟数 ※2			一定規模に該当しない棟数			吊り天井を有していない棟数			
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	③	④	[E]	③	④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤
広島市	235	39	16.6%	0	0	0	0	39	39	39	196	83.4%	196	196
呉市	66	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	66	100.0%	0	0
竹原市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	16	0
三原市	39	3	7.7%	3	3	1	0	0	0	0	36	92.3%	36	36
尾道市	45	2	4.4%	2	0	0	0	0	0	0	43	95.6%	0	0
福山市	124	12	9.7%	4	0	0	8	3	2	112	90.3%	35	15	
府中市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	7	7
三次市	37	17	45.9%	17	1	1	0	0	0	20	54.1%	0	0	
庄原市	30	5	16.7%	4	3	0	1	0	0	25	83.3%	25	25	
大竹市	10	1	10.0%	1	1	1	0	0	0	9	90.0%	2	2	
東広島市	54	8	14.8%	5	5	0	3	3	0	46	85.2%	46	0	
廿日市市	35	15	42.9%	10	0	0	5	0	0	20	57.1%	2	2	
安芸高田市	23	2	8.7%	0	0	0	2	0	0	21	91.3%	0	0	
江田島市	13	1	7.7%	0	0	0	1	0	0	12	92.3%	1	0	
府中町	10	3	30.0%	1	1	1	2	1	1	7	70.0%	0	0	
海田町	8	2	25.0%	0	0	0	2	0	0	6	75.0%	0	0	
熊野町	8	3	37.5%	3	0	0	0	0	0	5	62.5%	0	0	
坂町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0	
安芸太田町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
北広島町	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	13	10	
大崎上島町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
世羅町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
神石高原町	8	1	12.5%	1	1	1	0	0	0	7	87.5%	1	1	
合計	813	114	14.0%	51	15	5	63	46	42	699	86.0%	385	294	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：山口県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
	[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
下関市	89	19	21.3%	10	10	0	9	9	0	70	78.7%	0	0
宇部市	39	3	7.7%	3	0	0	0	0	0	36	92.3%	36	36
山口市	51	25	49.0%	25	1	0	0	0	0	26	51.0%	1	0
萩市	31	5	16.1%	5	2	0	0	0	0	26	83.9%	8	3
防府市	29	11	37.9%	11	11	0	0	0	0	18	62.1%	18	0
下松市	16	3	18.8%	0	0	0	3	3	0	13	81.3%	4	3
岩国市	59	31	52.5%	28	10	5	3	0	0	28	47.5%	5	4
光市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	5	5
長門市	21	10	47.6%	10	3	0	0	0	0	11	52.4%	0	0
柳井市	17	1	5.9%	1	1	0	0	0	0	16	94.1%	16	0
美祢市	28	7	25.0%	7	0	0	0	0	0	21	75.0%	10	0
周南市	43	22	51.2%	21	0	0	1	0	0	21	48.8%	5	5
山陽小野田市	24	7	29.2%	6	6	0	1	1	0	17	70.8%	17	0
周防大島町	13	4	30.8%	3	3	0	1	1	0	9	69.2%	4	0
和木町	2	1	50.0%	1	1	1	0	0	0	1	50.0%	1	1
上関町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
田布施町	7	4	57.1%	3	0	0	1	0	0	3	42.9%	0	0
平生町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
阿武町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2
合計	500	153	30.6%	134	48	6	19	14	0	347	69.4%	132	59

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数）。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：徳島県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数							
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	① 総点検を実施した棟数	② 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	[E]	③ 一定規模に該当しない棟数	④ 総点検を実施した棟数	⑤ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数	[F]	(割合) [G=F/A]	⑥ 総点検を実施した棟数	⑦ 対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
徳島市	53	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	53	100.0%	53	0
鳴門市	26	9	34.6%	5	5	0	4	0	0	17	65.4%	14	0		
小松島市	15	1	6.7%	0	0	0	1	0	0	14	93.3%	11	2		
阿南市	35	4	11.4%	3	1	1	1	1	1	31	88.6%	31	0		
吉野川市	20	1	5.0%	1	1	1	0	0	0	19	95.0%	19	19		
阿波市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	17	10		
美馬市	20	2	10.0%	2	0	0	0	0	0	18	90.0%	18	18		
三好市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	3	3		
勝浦町	4	1	25.0%	0	0	0	1	1	1	3	75.0%	0	0		
上勝町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2		
佐那河内村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2		
石井町	9	1	11.1%	0	0	0	1	1	1	8	88.9%	4	4		
神山町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0		
那賀町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8		
牟岐町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0		
美波町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0		
海陽町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0		
松茂町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0		
北島町	4	2	50.0%	1	0	0	1	0	0	2	50.0%	0	0		
藍住町	7	4	57.1%	4	3	0	0	0	0	3	42.9%	3	0		
板野町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7		
上板町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0		
つるぎ町	5	1	20.0%	1	1	1	0	0	0	4	80.0%	4	1		
東みよし町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3		
合計	288	27	9.4%	18	11	3	9	3	3	261	90.6%	199	79		

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：香川県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数								
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4	⑥
	[A=B+F]															
高松市	93	31	33.3%	15	0	0	0	16	0	0	62	66.7%	0	0		
丸亀市	28	11	39.3%	6	6	6	5	5	5	17	60.7%	17	17			
坂出市	19	4	21.1%	4	4	2	0	0	0	15	78.9%	5	5			
善通寺市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0			
観音寺市	20	8	40.0%	6	0	0	2	0	0	12	60.0%	0	0			
さぬき市	23	9	39.1%	5	0	0	4	2	2	14	60.9%	1	1			
東かがわ市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0			
三豊市	32	11	34.4%	10	0	0	1	0	0	21	65.6%	0	0			
土庄町	8	4	50.0%	3	0	0	1	0	0	4	50.0%	0	0			
小豆島町	7	1	14.3%	0	0	0	1	0	0	6	85.7%	0	0			
三木町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0			
直島町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
宇多津町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
綾川町	8	6	75.0%	5	5	0	1	1	0	2	25.0%	2	2			
琴平町	5	5	100.0%	5	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0			
多度津町	5	5	100.0%	5	5	5	0	0	0	0	0.0%	0	0			
まんのう町	7	4	57.1%	4	0	0	0	0	0	3	42.9%	0	0			
三豊市観音寺市学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0			
合計	288	99	34.4%	68	20	13	31	8	7	189	65.6%	25	25			

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：愛媛県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A = B + F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B = D + E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 〔※2〕 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥
松山市	111	6	5.4%	0	0	0	6	0	0	105	94.6%	0	0
今治市	55	4	7.3%	4	0	0	0	0	0	51	92.7%	0	0
宇和島市	46	6	13.0%	0	0	0	6	0	0	40	87.0%	0	0
八幡浜市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	21	20
新居浜市	38	11	28.9%	1	0	0	10	0	0	27	71.1%	0	0
西条市	46	6	13.0%	1	0	0	5	0	0	40	87.0%	0	0
大洲市	29	2	6.9%	2	1	1	0	0	0	27	93.1%	0	0
伊予市	16	1	6.3%	0	0	0	1	1	0	15	93.8%	15	0
四国中央市	32	9	28.1%	9	0	0	0	0	0	23	71.9%	11	11
西予市	31	1	3.2%	1	0	0	0	0	0	30	96.8%	0	0
東温市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
上島町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0
久万高原町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	12	0
松前町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
砥部町	8	1	12.5%	0	0	0	1	1	1	7	87.5%	3	3
内子町	15	4	26.7%	4	2	0	0	0	0	11	73.3%	2	0
伊方町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
松野町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
鬼北町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7
愛南町	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	0	0
篠山小中学校組合	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0
合計	519	51	9.8%	22	3	1	29	2	1	468	90.2%	75	41

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」(技術基準案)で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。)が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策(吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準(案)等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数)。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：高知県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数								
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	[E]	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4	⑥
	[A=B+F]															
高知市	60	1	1.7%	1	1	0	0	0	0	0	0	59	98.3%	0	0	
室戸市	12	1	8.3%	1	0	0	0	0	0	0	11	91.7%	0	0		
安芸市	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	11	0		
南国市	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	0	0		
土佐市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0		
須崎市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0		
宿毛市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	13	13		
土佐清水市	9	1	11.1%	0	0	0	1	1	1	8	88.9%	0	0			
四万十市	23	1	4.3%	0	0	0	1	0	0	22	95.7%	0	0			
香南市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	0	0			
香美市	11	1	9.1%	1	0	0	0	0	0	10	90.9%	9	9			
東洋町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
奈半利町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
田野町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2			
安田町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2			
北川村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0			
馬路村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0			
芸西村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0			
本山町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0			
大豊町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	4			
土佐町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0			
大川村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1			
いの町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	11	0			
仁淀川町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0			
中土佐町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	0	0			
佐川町	7	1	14.3%	1	1	1	0	0	0	6	85.7%	6	5			
越知町	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1			
梶原町	2	1	50.0%	0	0	0	1	0	0	1	50.0%	0	0			
日高村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0			
津野町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5			
四万十町	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14			
大月町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2			
三原村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0			
黒潮町	12	1	8.3%	0	0	0	1	0	0	11	91.7%	2	2			
日高村佐川町学校組合	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2			
合計	299	9	3.0%	5	2	1	4	1	1	290	97.0%	85	62			

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：福岡県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 〔※1〕 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) 〔C=B/A〕	一定規模に該当する棟数 〔D〕 〔※2〕	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※3〕 ②	一定規模に該当しない棟数 〔E〕	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) 〔G=F/A〕	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 〔※4〕 ⑥	
北九州市	255	16	6.3%	16	9	1	0	0	0	239	93.7%	157	157	
福岡市	276	5	1.8%	5	5	0	0	0	0	271	98.2%	271	271	
大牟田市	39	27	69.2%	14	0	0	13	0	0	12	30.8%	8	8	
久留米市	83	10	12.0%	3	3	3	7	7	7	73	88.0%	73	72	
直方市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	7	4	
飯塚市	33	1	3.0%	1	1	1	0	0	0	32	97.0%	32	32	
田川市	17	1	5.9%	1	0	0	0	0	0	16	94.1%	1	0	
柳川市	26	10	38.5%	10	10	0	0	0	0	16	61.5%	16	16	
八女市	37	19	51.4%	12	0	0	7	0	0	18	48.6%	0	0	
筑後市	14	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	14	100.0%	14	14	
大川市	15	11	73.3%	8	0	0	3	0	0	4	26.7%	0	0	
行橋市	17	8	47.1%	8	0	0	0	0	0	9	52.9%	0	0	
豊前市	13	8	61.5%	8	0	0	0	0	0	5	38.5%	0	0	
中間市	14	10	71.4%	10	0	0	0	0	0	4	28.6%	0	0	
小郡市	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	18	100.0%	0	0	
筑紫野市	21	3	14.3%	1	0	0	2	0	0	18	85.7%	0	0	
春日市	34	21	61.8%	6	0	0	15	0	0	13	38.2%	0	0	
大野城市	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	0	0	
宗像市	28	1	3.6%	1	0	0	0	0	0	27	96.4%	0	0	
太宰府市	11	3	27.3%	3	1	1	0	0	0	8	72.7%	0	0	
古賀市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	13	13	
福津市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0	
うきは市	13	2	15.4%	1	1	1	1	1	1	11	84.6%	11	11	
宮若市	13	2	15.4%	2	0	0	0	0	0	11	84.6%	2	2	
嘉麻市	21	1	4.8%	1	0	0	0	0	0	20	95.2%	0	0	
朝倉市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	4	4	
みやま市	21	1	4.8%	1	0	0	0	0	0	20	95.2%	0	0	
糸島市	29	8	27.6%	1	0	0	7	0	0	21	72.4%	21	21	
那珂川町	14	3	21.4%	1	0	0	2	0	0	11	78.6%	0	0	
宇美町	9	3	33.3%	0	0	0	3	0	0	6	66.7%	0	0	
篠栗町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
志免町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	6	
須恵町	7	4	57.1%	4	0	0	0	0	0	3	42.9%	0	0	
新宮町	8	3	37.5%	0	0	0	3	1	0	5	62.5%	0	0	
久山町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
粕屋町	8	5	62.5%	3	0	0	2	0	0	3	37.5%	0	0	
芦屋町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
水巻町	7	2	28.6%	2	0	0	0	0	0	5	71.4%	0	0	
岡垣町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
遠賀町	7	6	85.7%	0	0	0	6	0	0	1	14.3%	0	0	
小竹町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
鞍手町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
桂川町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
筑前町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
東峰村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
大刀洗町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
大木町	5	1	20.0%	1	0	0	0	0	0	4	80.0%	0	0	
広川町	5	2	40.0%	2	0	0	0	0	0	3	60.0%	0	0	
香春町	6	6	100.0%	6	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
添田町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
糸田町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	0	
川崎町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
大任町	4	2	50.0%	1	0	0	1	0	0	2	50.0%	0	0	
赤村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
福智町	7	2	28.6%	2	2	0	0	0	0	5	71.4%	5	5	
苅田町	8	3	37.5%	3	0	0	0	0	0	5	62.5%	0	0	
みやこ町	14	4	28.6%	4	0	0	0	0	0	10	71.4%	0	0	
吉富町	1	1	100.0%	1	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	
上毛町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
築上町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	7	0	

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：福岡県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 (※1)									吊り天井を有していない棟数			
	吊り天井を有する棟数			一定規模に該当する棟数 (※2)			一定規模に該当しない棟数			吊り天井を有していない棟数	吊り天井を有していない棟数		
	[A = B + F]	[B = D + E]	(割合) [C = B / A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 (※3) ②	[E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④		[F]	(割合) [G = F / A]	総点検を実施した棟数 ⑤
吉富町外一市中学校組合	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
合計	1,330	215	16.2%	143	32	7	72	9	8	1,115	83.8%	659	644

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」(技術基準案)で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。)が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策(吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準(案)等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：佐賀県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数			一定規模に該当する棟数 ※2			一定規模に該当しない棟数			吊り天井を有していない棟数			
		[B=D+E]	[C=B/A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	[E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	[G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥	
佐賀県	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
佐賀市	69	19	27.5%	11	11	0	8	8	8	50	72.5%	50	48	
唐津市	51	4	7.8%	4	0	0	0	0	0	47	92.2%	3	3	
鳥栖市	12	1	8.3%	1	0	0	0	0	0	11	91.7%	0	0	
多久市	7	6	85.7%	6	0	0	0	0	0	1	14.3%	0	0	
伊万里市	27	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	27	100.0%	2	1	
武雄市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	20	1	
鹿島市	9	1	11.1%	1	0	0	0	0	0	8	88.9%	0	0	
小城市	13	1	7.7%	0	0	0	1	0	0	12	92.3%	0	0	
嬉野市	14	7	50.0%	7	0	0	0	0	0	7	50.0%	0	0	
神埼市	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
吉野ヶ里町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
基山町	3	1	33.3%	1	1	1	0	0	0	2	66.7%	0	0	
上峰町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
みやき町	7	2	28.6%	0	0	0	2	0	0	5	71.4%	0	0	
玄海町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	2	2	
有田町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
大町町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
江北町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
白石町	11	2	18.2%	2	0	0	0	0	0	9	81.8%	0	0	
太良町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
合計	280	44	15.7%	33	12	1	11	8	8	236	84.3%	77	55	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」(技術基準案)で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。)が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策(吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準(案)等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数)。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：長崎県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数			一定規模に該当する棟数 ※2			一定規模に該当しない棟数			吊り天井を有していない棟数				
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	③	④	[E]	③	④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤	⑥
長崎県	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
長崎市	132	22	16.7%	2	0	0	20	20	20	110	83.3%	110	110	0	0
佐世保市	79	14	17.7%	8	0	0	6	0	0	65	82.3%	0	0	0	0
島原市	23	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	23	100.0%	0	0	0	0
諫早市	42	3	7.1%	3	0	0	0	0	0	39	92.9%	0	0	0	0
大村市	27	4	14.8%	0	0	0	4	4	4	23	85.2%	0	0	0	0
平戸市	27	4	14.8%	2	0	0	2	0	0	23	85.2%	0	0	0	0
松浦市	19	1	5.3%	1	0	0	0	0	0	18	94.7%	2	0	0	0
対馬市	38	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	38	100.0%	0	0	0	0
壱岐市	24	2	8.3%	2	0	0	0	0	0	22	91.7%	0	0	0	0
五島市	29	3	10.3%	0	0	0	3	1	1	26	89.7%	26	26	0	0
西海市	20	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	20	100.0%	0	0	0	0
雲仙市	28	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	28	100.0%	0	0	0	0
南島原市	35	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	35	100.0%	0	0	0	0
長与町	9	1	11.1%	1	1	1	0	0	0	8	88.9%	8	8	0	0
時津町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	0	0
東彼杵町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	0	0
川棚町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	0	0
波佐見町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	0	0
小値賀町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	0	0
佐々町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	0	0
新上五島町	23	3	13.0%	0	0	0	3	0	0	20	87.0%	0	0	0	0
合計	584	57	9.8%	19	1	1	38	25	25	527	90.2%	146	144	0	0

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：熊本県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数						
		[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4
熊本県	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0
熊本市	165	66	40.0%	45	45	3	21	21	0	99	60.0%	98	0		
八代市	42	10	23.8%	10	0	0	0	0	0	32	76.2%	0	0		
人吉市	10	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	10	100.0%	0	0		
荒尾市	16	2	12.5%	2	0	0	0	0	0	14	87.5%	1	1		
水俣市	10	3	30.0%	3	0	0	0	0	0	7	70.0%	0	0		
玉名市	29	4	13.8%	4	0	0	0	0	0	25	86.2%	0	0		
山鹿市	26	4	15.4%	4	0	0	0	0	0	22	84.6%	0	0		
菊池市	20	3	15.0%	3	0	0	0	0	0	17	85.0%	0	0		
宇土市	10	5	50.0%	5	5	5	0	0	0	5	50.0%	5	5		
上天草市	17	5	29.4%	5	5	0	0	0	0	12	70.6%	12	0		
宇城市	23	15	65.2%	15	15	0	0	0	0	8	34.8%	8	0		
阿蘇市	15	4	26.7%	2	0	0	2	0	0	11	73.3%	0	0		
天草市	51	14	27.5%	5	1	1	9	0	0	37	72.5%	0	0		
合志市	11	9	81.8%	8	2	2	1	0	0	2	18.2%	0	0		
美里町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0		
玉東町	4	2	50.0%	0	0	0	2	0	0	2	50.0%	0	0		
南関町	5	2	40.0%	2	2	2	0	0	0	3	60.0%	3	3		
長洲町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0		
和水町	9	4	44.4%	4	0	0	0	0	0	5	55.6%	0	0		
大津町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9		
菊陽町	9	2	22.2%	0	0	0	2	0	0	7	77.8%	0	0		
南小国町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0		
小国町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0		
産山村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1		
高森町	6	4	66.7%	4	4	4	0	0	0	2	33.3%	2	2		
西原村	3	2	66.7%	2	0	0	0	0	0	1	33.3%	0	0		
南阿蘇村	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0		
御船町	9	3	33.3%	2	0	0	1	0	0	6	66.7%	0	0		
嘉島町	3	3	100.0%	3	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0		
益城町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0		
甲佐町	6	4	66.7%	2	1	1	2	2	2	2	33.3%	2	2		
山都町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0		
氷川町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0		
芦北町	11	3	27.3%	3	0	0	0	0	0	8	72.7%	8	8		
津奈木町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0		
錦町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0		
多良木町	6	1	16.7%	0	0	0	1	0	0	5	83.3%	0	0		
湯前町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3		
水上村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0		
相良村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3		
五木村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2		
山江村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0		
球磨村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0		
あさぎり町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0		
苓北町	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	0	0		
永川町及び八代市 中学校組合	2	1	50.0%	0	0	0	1	0	0	1	50.0%	0	0		
合計	619	176	28.4%	134	80	18	42	23	2	443	71.6%	161	39		

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：大分県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1 [A=B+F]	吊り天井を有する棟数						吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2 [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥
大分県	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	0
大分市	117	3	2.6%	1	0	0	2	0	0	114	97.4%	0	0
別府市	22	1	4.5%	0	0	0	1	0	0	21	95.5%	21	21
中津市	34	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	34	100.0%	0	0
日田市	29	11	37.9%	11	5	5	0	0	0	18	62.1%	4	4
佐伯市	46	8	17.4%	8	8	0	0	0	0	38	82.6%	38	38
津久見市	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	7	5
竹田市	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	18	100.0%	18	18
豊後高田市	17	6	35.3%	6	0	0	0	0	0	11	64.7%	0	0
杵築市	20	3	15.0%	3	0	0	0	0	0	17	85.0%	0	0
宇佐市	33	2	6.1%	2	0	0	0	0	0	31	93.9%	0	0
豊後大野市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	0	0
由布市	2	2	100.0%	2	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0
国東市	21	1	4.8%	1	0	0	0	0	0	20	95.2%	0	0
姫島村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
日出町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
九重町	7	1	14.3%	1	1	1	0	0	0	6	85.7%	6	4
玖珠町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
合計	419	38	9.1%	35	14	6	3	0	0	381	90.9%	95	90

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：宮崎県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1		一定規模に該当する棟数 ※2						一定規模に該当しない棟数					
	[A=B+F]	[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	[D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3 ②	[E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※4 ⑥	
宮崎県	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
宮崎市	86	8	9.3%	3	3	0	5	5	5	78	90.7%	78	78	
都城市	60	4	6.7%	0	0	0	4	0	0	56	93.3%	1	0	
延岡市	57	1	1.8%	1	1	0	0	0	0	56	98.2%	0	0	
日南市	24	9	37.5%	0	0	0	9	0	0	15	62.5%	0	0	
小林市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	0	0	
日向市	21	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	21	100.0%	0	0	
串間市	18	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	18	100.0%	0	0	
西都市	15	1	6.7%	1	0	0	0	0	0	14	93.3%	0	0	
えびの市	11	2	18.2%	0	0	0	2	0	0	9	81.8%	0	0	
三股町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
高原町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
国富町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7	
綾町	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
高鍋町	6	1	16.7%	1	1	0	0	0	0	5	83.3%	5	5	
新富町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
西米良村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
木城町	2	1	50.0%	1	0	0	0	0	0	1	50.0%	0	0	
川南町	9	1	11.1%	1	0	0	0	0	0	8	88.9%	0	0	
都農町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
門川町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0	
諸塚村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
椎葉村	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
美郷町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0	
高千穂町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
日之影町	4	1	25.0%	1	0	0	0	0	0	3	75.0%	0	0	
五ヶ瀬町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	0	0	
合計	415	29	7.0%	9	5	0	20	5	5	386	93.0%	99	93	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

- 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
- 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：鹿児島県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 ※1	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数				
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 ※2	①	②	③	④	[F]	(割合) [G=F/A]	⑤	⑥	
	[A=B+F]		[D]	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ※3	一定規模に該当しない棟数	総点検を実施した棟数	対策実施済み又は対策の必要がない棟数					
鹿児島市	159	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	159	100.0%	159	159
鹿屋市	47	10	21.3%	9	0	0	1	0	0	37	78.7%	37	33
枕崎市	13	7	53.8%	5	5	0	2	2	2	6	46.2%	6	6
阿久根市	16	1	6.3%	0	0	0	1	0	0	15	93.8%	0	0
出水市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	0	0
指宿市	20	3	15.0%	3	0	0	0	0	0	17	85.0%	0	0
西之表市	14	3	21.4%	2	0	0	1	0	0	11	78.6%	0	0
垂水市	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
薩摩川内市	57	2	3.5%	0	0	0	2	2	2	55	96.5%	55	51
日置市	28	3	10.7%	1	0	0	2	0	0	25	89.3%	0	0
曾於市	25	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	25	100.0%	0	0
霧島市	59	10	16.9%	6	6	0	4	4	0	49	83.1%	49	49
いちき串木野市	15	2	13.3%	1	0	0	1	0	0	13	86.7%	6	6
南さつま市	22	2	9.1%	2	0	0	0	0	0	20	90.9%	0	0
志布志市	25	3	12.0%	2	0	0	1	0	0	22	88.0%	3	3
奄美市	31	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	31	100.0%	0	0
南九州市	31	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	31	100.0%	31	31
伊佐市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	22	13
始良市	24	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	24	100.0%	0	0
三島村	5	3	60.0%	0	0	0	3	0	0	2	40.0%	1	0
十島村	7	1	14.3%	1	0	0	0	0	0	6	85.7%	6	6
さつま町	19	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	19	100.0%	0	0
長島町	14	1	7.1%	1	0	0	0	0	0	13	92.9%	0	0
湧水町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	0	0
大崎町	12	1	8.3%	1	1	0	0	0	0	11	91.7%	1	1
東串良町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0
錦江町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0
南大隅町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
肝付町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
中種子町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	9
南種子町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0
屋久島町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
大和村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0
宇検村	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7
瀬戸内町	15	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	15	100.0%	0	0
龍郷町	12	1	8.3%	1	0	0	0	0	0	11	91.7%	0	0
喜界町	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3
徳之島町	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	12	100.0%	0	0
天城町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	9	0
伊仙町	11	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	11	100.0%	0	0
和泊町	6	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	6	100.0%	6	6
知名町	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	7	100.0%	7	7
与論町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	2
合計	853	53	6.2%	35	12	0	18	8	4	800	93.8%	421	392

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」(技術基準案)で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。)が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策(吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準(案)等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

屋内運動場等における吊り天井の設置状況等について（設置者別：沖縄県）

平成25年4月1日現在

設置者名	屋内運動場等の全棟数 （※1） [A=B+F]	吊り天井を有する棟数							吊り天井を有していない棟数					
		[B=D+E]	(割合) [C=B/A]	一定規模に該当する棟数 （※2） [D]	総点検を実施した棟数 ①	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 （※3） ②	一定規模に該当しない棟数 [E]	総点検を実施した棟数 ③	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 ④	[F]	(割合) [G=F/A]	総点検を実施した棟数 ⑤	対策実施済み又は対策の必要がない棟数 （※4） ⑥	
那覇市	69	6	8.7%	0	0	0	6	0	0	63	91.3%	2	2	
宜野湾市	13	2	15.4%	0	0	0	2	0	0	11	84.6%	0	0	
石垣市	33	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	33	100.0%	33	31	
浦添市	17	2	11.8%	2	0	0	0	0	0	15	88.2%	0	0	
名護市	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	22	100.0%	0	0	
糸満市	16	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	16	100.0%	7	7	
沖縄市	24	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	24	100.0%	0	0	
豊見城市	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0	
うるま市	38	11	28.9%	5	5	0	6	6	0	27	71.1%	27	0	
宮古島市	42	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	42	100.0%	0	0	
南城市	17	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	17	100.0%	3	3	
国頭村	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	8	8	
大宜味村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
東村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
今帰仁村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
本部町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
恩納村	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	5	
宜野座村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
金武町	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
伊江村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
読谷村	9	1	11.1%	1	1	1	0	0	0	8	88.9%	8	8	
嘉手納町	4	3	75.0%	2	0	0	1	0	0	1	25.0%	0	0	
北谷町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
北中城村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	0	0	
中城村	4	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	4	100.0%	4	0	
西原町	8	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	8	100.0%	0	0	
与那原町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	5	0	
南風原町	8	1	12.5%	1	0	0	0	0	0	7	87.5%	0	0	
渡嘉敷村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
座間味村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
粟国村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
渡名喜村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	1	1	
南大東村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	0	0	
北大東村	1	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0	0	
伊平屋村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	0	0	
伊是名村	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2	100.0%	2	2	
久米島町	9	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	9	100.0%	0	0	
八重瀬町	7	7	100.0%	0	0	0	7	0	0	0	0.0%	0	0	
多良間村	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	3	100.0%	3	3	
竹富町	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	13	100.0%	0	0	
与那国町	5	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	5	100.0%	0	0	
合計	450	33	7.3%	11	6	1	22	6	0	417	92.7%	111	73	

※1 屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール。

※2 「一定規模」とは、国土交通省が平成25年2月に示した「建築基準法施行令及び関連省令の一部改正案」（技術基準案）で安全上重要である天井の定義を示しており、対象は以下の全てに該当するものである。

1. 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
2. 高さが六メートルを超える天井の部分で水平投影面積が二百平方メートルを超える部分を含むもの
3. 天井面構成部材等の一平方メートル当たりの平均質量（当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。）が二キログラムを超えるもの

※3 ②及び④の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成25年2月に示した技術基準（案）等を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。

※4 ⑥の「対策実施済み又は対策の必要がない棟数」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、落下防止対策の必要がなかった棟数。