

# 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月1日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

## 1 調査予定年月日

平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

## 2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月15日調査分)
	施設数
1,745	55

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

## 3 調査結果（速報）

### 1月15日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ）	前回測定結果 ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )
正門	0.44 須賀川市立白江小学校 (須賀川市)	0.08 えくぼ遊育園 (会津坂下町) 勿来幼稚園 勿来リズム学園幼稚園 (いわき市)	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.38 須賀川市立岩瀬中学校 (須賀川市)	0.07 ばんげ保育所 えくぼ遊育園 会津坂下町立広瀬幼稚園 (会津坂下町) 勿来幼稚園 (いわき市)	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.30 針生保育所 (郡山市)	0.05 湯川村立勝常小学校 (湯川村)	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

## 【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月15日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月10日まで 調査分	1月11日 調査分	1月15日 調査分	合 計
正門	345	115	54	514
昇降口	350	120	55	525
校庭・園庭等	331	114	53	498
調査施設数	351	120	55	526

\* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月15日調査分速報)

平成25年2月1日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
1	郡山市	保育園	ユーバロ室ノ木保育園	1月15日	50cm	0.35	0.33	0.23	0.34	0.25	0.25	0.28	0.23	0.19	0.24	0.29	○	[正門] 積雪 24cm [昇降口] 積雪 15cm [校庭・園庭等] 積雪 20~24cm	
					1m					0.23						0.23	0.26		
2	郡山市	保育園	針生保育所	1月15日	50cm	0.27	0.47	0.29	0.36	0.21	0.32	0.26	0.38	0.31	0.30	0.48	○	[正門] 積雪 24cm [昇降口] 積雪 17cm [校庭・園庭等] 積雪 20~26cm	
					1m					0.22						0.22	0.33		
3	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	1月15日	50cm	0.26	0.33	0.14	0.18									△	[校庭・園庭等] 無し
4	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	1月15日	50cm	0.29	0.44	0.27	0.43	0.23	0.40	0.25	0.26	0.29	0.29	0.43	-	[正門] 積雪 20cm [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 駐車場 積雪 1~23cm	
					1m					0.23						0.23	0.38		
5	郡山市	保育園	ぽかぽかえん	1月15日	50cm	0.19	0.23	0.18	0.25	0.21	0.23	0.44	0.20	0.26	0.27	0.30	-	[正門] 積雪 5cm [昇降口] 積雪 5cm [校庭・園庭等] 積雪 8~23cm	
					1m					0.24						0.24	0.28		
6	郡山市	保育園	光ベビーホーム	1月15日	50cm	0.18	0.30	0.20	0.28	0.14	0.19	0.15	0.18	0.14	0.16	0.26	○	[正門] 積雪 1cm [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 23~26cm	
					1m					0.15						0.15	0.22		
7	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	1月15日	50cm	0.16	0.15	0.14	0.15	0.16	0.16	0.18	0.17	0.24	0.18	0.22	○	[校庭・園庭等] 積雪 11~25cm	
					1m					0.16						0.16	0.18		
8	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	1月15日	50cm	0.23	0.41	0.17	0.30	0.12	0.17	0.18	0.13	0.17	0.15	0.20	○	[正門] 積雪 25cm [昇降口] 積雪 25cm [校庭・園庭等] 積雪 13~25cm	
					1m					0.13						0.13	0.17		
9	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	1月15日	50cm	0.25	0.44	0.27	0.41	0.19	0.12	0.17	0.16	0.24	0.18	0.26	○	[正門] 積雪 1cm [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 10~31cm	
					1m					0.20						0.20	0.29		
10	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	1月15日	50cm	0.14	0.18	0.21	0.39	0.19	0.15	0.16	0.18	0.16	0.17	0.26	○	[校庭・園庭等] 積雪 5~27cm	
					1m					0.18						0.18	0.21		
11	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	1月15日	1m	0.18	0.27	0.11	0.17	0.16	0.14	0.16	0.12	0.17	0.15	0.21	○	[校庭・園庭等] 積雪 23~25cm	
12	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	1月15日	1m	0.20	0.46	0.14	0.50	0.23	0.22	0.20	0.16	0.16	0.19	0.28	○	[正門] 積雪 10cm [昇降口] 積雪 15cm [校庭・園庭等] 積雪 15~27cm	
13	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	1月15日	1m	0.19	0.30	0.17	0.17									[正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月15日調査分速報)

平成25年2月1日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
14	須賀川市	保育園	白方こども園	1月15日	50cm	0.43	0.66		0.23	0.30	0.16	0.16	0.16	0.14	0.15	0.15	0.23	○	[正門] 積雪 1cm [昇降口] 積雪 30cm [校庭・園庭等] 積雪 30cm
					1m						0.15					0.15	0.22		
15	須賀川市	保育園	白江こども園	1月15日	50cm	0.23	0.43		0.23	0.66	0.17	0.19	0.17	0.20	0.20	0.19	0.31	○	[校庭・園庭等] 積雪 30cm
					1m						0.18					0.18	0.33		
16	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	1月15日	50cm	0.39	0.65		0.25	0.36	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.20	○	[正門] 積雪 1cm [昇降口] 積雪 2cm [校庭・園庭等] 積雪 30cm
					1m						0.13					0.13	0.19		
17	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	1月15日	50cm	0.44	0.62		0.26	0.35	0.15	0.17	0.14	0.18	0.20	0.17	0.29	○	[正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 25~30cm
					1m						0.16					0.16	0.21		
18	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	1月15日	1m	0.22	0.50		0.38	0.65	0.17	0.59	0.24	0.26	0.19	0.29	0.59	○	[正門] 積雪 2cm [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 10~28cm
19	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	1月15日	50cm	0.09	0.13		0.08	0.14	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.11	○	[昇降口] 南側昇降口(冬季のみ使用) 積雪 20cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 20~40cm 雪上にて測定
					1m						0.06					0.06	0.10		
					50cm				0.07	0.11								○	[昇降口] 西側昇降口(冬季以外使用)
20	会津坂下町	保育園	えくぼ遊育園	1月15日	50cm	0.08	0.15		0.07	0.16	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.14	○	[正門] 積雪 6cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 20~40cm 雪上にて測定
					1m						0.08					0.08	0.12		
21	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立広瀬幼稚園	1月15日	50cm	0.10	0.16		0.07	0.11	0.09	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.21		[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 25~70cm 雪上にて測定
					1m						0.10					0.10	0.17		
22	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立金上幼稚園	1月15日	50cm	0.10	0.18		0.08	0.13	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.24		[正門] 積雪 3cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 6~30cm 雪上にて測定
					1m						0.10					0.10	0.22		
23	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下幼稚園	1月15日	50cm	0.09	0.12		0.09	0.10	0.09	0.04	0.07	0.09	0.09	0.08	0.16		[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 北側園庭 積雪 65~75cm 雪上にて測定
					1m						0.08					0.08	0.19		
					50cm						0.11	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	0.19		[校庭・園庭等] 南側園庭 積雪 8~30cm 雪上にて測定
					1m						0.10					0.10	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月15日調査分速報)

平成25年2月1日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
24	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立若宮幼稚園	1月15日	50cm	0.09	0.19	0.08	0.11	0.09	0.11	0.08	0.09	0.12	0.10	0.22	[ 正門 ] 積雪 20cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 20~50cm 雪上にて測定	
					1m					0.09					0.09	0.20		
25	会津坂下町	小学校	会津坂下町立広瀬小学校	1月15日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.08	0.10	0.24	[ 正門 ] 積雪 4cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 50cm 雪上にて測定	
					1m					0.11					0.11	0.23		
26	会津坂下町	小学校	会津坂下町立金上小学校	1月15日	50cm	0.10	0.18	0.10	0.12	0.13	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.26	[ 正門 ] 積雪 3cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 25~40cm 雪上にて測定	
					1m					0.12					0.12	0.23		
27	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下小学校	1月15日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.20	[ 正門 ] 積雪 2cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 18~25cm 雪上にて測定	
					1m					0.08					0.08	0.21		
28	会津坂下町	小学校	会津坂下町立若宮小学校	1月15日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.13	0.07	0.10	0.10	0.08	0.11	0.09	0.22	[ 正門 ] 積雪 1cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 55cm 雪上にて測定	
					1m					0.07					0.07	0.15		
29	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	1月15日	1m	0.09	0.13	0.12	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.19	[ 正門 ] 積雪 5cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 40cm 雪上にて測定	
30	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	1月15日	1m	0.10	0.18	0.09	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.23	[ 校庭・園庭等 ] 校庭 積雪 30cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 野球場 積雪 35cm 雪上にて測定	
					1m					0.09					0.08	0.22		
31	会津坂下町	高等学校	坂下高校	1月15日	1m	0.12	0.18	0.11	0.14	0.09	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.26	[ 校庭・園庭等 ] 積雪 45cm 雪上にて測定	
32	湯川村	保育園	湯川村保育所	1月15日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.10	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11	○ [ 正門 ] 積雪 4cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 35~40cm 雪上にて測定	
					1m					0.07					0.07	0.10		
33	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	1月15日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.11	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	○ [ 正門 ] 積雪 3cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 35~40cm 雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.08		
34	湯川村	小学校	湯川村立笈川小学校	1月15日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.12	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	○ [ 正門 ] 積雪 3cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 35~40cm 雪上にて測定	
					1m					0.07					0.07	0.09		
35	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	1月15日	50cm	0.12	0.17	0.11	0.12	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.09	○ [ 正門 ] 積雪 5cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 40cm 雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.08		
36	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	1月15日	1m	0.10	0.16	0.10	0.13	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.10	○ [ 正門 ] 積雪 5cm 雪上にて測定 [ 校庭・園庭等 ] 積雪 35~45cm 雪上にて測定

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月15日調査分速報)

平成25年2月1日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
37	いわき市	保育園	永崎保育所	1月15日	50cm	0.12	0.13	0.14	0.15	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	○ [校庭・園庭等] 積雪 1~2cm	
					1m					0.08						0.08	0.08		
38	いわき市	保育園	窪田保育所	1月15日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m					0.08						0.08	0.08		
39	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	1月15日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.08						0.08	0.08		
40	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	1月15日	50cm	0.11	0.11	0.14	0.15	0.11	0.14	0.16	0.13	0.12	0.13	0.15	0.15	○	
					1m					0.10						0.10	0.11		
41	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	1月15日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.07						0.07	0.07		
42	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	1月15日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.17	0.10	0.11	0.14	0.16	0.13	0.13	0.14	0.14	○ [正門] 積雪 1cm [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 2~4cm	
					1m					0.10						0.10	0.12		
43	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	1月15日	50cm				0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	△ [正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 1cm	
					1m					0.08						0.08	0.09		
44	いわき市	小学校	いわき市立御厩小学校	1月15日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.12	0.16	0.13	0.14	0.14	△	
					1m					0.10						0.10	0.10		
45	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	1月15日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.14	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	○ [校庭・園庭等] 積雪 1cm	
					1m					0.09						0.09	0.09		
46	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	1月15日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.13	0.17	0.22	0.15	0.14	0.16	0.19	0.19	△	
					1m					0.14						0.14	0.14		
47	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	1月15日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.14	0.11	0.13	0.14	0.14	△	
					1m					0.12						0.12	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月15日調査分速報)

平成25年2月1日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ×…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )										表土除去実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
48	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	1月15日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13	0.13	△		
					1m					0.13					0.13	0.12			
49	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	1月15日	1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	△	
50	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	1月15日	1m	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.15	0.10	0.14	0.13	0.13	△	
51	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	1月15日	1m	0.13	0.18	0.16	0.13	0.15	0.25	0.24	0.20	0.17	0.20	0.22		[校庭・園庭等] 積雪 1cm	
52	いわき市	高等学校	いわき総合高校	1月15日	1m	0.12	0.14	0.13	0.14	0.17	0.14	0.19	0.18	0.12	0.16	0.16		[校庭・園庭等] 積雪 1cm	
53	いわき市	高等学校	勿来高校	1月15日	1m	0.12	0.11	0.10	0.10	0.12	0.18	0.16	0.17	0.11	0.15	0.16			
54	いわき市	高等学校	福島県磐城第一高校	1月15日	1m	0.11	0.12	0.12	0.11	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.16			
55	いわき市	専修学校	いわき市立磐城共立高等看護学院	1月15日	1m	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12					0.12	0.12		[校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定)	

※「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。