

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月17日調査分)
	施設数
1, 745	122

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
1月17日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.56 月舘保育園 （伊達市）	0.06 喜多方市立第三中学校 喜多方市立高郷中学校 （喜多方市） 北塩原村立さくら幼稚園 （北塩原村）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.65 一二三保育園 （福島市）	0.07 石川文化幼稚園 （石川町） 喜多方東高校 耶麻農業高校 （喜多方市） 北塩原村立さくら幼稚園 北塩原村立裏磐梯幼稚園 （北塩原村）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.40 香久池保育所 （郡山市）	0.04 耶麻農業高校 （喜多方市）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月17日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月15日まで 調査分	1月16日 調査分	1月17日 調査分	合 計
正門	514	112	117	743
昇降口	525	114	122	761
校庭・園庭等	498	111	115	724
調査施設数	526	114	122	762

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果	
1	福島市	保育園	ひかりの子保育園	1月17日	50cm	0.17	0.21	0.12	0.15	0.17	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.24	○ [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.15					0.15	0.22	
2	福島市	保育園	あゆみ保育園	1月17日	50cm	0.15	0.26	0.15	0.22	0.12	0.13	0.17	0.16	0.13	0.14	0.21	○ [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.12					0.12	0.19	
3	福島市	保育園	余目保育所	1月17日	50cm	0.14	0.16	0.13	0.16	0.16	0.20	0.25	0.18	0.17	0.19	0.23	○ [校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m					0.15					0.15	0.20	
4	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	1月17日	50cm	0.15	0.25	0.16	0.22	0.16	0.20	0.18	0.20	0.17	0.18	0.25	○ [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.17					0.17	0.23	
5	福島市	保育園	三育保育園	1月17日	50cm	0.40	0.53	0.13	0.17	0.15	0.14	0.30	0.22	0.18	0.20	0.23	○ [校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m					0.15					0.15	0.19	
6	福島市	保育園	笹谷保育所	1月17日	50cm	0.25	0.30	0.14	0.18	0.14	0.18	0.23	0.20	0.14	0.18	0.21	○ [校庭・園庭等] 積雪 7cm
					1m					0.13					0.13	0.20	
7	福島市	保育園	御山保育所	1月17日	50cm	0.33	0.41	0.12	0.13	0.15	0.29	0.28	0.22	0.20	0.23	0.29	○ [校庭・園庭等] 積雪 6cm
					1m					0.17					0.17	0.19	
8	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	1月17日	50cm	0.15	0.20	0.10	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.21	○ [校庭・園庭等] 積雪 3cm
					1m					0.16					0.16	0.19	
9	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	1月17日	50cm	0.20	0.26	0.16	0.18	0.17	0.19	0.19	0.17	0.15	0.17	0.24	○ [校庭・園庭等] 積雪 11cm
					1m					0.18					0.18	0.23	
10	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	1月17日	50cm	0.27	0.34	0.29	0.32								△ [校庭・園庭等] 無し
11	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	1月17日	50cm	0.30	0.41	0.18	0.28	0.19	0.29	0.21	0.20	0.23	0.22	0.29	○ [校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m					0.19					0.19	0.23	
12	福島市	保育園	ささや託児所	1月17日	50cm	0.34	0.40	0.32	0.35	0.27	0.27	0.28	0.30	0.38	0.30	0.35	○ [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m					0.30					0.30	0.35	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
13	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	1月17日	50cm			0.20	0.25	0.20	0.23	0.29	0.23	0.22	0.23	0.31	○	〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕積雪 19cm
					1m					0.20					0.20	0.28		
14	福島市	保育園	一二三保育園	1月17日	50cm			0.65	1.0								△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し 〔昇降口〕積雪 4cm
15	福島市	保育園	そっりーぞ園	1月17日	50cm	0.24	0.32	0.22	0.28	0.27	0.25	0.29	0.28	0.23	0.26	0.34	○	〔校庭・園庭等〕南側園庭 積雪 18cm
					1m					0.27					0.27	0.34		
					50cm					0.23	0.28	0.32	0.27	0.26	0.27	0.34	○	〔校庭・園庭等〕北側園庭 積雪 18cm
					1m					0.24					0.24	0.30		
16	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶっこ保育室	1月17日	50cm	0.37	0.52	0.30	0.53	0.26	0.32	0.28	0.33	0.28	0.29	0.41	○	〔校庭・園庭等〕積雪 11cm
					1m					0.26					0.26	0.34		
17	福島市	保育園	エミール幼児園	1月17日	50cm	0.26	0.33	0.18	0.28	0.16	0.46	0.32	0.22	0.18	0.27	0.33	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm
					1m					0.16					0.16	0.21		
18	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	1月17日	50cm	0.24	0.37	0.20	0.27	0.20	0.30	0.27	0.27	0.21	0.25	0.32	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5cm
					1m					0.21					0.21	0.28		
19	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	1月17日	50cm	0.29	0.35	0.27	0.34	0.23	0.26	0.29	0.22	0.27	0.25	0.32	○	〔校庭・園庭等〕積雪 15cm
					1m					0.24					0.24	0.34		
20	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	1月17日	50cm	0.26	0.45	0.10	0.13	0.16	0.26	0.20	0.19	0.15	0.19	0.24	○	〔校庭・園庭等〕南側園庭 積雪 10cm
					1m					0.15					0.15	0.21		
					50cm					0.16	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.21	○	〔校庭・園庭等〕北側園庭 積雪 15cm
					1m					0.16					0.16	0.19		
21	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	1月17日	50cm	0.20	0.30	0.09	0.10	0.18	0.19	0.23	0.17	0.19	0.19	0.27	○	〔校庭・園庭等〕積雪 13cm
					1m					0.20					0.20	0.24		
22	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	1月17日	50cm	0.19	0.22	0.10	0.12	0.11	0.24	0.25	0.14	0.18	0.18	0.21	○	〔校庭・園庭等〕積雪 7cm
					1m					0.12					0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
23	福島市	幼稚園	福島文化幼稚園	1月17日	50cm	0.29	0.41	0.22	0.25	0.15	0.16	0.19	0.13	0.15	0.16	0.18	○	[校庭・園庭等] 積雪 11cm
					1m					0.13					0.13	0.17		
24	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	1月17日	50cm	0.30	0.34	0.17	0.19	0.16	0.29	0.25	0.18	0.31	0.24	0.28	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m					0.17					0.17	0.20		
25	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	1月17日	50cm	0.23	0.32	0.14	0.14	0.13	0.15	0.19	0.19	0.19	0.17	0.22	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.12					0.12	0.16		
26	福島市	小学校	福島市立余目小学校	1月17日	50cm	0.23	0.30	0.14	0.20	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m					0.13					0.13	0.16		
27	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	1月17日	50cm	0.31	0.37	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.10					0.10	0.11		
28	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	1月17日	50cm	0.20	0.28	0.11	0.13	0.10	0.13	0.18	0.13	0.16	0.14	0.18	○	[校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m					0.10					0.10	0.14		
29	福島市	小学校	福島市立御山小学校	1月17日	50cm	0.45	0.57	0.15	0.22	0.16	0.19	0.22	0.15	0.17	0.18	0.21	○	[校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m					0.17					0.17	0.20		
30	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	1月17日	1m	0.23	0.30	0.21	0.30	0.18	0.21	0.18	0.17	0.19	0.19	0.22	○	[校庭・園庭等] 積雪 15cm
31	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	1月17日	1m	0.22	0.28	0.14	0.17	0.16	0.19	0.19	0.19	0.22	0.19	0.26	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
32	福島市	高等学校	橘高校	1月17日	1m	0.45	0.69	0.10	0.12	0.13	0.14	0.13	0.17	0.25	0.16	0.21	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
33	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	1月17日	50cm	0.12	0.16	0.13	0.18	0.09	0.12	0.12	0.11	0.20	0.13	0.14	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m	0.12	0.16	0.13	0.17	0.09	0.12	0.13	0.10	0.20	0.13	0.14		
34	福島市	専修学校	福島看護専門学校	1月17日	1m	0.25	0.34	0.18	0.22									[校庭・園庭等] 無し
35	伊達市	保育園	大田こども園	1月17日	50cm	0.54	0.67	0.21	0.23	0.14	0.20	0.15	0.14	0.15	0.16	0.21	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.14					0.14	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果	
36	伊達市	保育園	月館保育園	1月17日	50cm	0.56	0.89	0.16	0.19	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.25	○ [校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m					0.17					0.17	0.24	
37	伊達市	保育園	掛田季節保育園	1月17日	50cm	0.40	0.63	0.31	0.42	0.21	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.31	○ [校庭・園庭等] 積雪 25cm
					1m					0.21					0.21	0.29	
38	伊達市	幼稚園	伊達市立月館幼稚園	1月17日	50cm	0.21	0.28	0.16	0.19	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.22	○ [校庭・園庭等] 積雪 18cm
					1m					0.14					0.14	0.21	
39	伊達市	幼稚園	神愛幼稚園	1月17日	50cm	0.23	0.42	0.22	0.24	0.21	0.23	0.27	0.28	0.21	0.24	0.32	○ [校庭・園庭等] 積雪 25cm
					1m					0.19					0.19	0.27	
40	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	1月17日	50cm	0.20	0.33	0.16	0.23	0.12	0.15	0.15	0.16	0.27	0.17	0.19	○ [校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m					0.12					0.12	0.17	
41	伊達市	小学校	伊達市立大石小学校	1月17日	50cm	0.17	0.23	0.11	0.11	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.15	○ [校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m					0.11					0.11	0.14	
42	伊達市	小学校	伊達市立石田小学校	1月17日	50cm	0.24	0.33	0.17	0.17	0.17	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.26	○ [校庭・園庭等] 積雪 25cm
					1m					0.17					0.17	0.38	
43	伊達市	小学校	伊達市立小国小学校	1月17日	50cm	0.24	0.38	0.20	0.26	0.21	0.27	0.30	0.22	0.27	0.25	0.36	○ [校庭・園庭等] 積雪 25cm
					1m					0.21					0.21	0.31	
44	伊達市	小学校	伊達市立月館小学校	1月17日	50cm	0.18	0.29	0.18	0.26	0.12	0.30	0.12	0.13	0.14	0.16	0.19	○ [校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m					0.13					0.13	0.20	
45	伊達市	小学校	伊達市立小手小学校	1月17日	50cm	0.22	0.38	0.13	0.20	0.18	0.19	0.20	0.17	0.15	0.18	0.27	○ [校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m					0.18					0.18	0.24	
46	伊達市	中学校	伊達市立月館中学校	1月17日	1m	0.42	0.60	0.09	0.13	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14	0.14	0.21	○ [校庭・園庭等] 積雪 20cm
47	郡山市	保育園	大槻保育所	1月17日	50cm	0.20	0.24	0.22	0.26	0.21	0.22	0.19	0.24	0.18	0.21	0.29	○ [校庭・園庭等] 積雪 0～15cm
					1m					0.19					0.19	0.27	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
48	郡山市	保育園	香久池保育所	1月17日	50cm	0.43	0.53	0.36	0.45	0.46	0.25	0.20	0.24	0.29	0.29	0.35	○	[校庭・園庭等] 積雪 1～7cm
					1m					0.40					0.40	0.54		
49	郡山市	保育園	お花畑保育園	1月17日	50cm	0.27	0.35	0.17	0.23	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.19	○	[昇降口] 積雪 15cm [校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m					0.12					0.12	0.19		
50	郡山市	保育園	いずみ保育園	1月17日	50cm			0.30	0.42	0.16	0.18	0.16	0.19	0.16	0.17	0.24	○	[正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 5～8cm
					1m					0.16					0.16	0.23		
51	郡山市	保育園	虹保育園	1月17日	50cm			0.36									-	[正門][校庭・園庭等] 無し 施設移転のため、前回調査結果無し
52	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	1月17日	50cm	0.20		0.13	0.13	0.14	0.20	0.14	0.17	0.12	0.15	0.18	○	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 積雪 5～20cm
					1m					0.13					0.13	0.17		
53	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	1月17日	50cm	0.13	0.18	0.17	0.24	0.11	0.34	0.14	0.13	0.12	0.17	0.20	○	[正門] 積雪 3cm [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m					0.11					0.11	0.13		
54	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	1月17日	50cm	0.19	0.28	0.20	0.28	0.28	0.23	0.16	0.17	0.27	0.22	0.34	○	[校庭・園庭等] 積雪 4～10cm
					1m					0.27					0.27	0.29		
55	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	1月17日	1m	0.42	0.56	0.16	0.21	0.22	0.19	0.24	0.28	0.20	0.23	0.29	○	[校庭・園庭等] 積雪 15～20cm
56	郡山市	高等学校	尚志高校	1月17日	1m	0.22	0.28	0.15	0.17	0.12	0.16	0.14	0.18	0.15	0.15	0.20	○	[昇降口] 積雪 3cm [校庭・園庭等] 積雪 7～14cm
57	郡山市	特別支援学校	福島県立聾学校	1月17日	50cm	0.33	0.33	0.39	0.35	0.18	0.19	0.21	0.14	0.15	0.17	0.22	○	[校庭・園庭等] 園庭 積雪 3～20cm
					1m	0.30	0.34	0.35	0.33	0.17	0.19	0.19	0.16	0.16	0.17	0.19		
					50cm					0.12	0.14	0.17	0.16	0.21	0.16	0.18	○	[校庭・園庭等] 校庭 積雪 10～20cm
					1m					0.10	0.13	0.16	0.16	0.20	0.15	0.16		
58	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	1月17日	1m	0.24	0.37	0.12	0.14									[校庭・園庭等] 無し
59	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	1月17日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.13	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.17		[正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用 [校庭・園庭等] 積雪 5～20cm
					1m					0.13					0.13	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
60	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	1月17日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.12	0.08	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.13	[昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 1～20cm				
					1m					0.09					0.09	0.12					
61	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	1月17日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.16	[正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 積雪 3～20cm				
					1m					0.10					0.10	0.15					
62	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	1月17日	50cm	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.11	0.09	0.10	0.14	[校庭・園庭等] 積雪 5～15cm				
					1m					0.10					0.10	0.14					
63	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上小山田分校	1月17日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	[校庭・園庭等] 積雪 2～25cm				
					1m					0.10					0.10	0.12					
64	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	1月17日	1m	0.09	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.08	0.12	0.13	0.10	0.15	[校庭・園庭等] 積雪 20cm				
65	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	1月17日	1m	0.09	0.09	0.10	0.15	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.13	[校庭・園庭等] 積雪 0～25cm				
66	石川町	保育園	クローバー保育園	1月17日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	[校庭・園庭等] 積雪 0～20cm				
					1m					0.11					0.11	0.11					
67	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川センター保育室	1月17日	50cm			0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	施設所在地は2階 [正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 0～2cm				
					1m					0.08					0.08	0.09					
68	石川町	幼稚園	石川文化幼稚園	1月17日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	[正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 0～5cm				
					1m					0.06					0.06	0.09					
69	石川町	小学校	石川町立石川小学校	1月17日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.13	○ [正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 3～25cm				
					1m					0.11					0.11	0.14					
70	石川町	中学校	石川町立石川中学校	1月17日	1m	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.12	○ [正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 0～36cm				
71	石川町	中学校	石川義塾中学校	1月17日	1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	○ 学校法人石川高校と同一施設 [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 1～24cm				
72	石川町	高等学校	学校法人石川高校	1月17日	1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	○ 石川義塾中学校と共用と同一施設 [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 1～24cm				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) -・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
73	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	1月17日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	○	[昇降口] 積雪 5cm [校庭・園庭等] 積雪 18cm
					1m					0.07					0.07	0.11		
74	中島村	中学校	中島村立中島中学校	1月17日	1m	0.11	0.14	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	○	[正門] 積雪 5cm [校庭・園庭等] 積雪 20cm
					50cm	0.09	0.12	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10		
75	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	1月17日	1m					0.08					0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 積雪 12cm
					50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10		
76	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	1月17日	1m					0.07					0.07	0.12	○	[正門] 積雪 5cm [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					50cm	0.11	0.15	0.14	0.18	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.17		
77	棚倉町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)棚倉セン ター保育室	1月17日	1m					0.12					0.12	0.16		施設所在地は2階 [正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 駐車場 積雪 1cm
					50cm	0.13	0.22	0.14	0.17	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.16		
78	棚倉町	幼稚園	棚倉町立社川幼稚園	1月17日	1m					0.10					0.10	0.16	○	[正門] 積雪 22cm [校庭・園庭等] 積雪 18cm
					50cm	0.15	0.23	0.13	0.15	0.13	0.14	0.11	0.09	0.10	0.11	0.18		
79	棚倉町	小学校	棚倉町立社川小学校	1月17日	1m					0.12					0.12	0.19	○	[正門] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 15cm
					50cm	0.13	0.16	0.12	0.17	0.13	0.12	0.13	0.16	0.11	0.13	0.21		
80	棚倉町	高等学校	修明高校	1月17日	1m	0.12	0.21	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.27		[正門] 積雪 7cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 15～25cm 雪上にて測定
					50cm	0.11	0.15	0.09	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.23		
81	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	1月17日	1m					0.11					0.11	0.27		[正門] 積雪 3cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 15～40cm 雪上にて測定
					50cm	0.11	0.15	0.09	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.23		
82	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	1月17日	1m					0.11					0.11	0.23		[正門] 積雪 18cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 10～35cm 雪上にて測定
					50cm	0.11	0.28	0.11	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.21		
83	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	1月17日	1m					0.09					0.09	0.21		[正門] 積雪 13cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 60cm 雪上にて測定
					50cm	0.07	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.11		
84	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	1月17日	1m					0.05					0.05	0.11		[正門] 積雪 13cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 60cm 雪上にて測定
					50cm	0.07	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.04	0.06	0.06	0.06	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回 調査結果
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
85	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	1月17日	50cm	0.07	0.13	0.10	0.11	0.04	0.08	0.05	0.05	0.07	0.06	0.13		〔正門〕積雪 15cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 30～90cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.12			
86	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	1月17日	1m	0.08	0.10	0.08	0.11	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.14		〔正門〕積雪 5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 80cm 雪上にて測定	
87	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	1月17日	1m	0.09	0.13	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.16		〔正門〕積雪 5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 30cm 雪上にて測定	
88	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	1月17日	1m	0.10	0.13	0.10	0.13	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.16		〔正門〕積雪 6cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 50cm 雪上にて測定	
89	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	1月17日	1m	0.06	0.11	0.08	0.11	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.15		〔正門〕積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 30～35cm 雪上にて測定	
90	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	1月17日	1m	0.10	0.13	0.11	0.16	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.23		〔正門〕積雪 2cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 35cm 雪上にて測定	
91	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	1月17日	1m	0.07	0.10	0.09	0.10	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.15		〔正門〕積雪 8cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 90cm 雪上にて測定	
92	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	1月17日	1m	0.06	0.10	0.09	0.10									〔正門〕積雪 18cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪のため、測定不可	
93	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	1月17日	1m	0.07	0.10	0.07	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.18		〔正門〕積雪 8cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 35cm 雪上にて測定	
94	喜多方市	高等学校	喜多方高校	1月17日	1m	0.08	0.12	0.09	0.11	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.13		〔正門〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 40cm 雪上にて測定	
95	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	1月17日	1m	0.10	0.13	0.08	0.10	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.13		〔校庭・園庭等〕積雪 20～25cm 雪上にて測定	
96	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	1月17日	1m	0.07	0.11	0.07	0.10	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.17		〔正門〕積雪 15cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 60cm 雪上にて測定	
97	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	1月17日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09									〔校庭・園庭等〕無し	
98	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	1月17日	50cm	0.08	0.14	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.18		〔正門〕積雪 1cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 40～45cm 雪上にて測定	
					1m					0.09					0.09	0.15			
99	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	1月17日	50cm	0.06	0.13	0.07	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.18		〔正門〕積雪 5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 11～90cm 雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.15			
100	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	1月17日	50cm	0.07	0.17	0.07	0.12			0.05			0.05	0.29		〔正門〕積雪 13cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 50cm 雪上にて測定 積雪のため、1地点のみ測定	
101	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	1月17日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.24		〔正門〕積雪 6cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 35～50cm 雪上にて測定	
					1m					0.11					0.11	0.21			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
102	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	1月17日	50cm	0.10	0.16	0.11	0.21	/	/	/	0.07	0.06	0.07	0.18		[正門] 積雪 6cm 雪上にて測定 [昇降口] 積雪 2cm [校庭・園庭等] 積雪 7～140cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定
103	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	1月17日	1m	0.09	0.15	0.10	0.13	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.19		[正門] 東側正門 積雪 2cm [校庭・園庭等] 積雪 45～55cm 雪上にて測定
					1m	0.07	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/		[正門] 西側正門 積雪 45cm 雪上にて測定
104	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	1月17日	1m	0.09	0.19	0.10	0.17	/	0.10	/	/	0.06	0.08	0.26		[正門] 積雪 7cm 雪上にて測定 [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 10cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定
105	いわき市	保育園	さくら保育園	1月17日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
106	いわき市	保育園	梨花の里保育園	1月17日	50cm	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.23	0.25	0.22	0.27	※	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.23		
107	いわき市	保育園	好間保育所	1月17日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		
108	いわき市	保育園	船尾保育園	1月17日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.09	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
109	いわき市	保育園	常磐第一保育園	1月17日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.14	0.13	0.15	0.11	0.13	0.15		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
110	いわき市	保育園	金山保育園	1月17日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07		
111	いわき市	保育園	東田保育園	1月17日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.07		
112	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼稚園	1月17日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.12	0.17	0.14	0.17	0.18	0.15	0.16	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月17日調査分速報)

平成25年2月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
113	いわき市	幼稚園	明徳館幼稚園	1月17日	50cm	0.16	0.17	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
114	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	1月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09			0.10	0.10	0.10	○	工事中による立入禁止のため、3地点のみ測定
					1m					0.10					0.10	0.09		
115	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	1月17日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.16	0.17	0.14	0.12	0.14	0.15	△	
					1m					0.09					0.09	0.10		
116	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	1月17日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.12	0.16	0.15	0.20	0.15	0.16	0.17	△	
					1m					0.13					0.13	0.15		
117	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	1月17日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.11	0.16	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.23	△	
					1m					0.17					0.17	0.18		
118	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	1月17日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.15	0.11	0.07	0.07	0.09	0.14	△	
					1m					0.08					0.08	0.12		
119	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	1月17日	1m	0.12	0.14	0.12	0.12	0.14	0.17	0.20	0.25	0.19	0.19	0.22	△	
120	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	1月17日	1m	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13	△	
121	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	1月17日	1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.13	△	
122	いわき市	高等学校	勿来工業高校	1月17日	1m	0.10	0.08	0.08	0.08	0.16	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.14		仮設校舎

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。