

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月18日調査分)
	施設数
1, 745	114

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 1月18日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.54 ケイセンビジネス公務員 カレッジ （郡山市）	0.05 群岡保育所 芝草保育所 （西会津町）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.47 託児所ぞうさん （郡山市）	0.05 猪苗代保育所 （猪苗代町）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.24 芳賀保育所 （郡山市） 福島県立いわき養護学校 （いわき市）	0.02 芝草保育所 （西会津町）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月18日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月16日まで 調査分	1月17日 調査分	1月18日 調査分	合 計
正門	6 2 6	1 1 7	1 1 0	8 5 3
昇降口	6 3 9	1 2 2	1 1 4	8 7 5
校庭・園庭等	6 0 9	1 1 5	1 0 6	8 3 0
調査施設数	6 4 0	1 2 2	1 1 4	8 7 6

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
1	福島市	保育園	ちゅうりつ保育園	1月18日	50cm	0.11	0.17	0.17	0.20	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.16	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 12cm
					1m					0.10						0.10		
2	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	1月18日	50cm	0.23	0.32	0.18	0.26	0.15	0.16	0.21	0.15	0.13	0.16	0.22	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.16						0.16		
3	福島市	保育園	野田保育所	1月18日	50cm	0.26	0.31	0.12	0.15	0.13	0.17	0.17	0.13	0.14	0.15	0.19	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 15cm
					1m					0.13						0.13		
4	福島市	保育園	福島隣保館保育所	1月18日	50cm	0.20	0.26	0.15	0.20	0.14	0.17	0.17	0.21	0.24	0.19	0.24	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.15						0.15		
5	福島市	保育園	うめご保育園	1月18日	50cm	0.11	0.19	0.12	0.13	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 15cm
					1m					0.09						0.09		
6	福島市	保育園	福島愛隣キンダールーム	1月18日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.16	0.14	0.16	0.18	0.15	0.15	0.16	0.23		〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm
					1m					0.13						0.13		
7	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	1月18日	50cm	0.12	0.17	0.18	0.18	0.14	0.20	0.25	0.20	0.15	0.19	0.27	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 13cm
					1m					0.14						0.14		
8	福島市	保育園	ひばり音楽幼稚園	1月18日	50cm	0.15	0.18	0.19	0.24	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.17	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 12cm
					1m					0.13						0.13		
9	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	1月18日	50cm	0.12	0.15	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.09						0.09		
10	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	1月18日	50cm	0.17	0.24	0.09	0.13	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.14	○	〔正門〕 福島市立庭塚小学校と共用 〔校庭・園庭等〕 積雪 35cm
					1m					0.09						0.09		
11	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	1月18日	50cm	0.43	0.51	0.22	0.31	0.14	0.21	0.23	0.15	0.17	0.18	0.25	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.14						0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
12	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	1月18日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.13	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09	0.12	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 18cm
					1m					0.09					0.09	0.11		
13	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	1月18日	50cm	0.24	0.30	0.10	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.14	○	〔校庭・園庭等〕 北側園庭 積雪 15cm
					1m					0.13					0.13	0.13		
					50cm					0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.16	○	〔校庭・園庭等〕 南側園庭(ルンビニーサンガーデン) 積雪 15cm
					1m					0.11					0.11	0.14		
14	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	1月18日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm
					1m					0.08					0.08	0.11		
15	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	1月18日	50cm	0.12	0.16	0.12	0.17	0.12	0.22	0.14	0.22	0.14	0.17	0.22	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.10					0.10	0.19		
16	福島市	小学校	福島市立大森小学校	1月18日	50cm	0.19	0.25	0.13	0.15	0.09	0.13	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 8cm
					1m					0.08					0.08	0.10		
17	福島市	小学校	福島市立水保小学校	1月18日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.13	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.13	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 30cm
					1m					0.07					0.07	0.12		
18	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	1月18日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.09					0.09	0.10		
19	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	1月18日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm
					1m					0.07					0.07	0.10		
20	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	1月18日	50cm	0.14	0.16	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3cm
					1m					0.09					0.09	0.09		
21	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	1月18日	50cm	0.12	0.21	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 30cm
					1m					0.09					0.09	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤							
22	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	1月18日	50cm	0.17	0.24	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	○	〔正門〕福島市立庭塚幼稚園と共用 〔校庭・園庭等〕積雪 28cm			
					1m					0.10					0.10	0.15					
23	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	1月18日	50cm	0.30	0.38	0.13	0.14	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm			
					1m					0.10					0.10	0.12					
24	福島市	小学校	福島市立清明小学校	1月18日	50cm	0.24	0.30	0.15	0.25	0.17	0.14	0.22	0.18	0.18	0.18	0.21	○	〔校庭・園庭等〕積雪 9cm			
					1m					0.17					0.17	0.20					
25	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	1月18日	50cm	0.32	0.45	0.22	0.33	0.14	0.14	0.18	0.23	0.17	0.17	0.22	○	〔校庭・園庭等〕積雪 25cm			
					1m					0.14					0.14	0.14					
26	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	1月18日	50cm	0.49	0.69	0.17	0.29	0.14	0.21	0.16	0.14	0.24	0.18	0.25	○	〔校庭・園庭等〕積雪 20cm			
					1m					0.15					0.15	0.18					
27	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	1月18日	50cm	0.27	0.50	0.09	0.14	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.19	○	〔校庭・園庭等〕積雪 31cm			
					1m					0.11					0.11	0.22					
28	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	1月18日	50cm	0.12	0.18	0.10	0.12	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.15	○	〔校庭・園庭等〕積雪 17cm			
					1m					0.09					0.09	0.14					
29	福島市	中学校	福島大学附属中学校	1月18日	1m	0.21	0.24	0.09	0.11	0.12	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	○	〔校庭・園庭等〕積雪 15cm			
30	福島市	中学校	福島市立西信中学校	1月18日	1m	0.09	0.10	0.10	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	○	〔校庭・園庭等〕積雪 25cm			
31	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	1月18日	1m	0.15	0.21	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕積雪 31cm			
32	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	1月18日	1m	0.27	0.28	0.15	0.17	0.11	0.14	0.14	0.17	0.15	0.14	0.15	○	〔正門〕桜の聖母学院高校と共用 〔校庭・園庭等〕桜の聖母学院高校と共用 積雪 20cm			
33	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	1月18日	1m	0.32	0.52	0.23	0.32	0.12	0.15	0.18	0.17	0.17	0.16	0.20	○	〔校庭・園庭等〕積雪 21cm			
34	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	1月18日	1m	0.27	0.28	0.14	0.21	0.11	0.14	0.14	0.17	0.15	0.14	0.15	○	〔正門〕桜の聖母学院中学校と共用 〔校庭・園庭等〕桜の聖母学院中学校と共用 積雪 20cm			
35	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	1月18日	50cm	0.18	0.25	0.18	0.22	0.15	0.11	0.15	0.13	0.11	0.13	0.15	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm			
					1m	0.20	0.26	0.18	0.22	0.15	0.10	0.16	0.14	0.12	0.13	0.16					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
						① 中央	②	③	④	⑤								
36	郡山市	保育園	ひまわり保育園	1月18日	50cm	0.18	0.34	0.21	0.29	0.24	0.23	0.16	0.17	0.22	0.20	0.30	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm
					1m					0.23					0.23	0.36		
37	郡山市	保育園	芳賀保育所	1月18日	50cm	0.24	0.33	0.22	0.26	0.24	0.23	0.25	0.19	0.31	0.24	0.34	○	〔昇降口〕 積雪 15cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 2～25cm
					1m					0.23					0.23	0.34		
38	郡山市	保育園	小金林保育園	1月18日	50cm	0.30	0.39	0.24	0.34	0.15	0.19	0.20	0.17	0.17	0.18	0.25	○	〔正門〕 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 3cm
					1m					0.16					0.16	0.24		
39	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモスセンター保育室	1月18日	50cm			0.30	0.38								-	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し
40	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	1月18日	50cm			0.37	0.49								-	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し 〔昇降口〕 店舗裏口
41	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	1月18日	50cm	0.38	0.37	0.47	0.91								△	〔昇降口〕 積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕 無し
42	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	1月18日	50cm	0.25	0.29	0.29	0.27	0.24	0.30	0.18	0.22	0.21	0.23	0.26	-	〔正門〕 駐車場入口 〔校庭・園庭等〕 駐車場 積雪 1～20cm
					1m					0.19					0.19	0.21		
43	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	1月18日	50cm	0.18	0.27	0.21	0.25	0.14	0.19	0.15	0.19	0.17	0.17	0.23	○	〔正門〕 積雪 1cm 〔昇降口〕 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm
					1m					0.15					0.15	0.20		
44	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	1月18日	50cm	0.12	0.16	0.12	0.13	0.16	0.16	0.13	0.12	0.15	0.14	0.17	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 7～15cm
					1m					0.15					0.15	0.21		
45	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	1月18日	50cm	0.15	0.16	0.17	0.17	0.13	0.25	0.20	0.16	0.16	0.18	0.19	○	〔正門〕 積雪 1cm 〔昇降口〕 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 1cm
					1m					0.13					0.13	0.15		
46	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	1月18日	50cm	0.14	0.21	0.16	0.19	0.11	0.15	0.12	0.14	0.12	0.13	0.20	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3～23cm
					1m					0.10					0.10	0.14		
47	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	1月18日	50cm	0.22	0.24	0.20	0.18	0.12	0.19	0.15	0.21	0.28	0.19	0.23	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 5～12cm
					1m					0.11					0.11	0.14		
48	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	1月18日	50cm	0.17	0.22	0.29	0.34	0.15	0.14	0.22	0.15	0.17	0.17	0.21	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 5～10cm
					1m					0.16					0.16	0.22		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤						
49	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	1月18日	50cm	0.29	0.36	0.32	0.36	0.11	0.16	0.13	0.15	0.16	0.14	0.18	○	〔正門〕郡山ザベリオ学園中学校と共用 積雪 10cm 〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕郡山ザベリオ学園中学校と共用 積雪 10cm		
					1m					0.12					0.12	0.14				
50	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	1月18日	1m	0.27	0.36	0.27	0.33	0.17	0.21	0.20	0.17	0.21	0.19	0.25	○	〔校庭・園庭等〕積雪 8～25cm		
51	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	1月18日	1m	0.31	0.40	0.33	0.45	0.12	0.17	0.16	0.14	0.15	0.15	0.18	○	〔正門〕郡山ザベリオ学園小学校と共用 積雪 10cm 〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕郡山ザベリオ学園小学校と共用 積雪 10cm		
52	郡山市	高等学校	郡山高校	1月18日	1m	0.19	0.30	0.42	0.69	0.14	0.15	0.15	0.21	0.18	0.17	0.20	○	〔校庭・園庭等〕第1グラウンド 積雪 3～20cm		
					1m					0.12	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.20	○	〔校庭・園庭等〕第2グラウンド 積雪 13cm		
53	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	1月18日	1m	0.54	0.68	0.37	0.51									〔校庭・園庭等〕無し		
54	須賀川市	保育園	うつみね保育園	1月18日	50cm	0.13	0.14	0.18	0.22	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5～8cm		
					1m					0.09					0.09	0.10				
55	須賀川市	保育園	アップル保育園	1月18日	50cm			0.12	0.14	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	○	〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕積雪 0～3cm		
					1m					0.10					0.10	0.12				
56	須賀川市	保育園	有我保育園	1月18日	50cm			0.14	0.17	0.12	0.22	0.25	0.17	0.15	0.18	0.28		〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕妙見公園を園庭として利用 積雪 10～20cm		
					1m					0.12					0.12	0.26				
57	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	1月18日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	〔昇降口〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 2～10cm		
					1m					0.06					0.06	0.08				
58	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	1月18日	50cm	0.12	0.17	0.14	0.17	0.09	0.12	0.11	0.13	0.09	0.11	0.17		〔正門〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 3～20cm		
					1m					0.09					0.09	0.15				
59	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	1月18日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.15	0.15	0.15	0.16	0.20	0.12	0.16	0.21		〔正門〕積雪 3cm 〔昇降口〕積雪 10cm 〔校庭・園庭等〕積雪 0～5cm		
					1m					0.15					0.15	0.22				
60	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	1月18日	1m	0.10	0.13	0.12	0.15	0.12	0.10	0.09	0.13	0.15	0.12	0.19		〔校庭・園庭等〕積雪 10～20cm		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) - - - 表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
61	石川町	保育園	石川町立第一保育所	1月18日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕積雪 18～20cm
					1m					0.11					0.11	0.13		
62	石川町	保育園	石川町立第二保育所	1月18日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕積雪 1～20cm
					1m					0.09					0.09	0.12		
63	石川町	小学校	石川町立南山形小学校	1月18日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.15	○	〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 0～25cm
					1m					0.12					0.12	0.16		
64	石川町	小学校	石川町立山形小学校	1月18日	50cm	0.13	0.19	0.13	0.16	0.10	0.09	0.13	0.13	0.10	0.11	0.14	○	〔校庭・園庭等〕積雪 17～26cm
					1m					0.11					0.11	0.12		
65	石川町	小学校	石川町立母畑小学校	1月18日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	○	〔正門〕積雪 1cm 〔昇降口〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 18～22cm
					1m					0.08					0.08	0.10		
66	石川町	高等学校	石川高校	1月18日	1m	0.11	0.12	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12		〔校庭・園庭等〕積雪 0～22cm
67	矢吹町	保育園	あさひ保育園	1月18日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.09	0.09	0.12	0.08	0.08	0.08	0.09	0.12	○	〔校庭・園庭等〕積雪 12cm
					1m					0.09					0.09	0.11		
68	矢吹町	保育園	ひかり保育園	1月18日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.12	○	〔校庭・園庭等〕積雪 9cm
					1m					0.09					0.09	0.10		
69	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所	1月18日	50cm	0.16	0.17	0.13	0.15	0.18	0.19	0.17	0.16	0.17	0.17	0.27		〔校庭・園庭等〕積雪 13cm
					1m					0.18					0.18	0.26		
70	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	1月18日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.12	0.08	0.13	0.09	0.08	0.12	0.10	0.12	○	〔校庭・園庭等〕積雪 2cm
					1m					0.08					0.08	0.11		
71	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	1月18日	50cm	0.10	0.12	0.06	0.08	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	○	〔校庭・園庭等〕積雪 11cm
					1m					0.05					0.05	0.06		
72	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	1月18日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.08	○	〔校庭・園庭等〕積雪 12cm
					1m					0.05					0.05	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)

△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
73	矢吹町	小学校	矢吹町立善郷小学校	1月18日	50cm	0.16	0.21	0.10	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 15cm	
					1m					0.08					0.08	0.10			
74	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	1月18日	1m	0.09	0.14	0.14	0.14	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 8cm	
75	西会津町	保育園	群岡保育所	1月18日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.08	0.06				0.04		0.05	0.12		〔正門〕 積雪 40cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕 積雪 30～50cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定
					1m					0.07					0.07	0.11			
76	西会津町	保育園	尾野本保育所	1月18日	50cm	0.06	0.11	0.09	0.09	0.07	0.04	0.07	0.06	0.04	0.06	0.11		〔正門〕 積雪 20cm 雪上にて測定 〔昇降口〕 積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 15～110cm 雪上にて測定	
					1m					0.08					0.08	0.11			
77	西会津町	保育園	野沢保育所	1月18日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.10	0.05				0.06		0.06	0.12	※	〔正門〕 積雪 15cm 雪上にて測定 〔昇降口〕 積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 20～70cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定
					1m					0.05					0.05	0.10			
78	西会津町	保育園	芝草保育所	1月18日	50cm	0.05	0.10	0.06	0.09					0.02		0.02	0.11	※	〔正門〕 積雪 42cm 雪上にて測定 〔昇降口〕 積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 130cm 雪上にて測定 積雪のため、1地点のみ測定
79	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	1月18日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.04	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.09		〔正門〕 積雪 40cm 雪上にて測定 〔昇降口〕 積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 6～220cm 雪上にて測定	
					1m					0.03					0.03	0.08			
80	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	1月18日	1m	0.06	0.08	0.10	0.11										〔正門〕 積雪 8cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕 積雪のため、測定不可
81	西会津町	高等学校	西会津高校	1月18日	1m	0.06	0.08	0.09	0.08										〔正門〕 積雪 5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕 積雪のため、測定不可
82	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	1月18日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.12	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08		〔昇降口〕 積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕 東園庭(冬期は職員駐車場) 積雪 10cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.08			
					50cm							0.06				0.06	0.20		〔校庭・園庭等〕 南園庭 積雪 70cm 雪上にて測定 積雪のため、1地点のみ測定
83	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	1月18日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.06	0.10	0.07	0.06	0.06	0.07	0.20		〔正門〕 積雪 4cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕 積雪 55cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.20			
84	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	1月18日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.15	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.19		〔正門〕 積雪 4cm 雪上にて測定 〔昇降口〕 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 45cm 雪上にて測定	
					1m					0.06					0.06	0.19			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						全体 平均値	前回 調査結果	
85	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	1月18日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.27		〔正門〕積雪 5cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 45cm 雪上にて測定
					1m					0.07					0.07	0.29		
86	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	1月18日	1m	0.08	0.15	0.10	0.11	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.17		〔正門〕積雪 4cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕積雪 6～50cm 雪上にて測定
87	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	1月18日	50cm	0.10	0.16	0.06	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.23	○	〔正門〕積雪 6cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 55～80cm 雪上にて測定
					1m					0.07					0.07	0.21		
88	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	1月18日	50cm	0.06	0.09	0.05	0.08	0.06	0.03	0.05	0.06	0.07	0.05	0.15		〔正門〕積雪 15cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 15cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 30～120cm 雪上にて測定
					1m					0.06					0.06	0.15		
89	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	1月18日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.14		施設所在地はマンションの14階 〔正門〕マンション1階入口 積雪 2cm 〔昇降口〕14階入口 〔校庭・園庭等〕ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として利用 積雪 55～65cm 雪上にて測定
					1m					0.05					0.05	0.12		
90	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	1月18日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07									施設はサンブラザ猪苗代内 〔正門〕施設入口前のスロープ部 積雪 1cm 〔昇降口〕施設入口 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕無し
91	新地町	保育園	新地保育所	1月18日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.06	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	○	〔校庭・園庭等〕積雪 3cm
					1m					0.07					0.07	0.07		
92	新地町	保育園	福田保育所	1月18日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.05	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm
					1m					0.05					0.05	0.06		
93	新地町	小学校	新地町立新地小学校	1月18日	50cm	0.13	0.17	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.28		〔校庭・園庭等〕積雪 5cm
					1m					0.06					0.06	0.18		
94	新地町	小学校	新地町立福田小学校	1月18日	50cm	0.11	0.14	0.13	0.15	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.28		〔校庭・園庭等〕積雪 10cm
					1m					0.05					0.05	0.26		
95	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	1月18日	1m	0.15	0.20	0.12	0.14	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.26		〔校庭・園庭等〕表土除去工事中 積雪 15cm
96	新地町	高等学校	新地高校	1月18日	1m	0.15	0.24	0.11	0.14									〔校庭・園庭等〕表土除去工事中のため、測定不可

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
97	いわき市	保育園	夏井保育所	1月18日	50cm	0.20	0.24	0.13	0.15	0.11	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
98	いわき市	保育園	高久保育園	1月18日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
99	いわき市	保育園	さかえ保育園	1月18日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
100	いわき市	保育園	はと保育園	1月18日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.07		
101	いわき市	保育園	鎌田こどもの家	1月18日	50cm	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.15	0.18	0.17	0.21	0.18	0.19		
					1m					0.18					0.18	0.19		
102	いわき市	保育園	くほんじ保育園	1月18日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14		〔正門〕〔校庭・園庭等〕九品寺附属幼稚園と共用
					1m					0.11					0.11	0.13		
103	いわき市	保育園	ひなた保育園	1月18日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11					0.11	0.11		〔校庭・園庭等〕駐車場(中央1地点のみ測定)
					1m					0.11					0.11	0.10		
104	いわき市	保育園	西郷保育園	1月18日	50cm	0.16	0.18	0.11	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.12	0.14	0.16		
					1m					0.14					0.14	0.16		
105	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	1月18日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.12	0.13	0.15		
					1m					0.13					0.13	0.14		
106	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	1月18日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.14	0.13	0.16	0.16	0.14	0.16	0.15	0.18	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
107	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	1月18日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕くほんじ保育園と共用
					1m					0.11					0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月18日調査分速報)

平成25年2月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果	
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
108	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	1月18日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.12	0.11	0.11	△		
					1m					0.10					0.10	0.10			
109	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	1月18日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.11	0.08	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	○		
					1m					0.08					0.08	0.09			
110	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	1月18日	1m	0.17	0.16	0.10	0.09	0.11	0.10	0.15	0.12	0.11	0.12	0.11	○		
111	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	1月18日	1m	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.12	0.14	△		
112	いわき市	高等学校	湯本高校	1月18日	1m	0.09	0.14	0.08	0.08	0.11	0.14	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15		仮設校舎	
113	いわき市	特別支援学校	福島県立いわき養護学校	1月18日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.14	0.23	0.25	0.22	0.26	0.23	0.24	0.26			
					1m	0.15	0.17	0.11	0.14	0.21	0.23	0.23	0.24	0.20	0.22	0.24			
114	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	1月18日	1m	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14					0.14	0.15		[校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定)	

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。