

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月8日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月22日調査分)
	施設数
1,745	85

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 1月22日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.47 福島市立立子山中学校 （福島市）	0.06 さくらっこ保育園 きっずはうす （喜多方市）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.44 国際アート&デザイン 専門学校 （郡山市）	0.06 喜多方市第四保育所 （喜多方市）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.54 国際メディカルテクノロ ジー専門学校 （郡山市）	0.03 喜多方市荻野保育所 （喜多方市）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月22日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月18日まで 調査分	1月19日、 21日調査分	1月22日 調査分	合 計
正門	853	130	76	1,059
昇降口	875	133	85	1,093
校庭・園庭等	830	132	75	1,037
調査施設数	876	133	85	1,094

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値			
1	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	1月22日	50cm	0.16	0.29	0.15	0.17	0.12	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.17		
2	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	1月22日	50cm	0.30	0.36	0.17	0.22	0.17	0.17	0.18	0.17	0.15	0.17	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 15cm
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.24		
3	福島市	保育園	あすなる保育園	1月22日	50cm	0.17	0.31	0.15	0.21	0.18	0.23	0.19	0.21	0.21	0.20	0.35	○	[校庭・園庭等] 積雪 31cm
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.31		
4	福島市	保育園	蓬萊保育所	1月22日	50cm	0.18	0.25	0.10	0.16	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14	0.11	0.15	○	[校庭・園庭等] 積雪 22cm
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16		
5	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	1月22日	50cm	0.13	0.23	0.14	0.23	0.14	0.22	0.21	0.18	0.20	0.19	0.34	○	[校庭・園庭等] 積雪 19cm
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.24		
6	福島市	保育園	福島県立医科大学付属医大託児所 すずぎのこ園	1月22日	50cm	0.28	0.40	0.11	0.19	0.19	0.21	0.23	0.24	0.17	0.21	0.33	○	[校庭・園庭等] 積雪 35cm
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.28		
7	福島市	保育園	立子山季節保育園	1月22日	50cm	0.30	0.48	0.20	0.33	0.17	0.17	0.19	0.19	0.19	0.18	0.30	○	[校庭・園庭等] 積雪 40cm
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.30		
8	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	1月22日	50cm	0.20	0.28	0.13	0.17	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.20		
9	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	1月22日	50cm	0.26	0.40	0.19	0.29	0.15	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	0.24	○	[校庭・園庭等] 積雪 40cm
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.22		
10	福島市	幼稚園	蓬萊もみじ幼稚園	1月22日	50cm	0.15	0.26	0.12	0.20	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.22	○	[正門] 施設敷地入口 [校庭・園庭等] 積雪 35cm
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.23		
11	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	1月22日	50cm	0.41	0.69	0.13	0.17	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤					
12	福島市	小学校	福島市立青木小学校	1月22日	50cm	0.41	0.69	0.14	0.22	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.15	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 25cm
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.21		
13	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	1月22日	50cm	0.14	0.32	0.14	0.21	0.16	0.25	0.17	0.16	0.19	0.19	0.26	○	[校庭・園庭等] 積雪 20cm
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.25		
14	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	1月22日	50cm	0.42	0.52	0.18	0.27	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.25	○	[校庭・園庭等] 積雪 30cm
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.23		
15	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	1月22日	50cm	0.32	0.40	0.21	0.26	0.12	0.17	0.18	0.19	0.17	0.17	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.17		
16	福島市	小学校	福島市立蓬莱小学校	1月22日	50cm	0.12	0.22	0.13	0.16	0.08	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 30cm
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.18		
17	福島市	小学校	福島市立蓬莱東小学校	1月22日	50cm	0.14	0.25	0.16	0.21	0.11	0.10	0.14	0.10	0.12	0.11	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 45cm
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16		
18	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	1月22日	1m	0.36	0.48	0.16	0.24	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 20cm
19	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	1月22日	1m	0.47	0.65	0.10	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 30cm
20	福島市	中学校	福島市立蓬莱中学校	1月22日	1m	0.22	0.25	0.15	0.24	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 45cm
21	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	1月22日	50cm	0.24	0.57	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	○	施設所在地は県立医大の3階 [正門] 医大関係者専用門 [校庭・園庭等] 施設内室外(ライトハウス)
					1m	0.25	0.60	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12		
22	郡山市	保育園	たかせ保育園	1月22日	50cm	0.12	0.19	0.11	0.15	0.09	0.11	0.11	0.10	0.15	0.11	0.15	○	[正門] 積雪 20cm [昇降口] 積雪 5cm [校庭・園庭等] 積雪 1~40cm
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14		
23	郡山市	保育園	あずか保育園	1月22日	50cm	0.36	0.51	0.28	0.36	/	/	/	/	/	/	△	[校庭・園庭等] 無し	
24	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	1月22日	50cm	0.23	0.32	0.20	0.27	0.10	0.16	0.13	0.10	0.11	0.12	0.19	○	[正門] 積雪 10cm [校庭・園庭等] 積雪 5~15cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果			
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
25	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	1月22日	50cm	0.22	0.28	0.25	0.26	0.14	0.17	0.13	0.13	0.13	0.14	0.19	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~15cm
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.18		
26	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	1月22日	50cm	0.43	0.58	0.30	0.32	0.13	0.17	0.14	0.15	0.17	0.15	0.20	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.18		
27	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	1月22日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.13	0.20	0.16	0.16	0.16	0.12	0.16	0.23	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~5cm
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.24		
28	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	1月22日	1m	0.16	0.18	0.16	0.17	0.20	0.15	0.18	0.18	0.19	0.18	0.22	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~15cm
29	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	1月22日	50cm	0.11	0.11	0.15	0.14	0.24	0.19	0.23	0.18	0.19	0.21	0.25	○	[校庭・園庭等] 積雪 5~10cm
					1m	0.11	0.12	0.13	0.15	0.24	0.19	0.24	0.17	0.19	0.21	0.26		
30	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	1月22日	1m	0.35	0.42	0.31	0.39	0.57	0.54	0.46	0.48	0.66	0.54	0.81	○	[校庭・園庭等] 積雪 5~15cm
31	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	1月22日	1m	/	/	0.44	0.56	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等] 無し
32	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	1月22日	1m	/	/	0.25	0.41	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等] 無し
33	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	1月22日	1m	/	/	0.23	0.31	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等] 無し
34	須賀川市	保育園	第二保育所	1月22日	50cm	0.10	0.17	0.15	0.18	0.11	0.15	0.12	0.13	0.10	0.12	0.14	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~5cm
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13		
35	須賀川市	保育園	第三保育所	1月22日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~5cm
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11		
36	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	1月22日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 無し
37	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院たんぼぼ保育園	1月22日	50cm	0.16	0.21	0.18	0.27	0.20	0.26	0.20	0.19	0.21	0.21	0.29	○	[校庭・園庭等] 積雪 0~5cm
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.24		
38	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	1月22日	50cm	0.13	0.19	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 校庭に仮設校舎が設置されているため、測定不可
					1m	0.13	0.18	0.14	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
39	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	1月22日	1m	0.13	0.16	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 無し

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果			
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④		
40	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校	1月22日	1m	0.14	0.17	0.17	0.19	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
41	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	1月22日	1m	0.13	0.18	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 無し
42	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	1月22日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.14	○ [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 1~5cm
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12	
43	小野町	保育園	あおぞら保育園	1月22日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	○ [校庭・園庭等] 積雪 5~13cm	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08		0.10
44	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	1月22日	50cm	0.07	0.11	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.14	○ [正門] 積雪 8cm [校庭・園庭等] 積雪 0~12cm	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11		0.13
45	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	1月22日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	○ [正門] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 8~15cm	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09		0.11
46	小野町	小学校	小野町立小野中学校	1月22日	1m	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○ [昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 2~15cm
47	小野町	高等学校	小野高校	1月22日	1m	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	[昇降口] 積雪 1cm [校庭・園庭等] 積雪 13~20cm
48	白河市	保育園	ひがし保育園	1月22日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11	○ [校庭・園庭等] 積雪 10cm
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.10	
49	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	1月22日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.11	○ [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.13	
50	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	1月22日	50cm	0.13	0.18	0.07	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	○ [校庭・園庭等] 積雪 5cm
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09	
51	泉崎村	小学校	泉崎村立泉崎第一小学校	1月22日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.13	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	○ [校庭・園庭等] 積雪 11cm
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12	
52	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	1月22日	50cm	/	/	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.13	[正門] 無し [昇降口] 積雪 15cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 13~50cm 雪上にて測定
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果			
										① 中央	②	③	④	⑤				全体 平均値
53	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	1月22日	50cm	0.06	0.10	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	○	[正門] 積雪 10cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 45cm 雪上にて測定
					1m											0.06		
54	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	1月22日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13		[校庭・園庭等] 積雪 90cm 雪上にて測定
					1m											0.05		
55	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	1月22日	50cm			0.08	0.09	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.15		[正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 25~55cm 雪上にて測定
					1m											0.06		
56	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	1月22日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.12		[正門] 積雪 4cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 3~5cm 雪上にて測定
					1m											0.08		
57	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	1月22日	50cm			0.06	0.11	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.16		[正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 15~70cm 雪上にて測定
					1m											0.05		
58	喜多方市	保育園	道光保育所	1月22日	50cm	0.07	0.12	0.08	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.17		[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 2~50cm 雪上にて測定
					1m											0.07		
59	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	1月22日	50cm	0.18	0.27	0.09	0.12	0.11	0.15	0.14	0.13	0.15	0.14	0.26		[正門] 積雪 30cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 35cm 雪上にて測定
					1m											0.11		
60	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	1月22日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.26		[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 50cm 雪上にて測定
					1m											0.10		
61	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	1月22日	50cm	0.11	0.18	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.26		[校庭・園庭等] 積雪 25cm 雪上にて測定
					1m											0.09		
62	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	1月22日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.04	0.12	0.10	0.05	0.05	0.07	0.13		[校庭・園庭等] 積雪 10~52cm 雪上にて測定
					1m											0.04		
63	喜多方市	保育園	喜多方市荻野保育所	1月22日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.03					0.03	0.13		[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 積雪 152cm 雪上にて測定 積雪のため、1地点のみ測定
					1m											0.03		
64	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	1月22日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.09		0.09		0.07	0.07	0.08	0.17	[正門] 駐車場入口 [校庭・園庭等] 積雪 10~21cm 雪上にて測定 積雪のため、3地点のみ測定	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤				
65	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	1月22日	50cm	0.07	0.17	0.08	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.17	[正門] 積雪 50cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 45~70cm 雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.15		
66	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	1月22日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.05	0.05	0.08	0.08	0.06	0.06	0.10	[校庭・園庭等] 積雪 13~120cm 雪上にて測定	
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	0.09		
67	喜多方市	保育園	会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内託児所	1月22日	50cm	/	/	0.08	0.15	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.16	[正門] 無し [昇降口] 積雪 7cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 4~60cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08		0.14	
68	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	1月22日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.12	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.12	[正門] 施設敷地入口 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 40~50cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06		0.10	
69	喜多方市	保育園	ウッドランドどんぐりの森	1月22日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.13	0.07	0.07	0.11	0.10	0.09	0.14	[正門] 積雪 7cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 7cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07		0.12	
70	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	1月22日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.12	[校庭・園庭等] 積雪 42~100cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04		0.11	
71	喜多方市	保育園	きつずはうす	1月22日	50cm	0.06	0.12	0.08	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	[正門] 積雪 17cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 22cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06		0.10	
72	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	1月22日	50cm	/	/	0.10	0.15	0.10	0.13	0.14	0.12	0.14	0.19	[正門] 無し [昇降口] 積雪 7cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 8cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09		0.16	
73	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	1月22日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	[正門] 積雪 5cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 5~15cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08		0.14	
74	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	1月22日	50cm	/	/	0.12	0.12	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.13	[正門] 無し [校庭・園庭等] 積雪 3~80cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.04	/	/	/	/	0.04		0.13	
75	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	1月22日	50cm	0.07	0.15	0.08	0.14	0.07	0.08	0.08	0.05	0.08	0.17	[正門] 積雪 3cm 雪上にて測定 [校庭・園庭等] 積雪 20~70cm 雪上にて測定		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07		0.15	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月22日調査分速報)

平成25年2月8日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果			
76	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	1月22日	50cm	0.16	0.19	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	○		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09			
77	相馬市	保育園	中村報徳保育園	1月22日	50cm	0.12	0.22	0.10	0.10	0.09	0.15	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	○	[正門] みどり幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10			
78	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センター-そうまっこ保育室	1月22日	50cm	0.19	0.23	0.24	0.26	/	/	/	/	/	/	/		[校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
79	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	1月22日	50cm	0.17	0.19	0.12	0.14	0.12	0.10	0.12	0.13	0.15	0.12	0.14	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14			
80	相馬市	幼稚園	相馬市立日立木幼稚園	1月22日	50cm	0.18	0.25	0.13	0.16	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.16	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13			
81	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	1月22日	50cm	0.12	0.22	0.13	0.12	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[正門] 中村報徳保育園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08			
82	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	1月22日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	/	○	[校庭・園庭等] 前回工事のため、前回測定結果無し 積雪 2cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	/			
83	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	1月22日	50cm	0.13	0.17	0.12	0.13	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09			
84	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	1月22日	50cm	0.20	0.26	0.12	0.13	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11			
85	相馬市	小学校	相馬市立日立木小学校	1月22日	50cm	0.17	0.24	0.13	0.16	0.09	0.13	0.14	0.12	0.14	0.12	0.15	○	[校庭・園庭等] 積雪 5cm	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12			

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。