

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年2月14日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月25日調査分)
	施設数
1, 745	84

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 1月25日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.78 福島成蹊中学校 （福島市）	0.07 福島市立土湯小学校 （福島市） 中野保育所 （郡山市） 滝尻保育所 泉幼稚園 （いわき市）	0.06 ～ 0.95
昇降口	0.46 きらきら保育園 （二本松市）	0.06 中野保育所 （郡山市）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.63 ハウトク学園 （二本松市）	0.07 福島市立土湯小学校 （福島市） 中野保育所 （郡山市） 植田保育園 （いわき市）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 m も測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 m の平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m 及び1 m の両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 月 2 5 日までの調査結果（速報）

	1 月 8 日から 1 月 2 3 日まで 調査分	1 月 2 4 日 調査分	1 月 2 5 日 調査分	合 計
正門	1, 1 6 1	9 3	8 2	1, 3 3 6
昇降口	1, 2 0 0	9 5	8 4	1, 3 7 9
校庭・園庭等	1, 1 3 5	9 0	7 9	1, 3 0 4
調査施設数	1, 2 0 1	9 5	8 4	1, 3 8 0

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
1	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	1月25日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.10	0.07	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	0.10	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 63cm		
					1m					0.09					0.09	0.10				
2	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	1月25日	1m	0.25	0.34	0.20	0.22	0.13	0.22	0.22	0.26	0.32	0.23	0.33	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm		
3	福島市	中学校	福島成蹊中学校	1月25日	1m	0.78	0.95	0.33	0.47	0.09	0.34	0.23	0.19	0.18	0.21	0.22	○	〔校庭・園庭等〕 福島成蹊高校も使用 積雪 15cm		
4	福島市	高等学校	福島成蹊高校	1月25日	1m	0.48	0.75	0.32	0.44	0.11	0.24	0.18	0.30	0.31	0.23	0.28	○	〔校庭・園庭等〕 福島成蹊中学校も使用 積雪 15cm		
5	二本松市	保育園	あだたら保育所	1月25日	50cm	0.13	0.19	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 28cm		
					1m					0.08					0.08	0.11				
6	二本松市	保育園	杉沢保育所	1月25日	50cm	0.26	0.37	0.20	0.21	0.15	0.19	0.21	0.21	0.18	0.19	0.27	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm		
					1m					0.15					0.15	0.23				
7	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぼぼ保育所	1月25日	50cm			0.26	0.48	0.28	0.19	0.17	0.25	0.20	0.22	0.26	○	〔正門〕 無し 〔校庭・園庭等〕 積雪 3cm		
					1m					0.26					0.26	0.35				
8	二本松市	保育園	杉の子保育園	1月25日	50cm	0.36	0.51	0.44	0.54	0.23	0.24	0.28	0.34	0.28	0.27	0.40	○	〔正門〕 施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕 積雪 5cm		
					1m					0.26					0.26	0.33				
9	二本松市	保育園	きらきら保育園	1月25日	50cm	0.49	0.65	0.46	0.63	0.26	0.23	0.23	0.25	0.25	0.24	0.37	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm		
					1m					0.24					0.24	0.34				
10	二本松市	保育園	えくぼ保育園	1月25日	50cm	0.26	0.34	0.20	0.29								○	〔校庭・園庭等〕 無し		
11	二本松市	保育園	なかよし保育園	1月25日	50cm	0.44	0.55	0.38	0.49	0.43	0.30	0.38	0.38	0.25	0.35	0.46	○			
					1m					0.40					0.40	0.54				
12	二本松市	保育園	福島ヤクルト販売(株)二本松センターさくらんぼ保育室	1月25日	50cm	0.49	0.52	0.28	0.44									施設所在地は2階 〔正門〕 施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕 無し		
13	二本松市	保育園	ホウトク学園	1月25日	50cm	0.62	0.95	0.40	0.51	0.52	0.58	0.71	0.39	0.44	0.53	0.94	○	〔正門〕 施設敷地入口 〔校庭・園庭等〕 駐車場 積雪 1cm		
					1m					0.63					0.63	0.83				
14	二本松市	幼稚園	二本松市立旭幼稚園	1月25日	50cm	0.27	0.41	0.14	0.19	0.17	0.18	0.19	0.18	0.14	0.17	0.23	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm		
					1m					0.15					0.15	0.21				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
						① 中央	②	③	④	⑤											
15	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	1月25日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.16	0.11	0.11	0.15	0.17	0.11	0.13	0.17	○	〔校庭・園庭等〕積雪 11cm			
					1m					0.13					0.13	0.17					
16	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	1月25日	50cm	0.20	0.26	0.15	0.17	0.09	0.07	0.11	0.08	0.08	0.09	0.14	○	〔校庭・園庭等〕積雪 27cm			
					1m					0.10					0.10	0.15					
17	二本松市	小学校	二本松市立杉田小学校	1月25日	50cm	0.35	0.47	0.16	0.25	0.14	0.28	0.20	0.19	0.23	0.21	0.28	○	〔校庭・園庭等〕積雪 10cm			
					1m					0.14					0.14	0.20					
18	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	1月25日	50cm	0.19	0.32	0.16	0.22	0.14	0.15	0.16	0.20	0.17	0.16	0.27	○	〔校庭・園庭等〕第一校庭 積雪 10cm			
					1m					0.14					0.14	0.22					
					50cm					0.14	0.19	0.13	0.17	0.20	0.17	0.26	○	〔校庭・園庭等〕第二校庭 積雪 10cm			
					1m					0.14					0.14	0.22					
19	二本松市	中学校	二本松市立二本松第三中学校	1月25日	1m	0.53	0.77	0.17	0.27	0.15	0.17	0.17	0.20	0.18	0.17	0.28	○	〔校庭・園庭等〕積雪 20cm			
20	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	1月25日	50cm	0.41	0.59	0.21	0.22	0.23	0.32	0.29	0.23	0.23	0.26	0.31	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～3cm			
					1m					0.23					0.23	0.29					
21	郡山市	保育園	大成保育所	1月25日	50cm	0.31	0.40	0.23	0.25	0.18	0.29	0.25	0.24	0.27	0.25	0.27	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～3cm			
					1m					0.18					0.18	0.21					
22	郡山市	保育園	中野保育所	1月25日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.10		〔正門〕積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕積雪 20～50cm			
					1m					0.07					0.07	0.09					
23	郡山市	保育園	桑野保育所	1月25日	50cm	0.24	0.36	0.19	0.25	0.20	0.23	0.24	0.18	0.26	0.22	0.28	○	〔正門〕積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕積雪 0～5cm			
					1m					0.19					0.19	0.32					
24	郡山市	保育園	富久山保育所	1月25日	50cm	0.29	0.34	0.21	0.27	0.60	0.23	0.30	0.35	0.20	0.34	0.36	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～8cm			
					1m					0.43					0.43	0.46					
25	郡山市	保育園	乙高保育所	1月25日	50cm	0.37	0.35	0.34	0.37	0.25	0.45	0.34	0.31	0.22	0.31	0.36	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～10cm			
					1m					0.26					0.26	0.33					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
26	郡山市	保育園	はなさと保育園	1月25日	50cm	0.33	0.36	0.32	0.36	0.22	0.30	0.35	0.27	0.29	0.29	0.30	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 0～9cm
					1m					0.22					0.22	0.26		
27	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	1月25日	50cm			0.37	0.56								△	〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し
28	郡山市	保育園	(財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	1月25日	50cm	0.27	0.34	0.24	0.35	0.24	0.34	0.23	0.30	0.21	0.26	0.36	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3～5cm
					1m					0.25					0.25	0.32		
29	郡山市	保育園	わかくさ保育園	1月25日	50cm	0.31	0.44	0.24	0.31	0.26	0.36	0.32	0.19	0.30	0.29	0.36	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3～5cm
					1m					0.25					0.25	0.32		
30	郡山市	保育園	たかだ保育園	1月25日	50cm	0.27	0.43	0.27	0.38								△	〔校庭・園庭等〕 無し
31	郡山市	保育園	ヒューマニティー幼保学園	1月25日	50cm	0.24	0.30	0.18	0.19	0.21	0.19	0.25	0.18	0.26	0.22	0.26	△	
					1m					0.22					0.22	0.26		
32	郡山市	保育園	くまの子保育園	1月25日	50cm	0.28	0.36	0.32	0.35	0.55	0.53	0.45	0.55	0.53	0.52	0.58	○	〔正門〕 駐車場入口 〔校庭・園庭等〕 積雪 0～7cm
					1m					0.47					0.47	0.51		
33	郡山市	保育園	ひよこ保育園	1月25日	50cm	0.33	0.42	0.27	0.29	0.29	0.28	0.29	0.26	0.32	0.29	0.37		〔正門〕 駐車場入口
					1m					0.26					0.26	0.32		
34	郡山市	保育園	あおい保育園	1月25日	50cm	0.27	0.31	0.21	0.26	0.24	0.29	0.28	0.22	0.24	0.25	0.30	○	〔昇降口〕 積雪 1cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 0～10cm
					1m					0.22					0.22	0.26		
35	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	1月25日	50cm	0.22	0.30	0.27	0.34	0.18	0.26	0.25	0.26	0.30	0.25	0.33	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 0～10cm
					1m					0.19					0.19	0.24		
36	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	1月25日	50cm	0.19	0.27	0.16	0.20	0.16	0.17	0.24	0.19	0.27	0.21	0.26	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3cm
					1m					0.16					0.16	0.23		
37	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	1月25日	50cm	0.22	0.25	0.21	0.23	0.22	0.28	0.21	0.25	0.24	0.24	0.26	○	
					1m					0.22					0.22	0.24		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)

△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
38	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	1月25日	50cm	0.28	0.35	0.27	0.35	0.21	0.36	0.37	0.21	0.30	0.29	0.33	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～11cm	
					1m					0.23					0.23	0.22			
39	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	1月25日	50cm	0.16	0.21	0.18	0.26	0.20	0.31	0.32	0.15	0.18	0.23	0.32	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～5cm	
					1m					0.20					0.20	0.24			
40	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	1月25日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	0.15	△	郡山市立湖南中学校と同一施設 〔正門〕積雪 3cm 〔昇降口〕積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕積雪 30～35cm	
					1m					0.08					0.08	0.18			
41	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	1月25日	1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.14	△	郡山市立湖南小学校と同一施設 〔正門〕積雪 3cm 〔昇降口〕積雪 3cm 〔校庭・園庭等〕積雪 30～35cm	
42	郡山市	高等学校	湖南高校	1月25日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.13		〔正門〕積雪 5cm 〔昇降口〕積雪 5cm 〔校庭・園庭等〕積雪 20～50cm	
43	石川町	保育園	やどかり保育園	1月25日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.11		〔校庭・園庭等〕積雪 0～2cm	
					1m					0.10					0.10	0.10			
44	石川町	小学校	石川町立中谷第一小学校	1月25日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	0.09	0.14	○	〔校庭・園庭等〕積雪 5～15cm	
					1m					0.11					0.11	0.15			
45	古殿町	保育園	古殿保育所	1月25日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕積雪 0～17cm	
					1m					0.10					0.10	0.09			
46	古殿町	小学校	古殿町立古殿幼稚園	1月25日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12		〔正門〕積雪 10cm 〔校庭・園庭等〕積雪 0～8cm	
					1m					0.09					0.09	0.12			
47	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	1月25日	50cm	0.10	0.13	0.12	0.11	0.08	0.09	0.08	0.13	0.09	0.09	0.11		〔正門〕積雪 8cm 〔昇降口〕第1昇降口 〔校庭・園庭等〕積雪 5～10cm	
					1m					0.09					0.09	0.10			
					50cm			0.09											
48	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	1月25日	1m	0.15	0.20	0.11	0.12	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11		〔校庭・園庭等〕積雪 3～11cm	
49	白河市	保育園	こどもの園保育園	1月25日	50cm	0.15	0.22	0.14	0.18	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕白河幼稚園と共用 積雪 8cm	
					1m					0.09					0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
50	白河市	保育園	さくら保育園	1月25日	50cm	0.15	0.19	0.14	0.15	0.14	0.19	0.13	0.18	0.13	0.15	0.17	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 5cm	
					1m					0.14					0.14	0.17			
51	白河市	保育園	関の森保育園	1月25日	50cm	0.14	0.18	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.16	○	〔正門〕 積雪 7cm 〔校庭・園庭等〕 積雪 7cm	
					1m					0.11					0.11	0.15			
52	白河市	保育園	託児所びびよ	1月25日	50cm	0.13	0.22	0.12	0.21	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.42	○	〔正門〕 駐車場入口 〔校庭・園庭等〕 積雪 6cm	
					1m					0.13					0.13	0.40			
53	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	1月25日	50cm	0.30	0.33	0.15	0.18	0.19	0.16	0.12	0.14	0.16	0.15	0.20	○	〔正門〕 白河市立白河第五小学校と共用 〔校庭・園庭等〕 積雪 5cm	
					1m					0.18					0.18	0.17			
54	白河市	幼稚園	白河幼稚園	1月25日	50cm	0.15	0.22	0.11	0.15	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.13	○	〔校庭・園庭等〕 こどもの園保育園と共用 積雪 8cm	
					1m					0.09					0.09	0.10			
55	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	1月25日	50cm	0.20	0.27	0.10	0.11	0.14	0.16	0.15	0.15	0.12	0.14	0.19	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 5cm	
					1m					0.13					0.13	0.17			
56	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	1月25日	50cm	0.30	0.34	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.12	0.13	0.21	○	〔正門〕 白河市立白坂幼稚園と共用 〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm	
					1m					0.13					0.13	0.16			
57	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	1月25日	1m	0.27	0.45	0.13	0.19	0.17	0.12	0.18	0.18	0.16	0.16	0.24	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 4cm	
58	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	1月25日	1m	0.13	0.18	0.11	0.18	0.22	0.15	0.08	0.21	0.12	0.16	0.23	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 3cm	
59	白河市	高等学校	白河実業高校	1月25日	1m	0.20	0.26	0.13	0.17	0.19	0.24	0.24	0.18	0.22	0.21	0.42		〔校庭・園庭等〕 積雪 10cm	
60	白河市	専修学校	白河医師会白河准看護学院	1月25日	1m	0.24	0.33	0.14	0.18									〔校庭・園庭等〕 無し	
61	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	1月25日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.15	○	〔校庭・園庭等〕 積雪 12～13cm 雪上にて測定	
					1m					0.08					0.08	0.15			
62	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	1月25日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13		〔正門〕 積雪 4cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕 積雪 20cm 雪上にて測定	
					1m					0.12					0.12	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						全体 平均値	前回 調査結果		
					① 中央	②	③	④	⑤									
63	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	1月25日	50cm	0.13	0.18	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	〔正門〕積雪 4cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 20～30cm 雪上にて測定
					1m					0.10					0.10	0.10		
64	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	1月25日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.17		〔正門〕積雪 8cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 15～25cm 雪上にて測定
					1m					0.10					0.10	0.14		
65	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	1月25日	50cm	0.10	0.10	0.09		0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.16		〔昇降口〕仮設校舎 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し 〔正門〕積雪 6cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 15cm 雪上にて測定
					1m					0.08					0.08	0.17		
66	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	1月25日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.15		〔校庭・園庭等〕積雪 22cm 雪上にて測定
					1m					0.09					0.09	0.14		
67	南相馬市	保育園	北町保育所	1月25日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.14		
68	南相馬市	保育園	かしま保育園	1月25日	50cm	0.19	0.22	0.16	0.18	0.10	0.11	0.23	0.15	0.11	0.14	0.14	○	〔校庭・園庭等〕北側園庭
					1m					0.10					0.10	0.11		
					50cm					0.08	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	○	〔校庭・園庭等〕南側園庭
					1m					0.09					0.09	0.09		
69	南相馬市	幼稚園	南相馬市立真野幼稚園	1月25日	50cm	0.19	0.19	0.12	0.12	0.18	0.16	0.13	0.11	0.15	0.15	0.15	△	休園中
					1m					0.17					0.17	0.16		
70	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	1月25日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.15	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
71	南相馬市	小学校	南相馬市立真野小学校	1月25日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	△	休校中
					1m					0.09					0.09	0.09		
72	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	1月25日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.12	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果

(平成25年1月25日調査分速報)

平成25年2月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
73	いわき市	保育園	滝尻保育所	1月25日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13	0.12	0.09	0.13	0.11	0.11		
					1m					0.11					0.11	0.11		
74	いわき市	保育園	下川保育所	1月25日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.12		
75	いわき市	保育園	泉保育所	1月25日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.11	0.15	0.11	0.11	0.13		
					1m					0.11					0.11	0.12		
76	いわき市	保育園	植田保育園	1月25日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.09		
77	いわき市	保育園	菊田保育所	1月25日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.07		
78	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	1月25日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11					0.11	0.10	〔校庭・園庭等〕 駐車場(中央1地点のみ測定)	
					1m					0.10					0.10	0.10		
79	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	1月25日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
80	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	1月25日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
81	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	1月25日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.18	0.14	0.14	0.14	△	
					1m					0.10					0.10	0.11		
82	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	1月25日	1m	0.10	0.13	0.09	0.09	0.09	0.14	0.13	0.13	0.09	0.12	0.13	△	
83	いわき市	高等学校	磐城農業高校	1月25日	1m	0.10	0.12	0.07	0.09	0.14	0.11	0.12	0.12	0.09	0.12	0.12		仮設校舎 〔正門〕 施設敷地入口
84	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	1月25日	1m	0.13	0.13	0.10	0.09	0.12	0.15	0.21	0.18	0.14	0.16	0.16		

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。