資料２４－５－５

# プレス発表資料

文部科学省
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

平成１９年５月７日
文　部　科　学　省

## 局所排気処理装置の排気ダクトの破損について（日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター）

| |
|---|
| 日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター濃縮工学施設内において、遠心機処理設備用局所排気処理装置の排気ダクト（塩ビ配管）が破損していることが発見され、同機構から連絡がありましたので、お知らせいたします。 |

１.発見日時：
平成１９年５月７日（月）午前９時３０分頃
（当省への第１報通報：午前１０時３０分頃）

２．場所：
日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター濃縮工学施設
（岡山県苫田郡鏡野町）

３．状況：
本日午前９時３０分ごろ、日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター濃縮工学施設遠心機処理室において、停止中の局所排気処理装置の排気ダクト（塩ビ配管）が破損していることが発見されました。同処理室において、放射性物質は検出されていません。
なお、現在建屋排気は運転中で室内の負圧は維持されています。

４．被ばく等の状況：
モニタリングポスト及び排気モニタの指示値に異常はなく、環境への影響はありません。また、作業員の被ばくのおそれもありません。

５．原因：
調査中。

６．当省の対応：
直ちに現地の原子力保安検査官を派遣し、状況を確認しているところです。詳細については引き続き調査中です。

# プレス発表資料

文部科学省
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

本件は、法令報告事象に該当するため、その状況及びそれに対する処置を原子炉等規制法に基づき、１０日以内に文部科学大臣に報告させるものとします。

（ＩＮＥＳによる暫定評価）

| 基準１ | 基準２ | 基準３ | 評価レベル |
|---|---|---|---|
| － | － | ０ | ０ |

（お問い合わせ）
文部科学省科学技術・学術政策局
原子力安全課原子力規制室
島根、南山
電話：０３－６７３４－３９２６（直通）
０３－５２５３－４１１１（内線３９２６）