

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第15回）結果について（速報）第11報

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

8月30日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

2 調査結果

今回調査結果	前回調査結果
0.04～0.13	0.05～0.13

(単位： μ Sv/h)

※前回調査は令和2年8月26日から10月6日に実施しました。

※前回調査結果は、今回調査と同一地点での調査結果の最大値、最小値を示しています。

【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。	
測定地点	正門	1地点
	昇降口	1地点
	校庭・園庭等	中心部及び4隅の5地点の平均値

3 調査対象

調査対象地点数（施設数）	今回速報公表地点数（施設数） （8月30日調査分）
4,757（1,649）	232（81）

担当：放射線監視室

室長 三浦 俊二 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 狗飼 大介 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
1	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	
2	福島市	保育園	福島保育所	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
3	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのこ園	8月30日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.07	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.12	0.07	0.07	0.10	0.11	
4	福島市	保育園	福島愛隣保育園	8月30日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[正門][校庭・園庭等] No.10福島愛隣幼稚園と 共用 [校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
					50cm					0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.10福島愛隣幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.07	0.07	
5	福島市	保育園	福島県立医科大学病児病後児保育所	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07		[正門] 須賀川支援学校医大分校と共用(8/16 測定) [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08			
6	福島市	保育園	さゆり第二保育園	8月30日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.09	0.09	
7	福島市	保育園	キッズルームひだまり	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.06	0.09	0.09	
8	福島市	保育園	ぷらむはうす	8月30日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.07	0.07			
9	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	
10	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	8月30日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[正門][校庭・園庭等] No.4福島愛隣保育園と 共用 [校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					50cm					0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.4福島愛隣保育園と共用 [校庭・園庭等] 南側園庭
					1m					0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
11	福島市	小学校	福島市立平石小学校	8月30日	50cm	0.12	0.13	0.06	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.11	0.12	0.06	0.06	0.09	0.09	
12	福島市	小学校	福島市立水保小学校	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
13	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
14	福島市	中学校	福島市立西信中学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
15	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	8月30日	50cm	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	
					1m	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	
16	川俣町	小学校	川俣町立福田小学校	8月30日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	
17	川俣町	高等学校	川俣高校	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.12	0.12	0.09	0.09	[昇降口] 2階昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.08	0.08	0.13	0.13	0.08	0.09	
					50cm					0.09	0.09	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m					0.09	0.09	
18	郡山市	保育園	喜久田保育所	8月30日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	
19	郡山市	保育園	柳橋保育所	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
20	郡山市	保育園	田村保育所	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.11	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.09	0.09	0.10	
21	郡山市	保育園	わかくさ保育園	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.10	0.06	0.09	0.10	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
22	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	
23	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	8月30日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	
24	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	8月30日	50cm	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	
25	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	8月30日	50cm	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	
26	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	
27	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
28	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	8月30日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.08	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	
29	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	
30	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
31	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	8月30日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	
32	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	
33	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	8月30日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	
					1m	0.11	0.13	0.09	0.13	0.10	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
34	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	
35	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.11	0.11	
36	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	8月30日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.12	0.08	0.10	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	
37	郡山市	高等学校	安積高校御館校	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.13	0.13	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13	
38	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	8月30日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
39	石川町	保育園	石川町立第二保育所	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	
40	石川町	こども園	社会福祉法人千扇福祉会おひさま保育園いしかわ	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07			
41	平田村	保育園	おひさま保育園	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	
42	平田村	こども園	平田村立ひらたこども園	8月30日	50cm	0.09		0.08		0.07		新規地点
					1m	0.08		0.08		0.07		
43	平田村	小学校	平田村立小平小学校	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.10	0.11	0.08	0.08	
44	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	
45	平田村	中学校	平田村立ひらた清風中学校	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.11	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.12	0.12	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
46	会津美里町	こども園	本郷こども園	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	[昇降口][校庭・園庭等] 乳児部
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	
					50cm			0.07	0.06	0.07	0.07	[昇降口][校庭・園庭等] 幼児部
					1m			0.07	0.07	0.07	0.07	
47	会津美里町	こども園	認定こども園きぼう	8月30日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.10	0.07	0.06	
48	会津美里町	こども園	新鶴こども園	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06			[校庭・園庭等] 工事等により測定不可
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07			
49	会津美里町	こども園	認定こども園ひかり	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	
50	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	8月30日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.10	0.09	0.10	0.06	0.06	
51	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	8月30日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.11	
52	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
53	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	8月30日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	
54	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.09	
55	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
56	会津美里町	高等学校	大沼高校	8月30日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第1グラウンド
					1m	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
					50cm			0.08	0.09	0.08	0.08	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート
					1m			0.08	0.09	0.08	0.08	
					50cm					0.09	0.08	[校庭・園庭等] 南庭
					1m					0.08	0.09	
					50cm					0.08	0.08	[校庭・園庭等] 第2グラウンド
					1m					0.08	0.08	
57	飯舘村	こども園	飯舘村立ままでの里のこども園	8月30日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
58	飯舘村	小学校	飯舘村立いいたて希望の里学園(前期課程)	8月30日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.59飯舘村立いいたて希望の里学園(後期課程)と共用
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	
59	飯舘村	中学校	飯舘村立いいたて希望の里学園(後期課程)	8月30日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.58飯舘村立いいたて希望の里学園(前期課程)と共用
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	
60	いわき市	保育園	三和保育所	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	
61	いわき市	保育園	三阪保育所	8月30日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
62	いわき市	保育園	田人保育所	8月30日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.07	
63	いわき市	保育園	永井保育所	8月30日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
64	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所	8月30日	50cm			0.05	0.08			正門と昇降口が近いので、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.05	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
65	いわき市	保育園	くるみ保育園	8月30日	50cm			0.05	0.05	0.06	0.07	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 狭小により3 地点の平均値(第14回も同 様)
					1m			0.06	0.05	0.06	0.06	
66	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	8月30日	50cm	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
67	いわき市	幼稚園	入遠野まこと幼稚園	8月30日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	
68	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	8月30日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	
69	いわき市	小学校	いわき市立三和小学校	8月30日	50cm	0.06		0.06		0.07		移転により新規地点 [正門][昇降口][校庭・園庭 等] No.76いわき市立三和 中学校と共用
					1m	0.06		0.07		0.07		
70	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	8月30日	50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08	
71	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	0.08	
72	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
73	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	8月30日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.07	
74	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭 等] No.80いわき市立田人 中学校と共用
					1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
75	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	
76	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	8月30日	50cm	0.06		0.06		0.07		移転により新規地点 [正門][昇降口][校庭・園庭 等] No.69いわき市立三和 小学校と共用
					1m	0.06		0.07		0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第15回)結果
(令和3年8月30日調査分速報)

令和3年10月4日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	今回 調査結果	第14回 調査結果	
77	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	8月30日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
78	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	8月30日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	
79	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
80	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	8月30日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.74いわき市立田人小学校と共用
					1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
81	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	8月30日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	

※ 「第14回調査結果」とは、令和2年8月26日から10月6日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。