

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第17回）結果について（速報）第2報

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

8月17日～25日に実施した調査の結果、事故後の平成23年度調査結果からは大きく低下し、前回調査結果と比較すると、概ね横ばい傾向でした。

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

今回調査結果	前回調査結果※ ¹	平成23年度調査結果※ ²
0.04～0.17	0.05～0.17	0.05～28.7

※1：前回調査結果は、令和4年8月4日から9月15日に実施した前回調査のうち、今回調査と同一地点での調査結果の最小値、最大値を示しています。

※2：平成23年度調査結果は、平成23年4月5日から4月29日に実施した第1回調査における最小値、最大値（高さ1mの測定値）を示しています。

2 調査対象

令和5年度 調査対象地点数（施設数）	今回速報公表地点数（施設数） （8月17日～8月25日調査分）
4,505（1,566）	1,058（382）

3 測定方法及び測定地点

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。
測定地点	正門 1地点
	昇降口 1地点
	校庭・園庭等 園庭等の中心部及び4隅の5地点の平均値

担当：放射線監視室

室長 三浦 俊二 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 齋藤 史紀 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
1	福島市	保育園	あいあい保育園	8月22日	50cm	0.09	0.14	0.05	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.12	0.05	0.07	0.08	0.09	
2	福島市	保育園	福島隣保館保育所	8月25日	50cm	0.07	0.08	0.05	0.06	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.05	0.05	0.08	0.08	
3	福島市	保育園	福島わかば保育園	8月25日	50cm			0.05	0.06	0.05	0.06	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕園舎3階の屋上
					1m			0.05	0.06	0.06	0.05	
4	福島市	保育園	東浜保育所	8月25日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
5	福島市	保育園	福島敬香保育園	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	
6	福島市	保育園	さくら保育園	8月24日	50cm	0.13	0.15	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.12	0.14	0.08	0.09	0.09	0.09	
7	福島市	保育園	渡利保育所	8月24日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	
8	福島市	保育園	あすなろ保育園	8月22日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	
9	福島市	保育園	蓬莱保育所	8月23日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
10	福島市	保育園	蓬莱第二保育所	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	
11	福島市	保育園	あおぞら保育園	8月25日	50cm			0.09	0.10			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し
					1m			0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
12	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのこ園	8月22日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.10	
13	福島市	保育園	託児所くれよん	8月24日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.14	
					1m	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14	
14	福島市	保育園	ポプラ保育園	8月24日	50cm	0.07	0.08	0.05	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.05	0.07	0.08	0.10	
15	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07			
16	福島市	保育園	ひばり音楽幼児園	8月23日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	
17	福島市	保育園	南福島保育園	8月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	保育棟
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
18	福島市	保育園	きらり保育園	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	
19	福島市	保育園	福島県立医科大学病児病後児保育所	8月22日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07			〔正門〕 No.43須賀川支援学校医大分校と共用 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07			
20	福島市	保育園	スクルドエンジェル保育園福島園	8月24日	50cm			0.07	0.08			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.07			
21	福島市	保育園	若枝幼児園	8月23日	50cm	0.09		0.05				移転により、新規地点 〔校庭・園庭等〕 工事中の為測定不可
					1m	0.09		0.05				
22	福島市	こども園	福島郷野目こども園	8月25日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
23	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ幼稚園	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
24	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	8月24日	50cm	0.11	0.13	0.07	0.09	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	
25	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	8月23日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
26	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	8月22日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	
27	福島市	幼稚園	みその幼稚園	8月25日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
28	福島市	小学校	福島市立平石小学校	8月24日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	
29	福島市	小学校	福島市立平田小学校	8月24日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.05	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.07	
30	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	8月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.11	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	
31	福島市	小学校	福島市立松川小学校	8月22日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	〔校庭・園庭等〕 No.39福島市立松陵中学校と共用
					1m	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	
32	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	8月22日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.09	
33	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	8月22日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.06	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
34	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	8月25日	50cm	0.12	0.12	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.12	0.12	0.07	0.08	0.09	0.09	
35	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	8月24日	50cm	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	
36	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	
37	福島市	小学校	福島市立蓬莱小学校	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
38	福島市	小学校	福島市立蓬莱東小学校	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	
39	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.31福島市立松川小学校と共用
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
40	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	8月25日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.10	
41	福島市	中学校	福島市立蓬莱中学校	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	
42	福島市	高等学校	福島明成高校	8月25日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	
43	福島市	特別支援学校	須賀川支援学校医大分校	8月22日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	[正門] No.19福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 [校庭・園庭等] ライトコート
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
44	二本松市	保育園	あだたら保育所	8月18日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
45	二本松市	保育園	小浜保育所	8月17日	50cm	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.12	0.13	0.13	0.10	0.11	
46	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぽぽ保育所	8月17日	50cm			0.06	0.08	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.07	0.07	0.07	
47	二本松市	保育園	おひさま保育園	8月17日	50cm			0.08	0.08	0.09	0.10	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.08	0.09	0.10	
48	二本松市	こども園	とうわこども園	8月21日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.10	0.06	0.07	0.09	0.08	
49	二本松市	こども園	いわしろさくらこども園	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	
50	二本松市	幼稚園	二本松市立渋川幼稚園	8月18日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	
51	二本松市	幼稚園	岩代幼稚園	8月18日	50cm	0.14	0.13	0.08	0.09	0.11	0.13	
					1m	0.13	0.12	0.08	0.08	0.11	0.12	
52	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	8月18日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.09	
53	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	8月18日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.08	0.09	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.08	
54	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	8月21日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.11	0.11	0.11	
					1m	0.17	0.17	0.10	0.11	0.11	0.11	
55	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	8月21日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
56	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	8月17日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	
					1m	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	
57	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	8月24日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	
58	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	8月17日	50cm	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	
59	二本松市	小学校	二本松市立二本松南小学校	8月17日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	
60	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	8月17日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.11	0.14	0.09	0.08	0.08	0.09	
61	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	8月17日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.13	0.14	0.08	0.10	0.10	0.10	
62	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	8月18日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	〔校庭・園庭等〕第1グラウンド
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	
					50cm					0.07	0.08	〔校庭・園庭等〕第2グラウンド
					1m					0.07	0.08	
63	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	
64	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	8月21日	50cm	0.14	0.14	0.07	0.07	0.09	0.10	〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート
					1m	0.13	0.14	0.07	0.07	0.09	0.10	
					50cm					0.13	0.13	〔校庭・園庭等〕「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック
					1m					0.12	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
64	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	8月21日	50cm					0.10	0.09	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場
					1m					0.10	0.09	
					50cm					0.11	0.12	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場
					1m					0.11	0.11	
65	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	8月21日	50cm	0.11	0.14	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.11	0.13	0.07	0.07	0.09	0.09	
66	二本松市	中学校	二本松市立小浜中学校	8月18日	50cm	0.15	0.08	0.08	0.15	0.10	0.10	
					1m	0.14	0.07	0.08	0.15	0.10	0.10	
67	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二中学校	8月17日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.10	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	
68	二本松市	中学校	二本松市立二本松第三中学校	8月17日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.11	0.11	0.07	0.09	0.09	0.11	
69	二本松市	高等学校	二本松実業安達東校舎	8月21日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.09	0.11	0.11	旧安達東高校 校庭
					1m	0.12	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	
					50cm					0.11	0.12	旧安達東高校 投的場
					1m					0.11	0.11	
70	二本松市	高等学校	二本松実業高校	8月18日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	旧二本松工業高校
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
71	郡山市	保育園	梅の木保育園	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
72	郡山市	保育園	柴宮保育所	8月22日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
73	郡山市	保育園	安積保育所	8月18日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
74	郡山市	保育園	成田保育所	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
75	郡山市	保育園	大槻保育所	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
76	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	8月22日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11	
					1m	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	
77	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	8月22日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.07	0.09	0.09	
78	郡山市	保育園	ひまわり保育園	8月23日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	
79	郡山市	保育園	大成保育所	8月23日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	
80	郡山市	保育園	御代田保育所	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
81	郡山市	保育園	ポニー保育園	8月17日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.13	0.12	0.13	
					1m	0.13	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	
82	郡山市	保育園	(一財)慈山会医学研究所付属坪井病院 院内託児所	8月24日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	
83	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダーガー テン	8月24日	50cm	0.13	0.15	0.08	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.13	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
84	郡山市	保育園	アルゴ幼稚舎保育園	8月18日	50cm			0.09	0.09	0.09	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.09	0.09	
85	郡山市	保育園	ひかり保育園	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
86	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園ユーパロつつみ分園	8月23日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.07	0.07			
87	郡山市	保育園	ドレミの保育園	8月25日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	
88	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	8月25日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.11			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.10	0.09	0.09	0.11			
89	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保育室	8月25日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.12	0.11	0.10	0.10			
90	郡山市	保育園	ほしのこ保育園	8月25日	50cm			0.11	0.11	0.09	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.11	0.09	0.09	0.09	
91	郡山市	保育園	ニチキッズ郡山あさか保育園	8月24日	50cm			0.09	0.09	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.08	0.07	0.08	0.08	
92	郡山市	保育園	もりのなかま保育園郡山安積園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	
93	郡山市	こども園	認定こども園わかば幼稚園	8月18日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.12	0.13	0.08	0.09	0.08	0.09	
94	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	8月24日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
95	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	8月24日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	
96	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	
97	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	〔校庭・園庭等〕園庭
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	
					50cm					0.07	0.07	〔校庭・園庭等〕グラウンド
					1m					0.07	0.07	
98	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	8月25日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
99	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	
100	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	8月24日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	
101	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	
102	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	8月18日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.07	0.10	0.10	
103	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	8月22日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	
104	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
105	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	8月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.10	
106	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	
107	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	8月22日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
108	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	
109	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	8月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.12	0.11	
					1m	0.09	0.08	0.07	0.08	0.12	0.12	
110	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	8月18日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	
111	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	8月21日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.14	0.10	0.10	
					1m	0.12	0.11	0.13	0.12	0.10	0.10	
112	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	8月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	
113	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	8月25日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	
114	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	8月22日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.06	0.10	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.10	
115	郡山市	高等学校	尚志高校	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地对策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
116	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	8月17日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	
117	郡山市	特別支援学校	聴覚支援学校	8月23日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	[校庭・園庭等] 校庭
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	
118	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	8月25日	50cm	0.10	0.09	0.12	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.10	0.10	0.12			
119	郡山市	専修学校	国際医療看護福祉大学校	8月25日	50cm			0.09	0.10	0.11	0.11	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.123国際アート&デザイン大学校、No.124国際 情報工科自動車大学校、No.125国際ビューティ& フード大学校と共用
					1m			0.09	0.10	0.11	0.11	
120	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	8月25日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.11			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.11	0.12	0.12			
121	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	8月17日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.10	0.10	0.10			
122	郡山市	専修学校	国際ビジネス公務員大学校	8月25日	50cm			0.10	0.11			正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] 無し
					1m			0.10	0.11			
123	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン大学校	8月25日	50cm			0.08	0.09	0.11	0.11	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.119国際医療看護福祉大学校、No.124国際情 報工科自動車大学校、No.125国際ビューティ& フード大学校と共用
					1m			0.08	0.08	0.11	0.11	
124	郡山市	専修学校	国際情報工科自動車大学校	8月25日	50cm			0.09	0.08	0.11	0.11	正門と昇降口が近い ため、昇降口のみ測定 [校庭・園庭等] キャンパス広場 No.119国際医療看護福祉大学校、No.123国際ア ート&デザイン大学校、No.125国際ビューティ& ード大学校と共用
					1m			0.09	0.09	0.11	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
125	郡山市	専修学校	国際ビューティ&フード大学校	8月25日	50cm			0.08	0.08	0.11	0.11	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 キャンパス広場 No.119国際医療看護福祉大学校、No.123国際アート&デザイン大学校、No.124国際情報工科自動車大学校と共用
					1m			0.08	0.09	0.11	0.11	
126	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	8月17日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08			
127	須賀川市	保育園	白鳩保育園	8月18日	50cm			0.09	0.10	0.08	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.08	0.08	
128	須賀川市	保育園	第一保育所	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
129	須賀川市	保育園	第二保育所	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
130	須賀川市	保育園	コアラ保育園	8月17日	50cm			0.06	0.07	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.08	0.08	
131	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室	8月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07			
132	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育 所	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	
133	須賀川市	保育園	虹色保育園	8月18日	50cm			0.08	0.08	0.08	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.09	0.09	0.07	0.07	
134	須賀川市	保育園	アップル保育園	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
135	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぽぽ保育園	8月22日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
136	須賀川市	保育園	にれの木保育園	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	
137	須賀川市	保育園	花のうた保育園	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
138	須賀川市	保育園	保育園 スマイル	8月18日	50cm			0.06	0.07	0.09	0.09	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.07	0.09	0.10	
139	須賀川市	こども園	大東こども園	8月23日	50cm	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	
140	須賀川市	こども園	りのひらこども園	8月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	
141	須賀川市	こども園	認定こども園くるみの木	8月21日	50cm	0.07	0.09	0.11	0.12	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.11	0.12	0.07	0.08	
142	須賀川市	こども園	認定こども園オリーブの木	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
143	須賀川市	こども園	認定こども園天泉こども園	8月17日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	
144	須賀川市	こども園	認定こども園らみどり	8月22日	50cm	0.08		0.07		0.07		新規地点
					1m	0.07		0.06		0.07		
145	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	8月17日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	
146	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)			
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果		
147	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07		
					1m	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07		
148	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	8月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08		
149	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.13	0.09	0.09		
					1m	0.06	0.08	0.11	0.12	0.09	0.09		
150	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	8月21日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10		
					1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10		
151	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	8月22日	50cm				0.09	0.10	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m				0.09	0.10	0.08	0.07	
152	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	8月18日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08		
153	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	8月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08		
154	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
155	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	8月23日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.12	0.06	0.06		
					1m	0.09	0.09	0.11	0.12	0.06	0.06		
156	須賀川市	高等学校	須賀川創英館高校	8月22日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08		
157	須賀川市	特別支援学校	須賀川支援学校	8月22日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
158	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	8月17日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11			〔校庭・園庭等〕無し
					1m	0.12	0.12	0.10	0.11			
159	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	8月22日	50cm			0.06	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕無し
					1m			0.06	0.06			
160	三春町	保育園	三春町第一保育所	8月25日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	
161	三春町	保育園	三春町第二保育所	8月25日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.07	0.11	0.11	
					1m	0.09	0.10	0.06	0.07	0.10	0.11	
162	三春町	保育園	三春町北保育所	8月25日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	
163	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	8月24日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08			〔昇降口〕事務室入口 〔校庭・園庭等〕無し
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08			
164	三春町	小学校	三春町立三春小学校	8月25日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.11	0.11	0.08	0.08	0.10	0.10	
165	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	8月25日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.11	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	
166	三春町	小学校	三春町立沢石小学校	8月25日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	
167	小野町	保育園	あおぞら保育園	8月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	
168	小野町	こども園	おのまち認定こども園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
169	小野町	小学校	小野町立小野小学校	8月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
170	小野町	中学校	小野町立小野中学校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.10	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.11	0.11	0.07	0.07	
171	小野町	高等学校	小野高校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	
172	白河市	保育園	ひがし保育園	8月22日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09	0.08	〔 正門 〕 No.182白河市立ひがし幼稚園と共用
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	
173	白河市	保育園	おもてごう保育園	8月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	
174	白河市	保育園	たいしん保育園	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	
175	白河市	保育園	ニチイキッズ新白河保育園	8月25日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09			〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09			
176	白河市	保育園	保育室 おひさま	8月23日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	
					1m	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11	
177	白河市	こども園	認定こども園 らのみな	8月25日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
178	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	8月23日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.06	0.10	0.09	
					1m	0.10	0.09	0.07	0.06	0.09	0.10	
179	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	8月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
180	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	
181	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
182	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	8月22日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	〔 正門 〕 No.172ひがし保育園と共用
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	
183	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	
184	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	8月25日	50cm	0.11	0.10	0.07	0.07	0.10	0.09	〔 正門 〕 No.194白河市立白河第五小学校と共用
					1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	
185	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.10	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	
186	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	8月23日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	
187	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	
188	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	8月24日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	
189	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	8月22日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	
190	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	8月22日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.10	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.09	0.11	0.10	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
191	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	
192	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	8月25日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	
193	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	8月23日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.07	0.10	0.10	
194	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	8月25日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	[正門] No.184白河市立白坂幼稚園と共用
					1m	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	
195	白河市	小学校	白河市立大信小学校	8月21日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	
					1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	
196	白河市	中学校	白河市立東北中学校	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.07	0.12	0.10	
197	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	8月23日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	
198	白河市	中学校	白河市立東中学校	8月22日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	
199	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	8月25日	50cm	0.15	0.11	0.09	0.09	0.11	0.09	
					1m	0.13	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	
200	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	8月24日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	
201	白河市	中学校	白河市立大信中学校	8月21日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
202	白河市	高等学校	白河実業高校	8月24日	50cm	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
203	矢吹町	保育園	ひかり保育園	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
204	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所	8月17日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08			
205	矢吹町	保育園	イマジン・レインボー	8月21日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	
206	矢吹町	保育園	サンライズキッズ保育園矢吹町園	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	
207	矢吹町	こども園	認定こども園野のはな	8月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.05	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.05	0.07	0.07	
208	矢吹町	こども園	認定こども園ポプラの木	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	
209	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.06	0.07	0.09	0.08	
210	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	8月18日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.07	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	
211	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	8月17日	50cm	0.08	0.09	0.05	0.06	0.05	0.06	
					1m	0.08	0.09	0.05	0.06	0.05	0.06	
212	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中畑幼稚園	8月17日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.09	0.06	0.06	0.08	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
213	矢吹町	小学校	矢吹町立矢吹小学校	8月18日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	
214	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.10	0.07	0.05	0.06	
215	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	8月17日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.05	0.05	
216	矢吹町	小学校	矢吹町立善郷小学校	8月18日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	
217	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	8月17日	50cm	0.08	0.07	0.13	0.11	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.13	0.11	0.06	0.06	
218	矢吹町	高等学校	光南高校	8月17日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.05	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.05	0.09	0.09	
219	会津若松市	保育園	つるが保育園	8月18日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
220	会津若松市	保育園	若松第二保育園	8月18日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
221	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	
222	会津若松市	保育園	すくすく園	8月17日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
223	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
224	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	8月24日	50cm			0.06	0.06	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 西側園庭
					1m			0.06	0.06	0.06	0.07	
					50cm					0.06	0.07	〔校庭・園庭等〕 東側園庭
					1m					0.06	0.07	
225	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	8月21日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07			
226	会津若松市	保育園	ロータスキッズ	8月17日	50cm			0.05	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔昇降口〕 No.231ロータス保育園と共用 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.07			
227	会津若松市	保育園	まな児遊園 幸くるルーム	8月22日	50cm			0.05	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.07			
228	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	8月18日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	
229	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	8月22日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.07	0.09	0.05	0.07			
230	会津若松市	保育園	竹田綜合病院 たけのこキッズルーム	8月23日	50cm			0.06	0.08	0.05	0.05	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.07	0.05	0.06	
231	会津若松市	保育園	ロータス保育園	8月17日	50cm			0.05	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔昇降口〕 No.226ロータスキッズと共用 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.07			
232	会津若松市	保育園	ミッキー保育園	8月17日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.06			
233	会津若松市	保育園	リオン・ドール保育園	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.06	0.05	0.05	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
234	会津若松市	保育園	ベビーハウスミッキー	8月17日	50cm			0.06	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.06			
235	会津若松市	保育園	いいもり山学園	8月17日	50cm			0.05	0.07			〔正門〕〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.05	0.06			
236	会津若松市	こども園	会津慈光こども園	8月23日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	〔正門〕 東側正門 〔昇降口〕 いちごちゃんルーム 〔校庭・園庭等〕 園庭
					1m	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
					50cm	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	〔正門〕 西側正門 〔昇降口〕 会津慈光幼稚園 〔校庭・園庭等〕 グラウンド
					1m	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	
237	会津若松市	こども園	あいづ博愛こども園	8月24日	50cm			0.05	0.05	0.06	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 北側園庭
					1m			0.05	0.05	0.05	0.06	
					50cm					0.06	0.06	〔校庭・園庭等〕 南側園庭
					1m					0.06	0.06	
238	会津若松市	こども園	南町こども園	8月22日	50cm			0.06	0.06	0.06	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.06	0.06	
239	会津若松市	こども園	やまがみらいこども園	8月23日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
240	会津若松市	こども園	菅原若葉こども園	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	
241	会津若松市	こども園	認定こども園会津若葉幼稚園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	
242	会津若松市	こども園	認定こども園榎の木	8月21日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
243	会津若松市	こども園	認定こども園若松第三幼稚園	8月21日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	
244	会津若松市	こども園	慈光第二こども園	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.06	0.10	0.07	0.06	0.06	
245	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	8月17日	50cm			0.07	0.07	0.05	0.06	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.08	0.05	0.06	
246	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
247	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
248	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.09	0.10	0.07	0.08	
249	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	8月18日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
250	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	8月17日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	
251	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
252	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	
253	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
254	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	8月23日	50cm	0.05	0.07	0.10	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.07	0.08	0.10	0.06	0.07	
255	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	
256	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	
257	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	8月21日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	
258	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	8月18日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	
259	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	
260	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	8月22日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
261	会津若松市	高等学校	会津高校	8月22日	50cm	0.05	0.06	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	
262	会津若松市	高等学校	若松商業高校	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	
263	会津若松市	高等学校	仁愛高校	8月18日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08			〔校庭・園庭等〕無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09			
264	会津若松市	高等学校	会津北嶺高校	8月21日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
265	会津若松市	特別支援学校	会津支援学校竹田校	8月22日	50cm			0.09	0.09			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔 昇降口 〕 管理棟入口 〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m			0.09	0.09			
266	会津若松市	専修学校	公益社団法人会津若松医師会附属会津准看護高等専修学校	8月17日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.07			〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m	0.05	0.06	0.05	0.07			
267	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	8月17日	50cm	0.06	0.08	0.09	0.07			〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m	0.06	0.08	0.07	0.08			
268	会津若松市	専修学校	温知会看護学院	8月18日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08			〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m	0.05	0.07	0.07	0.08			
269	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	8月25日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
270	喜多方市	保育園	塩川のびやか保育園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	
271	喜多方市	保育園	どんぐりの森	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	
272	喜多方市	保育園	こすもす保育園	8月25日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.07			〔 校庭・園庭等 〕 無し
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06			
273	喜多方市	保育園	きらり保育園	8月25日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	
274	喜多方市	こども園	喜多方市立駒形こども園	8月24日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	
275	喜多方市	こども園	喜多方市立姥堂こども園	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
276	喜多方市	こども園	喜多方市立堂島こども園	8月24日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.05	0.06	0.08	0.08	
277	喜多方市	こども園	喜多方市立すぎっこども園	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
278	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	8月25日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	
279	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	8月25日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	
280	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	8月25日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	
281	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	8月25日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	
282	相馬市	保育園	I☆KIDSそうま	8月18日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
283	相馬市	小学校	相馬市立磯部小学校	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	
284	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	8月23日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
285	南相馬市	保育園	北町保育所	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	
286	南相馬市	保育園	かしま保育園	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
286	南相馬市	保育園	かしま保育園	8月17日	50cm					0.05	0.06	〔校庭・園庭等〕 北側園庭
					1m					0.05	0.06	
287	南相馬市	保育園	かみまの保育園	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	
288	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	8月23日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	〔校庭・園庭等〕 駐車場
					1m	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	
289	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	
290	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	8月23日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	
291	南相馬市	保育園	南相馬市立総合病院院内保育所 おひさま	8月24日	50cm			0.07	0.06	0.09	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.08	0.08	
292	南相馬市	保育園	ユニソンワールド保育園 ヨークタウン原町	8月24日	50cm			0.06	0.07	0.07	0.07	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.07	0.07	0.06	
293	南相馬市	保育園	なかよし園	8月24日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	
294	南相馬市	保育園	原町にこにこ保育園	8月25日	50cm			0.06	0.06			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.05	0.06			
295	南相馬市	保育園	聖愛ちいろば園	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.05	0.10	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	0.09	0.08	
296	南相馬市	こども園	原町聖愛こども園	8月25日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
297	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	8月21日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	
298	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	8月17日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
299	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	8月25日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	
300	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	8月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	
301	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	8月21日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	
302	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	8月25日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	
303	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	8月18日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.08	0.09	0.10	0.06	0.06	
304	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	8月21日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	
305	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	8月22日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	
306	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	8月17日	50cm	0.08	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
307	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	8月22日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
308	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	8月18日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.06	
309	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	8月23日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	
310	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	8月22日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	
					1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	
311	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	8月21日	50cm	0.08	0.06	0.08	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	
312	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	8月22日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.05	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.05	0.06	
313	南相馬市	高等学校	原町高校	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	
314	南相馬市	特別支援学校	相馬支援学校	8月18日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	
315	いわき市	保育園	渚保育所	8月25日	50cm	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	
316	いわき市	保育園	愛宕保育園	8月24日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	
317	いわき市	保育園	本町保育所	8月25日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
					1m	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	
318	いわき市	保育園	玉露保育所	8月24日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	
					1m	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
319	いわき市	保育園	滝尻保育所	8月25日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	
320	いわき市	保育園	下川保育所	8月25日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	
321	いわき市	保育園	泉保育所	8月23日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
322	いわき市	保育園	遠野保育所	8月17日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	
323	いわき市	保育園	船尾保育園	8月22日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
324	いわき市	保育園	常磐第一保育園	8月22日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
325	いわき市	保育園	常磐第二保育園	8月21日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	
326	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	〔 正門 〕〔 校庭・園庭等 〕 No.352まこと幼稚園と共用
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	
327	いわき市	保育園	さかえ保育園	8月21日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
328	いわき市	保育園	渡辺保育所	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
329	いわき市	保育園	菊田保育所	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
330	いわき市	保育園	西郷保育園	8月22日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
331	いわき市	保育園	ゆしまや保育園	8月21日	50cm			0.05	0.06	0.07	0.08	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.06	0.06	0.07	0.08	
332	いわき市	保育園	はなまる保育園	8月23日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
333	いわき市	保育園	託児所キャンディきっず	8月21日	50cm			0.06	0.08			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.08			
334	いわき市	保育園	特別養護老人ホーム寿限無内保育所	8月25日	50cm			0.07	0.07	0.06	0.05	正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定
					1m			0.07	0.06	0.06	0.05	
335	いわき市	保育園	母親支援室パンダさん	8月18日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07			
336	いわき市	保育園	おひさまルーム	8月24日	50cm	0.05	0.05	0.07	0.07			〔校庭・園庭等〕 無し
					1m	0.06	0.05	0.07	0.06			
337	いわき市	保育園	もえぎ保育園	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	〔校庭・園庭等〕 狭小により3地点の平均値
					1m	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
338	いわき市	保育園	たねまき保育園	8月21日	50cm			0.07	0.07			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.05	0.05			
339	いわき市	保育園	アカシヤ保育園	8月25日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	〔校庭・園庭等〕 狭小により3地点の平均値
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
340	いわき市	保育園	まことルンビニー第2保育園	8月21日	50cm			0.06	0.08			正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 〔校庭・園庭等〕 無し
					1m			0.06	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
341	いわき市	保育園	いずみようちえんぷらす	8月23日	50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
342	いわき市	こども園	泉幼稚園	8月23日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.05	
					1m	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	
343	いわき市	こども園	松の実こども園	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.08	0.08	0.09	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	
344	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	8月25日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.353いわき市立小名浜第二 小学校と共用
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
345	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	8月22日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	
346	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	8月18日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	
347	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
348	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	8月25日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	
					1m	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	
349	いわき市	幼稚園	聖テモテ幼稚園	8月25日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
350	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	8月18日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	
351	いわき市	幼稚園	明德館幼稚園	8月22日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
352	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[正門][校庭・園庭等] No.326まことアソカ保育園と共用
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
353	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	8月25日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	[校庭・園庭等] No.344いわき市立西小名浜幼稚園と共用
					1m	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	
354	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	8月23日	50cm	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	
355	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	8月24日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
356	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	8月18日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
357	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	8月18日	50cm	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	
358	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	
359	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	
360	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	8月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	
361	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	8月22日	50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.07	0.05	0.06	0.08	0.08	
362	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	8月21日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
363	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	8月18日	50cm	0.05	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	
364	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	8月24日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	
365	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.376いわき市立田人中学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
366	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	
367	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	8月17日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	
368	いわき市	小学校	いわき秀英小学校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.377いわき秀英中学校、No.382いわき秀英高校と共用
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
369	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	
370	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	8月18日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
371	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	8月18日	50cm	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
372	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	8月22日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	
373	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	8月23日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第17回)結果
(令和5年8月17日～8月25日調査分速報)

令和5年10月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	今回 調査結果	第16回 調査結果	
374	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	8月22日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	
375	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	8月22日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
376	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	8月17日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.365いわき市立田人小学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
377	いわき市	中学校	いわき秀英中学校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.368いわき秀英小学校、No.382いわき秀英高校と共用
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
378	いわき市	高等学校	いわき湯本高校遠野校舎	8月18日	50cm	0.06		0.07		0.08		第16回は調査対象外
					1m	0.05		0.06		0.08		
379	いわき市	高等学校	いわき湯本高校	8月24日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	
					1m	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
380	いわき市	高等学校	磐城農業高校	8月17日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	
381	いわき市	高等学校	勿来工業高校	8月17日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	
382	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	8月24日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	[正門][昇降口][校庭・園庭等] No.368いわき秀英小学校、No.377いわき秀英中学校と共用
					1m	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	

※ 「第16回調査結果」とは、令和4年8月4日から9月15日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第16回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。