



### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)






令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)






### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)



令和6年9月1日時点


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)






令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)






### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和4年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)



令和6年9月1日時点


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)






令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)




令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)





### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)



令和6年9月1日時点

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

