公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：北海道

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状					耐震化が必要な棟数								現状					耐震化が必要な棟数																					
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
北海道	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	–	2	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
札幌市	880	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	330	101	229	100.0%	293	293	293	100.0%	293	100.0%	293	293	–	–	–
函館市	177	0	0	0	100.0%	3	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	56	56	0	100.0%	57	57	57	100.0%	4	7.0%	4	4	未定	①	—
小樽市	68	0	0	0	100.0%	4	2	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	28	28	0	100.0%	29	29	29	100.0%	25	86.2%	25	25	令和９年度	①	–
旭川市	256	6	6	1	97.7%	25	18	14	6	0	0	令和７年度	③	0	0	0	0	–	公表済	実施済	0	0	0	–	–	76	40	36	100.0%	75	75	75	100.0%	75	100.0%	75	75	–	–	–
室蘭市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	16	16	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
釧路市	229	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	40	40	0	100.0%	40	40	40	100.0%	40	100.0%	40	40	–	–	–
帯広市	154	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0	100.0%	–	–	1	1	0	–	–	42	42	0	100.0%	39	39	39	100.0%	39	100.0%	39	39	–	–	–
北見市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0	100.0%	–	–	2	2	0	–	–	34	34	0	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	–	–	–
夕張市	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	2	2	0	–	–	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
岩見沢市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	21	21	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
網走市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	22	22	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
留萌市	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	6	0	6	100.0%	7	7	7	100.0%	1	14.3%	1	1	未定	①	–
苫小牧市	159	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	37	37	0	100.0%	37	37	37	100.0%	37	100.0%	37	37	–	–	–
稚内市	54	4	4	1	92.6%	4	4	4	4	0	0	令和７年度	③	0	0	0	0	–	公表済	実施済	0	0	0	–	–	16	16	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
美唄市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
芦別市	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
江別市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	27	27	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	–	–	–
赤平市	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
紋別市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	10	3	7	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
士別市	21	1	1	0	95.2%	1	1	1	1	1	0	令和８年度	①	0	0	0	0	–	公表済	実施済	0	0	0	–	–	8	8	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
名寄市	24	5	5	3	79.2%	6	6	5	5	5	0	令和８年度	②	0	0	0	0	–	公表済	実施済	4	1	3	未定	①	6	2	4	70.0%	10	10	10	100.0%	6	60.0%	**7**	**8**	未定	③	–
三笠市	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
根室市	26	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
千歳市	116	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	27	27	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	–	–	–
滝川市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
砂川市	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
歌志内市	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
深川市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
富良野市	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	6	0	0	0	100.0%	–	–	1	1	0	–	–	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
登別市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
恵庭市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	13	13	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
伊達市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	7	7	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
北広島市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	13	13	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
石狩市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	14	14	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
北斗市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	16	16	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
当別町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
新篠津村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
松前町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
福島町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：北海道

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																				Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：北海道

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
浦臼町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
新十津川町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
妹背牛町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
秩父別町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	1	1	−	−	−
雨竜町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
北竜町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
沼田町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
鷹栖町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	4	0	4	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
東神楽町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
当麻町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
比布町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
愛別町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
上川町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
東川町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
美瑛町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
上富良野町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	0	1	令和７年度	①	3	3	0	75.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
中富良野町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
南富良野町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
占冠村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
和寒町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
剣淵町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
下川町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
美深町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
音威子府村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
中川町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
幌加内町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
増毛町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
小平町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
苫前町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
羽幌町	13	2	0	0	84.6%	2	2	2	2	2	2	未定	②	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	6	6	6	100.0%	4	66.7%	4	4	未定	①	−
初山別村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	—	−
遠別町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	2	令和８年度	③	−
天塩町	4	0	0	0	100.0%	1	1	1	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
猿払村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
浜頓別町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
中頓別町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
枝幸町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
豊富町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
礼文町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
利尻町	8	0	0	0	100.0%	2	2	2	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：北海道

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造												木造						構造体の耐震化の公表状況																				
	現状												現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
利尻富士町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
幌延町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
美幌町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
津別町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
斜里町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
清里町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
小清水町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
訓子府町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
置戸町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
佐呂間町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
遠軽町	40	2	2	1	95.0%	3	2	2	2	2	2	未定	③	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	−	15	10	5	100.0%	13	13	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
湧別町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
滝上町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
興部町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
西興部村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
雄武町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
大空町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
豊浦町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
壮瞥町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
白老町	19	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
厚真町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
洞爺湖町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	0	1	令和10年度	③	4	1	3	80.0%	5	5	2	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
安平町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
むかわ町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
日高町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
平取町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
新冠町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
浦河町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	0	7	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
様似町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
えりも町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	0	5	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
新ひだか町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	4	2	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
音更町	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	17	17	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	−	−	−
士幌町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
上士幌町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
鹿追町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	1	2	令和９年度	⑦	3	1	2	66.7%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
新得町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
清水町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
芽室町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
中札内村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
更別村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：北海道

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況								
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
大樹町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
広尾町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
幕別町	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	12	12	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
池田町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
豊頃町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
本別町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
足寄町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
陸別町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
浦幌町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
釧路町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	7	7	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
厚岸町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
浜中町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	7	7	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
標茶町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
弟子屈町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
鶴居村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
白糠町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
別海町	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
中標津町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
標津町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
羅臼町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
合計	4,495	20	18	6	99.6%	61	42	31	20	10	4	−	−	40	0	0	0	100.0%	−	−	56	49	7	−	−	1,478	1,160	318	99.5%	1,450	1,450	1,392	100.0%	1,346	92.8%	1,350	1,352	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：青森県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
青森県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	1	令和８年度	③	–
青森市	285	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	67	67	0	100.0%	63	63	63	100.0%	63	100.0%	63	63	–	–	–
弘前市	204	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	62	62	0	100.0%	48	48	48	100.0%	48	100.0%	48	48	–	–	–
八戸市	233	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	65	65	0	100.0%	65	65	65	100.0%	65	100.0%	65	65	–	–	–
黒石市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
五所川原市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	18	18	0	100.0%	16	16	16	100.0%	1	6.3%	3	3	未定	④	–
十和田市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	23	23	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	–	–	–
三沢市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	10	10	0	–	—	0	0	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
むつ市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	6	6	0	–	—	14	14	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
つがる市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	12	12	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
平川市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	12	12	0	100.0%	13	13	13	100.0%	7	53.8%	7	7	未定	③	–
平内町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	2	2	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
今別町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
蓬田村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
外ヶ浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
鰺ヶ沢町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	①	–
深浦町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
西目屋村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
藤崎町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
大鰐町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	未定	①	–
田舎館村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
板柳町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
鶴田町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
中泊町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	6	3	3	100.0%	6	6	0	100.0%	3	50.0%	3	3	令和11年度	③	–
野辺地町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	1	33.3%	1	1	未定	⑦	直ちに児童生徒等に危険を及ぼすことがないと考えられ、かつR10年度に統合小学校が供用開始となり、既存校舎が使用されないため。
七戸町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
六戸町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
横浜町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
東北町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	4	4	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
六ヶ所村	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	–	—	1	1	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
おいらせ町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	1	1	令和７年度	②	7	7	0	88.9%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
大間町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
東通村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
風間浦村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
佐井村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
三戸町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
五戸町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	3	3	0	100.0%	7	7	7	100.0%	1	14.3%	1	1	未定	①	–
田子町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	4	2	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
南部町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
階上町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	6	0	6	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：青森県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(※3) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.1現在）	耐震性がない棟数（R6.1現在）	耐震性がない棟数（R7.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
新郷村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	1,407	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	28	0	0	0	100.0%	—	—	43	42	1	−	—	382	369	13	99.8%	387	387	358	100.0%	320	82.7%	322	323	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：岩手県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
岩手県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
盛岡市	337	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	11	11	0	−	—	69	12	57	100.0%	62	62	62	100.0%	56	90.3%	56	56	未定	③	−
宮古市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	26	26	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
大船渡市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	5	0	5	未定	②	8	0	8	61.5%	14	14	14	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
花巻市	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	39	39	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	−	−	−
北上市	93	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	—	8	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	24	5	19	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
久慈市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	21	18	3	100.0%	21	21	21	100.0%	1	4.8%	1	1	未定	①	−
遠野市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	20	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	17	14	3	100.0%	14	1	1	7.1%	1	7.1%	1	1	未定	⑤	−
一関市	117	1	1	0	99.1%	0	0	2	1	1	0	令和８年度	④	5	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	35	35	0	−	—	16	16	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
陸前高田市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
釜石市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	14	14	0	100.0%	14	13	13	92.9%	14	100.0%	14	14	−	−	−
二戸市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	−	—	8	0	8	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
八幡平市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	−	—	10	10	0	100.0%	14	14	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和10年度	①	−
奥州市	85	4	0	0	95.3%	4	4	4	4	0	0	令和７年度	③	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	—	27	10	17	100.0%	25	25	25	100.0%	12	48.0%	14	16	未定	③	−
滝沢市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	12	2	10	100.0%	15	15	15	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
雫石町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	0	6	100.0%	6	0	0	0.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
葛巻町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	2	1	1	令和７年度	⑥	8	0	8	90.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
岩手町	16	1	1	0	93.8%	0	0	0	1	1	1	令和９年度	①	2	0	0	0	100.0%	未公表	未実施	0	0	0	−	—	6	0	6	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
紫波町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	7	0	7	100.0%	8	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
矢巾町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
西和賀町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
金ケ崎町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
平泉町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	1	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
住田町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	1	33.3%	1	1	未定	①	−
大槌町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	4	3	1	100.0%	4	0	0	0.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
山田町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	2	1	1	未定	①	3	3	0	80.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
岩泉町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	7	2	0	28.6%	7	100.0%	7	7	−	−	−
田野畑村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
普代村	6	1	0	0	83.3%	1	1	1	1	1	1	令和９年度	①	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	—	3	0	3	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
軽米町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	4	0	4	100.0%	4	1	1	25.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
野田村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	0	0	0.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
九戸村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
洋野町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	11	5	6	100.0%	10	10	10	100.0%	5	50.0%	5	5	未定	①	−
一戸町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	5	0	5	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
合計	1,346	7	2	0	99.5%	6	5	7	7	3	2	−	—	79	0	0	0	100.0%	—	—	65	58	7	−	—	402	225	177	98.5%	398	362	336	91.0%	279	70.1%	281	283	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：宮城県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
宮城県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
仙台市	946	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	6	6	0	–	—	252	252	0	100.0%	182	182	182	100.0%	182	100.0%	182	182	–	–	–
石巻市	141	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	49	46	3	100.0%	45	45	5	100.0%	5	11.1%	6	6	未定	③	–
塩竈市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	0	12	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
気仙沼市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	–	–	–
白石市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	14	9	5	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
名取市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	1	15	100.0%	15	15	1	100.0%	1	6.7%	1	1	未定	⑤	–
角田市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	0	9	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
多賀城市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	12	12	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
岩沼市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
登米市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	29	29	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	–	–	–
栗原市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	20	18	2	100.0%	18	18	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
東松島市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	8	8	0	–	—	6	6	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
大崎市	100	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	32	14	18	100.0%	28	28	28	100.0%	26	92.9%	26	28	令和８年度	③	–
富谷市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	9	4	100.0%	13	13	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
蔵王町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
七ヶ宿町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
大河原町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
村田町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
柴田町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	9	9	9	100.0%	1	11.1%	1	1	未定	①	–
川崎町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
丸森町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
亘理町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
山元町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
松島町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
七ヶ浜町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
利府町	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	6	66.7%	6	6	令和10年度	③	–
大和町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	4	4	100.0%	8	8	7	100.0%	1	12.5%	1	1	未定	②	–
大郷町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
大衡村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①・⑤	–
色麻町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
加美町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
涌谷町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
美里町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
女川町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
南三陸町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	–	—	6	0	6	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
合計	2,037	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	23	23	0	–	—	615	537	78	100.0%	529	529	426	100.0%	395	74.7%	396	398	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため
※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数
※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）
※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他
※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：宮城県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																				
	現状													現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：秋田県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
秋田県	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
秋田市	249	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	58	58	0	100.0%	57	57	57	100.0%	57	100.0%	57	57	−	−	−
能代市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	18	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	−	—	11	11	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
横手市	88	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	21	11	10	100.0%	20	20	20	100.0%	13	65.0%	13	13	令和１４年度中	①	−
大館市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	8	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	29	25	4	100.0%	25	25	25	100.0%	23	92.0%	23	23	令和１４年度中	①	−
男鹿市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
湯沢市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	14	5	9	100.0%	12	12	12	100.0%	4	33.3%	9	12	令和８年度	③	−
鹿角市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	5	5	100.0%	10	10	0	100.0%	3	30.0%	5	5	未定	②	−
由利本荘市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	23	13	10	100.0%	23	23	23	100.0%	22	95.7%	23	23	令和7年度	⑦	令和８年度統合予定。 該当校舎は解体予定。
潟上市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
大仙市	93	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	35	35	0	100.0%	30	30	30	100.0%	28	93.3%	28	29	未定	④	−
北秋田市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	13	3	10	100.0%	10	10	10	100.0%	4	40.0%	4	4	未定	④	−
にかほ市	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	5	5	0	−	—	7	3	4	100.0%	7	7	0	100.0%	2	28.6%	2	2	未定	①	−
仙北市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	11	11	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
小坂町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
上小阿仁村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
藤里町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	0	1	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
三種町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	9	3	6	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
八峰町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
五城目町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
八郎潟町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
井川町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
大潟村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
美郷町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
羽後町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
東成瀬村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
合計	961	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	50	0	0	0	100.0%	—	—	14	14	0	−	—	283	224	59	100.0%	268	268	248	100.0%	230	85.8%	238	242	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：山形県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																			
	現状					耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
山形県	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	未定	①	–
山形市	225	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	–	—	72	72	0	100.0%	51	51	51	100.0%	51	100.0%	51	51	–	–	–
米沢市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	24	6	18	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
鶴岡市	134	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	37	31	6	100.0%	37	37	37	100.0%	36	97.3%	37	37	令和7年度	③	–
酒田市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	28	2	26	100.0%	28	28	0	100.0%	1	3.6%	1	1	未定	③	–
新庄市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
寒河江市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
上山市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	8	4	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
村山市	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	–	—	5	1	4	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
長井市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	9	5	4	100.0%	8	8	8	100.0%	4	50.0%	4	5	未定	③	–
天童市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
東根市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	20	20	0	100.0%	14	14	0	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
尾花沢市	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
南陽市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
山辺町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
中山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	2	1	100.0%	3	3	0	100.0%	1	33.3%	1	1	令和11年度	④	–
河北町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	5	71.4%	6	6	令和９年度	①	–
西川町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
朝日町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	1	1	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
大江町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
大石田町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
金山町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
最上町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
舟形町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
真室川町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
大蔵村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	0	3	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
鮭川村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
戸沢村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
高畠町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	6	0	6	100.0%	7	7	7	100.0%	1	14.3%	1	1	未定	④	–
川西町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
小国町	12	2	0	0	83.3%	2	2	2	2	2	2	未定	①	0	0	0	0	–	公表済	実施済	1	1	0	–	—	2	0	2	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
白鷹町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
飯豊町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	2	3	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
三川町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
庄内町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	6	2	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
遊佐町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
合計	1,131	2	0	0	99.8%	3	2	2	2	2	2	–	—	29	0	0	0	100.0%	—	—	20	20	0	–	—	332	249	83	100.0%	311	311	255	100.0%	265	85.2%	267	268	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため
※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数
※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）
※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他
※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：山形県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																				Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																				
	現状													現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：福島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況															
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
福島県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	未定	①	−
福島市	204	3	3	3	98.5%	14	10	8	3	3	3	未定	①	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	−	48	20	28	100.0%	59	59	59	100.0%	11	18.6%	11	11	未定	③	−
会津若松市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	30	26	4	100.0%	28	28	28	100.0%	22	78.6%	22	22	未定	①	−
郡山市	422	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	11	11	0	−	−	78	78	0	100.0%	78	78	78	100.0%	78	100.0%	78	78	−	−	−
いわき市	335	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	106	0	106	100.0%	93	93	2	100.0%	93	100.0%	93	93	−	−	−
白河市	65	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	21	21	0	100.0%	20	20	0	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
須賀川市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	25	25	0	100.0%	25	25	0	100.0%	25	100.0%	25	25	−	−	−
喜多方市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	24	3	21	100.0%	24	24	24	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
相馬市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
二本松市	112	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	7	7	0	−	−	22	0	22	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
田村市	30	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	3	10	100.0%	13	13	0	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
南相馬市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	18	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
伊達市	50	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	17	17	0	−	−	17	17	0	100.0%	17	0	0	0.0%	10	58.8%	10	10	令和９年度	⑤	−
本宮市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	10	10	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
桑折町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
国見町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
川俣町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
大玉村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
鏡石町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
天栄村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
下郷町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
檜枝岐村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
只見町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
南会津町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
北塩原村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
西会津町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
磐梯町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
猪苗代町	3	0	0	0	100.0%	4	4	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	0	1	令和７年度	①	2	1	1	66.7%	3	3	3	100.0%	2	66.7%	3	3	令和７年度	①	−
会津坂下町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	0	1	未定	①	1	0	1	50.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
湯川村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
柳津町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
三島町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
金山町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
昭和村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
会津美里町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
西郷村	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	0	4	令和12年度	①	3	0	3	42.9%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
泉崎村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
中島村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
矢吹町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
棚倉町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	0	2	未定	④	6	4	2	75.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：福島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）					Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造												木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状												現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																														耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
矢祭町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	2	令和８年度	③	−
塙町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	0	0	0.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
鮫川村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
石川町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	2	2	令和７年度	②	−
玉川村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	—	−
平田村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
浅川町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	2	2	令和７年度	①	−
古殿町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
三春町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	0	8	100.0%	8	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
小野町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
広野町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
楢葉町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
富岡町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	0	0	0.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
川内村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
大熊町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
浪江町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
葛尾村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
新地町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	4	4	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
飯舘村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
合計	1,929	3	3	3	99.8%	21	14	8	3	3	3	−	—	9	0	0	0	100.0%	—	—	59	51	8	−	—	534	315	219	98.7%	567	537	345	94.7%	424	74.8%	427	428	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：茨城県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
茨城県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	13	13	13	100.0%	3	23.1%	3	3	未定	①・③	–
水戸市	188	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	14	14	0	–	—	40	40	0	100.0%	48	48	48	100.0%	48	100.0%	48	48	–	–	–
日立市	160	0	0	0	100.0%	1	1	1	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	42	42	0	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	–	–	–
土浦市	102	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	30	28	2	100.0%	23	23	0	100.0%	23	100.0%	23	23	–	–	–
古河市	144	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	41	33	8	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	–	–	–
石岡市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	25	25	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
結城市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	9	6	100.0%	12	12	12	100.0%	1	8.3%	1	1	未定	④	–
龍ケ崎市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	20	20	0	100.0%	15	15	15	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
下妻市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
常総市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	1	0	0	0.0%	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	17	17	0	100.0%	16	94.1%	16	16	未定	①	–
常陸太田市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
高萩市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
北茨城市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	14	14	0	100.0%	15	15	15	100.0%	13	86.7%	14	14	未定	③	–
笠間市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	17	13	4	100.0%	16	16	0	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
取手市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	26	19	7	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
牛久市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	–	—	14	14	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
つくば市	224	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	6	6	0	–	—	66	66	0	100.0%	50	50	0	100.0%	50	100.0%	50	50	–	–	–
ひたちなか市	134	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	7	7	0	–	—	25	25	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	–	–	–
鹿嶋市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	23	10	13	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	–	–	–
潮来市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
守谷市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	–	—	17	8	9	100.0%	13	13	0	100.0%	12	92.3%	12	12	令和11年度	③	–
常陸大宮市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	15	15	15	100.0%	4	26.7%	5	5	未定	①	–
那珂市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	–	—	14	14	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
筑西市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	34	34	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	–	–	–
坂東市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	17	11	6	100.0%	17	17	17	100.0%	11	64.7%	12	14	令和９年度	③	–
稲敷市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	2	3	令和７年度	①	12	3	9	82.4%	12	12	12	100.0%	2	16.7%	2	2	未定	③	–
かすみがうら市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	10	10	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
桜川市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	13	2	11	100.0%	10	10	10	100.0%	7	70.0%	7	10	令和８年度	②	–
神栖市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	25	25	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
行方市	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	4	4	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
鉾田市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	11	11	0	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
つくばみらい市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	16	9	7	100.0%	13	13	13	100.0%	2	15.4%	2	2	未定	④	–
小美玉市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	11	9	2	100.0%	9	9	9	100.0%	6	66.7%	6	7	未定	③	–
茨城町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
大洗町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
城里町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
東海村	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
大子町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	6	0	6	100.0%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
美浦村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
阿見町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	9	9	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：茨城県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非構造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'		α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
河内町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−		—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
八千代町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−		—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	7	7	5	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
五霞町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−		—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
境町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−		—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
利根町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−		—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	2	2	未定	①	−
合計	2,479	0	0	0	100.0%	1	1	1	0	0	0	−	—	19	1	0	0	94.7%		—	—	70	67	3	−	—	739	649	90	99.6%	647	647	502	100.0%	561	86.7%	566	572	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：栃木県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
栃木県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	1	33.3%	1	1	未定	③	–
宇都宮市	321	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	120	120	0	100.0%	94	94	94	100.0%	94	100.0%	94	94	–	–	–
足利市	115	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	44	11	33	100.0%	33	33	33	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
栃木市	124	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	51	51	0	100.0%	42	42	42	100.0%	42	100.0%	42	42	–	–	–
佐野市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	31	2	29	100.0%	24	24	24	100.0%	24	100.0%	24	24	–	–	–
鹿沼市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	12	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	34	33	1	100.0%	34	34	34	100.0%	24	70.6%	24	24	未定	①	–
日光市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	27	27	0	100.0%	30	30	30	100.0%	6	20.0%	6	6	未定	①	–
小山市	197	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	45	2	43	100.0%	34	34	34	100.0%	34	100.0%	34	34	–	–	–
真岡市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	32	32	0	100.0%	23	23	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑦	学校設置者（専門家）による点検を実施していないため
大田原市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	32	0	32	100.0%	25	25	25	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
矢板市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
那須塩原市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	29	29	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	–	–	–
さくら市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	4	7	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
那須烏山市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	5	3	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
下野市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
上三川町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	3	8	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
益子町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
茂木町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	4	2	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
市貝町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	5	0	5	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
芳賀町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
壬生町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
野木町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	3	7	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
塩谷町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
高根沢町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	8	0	8	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
那須町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	8	8	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
那珂川町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
合計	1,689	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	22	0	0	0	100.0%	—	—	8	8	0	–	—	582	396	186	100.0%	476	476	432	100.0%	336	70.6%	336	336	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：群馬県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
群馬県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
前橋市	362	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	67	57	10	100.0%	67	67	67	100.0%	67	100.0%	67	67	–	–	–
高崎市	329	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	100	100	0	100.0%	83	83	83	100.0%	11	13.3%	11	11	未定	①	–
桐生市	101	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	25	0	25	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	–	–	–
伊勢崎市	143	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	42	42	0	100.0%	35	35	35	100.0%	7	20.0%	7	7	未定	③	–
太田市	187	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	42	42	0	100.0%	41	41	41	100.0%	8	19.5%	11	14	未定	①	–
沼田市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	26	26	0	100.0%	20	20	20	100.0%	1	5.0%	1	1	未定	③	–
館林市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	15	4	100.0%	16	16	16	100.0%	12	75.0%	12	12	未定	①	–
渋川市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	32	32	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	–	–	–
藤岡市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	9	7	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
富岡市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	17	6	11	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
安中市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	0	1	令和７年度	②	13	5	8	92.9%	11	11	0	100.0%	4	36.4%	4	4	未定	③	–
みどり市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	1	8.3%	1	1	未定	④	–
榛東村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	2	1	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
吉岡町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
上野村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
神流町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	1	1	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
下仁田町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
南牧村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
甘楽町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
中之条町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
長野原町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	2	4	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
嬬恋村	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
草津町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
高山村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
東吾妻町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	1	5	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
片品村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
川場村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
昭和村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
みなかみ町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
玉村町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
板倉町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	0	3	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
明和町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
千代田町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
大泉町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
邑楽町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	3	50.0%	3	3	未定	③	–
合計	1,822	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	19	0	0	0	100.0%	—	—	6	5	1	–	—	499	416	83	99.8%	445	445	405	100.0%	224	50.3%	227	230	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため
※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数
※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）
※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他
※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：群馬県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																				Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状					耐震化に向けた対応								現状					耐震化に向けた対応																					
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：埼玉県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
さいたま市	663	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	206	206	0	100.0%	163	163	163	100.0%	163	100.0%	163	163	–	–	–
川越市	226	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	69	69	0	100.0%	54	54	18	100.0%	18	33.3%	23	24	未定	③	–
熊谷市	152	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	51	51	0	100.0%	42	42	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
川口市	228	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	92	92	0	100.0%	80	80	80	100.0%	9	11.3%	9	9	未定	①	–
行田市	86	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	7	7	0	–	—	14	14	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
秩父市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	21	21	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
所沢市	200	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	57	57	0	100.0%	47	47	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
飯能市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	19	19	10	100.0%	5	26.3%	8	11	未定	①	–
加須市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	8	8	0	–	—	27	27	0	100.0%	30	30	4	100.0%	3	10.0%	4	5	未定	⑦	避難所として指定されている全30校の体育館については対策が完了しているが、校舎等については長寿命化改修などの大規模改修や改築工事を行う際に実施する予定。
本庄市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
東松山市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	20	20	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
春日部市	137	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	33	33	0	100.0%	34	34	34	100.0%	15	44.1%	15	15	未定	①	–
狭山市	91	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	28	28	0	100.0%	23	23	23	100.0%	12	52.2%	12	13	未定	③	–
羽生市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
鴻巣市	104	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	29	29	0	100.0%	24	24	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
深谷市	120	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	38	38	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	–	–	–
上尾市	150	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	45	45	0	100.0%	34	34	34	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
草加市	127	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	32	32	0	100.0%	32	32	32	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
越谷市	162	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	8	8	0	–	—	47	47	0	100.0%	44	44	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
蕨市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	10	10	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
戸田市	71	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	29	29	0	100.0%	18	18	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
入間市	87	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	23	23	0	100.0%	26	26	26	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
朝霞市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
志木市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	11	11	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
和光市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	11	11	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
新座市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	27	27	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	–	–	–
桶川市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	11	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
久喜市	104	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	31	28	3	100.0%	31	31	18	100.0%	18	58.1%	18	18	未定	②	–
北本市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	11	11	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
八潮市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	19	19	0	100.0%	15	15	15	100.0%	13	86.7%	13	13	令和10年度	③	–
富士見市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	–	–	–
三郷市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	28	28	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	–	–	–
蓮田市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	13	13	4	100.0%	4	30.8%	4	4	未定	①	–
坂戸市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	24	24	0	100.0%	19	19	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
幸手市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
鶴ヶ島市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	13	13	13	100.0%	5	38.5%	5	5	未定	①	–
日高市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	1	11.1%	2	3	未定	①	–
吉川市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：埼玉県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
ふじみ野市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	18	18	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
白岡市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	9	9	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
伊奈町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
三芳町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
毛呂山町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
越生町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
滑川町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
嵐山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
小川町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
川島町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
吉見町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
鳩山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	1	未定	⑤	−
ときがわ町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
横瀬町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	未定	③	−
皆野町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	2	−	−	−
長瀞町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
小鹿野町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
東秩父村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
美里町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
神川町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
上里町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	5	71.4%	5	6	未定	②	−
寄居町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
宮代町	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	4	57.1%	5	6	令和10年度	①	−
杉戸町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
松伏町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	4	4	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	4,478	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	6	0	0	0	100.0%	−	−	52	52	0	−	−	1,358	1,355	3	100.0%	1,189	1,189	818	100.0%	584	49.1%	595	603	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：千葉県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
千葉県	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
千葉市	819	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	18	18	0	−	−	160	160	0	100.0%	162	162	162	100.0%	162	100.0%	162	162	−	−	−
銚子市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	16	5	11	100.0%	16	16	16	100.0%	1	6.3%	1	1	未定	④	−
市川市	196	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	56	56	0	100.0%	54	54	0	100.0%	54	100.0%	54	54	−	−	−
船橋市	431	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	90	90	0	100.0%	81	81	81	100.0%	81	100.0%	81	81	−	−	−
館山市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	13	13	13	100.0%	9	69.2%	9	13	令和８年度	③	−
木更津市	117	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	31	20	11	100.0%	30	30	30	100.0%	3	10.0%	3	3	未定	③	−
松戸市	289	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	85	20	65	100.0%	66	66	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
野田市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	33	33	0	100.0%	31	31	30	100.0%	31	100.0%	31	31	−	−	−
茂原市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
成田市	125	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	8	8	0	−	−	24	24	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	−	−	−
佐倉市	139	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	41	34	7	100.0%	34	34	34	100.0%	34	100.0%	34	34	−	−	−
東金市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	12	4	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
旭市	73	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	20	20	0	100.0%	20	20	0	100.0%	20	100.0%	20	18	−	−	−
習志野市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
柏市	293	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	81	81	0	100.0%	63	42	42	66.7%	42	66.7%	63	63	令和７年度	②	−
勝浦市	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
市原市	292	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	24	24	0	−	−	56	42	14	100.0%	60	60	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
流山市	147	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	11	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	41	20	21	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	−	−	−
八千代市	130	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	30	18	12	100.0%	30	30	0	100.0%	0	0.0%	1	1	未定	③	−
我孫子市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	25	24	1	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
鴨川市	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	7	5	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
鎌ケ谷市	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	18	18	0	100.0%	14	14	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
君津市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	19	15	4	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
富津市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	11	4	7	100.0%	11	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
浦安市	102	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	9	9	0	−	−	26	26	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	−	−	−
四街道市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	17	17	17	100.0%	2	11.8%	2	2	未定	③	−
袖ケ浦市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	14	3	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
八街市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	1	0	1	令和７年度	②	15	12	3	93.8%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
印西市	142	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	34	34	0	100.0%	27	27	27	100.0%	21	77.8%	23	23	未定	③	−
白井市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	14	14	14	100.0%	11	78.6%	11	11	未定	①	−
富里市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
南房総市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
匝瑳市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
香取市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	10	12	100.0%	22	22	0	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
山武市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	18	0	100.0%	15	15	15	100.0%	1	6.7%	1	1	未定	①	−
いすみ市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	12	12	12	100.0%	7	58.3%	7	7	未定	④	−
大網白里市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	10	6	4	100.0%	10	10	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
酒々井町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	0	3	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
栄町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	2	3	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：千葉県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造												木造						構造体の耐震化の公表状況																		
	現状												現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
神崎町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
多古町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	2	2	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
東庄町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
九十九里町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	0	3	令和12年度	③	1	1	0	25.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	令和12年度	①	−
芝山町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
横芝光町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
一宮町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	2	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
睦沢町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	1	1	未定	④	1	1	0	66.7%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
長生村	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
白子町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
長柄町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	2	0	2	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
長南町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	令和９年度	③	−
大多喜町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
御宿町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
鋸南町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
合計	4,699	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	86	81	5	−	—	1,214	1,021	193	99.6%	1,110	1,089	786	98.1%	785	70.7%	809	811	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：東京都

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
東京都	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
千代田区	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	17	17	0	–	—	6	6	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
中央区	37	0	0	0	100.0%	3	2	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	26	26	0	–	—	3	3	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
港区	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	28	28	0	–	—	17	17	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	–	–	–
新宿区	132	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	42	42	0	100.0%	39	39	39	100.0%	39	100.0%	39	39	–	–	–
文京区	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	43	37	6	100.0%	30	30	30	100.0%	1	3.3%	1	1	未定	③	–
台東区	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	6	6	0	–	—	21	21	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	–	–	–
墨田区	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	42	42	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	–	–	–
江東区	178	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	15	15	0	–	—	66	66	0	100.0%	69	69	69	100.0%	69	100.0%	69	69	–	–	–
品川区	134	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	67	67	0	100.0%	46	46	46	100.0%	46	100.0%	46	46	–	–	–
目黒区	100	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	33	33	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	–	–	–
大田区	342	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	99	99	0	100.0%	87	87	87	100.0%	80	92.0%	82	85	令和10年度	③	–
世田谷区	327	0	0	0	100.0%	13	3	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	13	13	0	–	—	105	105	0	100.0%	90	90	90	100.0%	90	100.0%	90	90	–	–	–
渋谷区	92	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	16	16	0	–	—	23	23	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	–	–	–
中野区	87	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	36	36	0	100.0%	29	29	29	100.0%	12	41.4%	14	28	令和９年度	②	–
杉並区	184	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	8	8	0	–	—	54	54	0	100.0%	63	63	63	100.0%	63	100.0%	63	63	–	–	–
豊島区	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	30	30	0	100.0%	30	30	30	100.0%	30	100.0%	30	30	–	–	–
北区	131	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	54	54	0	100.0%	44	44	44	100.0%	44	100.0%	44	44	–	–	–
荒川区	139	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	39	39	0	100.0%	34	34	34	100.0%	34	100.0%	34	34	–	–	–
板橋区	280	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	90	90	0	100.0%	73	73	73	100.0%	73	100.0%	73	73	–	–	–
練馬区	338	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	120	120	0	100.0%	98	98	98	100.0%	6	6.1%	8	10	未定	③	–
足立区	204	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	102	102	0	100.0%	101	101	101	100.0%	101	100.0%	101	101	–	–	–
葛飾区	219	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	73	73	0	100.0%	72	72	72	100.0%	72	100.0%	72	72	–	–	–
江戸川区	252	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	114	114	0	100.0%	97	97	97	100.0%	97	100.0%	97	97	–	–	–
八王子市	406	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	116	116	0	100.0%	106	106	106	100.0%	106	100.0%	106	106	–	–	–
立川市	153	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	28	28	0	100.0%	28	28	0	100.0%	28	100.0%	28	28	–	–	–
武蔵野市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	23	23	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	–	–	–
三鷹市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	22	22	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
青梅市	120	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	27	13	14	100.0%	26	26	26	100.0%	1	3.8%	1	1	未定	①	–
府中市	102	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	44	44	0	100.0%	33	33	33	100.0%	33	100.0%	33	33	–	–	–
昭島市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	15	15	0	100.0%	19	19	19	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
調布市	135	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	31	31	0	100.0%	28	28	28	100.0%	28	100.0%	28	28	–	–	–
町田市	240	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	64	64	0	100.0%	60	60	60	100.0%	1	1.7%	1	1	未定	③	–
小金井市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	17	17	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
小平市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	29	29	0	100.0%	27	27	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
日野市	109	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	25	25	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	–	–	–
東村山市	88	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	24	24	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
国分寺市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	–	–	–
国立市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	11	11	11	100.0%	6	54.5%	7	8	未定	⑥	–
福生市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：東京都

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況								
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
狛江市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	10	10	10	100.0%	9	90.0%	9	10	令和8年度	③	–
東大和市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	15	15	15	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
清瀬市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	14	14	0	100.0%	14	14	0	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
東久留米市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	–	–	–
武蔵村山市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	13	13	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
多摩市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	25	25	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	–	–	–
稲城市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	–	–	–
羽村市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
あきる野市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	16	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
西東京市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	27	27	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	–	–	–
瑞穂町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	7	7	0	–	—	2	2	0	100.0%	7	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
日の出町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
檜原村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
奥多摩町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
大島町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	6	4	2	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
利島村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
新島村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	1	100.0%	1	25.0%	1	1	未定	⑤	–
神津島村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
三宅村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
御蔵島村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
八丈町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
青ヶ島村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和10年度	②	–
小笠原村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
合計	6,272	0	0	0	100.0%	16	5	0	0	0	0	–	—	8	0	0	0	100.0%	—	—	161	161	0	–	—	1,991	1,966	25	100.0%	1,867	1,837	1,761	98.4%	1,532	82.1%	1,539	1,560	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：神奈川県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
横浜市	2,350	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	公表済	未実施	0	0	0	−	−	486	185	301	100.0%	486	486	486	100.0%	246	50.6%	246	246	未定	②	−
川崎市	571	0	0	0	100.0%	0	5	5	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	207	207	0	−	−	207	207	0	100.0%	166	166	166	100.0%	166	100.0%	166	166	−	−	−
相模原市	465	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	9	9	0	−	−	102	102	0	100.0%	104	104	104	100.0%	25	24.0%	30	35	未定	③	−
横須賀市	362	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	19	19	0	−	−	70	70	0	100.0%	67	67	67	100.0%	67	100.0%	67	67	−	−	−
平塚市	192	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	46	46	0	100.0%	43	43	43	100.0%	43	100.0%	43	43	−	−	−
鎌倉市	111	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	23	23	0	100.0%	25	25	25	100.0%	2	8.0%	2	2	未定	③	−
藤沢市	226	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	6	6	0	−	−	54	54	0	100.0%	54	54	54	100.0%	54	100.0%	54	54	−	−	−
小田原市	150	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	36	0	36	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	−	−	−
茅ヶ崎市	142	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	32	32	0	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	−	−	−
逗子市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	8	8	0	−	−	0	0	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
三浦市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	2	8	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
秦野市	103	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	25	25	0	100.0%	22	22	22	100.0%	20	90.9%	20	20	未定	③	−
厚木市	201	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	38	1	37	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	−	−	−
大和市	117	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	6	6	0	−	−	27	27	0	100.0%	28	28	28	100.0%	28	100.0%	28	28	−	−	−
伊勢原市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	0	14	100.0%	14	14	14	100.0%	9	64.3%	9	9	未定	③	−
海老名市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	18	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
座間市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	7	41.2%	8	8	令和14年度	②	−
南足柄市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
綾瀬市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	18	18	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
葉山町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
寒川町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
大磯町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
二宮町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
中井町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
大井町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	1	3	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
松田町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
山北町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
開成町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
箱根町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	1	25.0%	1	2	未定	③	−
真鶴町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
湯河原町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
愛川町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
清川村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
合計	5,585	0	0	0	100.0%	0	5	5	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	263	263	0	−	−	1,293	891	402	100.0%	1,250	1,250	1,239	100.0%	888	71.0%	894	900	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：新潟県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
新潟市	883	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	217	217	0	100.0%	162	162	81	100.0%	54	33.3%	61	71	令和10年度	①・③	−
長岡市	317	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	7	0	0	0	100.0%	−	−	4	4	0	−	−	90	90	0	100.0%	79	79	79	100.0%	79	100.0%	79	79	−	−	−
三条市	112	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	7	0	7	未定	①	51	5	46	87.9%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	−	−	−
柏崎市	112	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	32	11	21	100.0%	30	30	30	100.0%	13	43.3%	14	16	未定	③	−
新発田市	102	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	0	22	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
小千谷市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	3	3	0	−	−	12	12	0	100.0%	13	13	13	100.0%	8	61.5%	8	8	未定	④	−
加茂市	33	7	0	0	78.8%	10	10	7	7	7	7	令和12年度	①	0	0	0	0	−	公表済	実施済	3	0	3	令和12年度	①	8	0	8	72.7%	11	11	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和12年度	①	−
十日町市	89	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	23	15	8	100.0%	26	26	26	100.0%	22	84.6%	22	22	未定	④	−
見附市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	12	12	0	100.0%	3	25.0%	3	3	未定	①	−
村上市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	7	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	23	10	13	100.0%	20	20	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
燕市	102	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
糸魚川市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	19	19	0	100.0%	17	17	0	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
妙高市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	10	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
五泉市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	7	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	13	13	13	100.0%	8	61.5%	8	8	未定	③	−
上越市	285	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	8	0	0	0	100.0%	−	−	27	27	0	−	−	48	1	47	100.0%	67	67	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
阿賀野市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	11	4	7	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
佐渡市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	31	5	26	100.0%	34	34	34	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
魚沼市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	8	9	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
南魚沼市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	24	8	16	100.0%	20	20	0	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
胎内市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	9	9	0	100.0%	9	9	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
聖籠町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	0	0	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
弥彦村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
田上町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
阿賀町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	5	5	1	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
出雲崎町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
湯沢町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
津南町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	2	令和９年度	①	−
刈羽村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	令和９年度	⑤	−
関川村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
粟島浦村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
合計	2,729	7	0	0	99.7%	10	10	7	7	7	7	−	−	40	0	0	0	100.0%	−	−	63	53	10	−	−	721	498	223	98.7%	645	645	400	100.0%	331	51.3%	339	353	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：富山県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I＝B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
富山市	438	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	109	35	74	100.0%	88	88	88	100.0%	58	65.9%	60	62	未定	②	−
高岡市	218	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	33	26	7	100.0%	32	32	32	100.0%	10	31.3%	11	12	未定	①	−
魚津市	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	7	7	7	100.0%	4	57.1%	4	4	未定	③	−
氷見市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	13	13	0	100.0%	14	14	13	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
滑川市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	11	11	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
黒部市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	13	13	0	100.0%	11	11	11	100.0%	9	81.8%	9	9	令和10年度	①	−
砺波市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	16	15	1	100.0%	12	12	12	100.0%	8	66.7%	8	8	未定	③	−
小矢部市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	5	5	0	−	—	4	4	0	100.0%	9	9	9	100.0%	4	44.4%	4	4	未定	④	−
南砺市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	27	27	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
射水市	93	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	27	27	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
舟橋村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
上市町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
立山町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	5	71.4%	5	5	令和10年度	③	−
入善町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	3	37.5%	3	3	未定	①	−
朝日町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	0	0	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
合計	1,150	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	10	10	0	−	—	293	211	82	100.0%	244	244	233	100.0%	169	69.3%	172	175	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：石川県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
石川県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
金沢市	405	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	120	120	0	100.0%	78	78	78	100.0%	71	91.0%	72	73	未定	①	−
七尾市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	13	13	13	100.0%	5	38.5%	5	5	未定	①	−
小松市	126	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	17	17	0	−	−	18	18	0	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	−	−	−
輪島市	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
珠洲市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	0	2	未定	①	7	1	6	77.8%	11	11	3	100.0%	1	9.1%	1	1	未定	①	−
加賀市	109	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	5	5	0	−	−	32	32	0	100.0%	22	22	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
羽咋市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
かほく市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	7	7	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
白山市	149	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	44	38	6	100.0%	28	28	28	100.0%	27	96.4%	28	28	令和7年度	①	−
能美市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	10	2	100.0%	11	11	11	100.0%	4	36.4%	4	4	未定	③	−
野々市市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	13	2	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
川北町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	1	1	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
津幡町	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	11	11	0	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
内灘町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	4	100.0%	3	42.9%	3	3	未定	③	−
志賀町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
宝達志水町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
中能登町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
穴水町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
能登町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	2	6	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
合計	1,237	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	8	0	0	0	100.0%	−	−	31	29	2	−	−	333	311	22	99.5%	275	275	227	100.0%	206	74.9%	208	209	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：福井県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
福井市	360	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	69	69	0	100.0%	72	72	72	100.0%	72	100.0%	72	72	−	−	−
敦賀市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	−	−	−
小浜市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
大野市	51	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	0	1	令和１０年度	①	10	10	0	90.9%	11	11	11	100.0%	1	9.1%	1	4	未定	①	−
勝山市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	16	16	0	−	−	16	16	0	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
鯖江市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
あわら市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
越前市	126	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	27	27	0	100.0%	25	25	0	100.0%	25	100.0%	25	25	−	−	−
坂井市	115	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	28	28	0	100.0%	24	24	24	100.0%	24	100.0%	24	24	−	−	−
永平寺町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
池田町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
南越前町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
越前町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
美浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
高浜町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	4	1	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
おおい町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
若狭町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	4	6	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
合計	1,065	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	17	16	1	−	−	258	251	7	99.6%	245	245	210	100.0%	223	91.0%	223	226	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：山梨県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状					現状								現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
甲府市	188	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	45	45	0	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	–	–	–
富士吉田市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	23	19	4	100.0%	11	11	11	100.0%	6	54.5%	7	7	未定	④	–
都留市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
山梨市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	0	11	100.0%	11	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
大月市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	5	3	100.0%	7	7	7	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
韮崎市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	3	6	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
南アルプス市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	23	23	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
北杜市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	24	24	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	–	–	–
甲斐市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	20	11	9	100.0%	16	16	16	100.0%	6	37.5%	7	7	未定	③	–
笛吹市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	22	20	2	100.0%	19	19	19	100.0%	15	78.9%	19	19	令和７年度	②	–
上野原市	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	6	85.7%	6	6	未定	①	–
甲州市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
中央市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	7	2	100.0%	8	8	8	100.0%	1	12.5%	1	1	未定	③	–
市川三郷町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	10	10	10	100.0%	4	40.0%	4	4	未定	①	–
早川町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
身延町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	1	25.0%	1	1	未定	③	–
南部町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	3	1	100.0%	4	4	4	100.0%	3	75.0%	3	4	令和８年度	①	–
富士川町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	0	4	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
昭和町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
道志村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
西桂町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	1	4	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
忍野村	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
山中湖村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
鳴沢村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
富士河口湖町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	10	10	10	100.0%	1	10.0%	1	1	未定	③	–
小菅村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
丹波山村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
河口湖南中学校組合	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
合計	957	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	284	233	51	100.0%	242	242	238	100.0%	173	71.5%	179	180	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：長野県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
長野県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
長野市	386	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	6	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	−	—	97	97	0	100.0%	75	75	75	100.0%	31	41.3%	33	33	未定	③	−
松本市	288	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	60	48	12	100.0%	47	47	44	100.0%	44	93.6%	46	46	令和10年度	③	−
上田市	195	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	10	10	0	−	—	26	26	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
岡谷市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	21	21	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
飯田市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	5	5	0	−	—	30	30	0	100.0%	28	28	28	100.0%	27	96.4%	27	28	令和９年度	⑦	②④
諏訪市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	11	4	7	100.0%	10	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
須坂市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	19	19	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
小諸市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	3	37.5%	3	3	未定	③	−
伊那市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	27	27	0	100.0%	21	21	21	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
駒ヶ根市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
中野市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	17	17	0	−	—	0	0	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
大町市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	8	8	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
飯山市	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
茅野市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	15	15	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
塩尻市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	13	13	0	−	—	13	13	0	100.0%	13	6	0	46.2%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
佐久市	91	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	21	21	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
千曲市	71	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	18	18	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
東御市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	−	—	6	6	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
安曇野市	125	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	22	22	0	100.0%	17	17	17	100.0%	15	88.2%	15	17	令和８年度	①	−
小海町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
川上村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南牧村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南相木村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
北相木村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
佐久穂町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
軽井沢町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
御代田町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
立科町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
青木村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
長和町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
下諏訪町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	3	4	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑦	財政的理由及び、学校の統廃合の方針未決定の為
富士見町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
原村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
辰野町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	4	3	100.0%	4	4	1	100.0%	1	25.0%	1	1	未定	①	−
箕輪町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	2	4	100.0%	6	6	0	100.0%	1	16.7%	1	1	令和13年度	③	−
飯島町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	0	0	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南箕輪村	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	3	3	0	100.0%	2	66.7%	2	3	令和７年度	①	−
中川村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	3	0	−	—	0	0	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
宮田村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：長野県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
松川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	0	0	0	100.0%	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	③	−
高森町	12	1	1	0	91.7%	0	0	1	1	1	1	令和10年度	②	0	0	0	0	−	未公表	未実施	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	①	−
阿南町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
阿智村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
平谷村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	0	0	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
根羽村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	1	令和8年度	⑤	−
下條村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
売木村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
天龍村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
泰阜村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	0	1	未定	①	0	0	0	0.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
喬木村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
豊丘村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
大鹿村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
上松町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	1	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
南木曽町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
木祖村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	2	2	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
王滝村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
大桑村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
木曽町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	7	7	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
麻績村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	1	1	未定	③	−
生坂村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
山形村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0	令和14年度	③	−
朝日村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
筑北村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
池田町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
松川村	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
白馬村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
小谷村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
坂城町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	1	1	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
小布施町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
高山村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
山ノ内町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	4	0	0	0.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
木島平村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	0	2	100.0%	2	1	1	50.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
野沢温泉村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
信濃町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
小川村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
飯綱町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	5	5	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
栄村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
辰野町塩尻市小学校組合	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	0	1	100.0%	1	1	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
小海町北相木村南相木村中学校組合	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：長野県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					耐震性がない棟数								現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	（R4.4.1現在）	（R5.4.1現在）	（R6.4.1現在）	（R7.4.1現在）	（見込み）（R8.4.1現在）	（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
上田市長和町中学校組合	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
松本市・山形村・朝日村中学校組合	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
塩尻市辰野町中学校組合	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	2,415	1	1	0	99.9%	0	0	1	1	1	1	−	—	28	0	0	0	100.0%	—	—	98	97	1	−	—	541	504	37	99.8%	525	512	472	97.5%	394	75.0%	399	404	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：岐阜県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
岐阜市	424	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	5	5	0	−	−	98	98	0	100.0%	68	68	68	100.0%	68	100.0%	68	68	−	−	−
大垣市	122	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	38	38	0	100.0%	28	28	28	100.0%	28	100.0%	28	28	−	−	−
高山市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	15	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	28	3	25	100.0%	30	30	30	100.0%	10	33.3%	11	11	未定	①	−
多治見市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	24	24	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
関市	120	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	27	27	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	25	25	−	−	−
中津川市	103	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	26	26	0	100.0%	28	28	28	100.0%	28	100.0%	28	28	−	−	−
美濃市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	3	3	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
瑞浪市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	9	9	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
羽島市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	21	21	0	100.0%	13	13	13	100.0%	3	23.1%	9	13	令和８年度	②	−
恵那市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	25	25	0	100.0%	22	22	22	100.0%	1	4.5%	2	2	未定	③	−
美濃加茂市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	7	6	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
土岐市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	16	10	6	100.0%	14	14	14	100.0%	2	14.3%	6	8	未定	①	−
各務原市	176	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	30	30	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	−	−	−
可児市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	15	1	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	−	−	−
山県市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	12	12	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
瑞穂市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	6	6	0	−	−	7	7	0	100.0%	10	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
飛騨市	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	4	4	0	−	−	4	3	1	100.0%	9	9	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
本巣市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	0	0	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
郡上市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	10	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	29	11	18	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	−	−	−
下呂市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	3	3	0	−	−	13	13	0	100.0%	15	15	1	100.0%	1	6.7%	1	1	未定	④	−
海津市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
岐南町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
笠松町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
養老町	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
垂井町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	9	9	9	100.0%	6	66.7%	7	7	未定	①	−
関ケ原町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
神戸町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
輪之内町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	4	4	100.0%	4	4	4	100.0%	3	75.0%	3	3	未定	②	−
安八町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
揖斐川町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	9	0	9	100.0%	9	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
大野町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	6	6	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
池田町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	0	5	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	3	未定	⑤	−
北方町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
坂祝町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
富加町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
川辺町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
七宗町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	2	2	令和７年度	①	−
八百津町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	4	3	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	令和９年度	①	−
白川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	0	6	100.0%	6	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
東白川村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	1	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：岐阜県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
御嵩町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	4	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
白川村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
大垣市・安八郡安八町東安中学校組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
可児市・御嵩町中学校組合	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	1	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
揖斐郡養基小学校養基保育所組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
美濃加茂市富加町中学校組合	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
合計	2,235	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	46	0	0	0	100.0%	—	—	39	39	0	−	—	552	459	93	100.0%	507	472	428	93.1%	348	68.6%	362	371	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：静岡県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
静岡県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
静岡市	713	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	175	175	0	100.0%	124	124	124	100.0%	89	71.8%	89	89	未定	③	–
浜松市	552	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	166	166	0	100.0%	144	144	144	100.0%	144	100.0%	144	144	–	–	–
沼津市	176	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	37	37	0	100.0%	41	41	41	100.0%	29	70.7%	41	41	令和7年度	②	–
熱海市	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
三島市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	27	27	0	100.0%	21	21	21	100.0%	16	76.2%	16	17	未定	③	–
富士宮市	135	1	1	1	99.3%	4	4	3	1	1	1	令和９年度	③	0	0	0	0	–	公表済	実施済	0	0	0	–	—	37	37	0	100.0%	35	35	0	100.0%	35	100.0%	35	35	–	–	–
伊東市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	14	14	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
島田市	79	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	19	19	19	100.0%	9	47.4%	9	9	令和13年度	①	–
富士市	208	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	41	41	0	100.0%	41	41	41	100.0%	41	100.0%	41	41	–	–	–
磐田市	163	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	37	37	0	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	–	–	–
焼津市	87	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	24	24	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
掛川市	126	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	32	32	0	100.0%	30	30	30	100.0%	30	100.0%	30	30	–	–	–
藤枝市	130	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	37	37	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	–	–	–
御殿場市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	–	–	–
袋井市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	20	20	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
下田市	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
裾野市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	17	17	0	100.0%	13	13	13	100.0%	3	23.1%	3	3	未定	③	–
湖西市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	11	11	0	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
伊豆市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	9	9	0	–	—	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
御前崎市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
菊川市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
伊豆の国市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
牧之原市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
東伊豆町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	0	4	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
河津町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
南伊豆町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	0	0	0.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
松崎町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
西伊豆町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	2	1	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
函南町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
清水町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	7	7	0	–	—	0	0	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
長泉町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
小山町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	8	0	0	0.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
吉田町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
川根本町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	2	0	0	0.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
森町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
牧之原市菊川市学校組合	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
御前崎市牧之原市学校組合	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
合計	3,280	1	1	1	99.9%	5	4	3	1	1	1	–	—	10	0	0	0	100.0%	—	—	29	29	0	–	—	834	829	5	100.0%	727	712	659	97.9%	653	89.8%	665	666	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：静岡県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																						Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																								
	現状													現状																															
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：愛知県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
愛知県	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	0	100.0%	3	75.0%	3	3	未定	①	−
名古屋市	1,496	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	485	485	0	100.0%	371	371	0	100.0%	31	8.4%	32	35	未定	③	−
豊橋市	364	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	74	74	0	100.0%	74	74	74	100.0%	35	47.3%	38	42	未定	②	−
岡崎市	352	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	85	85	0	100.0%	67	67	67	100.0%	67	100.0%	67	67	−	−	−
一宮市	335	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	82	82	0	100.0%	61	61	61	100.0%	61	100.0%	61	61	−	−	−
瀬戸市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	24	24	0	100.0%	23	23	2	100.0%	4	17.4%	4	4	未定	③	−
半田市	122	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	21	20	1	100.0%	18	18	0	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
春日井市	222	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	67	67	0	100.0%	52	52	52	100.0%	4	7.7%	4	7	未定	③	−
豊川市	186	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	44	44	0	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	−	−	−
津島市	65	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	13	13	0	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
碧南市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	12	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
刈谷市	164	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	20	20	0	100.0%	21	21	0	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
豊田市	465	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	11	0	0	0	100.0%	−	−	13	13	0	−	−	99	99	0	100.0%	103	103	103	100.0%	103	100.0%	103	103	−	−	−
安城市	139	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	37	37	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	−	−	−
西尾市	180	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	39	39	0	100.0%	35	35	0	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
蒲郡市	136	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	20	20	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
犬山市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	14	6	8	100.0%	14	14	14	100.0%	11	78.6%	13	14	令和８年度	①	−
常滑市	89	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	16	16	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
江南市	82	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	11	11	0	100.0%	15	15	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
小牧市	154	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	33	33	0	100.0%	25	25	1	100.0%	1	4.0%	1	1	未定	⑤	−
稲沢市	169	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	40	40	0	100.0%	32	32	0	100.0%	32	100.0%	32	32	−	−	−
新城市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	4	2	2	未定	②	16	6	10	90.0%	19	19	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
東海市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	6	6	0	−	−	18	18	0	100.0%	18	18	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
大府市	111	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	16	16	0	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
知多市	112	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	18	0	100.0%	15	15	15	100.0%	0	0.0%	2	2	未定	①	−
知立市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
尾張旭市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
高浜市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
岩倉市	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
豊明市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	11	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
日進市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
田原市	94	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	22	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
愛西市	91	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
清須市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
北名古屋市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	20	20	0	100.0%	16	16	16	100.0%	12	75.0%	12	15	令和９年度	③	−
弥富市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	5	50.0%	5	5	未定	③	−
みよし市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
あま市	92	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	12	5	100.0%	17	17	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
長久手市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
東郷町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	7	2	100.0%	9	9	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：愛知県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
豊山町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
大口町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	3	3	0	－	－	2	2	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	－	－	－
扶桑町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	4	66.7%	5	6	令和８年度	③	－
大治町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	4	1	3	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
蟹江町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	－	－	－
飛島村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	1	1	0	－	－	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	－	－	－
阿久比町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	7	2	5	100.0%	5	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
東浦町	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	11	11	0	100.0%	10	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
南知多町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	1	0	1	未定	①	7	2	5	87.5%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	－	－	－
美浜町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	2	0	2	未定	①	7	0	7	77.8%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
武豊町	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	10	10	0	100.0%	6	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	－
幸田町	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	－	－	－	0	0	0	－	－	9	9	0	100.0%	9	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	－
設楽町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	1	0	0	0	100.0%	－	－	1	1	0	－	－	4	4	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	－	－	－
東栄町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	3	0	0	0	100.0%	－	－	0	0	0	－	－	3	3	0	100.0%	2	0	0	0.0%	2	100.0%	2	2	－	－	－
豊根村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	－	－	1	0	0	0	100.0%	－	－	0	0	0	－	－	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	－	－	－
合計	6,468	0	0	0	100.0%	4	0	0	0	0	0	－	－	25	0	0	0	100.0%	－	－	47	42	5	－	－	1,609	1,563	46	99.7%	1,366	1,322	651	96.8%	707	51.8%	716	731	－	－	－

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：三重県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I＝B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
三重県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	0	0	0	-	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
津市	310	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	79	10	69	100.0%	68	68	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
四日市市	343	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	8	8	0	−	—	73	71	2	100.0%	59	59	59	100.0%	25	42.4%	25	25	未定	③	−
伊勢市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	11	11	0	−	—	21	21	0	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	−	−	−
松阪市	172	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	−	—	55	55	0	100.0%	47	47	47	100.0%	13	27.7%	13	13	未定	①	−
桑名市	141	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	39	0	39	100.0%	36	36	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
鈴鹿市	174	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	43	40	3	100.0%	40	40	40	100.0%	40	100.0%	40	40	−	−	−
名張市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	25	25	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
尾鷲市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	8	1	7	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
亀山市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	14	3	11	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
鳥羽市	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	8	0	8	100.0%	11	11	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
熊野市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	11	11	0	100.0%	13	13	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
いなべ市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	14	9	5	100.0%	15	13	13	86.7%	3	20.0%	3	4	未定	②	−
志摩市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	13	8	5	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
伊賀市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	29	4	25	100.0%	28	28	28	100.0%	2	7.1%	2	2	未定	①	−
木曽岬町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
東員町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	8	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
菰野町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
朝日町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
川越町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	3	2	2	66.7%	1	33.3%	1	1	未定	③	−
多気町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	6	0	6	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
明和町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
大台町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	6	5	1	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
玉城町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	6	6	0	−	—	0	0	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
度会町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
大紀町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	0	5	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
南伊勢町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	7	7	0	−	—	0	0	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
紀北町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
御浜町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
紀宝町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
三重県多気郡多気町松阪市学校組合	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	2	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
合計	1,850	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	15	0	0	0	100.0%	—	—	35	35	0	−	—	513	326	187	100.0%	486	475	334	97.7%	221	45.5%	221	222	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため
※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数
※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）
※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他
※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：滋賀県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
滋賀県	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
大津市	406	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	70	70	0	100.0%	55	55	55	100.0%	55	100.0%	55	55	−	−	−
彦根市	131	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	7	7	0	−	—	24	24	0	100.0%	24	24	24	100.0%	24	100.0%	24	24	−	−	−
長浜市	133	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	45	44	1	100.0%	35	35	35	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①・⑥	−
近江八幡市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	20	19	1	100.0%	16	16	16	100.0%	11	68.8%	11	11	未定	③	−
草津市	140	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	20	20	0	−	—	0	0	0	100.0%	20	17	17	85.0%	15	75.0%	16	16	令和13年度	②	−
守山市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	15	15	0	−	—	15	15	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
栗東市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	14	14	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
甲賀市	155	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	30	30	0	100.0%	27	27	27	100.0%	27	100.0%	27	27	−	−	−
野洲市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	11	6	5	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
湖南市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	16	16	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
高島市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	22	22	0	100.0%	19	19	0	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
東近江市	148	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	10	10	0	−	—	29	24	5	100.0%	31	31	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
米原市	71	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	15	15	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
日野町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
竜王町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	1	2	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
愛荘町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
豊郷町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
甲良町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	①	−
多賀町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
合計	1,765	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	11	0	0	0	100.0%	—	—	55	55	0	−	—	342	325	17	100.0%	316	313	263	99.1%	234	74.1%	235	235	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：京都府

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
京都府	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	4	4	4	100.0%	1	25.0%	1	1	未定	①	–
京都市	1,297	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	246	246	0	100.0%	217	217	217	100.0%	217	100.0%	217	217	–	–	–
福知山市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	19	0	19	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
舞鶴市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	28	28	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	–	–	–
綾部市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	16	0	16	100.0%	16	16	16	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
宇治市	151	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	40	31	9	100.0%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	–	–	–
宮津市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	0	3	未定	①	4	1	3	57.1%	7	7	7	100.0%	2	28.6%	2	2	未定	①	–
亀岡市	101	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	21	21	21	100.0%	2	9.5%	2	2	未定	③	–
城陽市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	12	3	100.0%	15	15	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
向日市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	7	77.8%	7	7	未定	③	–
長岡京市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	16	3	100.0%	14	14	0	100.0%	3	21.4%	4	4	未定	③	–
八幡市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
京田辺市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
京丹後市	95	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	31	31	0	100.0%	22	22	22	100.0%	5	22.7%	5	5	未定	③	–
南丹市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	11	11	11	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
木津川市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	22	22	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	–	–	–
大山崎町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
久御山町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
井手町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	3	3	令和7年度	③	–
宇治田原町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	0	3	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
精華町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	4	4	100.0%	8	8	8	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
京丹波町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
伊根町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	1	2	100.0%	3	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
与謝野町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	8	0	8	100.0%	8	8	8	100.0%	1	12.5%	1	1	未定	①	–
与謝野町宮津市中学校組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
相楽東部広域連合	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
合計	2,498	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	15	0	0	0	100.0%	—	—	8	5	3	–	—	556	485	71	99.5%	501	498	459	99.4%	377	75.2%	381	381	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：大阪府

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
大阪市	2,465	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	525	525	0	100.0%	413	413	413	100.0%	413	100.0%	413	413	−	−	−
堺市	875	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	135	135	0	100.0%	135	135	135	100.0%	118	87.4%	123	123	令和10年度	①	−
岸和田市	214	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	37	33	4	100.0%	35	35	0	100.0%	0	0.0%	1	1	未定	③	−
豊中市	303	0	0	0	100.0%	19	9	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	55	55	0	100.0%	54	54	54	100.0%	54	100.0%	54	54	−	−	−
池田市	71	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	16	2	14	100.0%	14	14	14	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
吹田市	340	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	51	43	8	100.0%	53	53	53	100.0%	1	1.9%	1	1	未定	②	−
泉大津市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	11	11	0	100.0%	11	11	4	100.0%	5	45.5%	5	5	令和21年度	③	−
高槻市	271	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	60	60	0	100.0%	59	59	59	100.0%	59	100.0%	59	59	−	−	−
貝塚市	88	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	16	3	13	100.0%	16	16	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
守口市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	22	22	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
枚方市	381	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	64	64	0	100.0%	63	63	63	100.0%	63	100.0%	63	63	−	−	−
茨木市	224	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	46	46	0	100.0%	46	46	46	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
八尾市	242	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	47	47	0	100.0%	42	42	42	100.0%	42	100.0%	42	42	−	−	−
泉佐野市	108	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	22	14	8	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
富田林市	135	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	26	26	0	100.0%	24	1	1	4.2%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
寝屋川市	161	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	34	34	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
河内長野市	111	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	20	20	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
松原市	108	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	22	22	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
大東市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	20	14	6	100.0%	20	20	0	100.0%	1	5.0%	2	3	令和15年度	③	−
和泉市	138	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	29	25	4	100.0%	28	28	28	100.0%	9	32.1%	9	9	令和14年度	③	−
箕面市	171	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	20	20	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
柏原市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	15	1	14	100.0%	15	15	15	100.0%	2	13.3%	2	2	未定	②	−
羽曳野市	94	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	20	20	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
門真市	91	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	19	0	19	100.0%	19	19	18	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③・④	−
摂津市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	15	15	0	100.0%	15	15	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①・③	−
高石市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
藤井寺市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	4	6	100.0%	10	10	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
東大阪市	431	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	78	78	0	100.0%	74	74	74	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
泉南市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	14	1	13	100.0%	14	14	14	100.0%	1	7.1%	1	1	未定	①	−
四條畷市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	1	11.1%	1	1	未定	②	−
交野市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
大阪狭山市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
阪南市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	12	0	12	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
島本町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
豊能町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	5	1	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
能勢町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
忠岡町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	1	33.3%	1	1	未定	①	−
熊取町	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	11	11	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
田尻町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	1	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
岬町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	2	3	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：大阪府

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非構造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
太子町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	1	2	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
河南町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
千早赤阪村	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	0	4	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
合計	7,959	0	0	0	100.0%	20	9	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	−	—	1,547	1,415	132	100.0%	1,408	1,385	1,260	98.4%	991	70.4%	998	999	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：兵庫県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					非木造								現状					木造																					
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
兵庫県	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
神戸市	1,178	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	9	9	0	−	−	275	275	0	100.0%	248	248	248	100.0%	248	100.0%	248	248	−	−	−
姫路市	616	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	131	131	0	100.0%	101	101	101	100.0%	101	100.0%	101	101	−	−	−
尼崎市	310	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	59	59	0	100.0%	59	59	59	100.0%	59	100.0%	59	59	−	−	−
明石市	239	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	13	13	0	−	−	41	41	0	100.0%	41	41	41	100.0%	41	100.0%	41	41	−	−	−
西宮市	268	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	60	60	0	100.0%	60	60	60	100.0%	60	100.0%	60	60	−	−	−
洲本市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	19	19	0	100.0%	18	18	0	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
芦屋市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	9	9	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
伊丹市	159	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	33	33	0	100.0%	25	25	25	100.0%	25	100.0%	25	25	−	−	−
相生市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
豊岡市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	8	8	0	−	−	25	23	2	100.0%	31	31	31	100.0%	31	100.0%	31	31	−	−	−
加古川市	202	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	50	50	0	100.0%	38	38	38	100.0%	38	100.0%	38	38	−	−	−
赤穂市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	6	6	0	−	−	14	14	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
西脇市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	5	5	0	−	−	10	10	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
宝塚市	216	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	39	39	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
三木市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	19	19	0	100.0%	19	19	0	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
高砂市	122	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	8	8	0	−	−	14	14	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	−	−	−
川西市	105	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	25	25	0	100.0%	23	23	23	100.0%	15	65.2%	19	23	令和８年度	②	−
小野市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
三田市	149	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	28	28	0	100.0%	28	28	1	100.0%	1	3.6%	1	1	未定	①	−
加西市	52	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	4	4	0	−	−	13	13	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
丹波篠山市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	10	0	0	0	100.0%	−	−	7	7	0	−	−	12	12	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	−	−	−
養父市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
丹波市	97	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	−	−	−
南あわじ市	79	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	18	18	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
朝来市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	13	13	13	100.0%	10	76.9%	10	10	令和11年度	③	−
淡路市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	16	16	16	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
宍粟市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	19	19	0	100.0%	17	17	7	100.0%	7	41.2%	7	7	未定	①	−
加東市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
たつの市	85	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	8	8	0	−	−	18	18	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
猪名川町	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
多可町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
稲美町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
播磨町	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	6	6	0	100.0%	2	33.3%	2	2	令和18年度	①	−
市川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
福崎町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	4	4	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
神河町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	0	0	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
太子町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	7	1	100.0%	6	6	6	100.0%	5	83.3%	6	6	令和７年度	③	−
上郡町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	2	50.0%	4	4	令和７年度	⑥	−
佐用町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	5	5	0	−	−	3	3	0	100.0%	8	8	8	100.0%	7	87.5%	7	8	令和８年度	①	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：兵庫県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					現状								現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
香美町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
新温泉町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
南あわじ市・洲本市小中学校組合	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	2	2	令和７年度	①	−
播磨高原広域事務組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
合計	4,982	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	22	0	0	0	100.0%	—	—	92	92	0	−	—	1,110	1,107	3	100.0%	1,051	1,051	970	100.0%	978	93.1%	986	991	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：奈良県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
奈良県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
奈良市	370	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	80	0	80	100.0%	63	63	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
大和高田市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	4	4	0	–	—	10	8	2	100.0%	11	11	0	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
大和郡山市	89	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	17	0	17	100.0%	16	16	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
天理市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	2	10	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
橿原市	171	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	23	23	0	100.0%	22	22	22	100.0%	1	4.5%	2	2	未定	①	–
桜井市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	18	18	0	100.0%	15	15	15	100.0%	14	93.3%	14	15	令和８年度	①	–
五條市	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	0	1	令和７年度	①	7	1	6	87.5%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
御所市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	9	1	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
生駒市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	20	20	20	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
香芝市	73	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	18	18	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
葛城市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	7	0	7	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
宇陀市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	7	3	100.0%	10	10	0	100.0%	1	10.0%	1	1	未定	①	–
山添村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
平群町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	0	1	未定	①	4	3	1	80.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
三郷町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	0	1	未定	②	2	1	1	66.7%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
斑鳩町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	2	3	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
安堵町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
川西町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
三宅町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
田原本町	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	7	7	7	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
曽爾村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
御杖村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
高取町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
明日香村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
上牧町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
王寺町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
広陵町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
河合町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
吉野町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
大淀町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	0	1	令和９年度	①	4	4	0	80.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
下市町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	1	1	令和７年度	⑦	耐震対策の実施方法等について検討を要するため
黒滝村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
天川村	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
野迫川村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
十津川村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
下北山村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
上北山村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
川上村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
東吉野村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：奈良県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール)で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策(※3) ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																	耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
川西町・三宅町式下中学校組合	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	0	2	100.0%	1	1	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	1,426	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	11	0	0	0	100.0%	—	—	17	13	4	−	—	280	140	140	98.7%	280	280	135	100.0%	124	44.3%	126	127	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：和歌山県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.1現在）	耐震性がない棟数（R6.1現在）	耐震性がない棟数（R7.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
和歌山市	295	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	69	69	0	100.0%	68	68	68	100.0%	68	100.0%	68	68	–	–	–
海南市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	19	19	19	100.0%	19	100.0%	19	19	–	–	–
橋本市	67	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	19	1	18	100.0%	19	19	19	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
有田市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	7	6	1	100.0%	8	8	8	100.0%	1	12.5%	1	1	未定	①	–
御坊市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	3	7	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
田辺市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	10	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	32	32	0	100.0%	39	39	39	100.0%	39	100.0%	39	39	–	–	–
新宮市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	0	7	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
紀の川市	83	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	22	20	2	100.0%	20	20	0	100.0%	5	25.0%	6	6	未定	①	–
岩出市	37	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
紀美野町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
かつらぎ町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	6	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
九度山町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
高野町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	1	1	100.0%	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	④	–
湯浅町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	5	5	0	–	—	0	0	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
広川町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
有田川町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	–	—	11	0	11	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
美浜町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
日高町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
由良町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
印南町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	0	3	未定	③	5	0	5	62.5%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
みなべ町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	0	0.0%	0	0	令和10年度	①	–
日高川町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	0	8	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
白浜町	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	1	15	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
上富田町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	0	0	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
すさみ町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
那智勝浦町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
太地町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
古座川町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	2	2	0	–	—	0	0	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
北山村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	令和９年度	③	–
串本町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	12	10	2	100.0%	13	13	13	100.0%	8	61.5%	8	8	未定	⑥	–
御坊市日高川町中学校組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
合計	1,076	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	18	0	0	0	100.0%	—	—	20	17	3	–	—	291	212	79	99.0%	327	327	284	100.0%	260	79.5%	261	261	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：鳥取県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
鳥取市	223	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	62	8	54	100.0%	56	56	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
米子市	161	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	44	10	34	100.0%	33	33	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
倉吉市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	15	15	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
境港市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
岩美町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	4	4	4	100.0%	3	75.0%	3	3	未定	③	−
若桜町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
智頭町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	6	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
八頭町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
三朝町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
湯梨浜町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
琴浦町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	3	4	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
北栄町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
日吉津村	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
大山町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	1	6	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
南部町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	1	1	0	−	−	4	0	4	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
伯耆町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
日南町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
日野町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
江府町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
米子市日吉津村中学校組合	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	1	1	100.0%	1	1	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	697	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	11	0	0	0	100.0%	−	−	5	5	0	−	−	186	77	109	100.0%	168	168	64	100.0%	72	42.9%	72	72	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：島根県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																			
	現状					耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																													
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
松江市	197	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	51	51	0	100.0%	47	47	47	100.0%	47	100.0%	47	47	−	−	−
浜田市	63	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	7	0	0	0	100.0%	−	−	7	5	2	未定	①	19	7	12	92.3%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
出雲市	163	0	0	0	100.0%	4	3	1	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	7	7	0	−	−	49	49	0	100.0%	43	43	43	100.0%	43	100.0%	43	43	−	−	−
益田市	67	1	1	1	98.5%	4	2	2	1	0	0	令和７年度	②	2	1	1	1	50.0%	公表済	実施済	0	0	0	−	−	23	19	4	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
大田市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	3	3	3	0.0%	公表済	実施済	1	0	1	未定	④	18	18	0	94.7%	21	21	21	100.0%	20	95.2%	20	20	未定	④	−
安来市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	22	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
江津市	33	1	1	1	97.0%	1	1	1	1	1	1	令和１３年度	①	2	2	0	0	0.0%	公表済	実施済	3	0	3	令和１３年度	③	10	4	6	76.9%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
雲南市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	26	26	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
奥出雲町	24	1	1	0	95.8%	2	2	1	1	0	0	令和７年度	①	2	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	−	−	8	1	7	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	4	4	−	−	−
飯南町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	1	1	1	0.0%	公表済	実施済	0	0	0	−	−	5	2	3	100.0%	6	6	6	100.0%	5	83.3%	5	5	未定	④	−
川本町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
美郷町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	0	0	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
邑南町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	10	7	3	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
津和野町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
吉賀町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
海士町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
西ノ島町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
知夫村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
隠岐の島町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	9	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	11	5	6	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
合計	844	3	3	2	99.6%	11	8	5	3	1	1	−	−	36	7	5	5	80.6%	−	−	22	16	6	−	−	272	231	41	98.0%	274	274	274	100.0%	272	99.3%	268	268	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：岡山県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
岡山県	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	4	4	4	100.0%	1	25.0%	1	1	未定	②	−
岡山市	620	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	150	150	0	100.0%	125	125	125	100.0%	125	100.0%	125	125	−	−	−
倉敷市	445	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	96	96	0	100.0%	86	86	86	100.0%	49	57.0%	49	49	未定	①	−
津山市	140	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	43	43	0	100.0%	35	35	35	100.0%	35	100.0%	35	35	−	−	−
玉野市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	21	21	0	100.0%	20	20	20	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
笠岡市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	19	17	2	100.0%	20	20	20	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
井原市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	18	18	18	100.0%	13	72.2%	13	13	令和12年度	①	−
総社市	82	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	22	0	100.0%	17	17	17	100.0%	1	5.9%	1	1	未定	①	−
高梁市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
新見市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	20	20	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
備前市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	16	2	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
瀬戸内市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
赤磐市	76	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	13	5	100.0%	17	17	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
真庭市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	10	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	26	21	5	100.0%	26	26	17	100.0%	12	46.2%	12	12	未定	②	−
美作市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	13	13	10	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
浅口市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	4	5	100.0%	9	9	9	100.0%	7	77.8%	9	9	令和7年度	②	−
和気町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	2	3	100.0%	5	5	3	100.0%	2	40.0%	2	3	未定	③	−
早島町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	2	1	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	令和11年度	①	−
里庄町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
矢掛町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
新庄村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
鏡野町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	2	33.3%	2	2	未定	③	−
勝央町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	4	2	2	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③･⑤	−
奈義町	9	0	0	0	100.0%	3	3	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
西粟倉村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	令和21年度	①	−
久米南町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	4	1	100.0%	4	4	4	100.0%	1	25.0%	1	2	令和８年度	⑦	令和８年度に３小学校が統合
美咲町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
吉備中央町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
岡山県笠岡市･矢掛町中学校組合	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	0	1	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
合計	2,140	0	0	0	100.0%	3	3	0	0	0	0	−	−	23	0	0	0	100.0%	−	−	3	3	0	−	−	561	530	31	100.0%	501	501	467	100.0%	320	63.9%	322	324	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：広島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					非木造								現状					木造																					
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
広島県	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
広島市	641	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	237	237	0	100.0%	204	204	204	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
呉市	224	0	0	0	100.0%	4	4	2	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	−	59	59	0	100.0%	59	59	59	100.0%	59	100.0%	59	59	−	−	−
竹原市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
三原市	99	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	37	30	7	100.0%	30	30	30	100.0%	16	53.3%	16	17	令和17年度	③	−
尾道市	148	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	36	36	0	100.0%	36	36	32	100.0%	2	5.6%	2	2	令和10年度	④	−
福山市	356	0	0	0	100.0%	6	1	0	0	0	0	−	−	10	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	−	−	104	104	0	100.0%	101	101	101	100.0%	101	100.0%	101	101	−	−	−
府中市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	6	50.0%	6	6	未定	①	−
三次市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	2	0	2	令和８年度	⑦	27	27	0	93.1%	32	32	32	100.0%	32	100.0%	32	32	−	−	−
庄原市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	22	17	5	100.0%	20	20	20	100.0%	15	75.0%	16	16	未定	③	−
大竹市	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	公表済	−	2	2	0	−	−	5	5	0	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
東広島市	181	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	51	13	38	100.0%	47	47	47	100.0%	47	100.0%	47	47	−	−	−
廿日市市	116	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	33	31	2	100.0%	27	27	27	100.0%	4	14.8%	5	5	未定	③	−
安芸高田市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	6	11	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
江田島市	24	0	0	0	100.0%	1	1	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	10	4	6	100.0%	9	9	0	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
府中町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	5	5	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
海田町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	4	66.7%	4	4	令和13年度	③	−
熊野町	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
坂町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
安芸太田町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
北広島町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	10	10	0	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
大崎上島町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
世羅町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	0	7	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
神石高原町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	4	3	1	100.0%	7	7	7	100.0%	4	57.1%	4	5	令和10年度	②	−
合計	2,212	0	0	0	100.0%	11	6	2	0	0	0	−	−	24	0	0	0	100.0%	−	−	8	6	2	−	−	716	639	77	99.7%	668	668	629	100.0%	352	52.7%	354	356	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：山口県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
山口県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	1	令和10年度	②	–
下関市	297	12	4	1	96.0%	19	18	13	12	12	10	未定	①	0	0	0	0	–	公表済	未実施	0	0	0	–	—	78	1	77	100.0%	62	62	62	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
宇部市	155	0	0	0	100.0%	2	2	1	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	35	21	14	100.0%	36	36	36	100.0%	36	100.0%	36	36	–	–	–
山口市	207	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	49	49	0	100.0%	48	48	48	100.0%	47	97.9%	48	48	令和７年度	①	–
萩市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	–	—	20	13	7	100.0%	30	30	0	100.0%	30	100.0%	30	30	–	–	–
防府市	114	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	8	8	0	–	—	21	9	12	100.0%	28	28	28	100.0%	19	67.9%	28	28	令和７年度	③	–
下松市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	13	13	0	100.0%	10	10	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
岩国市	159	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	14	14	0	–	—	38	38	0	100.0%	42	42	42	100.0%	42	100.0%	42	42	–	–	–
光市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	18	18	0	100.0%	13	13	0	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
長門市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	21	14	7	100.0%	16	16	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
柳井市	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	16	14	2	100.0%	14	14	14	100.0%	11	78.6%	11	11	未定	①	–
美祢市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	14	6	8	100.0%	14	14	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
周南市	159	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	39	21	18	100.0%	40	40	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	–
山陽小野田市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	18	18	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
周防大島町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	5	5	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
和木町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
上関町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
田布施町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
平生町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
阿武町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
合計	1,557	12	4	1	99.2%	21	20	14	12	12	10	–	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	31	31	0	–	—	402	257	145	100.0%	399	399	261	100.0%	224	56.1%	234	235	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：徳島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況		耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
徳島県	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
徳島市	327	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	44	44	0	100.0%	45	45	45	100.0%	45	100.0%	45	45	–	–	–
鳴門市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	–	–	–
小松島市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	14	14	0	100.0%	13	13	13	100.0%	2	15.4%	2	2	未定	⑦	学校再編を控えており、その整備に伴い実施する予定であるため
阿南市	100	1	1	1	99.0%	2	0	0	1	1	0	令和８年度	④	1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	2	2	0	–	—	31	17	14	100.0%	29	29	29	100.0%	4	13.8%	4	4	未定	①	–
吉野川市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	16	16	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
阿波市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	14	13	1	100.0%	14	14	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
美馬市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	14	14	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
三好市	54	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	12	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	20	20	0	100.0%	18	18	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
勝浦町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	1	2	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
上勝町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑥	–
佐那河内村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
石井町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	7	1	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
神山町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	1	33.3%	1	1	未定	②	–
那賀町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	4	0	4	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
牟岐町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
美波町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
海陽町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	0	5	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
松茂町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
北島町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
藍住町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
板野町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	2	5	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
上板町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
つるぎ町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
東みよし町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
合計	978	1	1	1	99.9%	2	0	0	1	1	0	–	—	24	0	0	0	100.0%	—	—	2	2	0	–	—	236	201	35	100.0%	236	236	194	100.0%	153	64.8%	153	153	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：香川県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）											
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状					耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.1現在）	耐震性がない棟数（R6.1現在）	耐震性がない棟数（R7.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率			吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																					建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況																		

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：愛媛県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					非木造								現状					非木造																					
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
愛媛県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	③	–
松山市	388	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	107	107	0	100.0%	82	82	82	100.0%	82	100.0%	82	82	–	–	–
今治市	160	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	4	0	0	0	100.0%	–	–	8	8	0	–	–	32	12	20	100.0%	41	41	41	100.0%	36	87.8%	37	38	未定	②	–
宇和島市	84	2	0	0	97.6%	3	3	3	2	1	0	令和８年度	①	1	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	–	–	27	0	27	100.0%	28	28	28	100.0%	1	3.6%	1	14	令和10年度	⑦	耐震対策の検討に時間を要しているため
八幡浜市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	9	2	0	0	77.8%	–	–	0	0	0	–	–	14	14	0	100.0%	14	14	1	100.0%	3	21.4%	3	3	未定	①	–
新居浜市	110	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	36	36	0	100.0%	27	27	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
西条市	126	23	23	5	81.7%	29	26	25	23	20	14	未定	③	4	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	–	–	44	6	38	100.0%	35	35	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
大洲市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	2	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	20	11	9	100.0%	20	20	3	100.0%	2	10.0%	3	3	未定	③	–
伊予市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	14	0	14	100.0%	13	13	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
四国中央市	118	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	9	9	0	–	–	31	31	0	100.0%	26	26	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	–
西予市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	6	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	17	4	13	100.0%	17	17	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	–
東温市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	9	0	9	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
上島町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	4	4	0	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
久万高原町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	13	0	0	0	100.0%	–	–	1	1	0	–	–	12	6	6	100.0%	11	11	11	100.0%	1	9.1%	1	1	未定	①	–
松前町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	9	0	9	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和19年度	①・③	–
砥部町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	1	1	0	–	–	5	1	4	100.0%	5	5	3	100.0%	3	60.0%	3	3	未定	⑤	–
内子町	29	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	–	–	6	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	11	7	4	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
伊方町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	0	0	0	0	–	–	–	0	0	0	–	–	4	0	4	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	1	3	未定	②	–
松野町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	2	2	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
鬼北町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	3	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	7	7	0	100.0%	8	8	0	100.0%	1	12.5%	1	1	未定	④	–
愛南町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	11	11	0	100.0%	11	11	0	100.0%	0	0.0%	0	1	未定	⑤	–
高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	–	1	0	0	0	100.0%	–	–	0	0	0	–	–	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	–
合計	1,375	25	23	5	98.2%	33	29	28	25	21	14	–	–	56	2	0	0	96.4%	–	–	19	19	0	–	–	417	260	157	100.0%	387	387	192	100.0%	151	39.0%	154	171	–	–	–

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：高知県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																						Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					耐震性がない棟数（R4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.1現在）	耐震性がない棟数（R6.1現在）	耐震性がない棟数（R7.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率									全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率			吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																						建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震化棟について保護者や地域住民への説明状況																
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
																			建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震化棟について保護者や地域住民への説明状況														耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
高知県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	3	3	3	100.0%	2	66.7%	2	2	未定	③	–
高知市	214	5	5	4	97.7%	6	6	6	5	3	1	令和９年度	①	2	0	0	0	100.0%	公表済	実施済	0	0	0	–	—	59	58	1	100.0%	58	58	58	100.0%	58	100.0%	58	58	–	–	–
室戸市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	8	2	6	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
安芸市	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	1	11.1%	1	1	未定	④	–
南国市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	19	19	0	100.0%	17	17	17	100.0%	0	0.0%	2	2	未定	①	–
土佐市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	11	91.7%	11	11	令和11年度	⑦	中学校統合に伴い校舎改築予定
須崎市	34	1	1	0	97.1%	1	1	1	1	1	0	令和８年度	①	2	0	0	0	100.0%	未公表	未実施	2	2	0	–	—	10	10	0	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
宿毛市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	9	9	0	100.0%	12	12	12	100.0%	3	25.0%	3	3	未定	③	–
土佐清水市	12	1	1	1	91.7%	2	2	1	1	0	0	令和７年度	①	0	0	0	0	–	公表済	実施済	1	1	0	–	—	3	0	3	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	3	3	–	–	–
四万十市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	15	15	0	100.0%	16	16	16	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
香南市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
香美市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	9	9	0	100.0%	10	10	10	100.0%	3	30.0%	6	10	令和8年度	⑥	–
東洋町	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	3	3	0	–	—	0	0	0	100.0%	3	1	1	33.3%	0	0.0%	0	0	未定	①	–
奈半利町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
田野町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	1	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
安田町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
北川村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	0	1	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
馬路村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
芸西村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
本山町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
大豊町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
土佐町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
大川村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	–	–	–
いの町	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
仁淀川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
中土佐町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	5	1	4	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
佐川町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	5	5	0	100.0%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	–	–	–
越知町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	2	0	0	0.0%	1	50.0%	1	2	令和8年度	②	–
梼原町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
日高村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
津野町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
四万十町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	0	12	100.0%	13	13	0	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
大月町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
三原村	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	0	2	100.0%	2	0	0	0.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
黒潮町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	5	5	100.0%	9	9	0	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
日高村佐川町学校組合	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
合計	810	7	7	5	99.1%	9	9	8	7	4	1	–	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	9	9	0	–	—	245	210	35	100.0%	263	257	212	97.7%	216	82.1%	220	225	–	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため
※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数
※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）
※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数
※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他
※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：高知県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																				Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																										
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：福岡県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
福岡県	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
北九州市	896	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	16	16	0	−	−	231	231	0	100.0%	190	190	190	100.0%	65	34.2%	90	115	令和12年度	⑤	−
福岡市	1,073	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	8	8	0	−	−	272	272	0	100.0%	215	215	215	100.0%	215	100.0%	215	215	−	−	−
大牟田市	94	1	1	0	98.9%	2	2	2	1	1	1	未定	①	0	0	0	0	−	公表済	実施済	0	0	0	−	−	31	31	0	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	−	−	−
久留米市	271	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	82	82	0	100.0%	61	61	61	100.0%	48	78.7%	48	48	未定	①③	−
直方市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	15	15	15	100.0%	13	86.7%	13	13	未定	④	−
飯塚市	154	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	37	37	0	100.0%	29	29	29	100.0%	29	100.0%	29	29	−	−	−
田川市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
柳川市	97	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	7	7	0	−	−	17	17	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
八女市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	27	27	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
筑後市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	3	3	0	−	−	12	0	12	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
大川市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	10	10	3	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
行橋市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
豊前市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	8	5	100.0%	14	14	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
中間市	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	10	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
小郡市	68	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	18	0	18	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
筑紫野市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	15	15	0	100.0%	16	16	0	100.0%	16	100.0%	16	16	−	−	−
春日市	86	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	24	24	0	100.0%	18	18	0	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
大野城市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	19	19	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
宗像市	125	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	28	28	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	−	−	−
太宰府市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	11	2	100.0%	11	11	11	100.0%	7	63.6%	7	7	令和12年度	②	−
古賀市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	11	11	11	100.0%	1	9.1%	2	2	未定	③	−
福津市	56	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	8	7	100.0%	10	10	10	100.0%	6	60.0%	6	6	未定	①	−
うきは市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
宮若市	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
嘉麻市	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	8	8	0	100.0%	9	9	0	100.0%	3	33.3%	3	3	未定	①	−
朝倉市	86	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	23	0	100.0%	17	17	0	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
みやま市	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	8	8	0	−	−	6	6	0	100.0%	11	11	0	100.0%	11	100.0%	11	11	−	−	−
糸島市	115	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	28	28	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
那珂川市	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
宇美町	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
篠栗町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	0	5	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
志免町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
須恵町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	5	0	5	令和15年度	②	0	0	0	0.0%	5	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0	令和15年度	①	−
新宮町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	7	3	4	100.0%	8	8	0	100.0%	7	87.5%	7	7	令和10年度	③	−
久山町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	8	8	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
粕屋町	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	4	4	0	−	−	4	4	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
芦屋町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
水巻町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
岡垣町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：福岡県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造							構造体の耐震化の公表状況																
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
遠賀町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
小竹町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	4	4	0	100.0%	2	2	2	100.0%	1	50.0%	1	1	令和９年度	①	−
鞍手町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	0	7	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
桂川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
筑前町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	3	2	1	令和９年度	②	6	0	6	88.9%	6	6	0	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
東峰村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
大刀洗町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
大木町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
広川町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
香春町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
添田町	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
糸田町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
川崎町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	4	2	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
大任町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
赤村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	0	0	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
福智町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
苅田町	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
みやこ町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	7	3	100.0%	10	1	0	10.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
吉富町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
上毛町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	5	5	0	−	—	1	1	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
築上町	27	2	2	0	92.6%	2	2	2	2	2	0	令和８年度	②	0	0	0	0	−	未公表	実施済	0	0	0	−	—	11	0	11	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
吉富町外一市中学校組合	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
合計	4,600	3	3	0	99.9%	4	4	4	3	3	1	−	—	14	0	0	0	100.0%	—	—	79	73	6	−	—	1,188	1,103	85	99.5%	1,011	1,002	838	99.1%	781	77.3%	807	832	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：佐賀県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					非木造								現状					木造																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
佐賀県	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	5	5	0	−	—	0	0	0	100.0%	5	5	5	100.0%	2	40.0%	2	2	未定	①	−
佐賀市	228	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	—	12	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	−	—	53	53	0	100.0%	53	53	18	100.0%	18	34.0%	20	21	未定	③	−
唐津市	194	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	45	18	27	100.0%	45	45	45	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑦	専門家による点検実施のめどが立っていないため
鳥栖市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	12	12	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
多久市	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	3	3	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
伊万里市	75	0	0	0	100.0%	8	3	3	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	4	4	0	−	—	19	19	0	100.0%	18	18	1	100.0%	1	5.6%	1	1	未定	①	−
武雄市	69	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	20	20	0	100.0%	19	19	0	100.0%	5	26.3%	5	5	未定	③	−
鹿島市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	10	6	4	100.0%	10	10	10	100.0%	3	30.0%	3	3	未定	③	−
小城市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	13	13	0	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
嬉野市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	14	12	2	100.0%	13	13	13	100.0%	0	0.0%	0	1	未定	③	−
神埼市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	4	4	0	−	—	5	3	2	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	−	−	−
吉野ヶ里町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	1	1	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
基山町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	1	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
上峰町	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
みやき町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
玄海町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	0	0	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
有田町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	6	0	6	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
大町町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
江北町	3	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
白石町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
太良町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	2	2	0	−	—	2	2	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
合計	957	0	0	0	100.0%	9	3	3	0	0	0	−	—	21	0	0	0	100.0%	—	—	24	24	0	−	—	233	192	41	100.0%	239	239	124	100.0%	78	32.6%	80	82	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：長崎県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況									全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
長崎県	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
長崎市	646	0	0	0	100.0%	5	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	120	120	0	100.0%	102	102	102	100.0%	35	34.3%	35	35	令和16年度	②	−
佐世保市	326	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	5	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	74	74	0	100.0%	70	70	70	100.0%	70	100.0%	70	70	−	−	−
島原市	60	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	15	15	15	100.0%	10	66.7%	11	12	令和11年度	⑥	−
諫早市	163	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	41	36	5	100.0%	40	40	40	100.0%	40	100.0%	40	40	−	−	−
大村市	98	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	25	25	0	100.0%	21	21	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和26年度	③	−
平戸市	75	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	22	22	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
松浦市	46	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	16	16	5	100.0%	2	12.5%	2	2	未定	①	−
対馬市	72	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	27	27	0	100.0%	26	26	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
壱岐市	32	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	20	20	0	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
五島市	59	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	4	4	0	−	−	16	16	0	100.0%	20	20	20	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
西海市	33	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	14	14	14	100.0%	13	92.9%	13	13	未定	③	−
雲仙市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	23	19	4	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
南島原市	88	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	21	21	0	100.0%	23	23	23	100.0%	23	100.0%	23	23	−	−	−
長与町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	8	8	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
時津町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
東彼杵町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	2	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
川棚町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
波佐見町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑥	−
小値賀町	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
佐々町	21	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
新上五島町	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	13	2	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
合計	1,980	0	0	0	100.0%	5	0	0	0	0	0	−	−	11	0	0	0	100.0%	−	−	8	8	0	−	−	477	465	12	100.0%	462	462	396	100.0%	300	64.9%	301	302	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：熊本県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																								
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済（見込み）の学校数（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済の学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
熊本県	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
熊本市	767	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	172	172	0	100.0%	135	135	135	100.0%	135	100.0%	135	135	−	−	−
八代市	173	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	45	45	0	100.0%	39	39	39	100.0%	35	89.7%	35	35	未定	④	−
人吉市	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	9	9	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
荒尾市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	13	13	13	100.0%	2	15.4%	2	2	未定	①	−
水俣市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	13	13	13	100.0%	9	69.2%	9	9	令和14年度	②	−
玉名市	74	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	1	1	0	−	−	24	24	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
山鹿市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	15	15	0	100.0%	13	13	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
菊池市	57	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	8	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	18	18	0	100.0%	15	15	15	100.0%	15	100.0%	15	15	−	−	−
宇土市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	10	10	10	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
上天草市	49	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	16	16	16	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
宇城市	70	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	21	21	0	100.0%	17	17	0	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
阿蘇市	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
天草市	107	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	38	38	0	100.0%	30	30	30	100.0%	30	100.0%	30	30	−	−	−
合志市	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	13	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
美里町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
玉東町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南関町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
長洲町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
和水町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
大津町	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	8	88.9%	8	8	未定	③	−
菊陽町	61	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
南小国町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
小国町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
産山村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
高森町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
西原村	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南阿蘇村	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
御船町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	6	6	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
嘉島町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
益城町	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	7	7	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和14年度	⑤	−
甲佐町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
山都町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	7	7	0	−	−	7	7	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
氷川町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
芦北町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	9	9	0	100.0%	8	8	8	100.0%	3	37.5%	3	3	令和11年度	①	−
津奈木町	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
錦町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
多良木町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	5	5	0	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
湯前町	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
水上村	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	6	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：熊本県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																	
	現状					現状								現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																						耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述） ※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
相良村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	4	4	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
五木村	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0	−	—	5	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
山江村	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
球磨村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
あさぎり町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	0	0.0%	1	1	未定	④	−
苓北町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	0	0.0%	0	0	令和12年度	⑦	町内小・中学校５校を統廃合し、令和12年4月に義務教育学校を開校予定
氷川町及び八代市中学校組合	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	1	1	0	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
合計	2,111	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	40	0	0	0	100.0%	—	—	21	21	0	−	—	558	558	0	100.0%	489	489	392	100.0%	387	79.1%	388	388	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：大分県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																		
	現状					耐震性がない棟数（R9.4.1現在）								現状					耐震性がない棟数（R9.4.1現在）																						
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
大分県	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
大分市	291	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	2	2	0	−	−	105	105	0	100.0%	83	83	83	100.0%	83	100.0%	83	83	−	−	−
別府市	65	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	20	20	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	−	−	−
中津市	113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	31	31	0	100.0%	31	31	31	100.0%	31	100.0%	31	31	−	−	−
日田市	87	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	13	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	30	30	0	100.0%	30	30	30	100.0%	30	100.0%	30	30	−	−	−
佐伯市	96	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	4	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	34	34	0	100.0%	30	30	30	100.0%	30	100.0%	30	30	−	−	−
臼杵市	58	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	20	20	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
津久見市	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
竹田市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	16	16	0	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
豊後高田市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	17	17	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	−	−	−
杵築市	36	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	13	8	5	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
宇佐市	84	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	33	33	0	100.0%	31	31	31	100.0%	31	100.0%	31	31	−	−	−
豊後大野市	42	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	2	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	20	5	15	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	−	−	−
由布市	44	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	15	2	13	100.0%	13	13	0	100.0%	12	92.3%	13	13	令和７年度	③	−
国東市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	14	14	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
姫島村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
日出町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	0	7	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
九重町	20	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	7	7	0	−	−	0	0	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
玖珠町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	3	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	8	0	8	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	−	−	−
合計	1,113	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	25	0	0	0	100.0%	−	−	9	9	0	−	−	393	345	48	100.0%	359	359	346	100.0%	358	99.7%	359	359	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：宮崎県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																		Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造																							
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況						
																																耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
宮崎県	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
宮崎市	595	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	77	53	24	100.0%	71	71	71	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
都城市	293	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	51	26	25	100.0%	54	54	54	100.0%	54	100.0%	54	54	−	−	−
延岡市	163	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	51	42	9	100.0%	42	42	42	100.0%	5	11.9%	5	5	未定	②	−
日南市	93	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	22	22	0	100.0%	24	24	24	100.0%	7	29.2%	7	7	未定	①	−
小林市	108	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	22	0	22	100.0%	21	21	21	100.0%	6	28.6%	6	6	未定	③	−
日向市	77	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	7	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	19	3	16	100.0%	20	20	20	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
串間市	39	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	12	12	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
西都市	43	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	13	13	0	100.0%	14	14	14	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
えびの市	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	8	8	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	−	−	−
三股町	41	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
高原町	24	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑥	−
国富町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	7	7	0	100.0%	7	7	7	100.0%	1	14.3%	1	1	令和10年度	①	−
綾町	9	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
高鍋町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	5	5	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
新富町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	0	100.0%	1	16.7%	1	1	令和14年度	⑥	−
西米良村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	2	2	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−
木城町	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	1	1	0	−	—	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
川南町	45	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	9	7	2	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
都農町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	0	5	100.0%	5	5	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和13年度	③	−
門川町	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	4	3	1	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
諸塚村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
椎葉村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
美郷町	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	1	1	0	−	—	2	2	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
高千穂町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
日之影町	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	0	0.0%	1	1	未定	③	−
五ヶ瀬町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	2	40.0%	2	2	未定	⑥	−
合計	1,738	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	16	0	0	0	100.0%	—	—	3	3	0	−	—	357	253	104	100.0%	348	348	324	100.0%	138	39.7%	139	139	−	—	—

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：鹿児島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況									全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
	現状					耐震性がない棟数（R9.4.1現在）	耐震性がない棟数（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）			現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率							耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率		耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
鹿児島県	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	0	0	0	-	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	–	–	–
鹿児島市	854	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	154	154	0	100.0%	117	117	117	100.0%	117	100.0%	111	111	–	–	–
鹿屋市	134	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	43	43	0	100.0%	35	35	0	100.0%	34	97.1%	34	34	未定	④	–
枕崎市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	12	0	100.0%	8	8	8	100.0%	3	37.5%	3	4	未定	①	–
阿久根市	47	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	13	5	8	100.0%	12	12	0	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
出水市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	25	25	0	100.0%	20	20	20	100.0%	6	30.0%	6	7	未定	③	–
指宿市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	17	14	3	100.0%	14	14	14	100.0%	2	14.3%	2	2	未定	③	–
西之表市	35	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	12	4	8	100.0%	11	11	11	100.0%	11	100.0%	11	11	–	–	–
垂水市	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	10	10	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–
薩摩川内市	146	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	41	41	0	100.0%	37	37	37	100.0%	30	81.1%	31	32	未定	①	–
日置市	78	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	22	22	0	100.0%	20	20	20	100.0%	20	100.0%	20	20	–	–	–
曽於市	66	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	4	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	22	22	0	100.0%	20	20	20	100.0%	7	35.0%	7	7	未定	④	–
霧島市	209	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	53	28	25	100.0%	48	48	48	100.0%	11	22.9%	12	12	未定	①	–
いちき串木野市	50	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	15	9	6	100.0%	13	13	2	100.0%	2	15.4%	2	2	未定	②	–
南さつま市	62	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	14	9	5	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	–	–	–
志布志市	80	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	20	20	0	100.0%	21	21	21	100.0%	21	100.0%	21	21	–	–	–
奄美市	101	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	27	25	2	100.0%	32	32	32	100.0%	30	93.8%	30	30	未定	③	–
南九州市	55	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	21	21	0	100.0%	18	18	18	100.0%	18	100.0%	18	18	–	–	–
伊佐市	51	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	18	18	0	100.0%	16	16	0	100.0%	16	100.0%	16	16	–	–	–
姶良市	86	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	2	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	25	16	9	100.0%	22	22	22	100.0%	22	100.0%	22	22	–	–	–
三島村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	2	1	1	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
十島村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
さつま町	27	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	8	0	8	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
長島町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	2	9	100.0%	12	12	0	100.0%	1	8.3%	1	1	未定	④	–
湧水町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	6	1	5	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
大崎町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	1	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	8	8	0	100.0%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	–	–	–
東串良町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	1	1	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
錦江町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
南大隅町	5	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	–	–	–
肝付町	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	7	5	100.0%	10	10	10	100.0%	1	10.0%	2	3	未定	④	–
中種子町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	5	4	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
南種子町	25	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	2	22.2%	2	3	未定	③	–
屋久島町	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	3	0	0	0	100.0%	—	—	0	0	0	–	—	12	9	3	100.0%	13	13	13	100.0%	13	100.0%	13	13	–	–	–
大和村	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	4	4	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	–	–	–
宇検村	13	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	5	5	0	100.0%	8	8	8	100.0%	8	100.0%	8	8	–	–	–
瀬戸内町	38	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	11	11	0	100.0%	17	17	17	100.0%	17	100.0%	17	17	–	–	–
龍郷町	23	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	10	10	10	100.0%	10	100.0%	10	10	–	–	–
喜界町	11	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	–	–	–
徳之島町	34	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	12	2	10	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	–	–	–
天城町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	–	—	0	0	0	0	–	—	—	0	0	0	–	—	9	9	0	100.0%	9	9	9	100.0%	9	100.0%	9	9	–	–	–

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：鹿児島県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）										
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																	
	現状													現状																							
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																			耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
伊仙町	31	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	11	11	0	100.0%	11	11	0	100.0%	6	54.5%	6	6	未定	①	−
和泊町	28	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	1	0	0	0	100.0%	−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
知名町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	7	7	0	100.0%	7	7	0	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
与論町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−	−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
合計	2,770	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	32	0	0	0	100.0%	−	−	2	2	0	−	−	741	630	111	100.0%	677	677	562	100.0%	539	79.6%	536	541	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：沖縄県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																			Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）									Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）												
	非木造													木造						構造体の耐震化の公表状況																			
	現状													現状																									
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Is値0.7未満の棟数	耐震化率		建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況							
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'		α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
沖縄県	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	4	4	4	100.0%	3	75.0%	3	3	未定	③	−
那覇市	205	0	0	0	100.0%	7	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	70	62	8	100.0%	53	47	47	88.7%	47	88.7%	47	47	未定	⑤	−
宜野湾市	48	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	13	1	12	100.0%	13	13	0	100.0%	13	100.0%	13	13	−	−	−
石垣市	117	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	3	0	3	未定	①	24	0	24	88.9%	24	24	7	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	②	−
浦添市	64	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	17	0	17	100.0%	16	16	16	100.0%	12	75.0%	13	16	令和８年度	②	−
名護市	110	1	1	0	99.1%	0	0	0	1	1	0	令和８年度	④	0	0	0	0	−		未公表	未実施	0	0	0	−	−	20	17	3	100.0%	22	22	0	100.0%	22	100.0%	22	22	−	−	−
糸満市	67	0	0	0	100.0%	1	2	2	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	17	0	17	100.0%	17	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
沖縄市	90	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	2	2	0	−	−	22	22	0	100.0%	24	24	24	100.0%	24	100.0%	24	24	−	−	−
豊見城市	40	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	14	12	2	100.0%	12	12	1	100.0%	9	75.0%	9	9	未定	③	−
うるま市	112	0	0	0	100.0%	2	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	4	4	0	−	−	22	0	22	100.0%	26	26	26	100.0%	26	100.0%	26	26	−	−	−
宮古島市	109	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	37	0	37	100.0%	27	8	8	29.6%	8	29.6%	19	27	令和８年度	②	−
南城市	57	0	0	0	100.0%	5	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	17	4	13	100.0%	14	14	14	100.0%	14	100.0%	14	14	−	−	−
国頭村	26	0	0	0	100.0%	4	3	2	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	6	0	6	未定	⑦	6	0	6	50.0%	6	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑤	−
大宜味村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
東村	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	0	3	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
今帰仁村	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	4	0	0	0.0%	0	0.0%	1	1	未定	⑤	−
本部町	17	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	6	0	6	100.0%	7	7	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
恩納村	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	5	0	5	100.0%	5	5	5	100.0%	3	60.0%	3	3	未定	③	−
宜野座村	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	1	1	0	−	−	3	3	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
金武町	18	0	0	0	100.0%	2	2	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	4	1	3	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
伊江村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
読谷村	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	1	0	1	令和８年度	①	8	8	0	88.9%	7	7	7	100.0%	7	100.0%	7	7	−	−	−
嘉手納町	14	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	2	2	0	−	−	1	1	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
北谷町	22	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	8	0	8	100.0%	6	6	4	100.0%	0	0.0%	4	6	令和８年度	①	−
北中城村	16	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	4	0	4	100.0%	3	3	0	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
中城村	24	0	0	0	100.0%	2	2	2	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	4	4	0	100.0%	4	4	4	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
西原町	29	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	6	6	0	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
与那原町	15	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
南風原町	26	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	3	3	0	−	−	3	1	2	100.0%	6	6	6	100.0%	6	100.0%	6	6	−	−	−
渡嘉敷村	7	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	2	1	1	100.0%	3	3	3	100.0%	3	100.0%	3	3	−	−	−
座間味村	19	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	0	3	100.0%	6	6	0	100.0%	0	0.0%	0	0	令和10年度	①	−
粟国村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	1	0	1	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	⑥	−
渡名喜村	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	2	2	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	①	−
南大東村	10	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
北大東村	8	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	1	1	0	100.0%	1	1	1	100.0%	1	100.0%	1	1	−	−	−
伊平屋村	12	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	3	3	3	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
伊是名村	4	0	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	0	0	0	-	4	4	0	100.0%	4	100.0%	4	4	−	−	−
久米島町	35	0	0	0	100.0%	8	6	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	5	5	0	100.0%	8	8	0	100.0%	0	0.0%	0	0	未定	④	−
八重瀬町	30	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	6	1	5	100.0%	6	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	未定	③	−
多良間村	6	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	−	0	0	0	0	−		−	−	0	0	0	−	−	3	3	0	100.0%	2	2	2	100.0%	2	100.0%	2	2	−	−	−

公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査票（構造体・吊り天井等・その他の非構造部材）

都道府県名：沖縄県

小中学校

令和7年4月1日現在

設置者名	Ⅰ 構造体の耐震化（棟単位）																					Ⅱ 屋内運動場等（屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するものの落下防止対策（※3） ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井 （棟単位）								Ⅲ 左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）													
	非木造													木造								構造体の耐震化の公表状況																		
	現状													現状																											
	全棟数	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数	左記のうち、Is値0.3未満の棟数	耐震化率	耐震性がない棟数（R4.4.1現在）	耐震性がない棟数（R5.4.1現在）	耐震性がない棟数（R6.4.1現在）	耐震性がない棟数（R7.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震性がない棟数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震化率が100%となる年度	耐震化が遅れている理由（回答選択※1）	全棟数	耐震性がない棟数	耐震性がない建物の中で、第二次診断等実施済棟数（※2）	左記のうち、Iw値0.7未満の棟数	耐震化率	建物ごとの耐震診断の公表状況	耐震性がない建物について保護者や地域住民への説明状況	吊り天井を有する棟数 ※高さが6mを超える天井または、水平投影面積が200㎡を超える天井	吊り天井・照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※4）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	耐震対策率が100%となる年度	耐震対策が遅れている理由（回答選択※5）	吊り天井を有していない棟数	照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済み棟数（※6）	対策未実施の棟数（一部未実施含む）	吊り天井の落下防止対策実施率	全学校数	耐震点検状況			耐震対策状況								
																																				耐震点検実施校数	うち、学校設置者による点検実施校数	耐震点検実施率	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（R7.4.1現在）	耐震対策実施率（全学校）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R8.4.1現在）	耐震対策不要又は耐震対策実施済みの学校数（見込み）（R9.4.1現在）	耐震対策実施率が100%になる年度	耐震対策が未実施の理由（回答選択※7）	耐震対策が未実施の理由（記述）※左記で⑦その他を選んだ場合
	A	B	C	D	E=(A−B)/A	F	G	H	I=B	J	K	L	M	A'	B'	C'	D'	E'=(A'−B')/A'	α	β	N=O+P	O	P	Q	R	S=T+U	T	U	V=(O+S)/(N+S)	W	X	Y	Z=X/W	AA	AB=AA/W	AC	AD	AE	AF	AG
竹富町	53	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	12	12	0	−	—	12	12	0	100.0%	12	12	12	100.0%	12	100.0%	12	12	−	−	−
与那国町	18	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	−	—	0	0	0	0	−	—	—	0	0	0	−	—	5	5	0	100.0%	5	5	5	100.0%	5	100.0%	5	5	−	−	−
合計	1,541	1	1	0	99.9%	32	15	6	1	1	0	−	−	0	0	0	0	−	—	—	34	24	10	−	—	387	181	206	97.6%	383	323	220	84.3%	249	65.0%	266	279	−	−	−

※1　①　統廃合等と併せて実施するため　②　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　③　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　④　新たに耐震診断を行った結果、耐震性がないことが判明し、工事未完了のため　⑤　災害復旧等を優先する必要があるため

※2　平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に規定された木造建築物の耐震診断の指針に基づく診断（以下「告示に基づく診断」とする）を行った建物の棟数

※3　屋内運動場等：屋内運動場・武道場・講堂・屋内プールとして使用する大規模空間（高さが６ｍを超える又は面積が２００㎡を超える空間）

※4　「落下防止対策実施済み」とは、吊り天井・照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策（吊り天井については、国土交通省が平成２６年４月に施行された技術基準を満たす対策。撤去を除く。）を実施した又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※5　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　③　統廃合と併せて実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、耐震対策の方針が固まらない　⑤　点検等の結果、落下防止対策が必要なことが新たに判明し、工事未完了のため　⑥　改築等の工事に着手しているが、工事未完了のため　⑦　その他

※6　「照明・バスケットゴールの全ての落下防止対策実施済」とは、照明器具・バスケットゴールの全てに対して、補強・再設置などの対策を実施済の棟数又は耐震点検の結果、すでに対策が実施されていた棟数

※7　①　財政的な理由（例：事業の平準化のため、他の事業を優先的に進めたためなど）により取組が遅れているため　②　非構造部材のうち、緊急性・危険度の高い箇所から実施しているため（緊急性・危険度の高い箇所も一部未実施あり）　③　長寿命化改修などの大規模改修や改築等の工事を行う際に実施するため　④　統廃合の方針が決定しておらず、対策の方針が固まらないため　⑤　点検が未実施のため　⑥　自治体内における技術職の不足や、近隣の事業者（専門家）の不足のため　⑦　その他