



工事進捗図



工事進捗状況（山留工事・掘削工事範囲）



西

東

- ▼5F
- ▼4F
- ▼3F
- ▼2F
- ▼1F
- ▼B1F
- ▼B2F

外苑西通り

▼TP24m

外苑絵画館側

▼TP32m


山留工事

スタンド西掘削工事

フィールド掘削工事
(TP22mまで掘削)
土間コンクリート工事

スタンド東掘削工事
(TP19.6mまで掘削)

山留工事



工事進捗状況

1 全景

南



北

工事進捗状況

2 スタンド外周部 掘削工事



工事進捗状況

3 フィールド部 施工基盤工事



工事進捗状況

4 スタンド外周部 地盤アンカー工事



工事進捗状況

5th テストリアンデック部 深層地盤改良工事



6 土砂運搬車輛のタイヤ洗浄



7 土砂運搬車輛の積載量管理

